

IFA
Meß-, Regel- u. Elektr. GmbH
Otto-Neumeister-Str. 13
74196



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 0BX206069/A

05.05.2011

Amtl. Kennzeichen

zsg-Ident-Nr.

Fahrzeug-Art	PKW	Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
		Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]
Hersteller (-Nr)	AUDI (0588)					
Typ und Ausführung (-Nr)	4E (ADZ), 00116					
Erstzulassung	01/2008	1	270	270	200	170
Stand des Wegstreckenzählers	85.309	2	330	330		
Zul. Gesamtgewicht	2430 kg					
letzte Hauptuntersuchung vom						
Prüfort	0539-10/0539-10					

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 05.05.2011, Kontrollnummer: BW-2-01-0140-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

01.2013

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00062015 Dipl.-Ing. (FH) Ralf Böttigheimer
Ingenieurbüro
Stephan
Dieselstraße 6
74629 Pfedelbach
Tel: 07941602233

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.0BX206069/R

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt.)*	47,06 EUR
Vergütung für Gerätenutzung(Werkstattkosten) o. MwSt.	4,20 EUR
Summe o. MwSt.	51,26 EUR
19 % MwSt.	9,74 EUR
Gesamtbetrag	61,00 EUR
*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO	
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt	

Seite 1





9

Bericht-Nr.: **9346019184**

Datum: **30.03.2015 15:58 Uhr**

Seite 1 von 1

GÜNTER LIPPOTH
ALZBRUNNEN 3
D-74861 NEUDENAU

Klasse: Anhänger > 0,75 - 3,5 t
Aufbau: Zentralachsanhänger
Hersteller: HUMBAUR
Typ: HA EA G
Variante/Version/Ausführung:

O2
DC
7721
ABT00134

Emissionsschl:

Fz-Id.Nr.:

ZGG:

EZ:

MRZ 2013

L. Unters.: -

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

300000

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

nächste HU
MRZ 2017

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeugs.

Die Plakette wurde zugeteilt.

Das Fahrzeug ist im März 2017 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Ihr Betreuer, Herr Hettinger

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Feststellbremse	130	140

Abbremmung BBA (%): Räder block.
Abbremmung FBA (%): Räder block.

Hinweise:

- Die Bremswirkung des Fahrzeuges ist in Ordnung.
- Die Bremsmessung erfolgte im Fahrversuch.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de

Rechnung: (+=TÜV Entgelt)
Das Inkasso erfolgt über
unseren TÜV-Partner.

+Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Leistungsentgelt/Anl. VIIIb Nr.6.4 StVZO
Gesamt: Netto 41.85 EUR
St.-Nr.: 143/101/71426 (AS GmbH)

45.80	19.00 %
4.00	19.00 %
Brutto 49.80 EUR	MWSt 19.00 % 7.95 EUR

TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihre Überwachungsorganisation - TÜV SÜD Auto Service GmbH
Amtliche Leistungen im Namen und für Rechnung des
TÜV SÜD e. V., Westendstr. 199, 80686 München, St.-Nr.: 143/222/70098

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Austr. 158, 74076 Heilbronn
Tel.: 07131/9840-0 Fax: 07131/9840-19



338556406

Günter Lippoth
Alzbrunnen 3
74861 Neudenau

(1) FIN
(2) Kennz.
(3) Prüfort Neud
(4) km-St. 160992
(5) Fz.-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AA Limousine
Herst. 0588 AUDI
Typ ADZ 4E
Var. 00116 LASBQ1
Vers. QA6L00R4E60S57GG
zGM 2430 kg
EZ 02.01.2008
Dat. letzt. HU 09/2018
Prüfort-Nr. 0000398762

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P061206008761
vom 15.09.2020, 11:26
HU-Prüfziffer u98mjCWj
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ol
D
nach dem 15. September 2022

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2022.

(9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Günther Marche
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. BW-2-01-0136-63 am 15.09.2020 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse	Feststellbremse		
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1. Achse	612	596		
2. Achse	144	156	298	312
Abbremsung	z = 62.0%		z = 25.1%	

Systemdaten Stand: 4.19.2-1

Quittung Nr. 612060000007985 Pers. Nr. 002680
Leistungsdatum 15.09.2020

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach § 29 (ohne AU)	72,94	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIa StVZO	1,16	EUR
70565 Stuttgart	3. Vergütung gem. Anl. VIIIb zu § 29 StVZO	5,90	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	68,97	EUR
	MwSt 16%	11,03	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	80,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Bericht-Nr.: ODE0HEN0IDD006361

iKFZ-Prüfz.: &PcchsXv
Org.Code: 2009

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

GÜNTER LIPPOTH
ALZBRUNNEN3
74861 Neudenau

(1) Fz-Id.Nr.:
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 05.10.2022 15:01 Uhr
Prüfört: Neudenau
(4) km-Stand: 164529 km
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Limousine
Hersteller: AUDI
Typ: 4E
Var./Ver./Ausf.: LASBQ1 / QA6L00R4E60S57GG
Antriebsart: Diesel
Emissionsschl: EURO 4
zGM: 2430 kg
Letzte Prüfung: 09.2020 FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
0020813036

M1

AA

0588

ADZ00116

0002

0462

EZ: 02.01.2008

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
Oktober 2024

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im Oktober 2024 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Solumaz
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

(10) Hinweise:

Untersuchung des Abgasverhaltens am 05.10.2022 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer
BW-2-01-0136-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	452	426
Betriebsbremse 2. Achse	189	177
Feststellbremse 1. Achse	221	205

Abbremsung BBA (%): 51 %
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Rechnung

Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	70,17 EUR	83,50 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	5,46 EUR	6,50 EUR	
Gesamt:	Netto 75,63 EUR	Brutto 90,00 EUR	USt 19%: 14,37 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 05.10.2022		

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte
Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Wartungsliste



Auftragsnummer	Typ	Erstzulassung	
4021995	4E206L	2007-11	
	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
	ASB	060000	CH
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
A8 Lim. TDI q3.0 V617	JNL	2008	2010-5-3

LongLife Service (mit Öl)

Elektrik		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage.	☒	☐	☐
	Signalhorn, Handschuhkasten- und Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	LongLife Service (mit Öl): Zurücksetzen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Automatische Distanzregelung: Reinigen. Mittleres Ziergitter im Stoßfänger unten ausbauen, Linse und Ziergitter Außen-Innenseite von Verschmutzungen befreien.	☒	☐	☐
	Sichtprüfung der Karosserie auf etwaige Lackbeschädigungen und Korrosion, innen und außen bei geöffneten Klappen und Türen.	☒	☐	☐
	Türfeststeller, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseinstellung und Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Heckklappenscharniere: Schmieren	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: Verschleiß und Ruhestellung: Prüfen	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung Reserverad: Zustand, Reifenlaufbild und Luftdruck prüfen; Profiltiefe eintragen 7	☒	☐	☐
	Batterie: Prüfen	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐

Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen	☒	☐	☐
---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motor, Getriebe, Achsantrieb, Lenkung, Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	☒	☐	☐
	Motoröl: Ablassen, Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Bremsbeläge: Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen	☒	☐	☐
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	☒	☐	☐
	Gelenke an der Vorderachse: Dichtungsbälge, Spiel und Befestigung prüfen	☒	☐	☐
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung	☒	☐	☐
	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen, auf lose Befestigungsteile und Leitungen achten.	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Motoröl: Auffüllen; nach dem Auffüllen ggf. bis max. Markierung ergänzen - VW-Norm VW 507 00; Füllmenge 8,20 Liter	☒	☐	☐
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C; Istwert (gemessener Wert): <u>-30°C</u>	☒	☐	☐
	Wasserkasten und Wasserablaufventile: Auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen.	☒	☐	☐
	Staub-Pollenfilter/Geruchs-Schadstofffilter: Ersetzen ●	☒	☐	☐
	Hydraulik: Auf Dichtheit und Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. Hydrauliköl auffüllen	☒	☐	☐
	Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	☒	☐	☐
	Kraftstofffilter: Ersetzen ●	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen <u>2,5</u>	☒	☐	☐
	Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen <u>2,4</u>	☒	☐	☐
	Gasentladungsscheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
	Probefahrt: Durchführen	☒	☐	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

= Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Notiz

Wartungsliste



Auftragsnummer	Typ	Erstzulassung
4057846	4E206L	2007-11
	MKB	Kilometerstand
	ASB	117000
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr
A8 Lim. TDI q3.0 V617	JNL	2008
		Serviceberater
		JE
		Datum
		2013-7-19

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Elektrik		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blink/Warnblinkanlage (Farbe beachten)	☒	☐	☐
	Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blink/Warnblinkanlage (Farbe beachten)	☒	☐	☐
	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel): Zurücksetzen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Automatische Distanzregelung: Reinigen. Mittleres Ziergitter im Stoßfänger unten ausbauen, Linse und Ziergitter Außen-Innenseite von Verschmutzungen befreien.	☒	☐	☐
	Sichtprüfung der Karosserie auf etwaige Lackbeschädigungen und Korrosion, innen und außen bei geöffneten Klappen und Türen.	☐	☐	☐
	Türscharniere mit Feststeller, Schließzylinder und Motorhaubenfanghaken: Schmieren	☒	☐	☐
	Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseinstellung und Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Heckklappenscharniere: Schmieren	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: Verschleiß und Ruhestellung: Prüfen	☒	☐	☐

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 5,5	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung Reserverad: Zustand, Reifenlaufbild und Reifenfülldruck prüfen; Profiltiefe eintragen 1,0	☒	☐	☐
	Batterie: Prüfen	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufbild prüfen; Profiltiefe eintragen			

5,5	☒	☐	☐
-----	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Motor, Getriebe, Achsantrieb, Lenkung, Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	☒	☐	☐
	Motoröl: Ablassen, Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Bremsbeläge: Dicke der Scheibenbremsbeläge prüfen	☒	☐	☐
	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	☒	☐	☐
	Gelenke an der Vorderachse: Dichtungsbälge, Spiel und Befestigung prüfen	☒	☐	☐
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung	☒	☐	☐
	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen, auf lose Befestigungsteile und Leitungen achten.	☒	☐	☐

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Motoröl: Auffüllen; nach dem Auffüllen ggf. bis max. Markierung ergänzen - VW-Norm VW 507 00; Füllmenge 8,20 Liter	☒	☐	☐
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C; Istwert (gemessener Wert): <u>-26°C</u>	☒	☐	☐
	Wasserkasten ggf. Wasserablaufventile: Auf Verschmutzung prüfen. Reinigen ist eine Reparaturmaßnahme gegen gesonderte Berechnung	☒	☐	☐
	Staub-Pollenfilter/Geruchs-Schadstofffilter: Ersetzen ●	☒	☐	☐
	Luftfilter: Luftfiltergehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●	☒	☐	☐
	Kraftstofffilter: Ersetzen ●	☒	☐	☐
	Bremsflüssigkeit wechseln; Sieb vom Bremsflüssigkeitsbehälter auf keinen Fall herausnehmen Füllmenge 1,00 Liter ●	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
	Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen <u>2,4</u>	☐	☒	☒
	Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen <u>2,4</u>	☐	☒	☒
	Gasentladungsscheinwerfer: Einstellung prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
	Probefahrt: Durchführen	☒	☐	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

☉ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behaben = Der Fehler wurde behoben

Notiz

Wartungsliste



Auftragsnummer	Typ	Erstzulassung	
4082807	4E206L	2007-11	
	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
	ASB	133700	DM
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
A8 Lim. TDI q3.0 V617	JNL	2008	2015-7-31

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
Änderungshistorie IGG: abrufen		☒	☐	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
	Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☐	☒	☐
	Bereifung Reserverad: Reifendruck prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
	Bereifung Reserverad: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>NEU</u> mm	☒	☐	☐
	Scharniere Heckklappe: schmieren	☒	☐	☐
	Fanghaken Frontklappe: schmieren	☒	☐	☐
	Türscharniere mit Feststeller und Schließzylinder: schmieren	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Automatische Distanzregelung: Reinigen. Mittleres Ziergitter im Stoßfänger unten ausbauen, Linse und Ziergitter Außen-Innenseite von Verschmutzungen befreien.	☒	☐	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beoben
	Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☐	☒	☒
	Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
	Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
	Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf	☐	☒	☒

	einstellen			
	Bremsflüssigkeit: ersetzen Füllmenge 1,00 Liter●	☒	☐	☐
	Motoröl: ablassen	☒	☐	☐
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 3 mm	☒	☐	☐
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4 mm	☒	☐	☐
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 4 mm	☒	☐	☐
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 3 mm	☒	☐	☐
	Bremsbeläge: Dicke prüfen	☒	☐	☐
	Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
	Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	☒	☐	☐
	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Beschädigungen und Befestigung	☒	☐	☐
	Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00; Füllmenge 8,20 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
	Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐	☐
	Probefahrt: durchführen	☒	☐	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

👁 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung

n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten

behooben = Der Fehler wurde behoben

Notiz

31.07.15 J.D.

Datum/Unterschrift (Ausführender)

31.7.15 JS

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

Gewährleistungsnachweis

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereiter
2347 / N/DN

19. Nov. 2007
Auslieferung

Stempel des ausliefernden
Audi Betriebes

Fahrzeugkenndaten

- 1 Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
- 2 Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr
- 3 Motor- und Getriebekennbuchstaben
- 4 Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.
- 5 Mehrausstattungs-Nr.
- 6 Verbrauchswerte¹⁾: innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km);
CO₂-Emission¹⁾: kombiniert (g/km)

1) Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug, Faktoren wie z. B. Untergrund, Fahrzeugzustand, Ausstattung, Zuladung, Fahrweise, Straßen-/Verkehrsverhältnisse können in der Praxis andere Werte ergeben.

Audi		VOL	4523502
AB Lim.	TDI	q3.0	V6
171 kW	DPFA6	10/07	
ASB	HNW	JNL	
LX7W/LX7W	N5D	DG	
EOA 7GG 1KE J0Z 3FA FOA T41 2ZM 7Q2 3PN	4UE 1LG 5MG 8ED 8Q6 7KO 4KC 5Z0	6XL 5SL 7X4 U2A XOA 8Z5 2K1 3Y5 Q2J	6TS 2MA 0JZ D1D 4K4 5D1 4GP
12.3	6.7	8.7	232

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

- ☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

- ☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

- ☒ Luftfilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kraftstofffilter
☒ Zündkerzen
☒ Haldex: Öl
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ S tronic: Öl und Filter
☒ Zahnriemen

Rechnungsnummer

km Stand

59.505

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige Service

89.500
max. km.....

03.05.2010



136/25607
Autohaus Ochs
GmbH & Co. KG
Züttlinger Str. 36
74219 Möckmühl

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

- ☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

- ☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

- ☒ Luftfilter
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Kraftstofffilter
☒ Zündkerzen
☒ Haldex: Öl
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ S tronic: Öl und Filter
☒ Zahnriemen

Rechnungsnummer

km Stand

30.145

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige Service

max. km.....



143/42196

Autohaus
Adam Wolfert GmbH
63927 Bürgstadt

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Haldex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand **89996** Rechnungsnummer

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service**

max. km. **12000**

1.7.11

Datum, Stempel des Audi Betriebs



Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Haldex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand **118153** Rechnungsnummer

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service**

max. km.

12.07.2013

Datum, Stempel des Audi Betriebs



Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

km Stand 137784 Rechnungsnummer 4082807

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige Service

max. km.....

31.02.15

Datum, Stempel des Audi Betriebs


 136/25607
 Autohaus Ochs
 GmbH & Co. KG
 Zülfingstr. 36
 74219 Möckmühl

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☐ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☐ Multitronic: Öl

☐ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☐ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

km Stand 146150 Rechnungsnummer ASK


Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige Service

max. km.....

30.08.17

Datum, Stempel des Audi Betriebs


 Autorservice - Krimmer
 Herbolzheimerstraße 17
 74861 Neudenau
 06204 - 92 88 91

Service-Nachweise

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Zündkerzen

☐ Staub- und Pollenfilter

☐ Multitronic: Öl

☐ Zahnriemen

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Hallex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service**

max. km.....

ASK Autoservice - Klimmer
Herbolzheimer Straße 17
74861 Neudena
0 62 64 - 92 88 91

16.09.2013

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Hallex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service**

max. km.....

ASK Autoservice - Klimmer
Herbolzheimer Straße 17
74861 Neudena
0 62 64 - 92 88 91

16.09.2013

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Ol. v. Ud

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Zündkerzen

☐ Staub- und Pollenfilter

☐ Multitronic: Öl

☐ Zahnriemen

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Haldex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service** max. km.....

ASK
Autoservice - Zimmer
Herbolzheimer Straße 17
74861 Neudenzau
0 62 64 - 92 88 91

30.09.15

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☐ Inspektion

Audi Inspektions Service: Ja / Nein

☐ Ölwechsel

☐ Inspektion

Zusatzarbeiten: Ja / Nein

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Zündkerzen

☐ Staub- und Pollenfilter

☐ Multitronic: Öl

☐ Zahnriemen

☐ Luftfilter

☐ Kraftstofffilter

☐ Haldex: Öl

☐ S tronic: Öl und Filter

km Stand

Mobilitätsgarantie bis:

Anzeige **Service** max. km.....

Datum, Stempel des Audi Betriebs