



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance numérique

Données du véhicule

Véhicule ML 350 4MATIC

Première mise en circulation 27.06.2012

FIN

Prochain(e) 02.2027 135429 km

Maintenance

(Veuillez tenir compte de l'affichage de l'intervalle de maintenance dans votre véhicule. Cet affichage est décisif pour votre prochain service)

Rapport de maintenance 13

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co.	Date	13.02.2026
	KG	N° d'ordre de réparation	471520
	Schleswiger Chaussee 98	Kilométrage	110429 km
	Husum		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	606
Temps restant	10 Jours
Distance restante	20700 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B avec pack plus ☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Garantie contre la corrosion ☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 12

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co.	Date	24.02.2025
	KG	N° d'ordre de réparation	466107
	Schleswiger Chaussee 98	Kilométrage	106138 km
	Husum		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	BD0Q
Temps restant	-2 Jours
Distance restante	20000 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance A ☒
avec pack plus

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer la cartouche de
filtre à air

Supplément à la maintenance ☒
A : remplacer le liquide de frein

Supplément à la maintenance : ☒
remplacer les bougies
d'allumage

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion ☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 11

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co.	Date	22.02.2024
	KG	N° d'ordre de réparation	AU461137
	Schleswiger Chaussee 98	Kilométrage	101116 km
	Husum		

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	606
Temps restant	14 Jours
Distance restante	20000 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Effectuer la maintenance B avec pack plus ☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion ☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 10

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	06.03.2023
	Schleswiger Chaussee 98	N° d'ordre de réparation	AU454906
	Husum	Kilométrage	96092 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	GD0V
Temps restant	-6 Jours
Distance restante	18648 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	5W-40

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé.	☒
Transmission automatique : huile et filtre remplacés	☒
Moteur : huile et filtre remplacés	☒
Liquide de freins remplacé	☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 9

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	28.02.2022
	Schleswiger Chaussee 98	N° d'ordre de réparation	AU449402
	Husum	Kilométrage	89740 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	860E
Temps restant	-12 Jours
Distance restante	17642 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé. ☒

Moteur : huile et filtre
remplacés ☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☒

Garantie contre la corrosion ☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 8

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	16.02.2021
	Schleswiger Chaussee 98	N° d'ordre de réparation	AU442692
	Husum	Kilométrage	82382 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	3D0G
Temps restant	-2 Jours
Distance restante	17662 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé.	☒
Elément filtre à air et huile essieu AR remplacés	☒
Bougies d'allumage remplacées	☒
Moteur : huile et filtre remplacés	☒
Liquide de freins remplacé	☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 7

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	13.02.2020
	Schleswiger Chaussee 98	N° d'ordre de réparation	AU436493
	Husum	Kilométrage	75044 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	606
Temps restant	-70 Jours
Distance restante	15571 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	☒
---------------------------------------	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 6

Kraftfahrzeugservice Derr
Dorfstr. 96
Wobbenbüll

Date 06.12.2018
N° d'ordre de réparation 2793
Kilométrage 65615 km

Maintenance effectuée

Maintenance Service A
Code atelier non fourni
Temps restant 280 Jours
Distance restante 23102 km

Marque d'huile/viscosité

Description Huile moteur
Qualité d'huile 229.51
Viscosité 5W-30

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☐
Garantie contre la corrosion ☐

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 5

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	12.09.2018
	Schleswiger Chaussee 98	N° d'ordre de réparation	428173
	Husum	Kilométrage	63716 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	E0E
Temps restant	-4 Jours
Distance restante	16600 km

Travaux supplémentaires

Filtre à poussières remplacé. ☒

Liquide de freins remplacé ☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Garantie contre la corrosion ☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté ☐

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué ☒

Commentaire

Kunde möchte kein Ölwechsel



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 4

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date	08.09.2017
	Lornsenstraße 28	N° d'ordre de réparation	407073
	Bredstedt	Kilométrage	55314 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	G50M
Temps restant	-16 Jours
Distance restante	4100 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	228.5
Viscosité	5W-30

Description	Boite de vitesses automatique
Qualité d'huile	236.15
Viscosité	ATF

Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	☒
---------------------------------------	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 3

Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG; Zweigniederlassung Sylt Mittelweg 3 Sylt OT Tinnum	Date	13.10.2015
		N° d'ordre de réparation	81504
		Kilométrage	37219 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	850D
Temps restant	-95 Jours
Distance restante	10500 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.51
Viscosité	5W-30

Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	☒
---------------------------------------	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☐
----------	--------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 2

Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG; Zweigniederlassung Sylt Mittelweg 3 Sylt OT Tinnum	Date	10.07.2014
		N° d'ordre de réparation	78002
		Kilométrage	22718 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service B
Code atelier	EOE
Temps restant	-14 Jours
Distance restante	12600 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	229.5
Viscosité	5W-40

Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	☒
Liquide de freins remplacé	☒

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Rapport de maintenance 1

Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG	Date	26.06.2013
	Eickelstraße 8 - 10	N° d'ordre de réparation	74500
	Arnsberg	Kilométrage	10318 km

Maintenance effectuée

Maintenance	Service A
Code atelier	505
Temps restant	-1 Jours
Distance restante	14700 km

Marque d'huile/viscosité

Description	Huile moteur
Qualité d'huile	
Viscosité	

Travaux supplémentaires

Moteur : huile et filtre remplacés	☒
---------------------------------------	-------------------------------------

Jusqu'au prochain service

Mercedes-Benz Mobilo	☒
Garantie contre la corrosion	☒

Intervalles de maintenance selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Respecté	☒
----------	-------------------------------------

Travaux supplémentaires selon les prescriptions de Mercedes-Benz AG

Effectué	☒
----------	-------------------------------------



Mercedes-Benz

Historique de maintenance

Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	13.02.2026 110429 km Service B
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	24.02.2025 106138 km Service A
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile SE & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	22.02.2024 101116 km Service B
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	06.03.2023 96092 km Service A
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	28.02.2022 89740 km Service B
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	16.02.2021 82382 km Service A
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG Schleswiger Chaussee 98 Husum	Date Kilométrage Maintenance	13.02.2020 75044 km Service B
	Kraftfahrzeugservice Derr Dorfstr. 96 Wobbenbüll	Date Kilométrage Maintenance	06.12.2018 65615 km Service A
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG	Date Kilométrage	12.09.2018 63716 km



	Schleswiger Chaussee 98 Husum	Maintenance	Mercedes-Benz Service B
Mercedes-Benz	Nord-Ostsee Automobile GmbH & Co. KG Lornsenstraße 28 Bredstedt	Date Kilométrage Maintenance	08.09.2017 55314 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG; Zweigniederlassung Sylt Mittelweg 3 Sylt OT Tinnum	Date Kilométrage Maintenance	13.10.2015 37219 km Service A
Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG; Zweigniederlassung Sylt Mittelweg 3 Sylt OT Tinnum	Date Kilométrage Maintenance	10.07.2014 22718 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG Eickelstraße 8 - 10 Arnsberg	Date Kilométrage Maintenance	26.06.2013 10318 km Service A