Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	CHHB
Fahrzeugtyp	5E56SC OCT COM RS
Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben	PPN LF9R-1Z1Z LH 162KW CHHB
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	E0A 1D0 5SJ 5RQ 1KT 6FF 1AZ 3FA 1N7 1NL H7D 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3 4A3 8ZH J0T QI6 8GU 9AK 9VS 7UG I8G 8QL 8X1 4K3 B01 7MM QN2 3L3 9P5 Q4H 7X2 9ZE 8WB 3GN 7AA G03 L17 7P4 F0A 3S7 2UC
Betriebsgewicht (in kg)	
Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerorts / kombiniert	
CO_2 - kombiniert (in g/km)	

Datum der Auslieferung/Erstzulassung[a]:

2	9	1	1	1	3

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/38 40-186, Fax 38 40-115

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

[a] Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Vorwort

Die Bedeu

Im Serviceplan w
Sachmängelhaft
Herstellers) für I

Aufgrund der im
standsetzung so
die geeigneten Ś
das geeignete Ś

Diese Daten trag
len Jahren proble
plan informiert Si
muss.

In den einzelnen
die durchgeführte
der vorgeschrieb
raussetzungen fü

Aus diesen Gründ
ten ist dieser imm

Verwendet

In diesem Service
durchführung Ihre

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Superb, Yeti und Rapid gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Partners wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien und Anweisungen von ŠKODA AUTO a.s. durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/38 40-186, Fax 38 40-215

Stempel des ŠKODA Partners

Datum: 11/2013

ŠKODA Garantieverlängerung

Die ŠKODA Garantieverlängerung wird durch den Stempel des ŠKODA Partners bestätigt.

ŠKODA Garantieverlängerung

Stempel des ŠKODA Partners

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung[a)]

Jahre: _____
oder
km: _____

Gültigkeit ab: _____

[a)] Je nachdem, was zuerst eintritt.

gerung

wird durch den Stempel des ŠKODA Partners

A Garantieverlängerung

pel des ŠKODA Partners

ODA Garantieverlängerung[a)]

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
(füllt der Verkäufer aus)
gehört:

Titel, Name / Firma: Comsoft GmbH

Adresse: Wachhausstr. 5a

76227 Karlsruhe

Telefon:

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/38 40-186 Fax 38 40-215

ŠKODA Partner

Service-Berater: Herr Nowak

Telefon: 0721 3840 - 188

2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
gehört:

Titel, Name / Firma:

Adresse:

Telefon:

ŠKODA Partner

Service-Berater:

Telefon:

Service-Nachweis

Datum: 26.11.14 **km-Stand:** 8967

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☐
mit Ölwechsel	☐	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Mobilitätsgarantie[a)]

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/3840-189, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 11/16

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 13.

Korrosionsschutz der

Zeichnen Sie in die Abbildung die
tausch erfordern.



Abb. 2 **Karosserie**

Mobilitätsgarantie[a)]

ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

ührt von:

rdt-Gramling Auto
enberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
3840-189, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

üssigkeitswechsel

/16

DA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.



Abb. 2 **Karosserie**

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	☐	☒

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/3840-189, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 14.12.2015 **km-Stand:** 21462

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

ŠKODA

1 Jahr Mobilitätsgarantie.

TMB:

1696299

SAD 51961201 Stand: 01/2014

Service durchgeführt von:

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/3840-188, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 11/2016

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 15.

Korrosion

Zeichnen Sie ... tausch erforde...



Abb. 3 Karo...

KODA

Mobilitätsgarantie.

1696299

SAD 51961201 Stand: 01/2014

eführt von:

berhardt-Gramling Auto
af Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
l. 0721/3840-188, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

sflüssigkeitswechsel

/2016

ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.



Abb. 3 **Karosserie**

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	❑	❑

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Eberhardt-Gramling Auto
Graf Hardenberg GmbH Karlsruhe
Gottesauer Straße 6
76131 Karlsruhe
Tel. 0721/3840-188, Fax 3840-215

Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: **km-Stand:**

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Mobilitätsgarantie[a)]

Autohaus Kühne GmbH
Betriebsnummer: 73485
Görschlitzer Str. 8 • 04849 Bad Düben
Telefon: 034243/[illegible]7-0

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Kühne GmbH
Betriebsnummer: 73485
Görschlitzer Str. 8 • 04849 Bad Düben
Telefon: [illegible]

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 17.

Korrosionsschu

Zeichnen Sie in die Abb
tausch erfordern.



Abb. 4 **Karosserie**

Service-Nachweis

Datum: 23.01.2018 **km-Stand:** 32103

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
ŠKODA
TMB: JE7WE2E0095466
1/2.356.972
SAD51961201 Stand: 05/2017

Service durchgeführt von:

ŠKODA
Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
Datum: 01/2020

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis

Datum: 25.01.2019 **km-Stand:** 37777

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☐
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

ŠKODA

TMB: TJ7NE2E0095266

1/2.898.020

SAD51961201 Stand: 06/2018

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

ŠKODA

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2020

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 21.

27

HR
BILITÄTSGARANTIE

ŠKODA

JE7NE2E0095266

98.020

SAD51961201 Stand: 06/2018

chgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler

Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

ŠKODA

Stempel des Fachbetriebs

emsflüssigkeitswechsel

01/2020

w. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.



Abb. 6 **Karosserie**

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	☐	☒

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler

Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

ŠKODA

Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 22.01.2020 **km-Stand:** 55864

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☒	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

ŠKODA

TMB: YE7NE2E0095266

1/3.386.825

SAD51961201 Stand 03/2019

Service durchgeführt von:

ŠKODA

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2022

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 23.

Korrosionssch

Zeichnen Sie in die Abb
tausch erfordern.



Abb. 7 **Karosserie**

TSGARANTIE

ŠKODA

WE2E0095266

5

SAD51961201 Stand 03/2019

t von:

tohaus Schandert GmbH
ODA Vertragshändler
esdener Str. 41
886 Lutherstadt Wittenberg
03491 7696-0, F 03491 7696-999

empel des Fachbetriebs

igkeitswechsel

2022

ervicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.



Abb. 7 **Karosserie**

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	☐	☒

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

ŠKODA

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweis

Datum: 08.07.2020 **km-Stand:** 58467

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
mit Ölwechsel	☐	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Mobilitätsgarantie[a)]

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum:

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 25.

Korrosionsschutz

Zeichnen Sie in die Abbildu
tausch erfordern.



Abb. 8 **Karosserie**

Service-Nachweis

Datum: 27.01.2021 **km-Stand:** 60459

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☐	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☒	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JEFNELE0095266

1/4.118.994

SAD51961201 Stand 11/2019

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2022

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 27.

Korrosionsschu

Zeichnen Sie in die Abbi
tausch erfordern.



Abb. 9 **Karosserie**

Service-Nachweis

Datum: 23.11.2021 **km-Stand:** 65928

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
mit Ölwechsel	☐	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☐
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☐
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐

Mobilitätsgarantie[a)]

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

ŠKODA

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2022

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 29.

Korrosionss

Zeichnen Sie in die
tausch erfordern.



Abb. 10 **Karosser**

Service-Nachweis

Datum: 26.01.2022 **km-Stand:** 67186

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☒
Inspektion	☒	☐
mit Ölwechsel	☐	☒
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☒
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: JE7NE2E0095266

1/4.818.089

SAD51961201 Stand 12/2020

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2024

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 31.

Korrosionsschutz de

Zeichnen Sie in die Abbildung di
tausch erfordern.



Abb. 11 **Karosserie**

Service-Nachweis

Datum: 25-01-2023 **km-Stand:** 73 751

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☐	☑
Inspektion	☑	☐
mit Ölwechsel	☐	☑
mit erweitertem Serviceumfang	☑	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☐	☑
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☑	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☑
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☑
Zündkerzenwechsel	☑	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☑
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☑
Zahnriemenwechsel	☐	☑
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☑
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☑
Staub- und Pollenfilterwechsel	☑	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☑

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE ŠKODA

TMB: YE7KE2E009526 6

1/5.460.364 SAD51961201 Stand 01/2022

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/24

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 33.

Korrosi

Zeichnen Si
tausch erfor

Abb. 12 Kar

Service-Nachweis

Datum: 13.03.2023 **km-Stand:** 74637

Service-Ereignis	Durchgeführt ja	Durchgeführt nein
Ölwechsel-Service	☒	☐
Inspektion	☐	☒
mit Ölwechsel	☐	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐	☐
Motoröl für das Service-Intervall QI6	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft[b)]	☐	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐	☒
Zusätzliche Servicearbeiten		
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	☐	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒

Mobilitätsgarantie[a)]

Stempel des ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

ŠKODA

Stempel des Fachbetriebs

Nächster Bremsflüssigkeitswechsel

Datum: 01/2024

a) Dieses Feld kann nur durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den ŠKODA Partner, bzw. ŠKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

b) Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden » Seite 35.

Mobilitätsgarantie[a)]

es ŠKODA Partners / ŠKODA Servicepartners

eführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 034917696-999

Stempel des Fachbetriebs

flüssigkeitswechsel

01 / 2024

ODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die eine Reparatur bzw. einen Austausch erfordern.



Abb. 13 **Karosserie**

	Ja	Nein
Mängel festgestellt	❑	☒

Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:

Kontrolle durchgeführt von:

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 034917696-999

Stempel des Fachbetriebs

Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 80222

Datum: 25.01.2024

Bemerkungen: Inspektion + Bremsflüssigkeit

ŠKODA

1 Jahr
Mobilitätsgarantie

TMB: YETNE2E009266

1/5.964.296

SAD51961201 Stand 01/2023

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

km-Stand: 83788

Datum: 30.07.2024

Bemerkungen: Ölwechsel Service

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 88749

Datum: 04.08.25

Bemerkungen: Inspektion
+ Pollenfilter

ŠKODA

1 Jahr
Mobilitätsgarantie

TMB:

1/6.382.231

SAD51961201 Stand 10/2023

Autohaus Schandert GmbH
ŠKODA Vertragshändler
Dresdener Str. 41
06886 Lutherstadt Wittenberg
T 03491 7696-0, F 03491 7696-999

Stempel des Fachbetriebs

km-Stand:

Datum:

Bemerkungen:

Stempel des Fachbetriebs