# Garantiezertifikat

## Neuwagengarantie

Zur Wahrung der Garantieansprüche muss das Garantiezertifikat von dem ausliefernden PEUGEOT Vertragspartner ausgefüllt und abgestempelt sein. Die Garantie ist von der Durchführung der regelmäßigen Wartungen gemäß dem Serviceheft mit den entsprechend ausgefüllten und abgestempelten Belegabschnitten abhängig. Die Garantie gilt vom Tag der Lieferung an den Fahrzeughalter (Datum des Garantiebeginns auf dieser Seite).
Die Einzelheiten der PEUGEOT-Neuwagengarantie, die für das Fahrzeug des Kunden gelten, sowie deren Anwendungsbedingungen sind im vorliegenden Serviceheft aufgeführt.

VERKAUFSHÄNDLER
Neuwagenvorbereitung und -übergabe nach den PEUGEOT Richtlinien.

AUTOHAUS SCHLAGENHOFF GMBH

PEUGEOT
SERVICE-VERTRAGSPARTNER

Rennbahn 37 • 99817 Eisenach
Tel.: 03691 / 743155 • Fax 03691 / 743156
Internet: www.schlagenhoff.de
E-Mail: info@schlagenhoff.de

Land: D Händler-Nr.: 30561
Stempel und Unterschrift des PEUGEOT Verkaufshändlers

## FAHRZEUGDATEN

Fahrgestellnummer (VIN-Code)

[redacted]

Datum des Garantiebeginns 11.06.13

Datum des Garantieendes 11.06.15

Modell: Expert Tepee HDI 160

Kraftstoff: D

Motor: 1997

Leistung: 120 kW

amtl. Kennzeichen: [redacted]

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.
Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen alle Borddokumente an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

# Wartungsnachweis

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT durchführt.

Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen, Checklisten der durchgeführten Arbeiten und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeugs müssen alle Borddokumente für das Fahrzeug an den neuen Besitzer übergeben werden.

- ***Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der Herstellergarantie erfüllt werden.***

**Datum:** 04 / 09 / 14 **km :** 24963

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

AUTOHAUS
SCHLAGENHOFF OHG
Rennbahn 37
99817 Eisenach/Thür.
Telefon 03691/743155

Firmenstempel

*Nächste Wartung**

*bei* 55000 *km bzw. am* / 09 / 15

* *regelmäßiges Wartungsintervall beachten*

**Datum:** 03 / 11 / 15 **km :** 41561

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung

AUTOHAUS
SCHLAGENHOFF OHG
Rennbahn 37
99817 Eisenach/Thür.
Telefon 03691/743155

Firmenstempel

*Nächste Wartung**

*bei* 71000 *km bzw. am* / 11 / 16

* *regelmäßiges Wartungsintervall beachten*

# Wartungsnachweis

**Datum:** 15 / 11 / 16 **km :** 52332

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐




*Nächste Wartung*** bei 82000 km bzw. am / 11 / 17

**Datum:** 05 / 02 / 19 **km :** 69781

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐




*Nächste Wartung** bei 99000 km bzw. am / 02 / 20

* regelmäßiges Wartungsintervall beachten

**Datum:** 16 / 11 / 17 **km :** 62262

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐




*Nächste Wartung** bei 92000 km bzw. am / 11 / 18

**Datum:** 8 / 4 / 20 **km :** 75451

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐




*Nächste Wartung** bei 105451 km bzw. am / 4 / 21

* regelmäßiges Wartungsintervall beachten

# Wartungsnachweis

**Datum:** 28 / 04 / 2021 **km :** 81452

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

AUTOHAUS
Schlagenhoff OHG
Rennbahn 37
99817 Eisenach/Thür.
Telefon 03691/743155

*Nächste Wartung**

*bei* A. Anlage *km bzw. am* / 04 / 2022

**Datum:** 23 / 03 / 2023 **km :** 100.939

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

AUTOHAUS
Schlagenhoff OHG
Rennbahn 37
99817 Eisenach/Thür.
Telefon 03691/743155

*Nächste Wartung**

*bei* 130935 *km bzw. am* / 03 / 2024

**Datum:** 03 / 05 / 2024 **km :** 132545

Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

EUROREPAR
CAR SERVICE
Autohaus Schlagenhoff OHG
Kfz – Meisterbetrieb
Rennbahn 37
99817 Eisenach
Telefon 03691 / 743155

*Nächste Wartung**

*bei* [illegible] *km bzw. am* / /

**Datum:** / / **km :**

Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

*Nächste Wartung**

*bei* *km bzw. am* / /



* regelmäßiges Wartungsintervall beachten

* regelmäßiges Wartungsintervall beachten

# Notizen

Steuerzahnriemen kompl. erneut
am 02.08.2023 bei 111.417 KM



Firma
GUT-Anhalt Gbr.
Georgenstr. 35
99817 Eisenach

# Kostenvoranschlag

| Kunden-Nr. | Beleg-Nr. | Datum |
|---|---|---|
| 10374 | 90009 | 09.03.22 |

Es bediente Sie Herr Rainer Schlagenhoff

| RA | Fahrzeugtyp | KFZ-Kennz. | Fahrgestellnummer | Erstzul. | km-Stand | KD-Berater | A-Tag | LZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Expert 3 | [redacted] | [redacted] | 11.06.13 | 85330 | R.S. | 09.03 | 2 |

| Ersatzteil-Nr. / Richtzeit-Nr. | Text | Menge Richtzeit | Einzelpreis | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 51116A | AUSTAUSCH DER LUFTFEDERUNG HINTEN AM FAHRZEUG | | | 189,00 |
| 5102GQ | FEDER HINTEN | 2,00 | 281,63 | 563,26 |

| Lohn | Fremdleistung | Werksteile | Zubehör | Reifen | Schmierstoffe | Fremdteile | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,00 | | 563,26 | | | | | |

| Zwischensumme | Umsatzst.% | Umsatzsteuer | Altteilsteuer | Umsatzsteuer gesamt | | Rechnungsbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752,26 | 19,00 | 142,93 | | 142,93 | B | **895,19** |

# Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-IS-21211-01-00

Datum 02.06.2026 09:58:41

**BIV am Standort, Auto Müller**

info@citroen-mueller.de

Inselbergstraße 01, 99880 Waltershausen OT Schwarzhausen

Tel: +493625959010 / Fax: +493625959012

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Messprogramm:** | **Diesel mit OBD (Leitfaden 6)** | Kraftstoffart: | Diesel |
| **Fahrzeug:** | **PEUGEOT (F) X** | Emissionsklasse: | |
| Amtliches Kennzeichen: | [redacted] | Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1: | 35G0 |
| Fahrzeug-Ident-Nr.: | | Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1: | 3003 |
| | | Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2: | AMM |
| Kilometerstand: | 171000 | Erstzulassung: | 11.06.2013 |

| Messergebnis | Einheit | Min. | Max. | Gemessen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| **Funktionsprüfung OBD** | | | | | |
| **Prüfbereitschaft** | | | | | |
| Unterstützt | | | | 011010100000 | |
| Gesetzt | | | | 000000000000 | i.O. Alle Systemtests durchgeführt |
| **Fehlerspeicher** | | | | | i.O. |
| **MI-Status** | | | | | |
| MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus | | | | An # | i.O. |
| MI-Status: Ausgelesen bei Motor an | | | | Aus | i.O. |
| Ansteuerung MIL | | | | Aus # | i.O. |
| **Konditionierung** | | | | | |
| Motortemp. | °C | 63 # | | 67.0 | i.O. |
| Haltezeit | s | 5 | | | |
| Reinigungsgasstöße (S) | | | 0 | --- | |
| Drehzahl | 1/min | 2000 | | --- | |
| **Gasstoßmessung** | | | | | |
| Messzeit | s | 1.00 | | | |
| Messmodus | | | | B | |
| Sonde | | | | 1 | |
| Beschleunigungszeit (M) | s | | 1.8 | | |
| Trübungs-Bandbreite | 1/m | | 0.2 | --- | i.O. |
| Beschleunigungs-Bandbreite | s | | 0.5 | --- | i.O. |
| Arithm. Mittelwert der Trübung (P) | 1/m | | 0.51 | 0.00 | i.O. |

| Gasstoß | Leerlaufdrz [1/min] | Abregeldrz [1/min] | Trübung [1/m] | Beschl.-Zeit [s] | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 4688 | 0.00 | 1.33 | i.O. |

**Gesamtergebnis**

| | |
|---|---|
| Funktionsprüfung OBD | **i. O.** |
| Funktionsprüfung Abgas | **i. O.** |
| Gesamtergebnis | **Bestanden** |
| Erläuterungen | |
| Hinweis | **Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit** |

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben: Nein
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie

| **Gerät** | **Version** |
|---|---|
| Trübung Bosch BEA070 | BEA070 V1.19 CFFE0424 , [SN: 0650594939] |
| OBD Bosch KTS560 | KTS560 V3.20 , [SN: 125031144] |
| Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2024 | 6.0.1885.2411 , CRC: 32D33909 |
| Solldaten | V 3.68 25.09.2024 (CC) [III/2024] |

| | |
|---|---|
| **Kontroll-Nr:** | TH-1-05-0125-63 |
| **Prüfer** | Sube, Michael |
| **verantwortliche Person** | Sube, Michael |
| **Unterschrift** | **Nachweis-Siegel mit Prägenumme** |

Anerkannte Werkstatt 2026 AU W 01568141

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Am Luftschiffhafen 4, 99867 Gotha
[redacted] Fax: 03621/4520-40

DEKRA

439369427

KW70578 Peugeot Expert

(1)FIN [redacted]
(2)Kennz. D [redacted]
(3)Prüfort 99880 Waltershausen
Inselsbergstr. 1, 02.06.2026
(4)km-St. 171000
(5)Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
Herst. 3003 PEUGEOT (F)
Typ AMM X
Var. 00042 XDRHH*
Vers. XDRHH4
zGM 2805 kg
EZ 11.06.2013
Dat.letzt.HU 06/2024
Prüfort-Nr. 0212981049

Sebastian Anhalt GbR mit Marco Campbell
Alexanderstr. 10
99817 Eisenach

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P085583001998
vom 02.06.2026, 15:09
HU-Prüfziff. 5Bok%Qti 2021 D Dresden ÜO
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D [redacted]
nächste HU fällig Juni 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7)Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2028.

(9)DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Carsten Salzmann
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Hinweise:

-Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

-Rahmen, Hilfsrahmen, tragende Teile angerostet

*****

[redacted] Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt. [redacted]

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. TH-1-05-0125-63 am 01.06.2026 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

| Messwerte | Betriebsbremse li. daN | Betriebsbremse re. daN | Feststellbremse li. daN | Feststellbremse re. daN |
|---|---|---|---|---|
| 1.Achse | 416 | 453 | | |
| 2.Achse | 299 | 320 | 223 | 294 |
| Abbremsung | z = 53.0% | | z = 18.4% | |

Systemdaten Stand: 4.28.14-6
Quittung Nr. 8558300000001789
Leistungsdatum 02.06.2026
Pers. Nr. 051347

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

1. Hauptuntersuchur
2. Vorgaben nach Nr
3. Vergütung gem. A
Gesamtbetrag ohr
MwSt 19%
Gesamtbetrag ink

[redacted]

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganis

DEKRA 3762/AP7-09.24 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff