

FIN:

Information actuelle véhicule:

aucun

Actions en attente:

aucun

Décisions ESKULAB:

aucun

Historique des incidents:

Typ	Date de Réparation	X	#	Code incident	Description d'incident	No. de Recours	Cod e-km	Secteur	Km	M	E C	No. de note de crédit	Date de note de crédit
	21.05.2024				Service Grand	135450	F	01500	110561	km			
	07.09.2023				Service Petit - KM	126238	F	01500	88631	km			
	03.04.2023		12	000828018	Postéquipement technique à partir de D2010 Travaux consécutifs	0000062E1	RO W	98066	66097	km	1	000001260	16.06.2023
	31.01.2023				Service Grand - Entretien regulier	120264	F	01500	56359	km			
	16.09.2022		11	054952038		0027568	F	01500	29312	km	1	000001083	23.09.2022
	16.09.2022				Service Petit - Entretien regulier	116280	F	01500	29312	km			
	31.03.2022		10	020900087		0026166	F	01500	24189	km	1	000001059	08.04.2022
	11.02.2022	AA	9	001050077	Couvercle de distribution Fissuré	0025945	F	01500	24189	km	2	000001057	25.03.2022
	11.02.2022	AA	8	001050P18	Couvercle de distribution Véhicule de remplacement	0025945	F	01500	24189	km	1	000001057	25.03.2022
	11.02.2022	AA	7	001050P78	Couvercle de distribution Acquisition de pièces détachées	0025945	F	01500	24189	km	1	000001057	25.03.2022
	24.01.2022				Service Grand - Entretien regulier	109272	F	01500	23416	km			
	13.07.2021		6	083911068		0023631	F	01500	16031	km	0	000000000	23.07.2021
	13.07.2021		5	054994098		0023632	F	01500	16031	km	0	000000000	23.07.2021
	22.02.2021	AB	4	003011047	Bague d'étanchéité arrière vilebrequin Non étanche	0022576	F	01500	10740	km	0	000000000	12.03.2021
	22.02.2021	AB	3	003011M18	Bague d'étanchéité arrière vilebrequin Volume de réparation véhicule de remplacement > 24 UT	0022576	F	01500	10740	km	0	000000000	12.03.2021
	04.02.2021				Service Petit - Entretien regulier	98515	F	01500	10335	km			



Informations véhicule (Historique incidents)

00525

Typ	Date de Réparation	X	#	Code incident	Description d'incident	No. de Recours	Cod e-km	Secteur	Km	M	E C	No. de note de crédit	Date de note de crédit
	09.11.2020		2	0820D3508	Caméra multifonction stéréo Indication fausse	0021735	F	01500	8144	km	0	000000000	04.12.2020
	09.11.2020		1	087100DH8	Unité de commande redémarre de lui-même	0021735	F	01500	8144	km	0	000000000	04.12.2020