

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJE7NE9F0216909

CHHB

EOA 1D2 5SJ 5RQ 1KT 6FM 1AZ 3FA
 1N7 1NL H7D 4UP 4R4 3NU 3QB 4X3
 4A3 8ZH JOT QI6 8GU 9AK 9VS
 7Q0 18D 8QL 8X1 4I2 B01 7MM
 3L3 9P5 Q4H 7X2 9ZE 8WB 3GN
 7AA 603 L17 7P4 FOA 3SS 2UC

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

16 / 06 / 2015

ŠKODA



Autohaus Kath GmbH
 ŠKODA Vertragshändler
 Schleswiger Chaussee 25-30
 24768 Rendsburg
 T 04331 701-0, F 04331 701-48
 www.kath-gruppe.de

ŠKODA Partner
 Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
 verlängerung? Ja ☐ Nein ☐

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
 bzw. Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Fahrzeughalter

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtliche
 zeichen
 (füllt der Verkäufer aus)
 gehört:

Titel, Name / Firma:

Adresse:

Telefon:

ŠKODA



ŠKOD

Service-Berater:

Telefon:



1ST012705SH

zulassung¹⁾

115

4
ler
e 25-30

31701-48
le

Verkäufers

eug im ordnungsgemäßen
chtiger Handhabung sowie
wurde.

ten

Ja ☐ Nein ☐

verlängerung²⁾

7: _____

7: _____

Fahrzeughalter

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kenn-
zeichen
(füllt der Verkäufer aus)
gehört:

V1-IL 84

Titel, Name / Firma:

Time Lift kon

Adresse:

Eichenpflanz Str. 398 b
24107 Kiel

Telefon:

0431/220 9764

SKODA



Autohaus Kath GmbH
SKODA Vertragshändler
Bismarck-Platz 25
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435-300272 Fax: 09435-300273
www.kath-gruppe.de

SKODA Partner

Service-Berater:

Telefon:

2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kenn-
zeichen
gehört:

SAD-EX 616

Titel, Name / Firma:

Adresse:

Beromannstr. 7
92442 Wackersdorf

Telefon:



Wir überzeugen mit Zufriedenheit
Amberger Str. 48, 92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435-300272 Fax: 09435-300273
SKODA Partner

Service-Berater:

Schönfeld Pierre

Telefon:

09435-300272



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	
Typbezeichnung	OCT.COM RS FS16Z/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2015-06-16

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2016-05-11
Laufleistung	10134 km
Auftragsnummer	44230
Durchgeführt von	Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-04-13
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	35156
Durchgeführt von	Autohaus Kath GmbH Friesenstraße 10-22 24768 Rendsburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



DEKRA407171284

Peter Wolfgang Meyer
Bergmannstr. 7
92442 Wackersdorf

(1) FIN [redacted]
(2) Kennz. D SAD EX616
(3) Prüfort Schwandorf, 06.12.2023
(4) km-St. 100793
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z. Pers.bef. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ ANV 5E
Var. 00019 ACCHHBX0
Vers. NFD6FD6D9005V2ML7
EMI-Kl. 36W0**RA
zGM 1958 kg
EZ 16.06.2015
Dat. letzt. HU 09/2021
Prüfort-Nr. 0000700432

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P062148009446
vom 06.12.2023, 15:55
HU-Prüfziffer xeotX9PT
Seite 1 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel
D [redacted]
nächste HU fällig Dezember 2025

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Dezember 2025.

*4.1.2a (EM)
Abblendlicht links Einstellung zu niedrig
*4.5.2 (GM)
Nebellicht links Einstellung zu niedrig
*D5.2.3c (EM)
M+S Reifen Geschwindigkeitsschild fehlt
-D8.4.1b (GM)
Umweltbelastung: Motor Ölwanne ölfleucht

(9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Johann Gißibl
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 15:41 Uhr festgestellt und waren um 15:53 Uhr behoben.



Anmeldung zum kostenlosen wiederkehrenden HU-Erinnerungs-Service:
dekra.de/erinnern
Ihre ID: KBRU-NLT9
Wir erinnern Sie gerne an Ihre nächsten Hauptuntersuchungen.

Messwerte

Bremsanlage		BBA						FBA	
li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.	li.	re.
Achse	daN	daN	daN	%	%	daN	daN		
1	284	261	31,0	262	79,2	57,4			
2	197	188	84,0	156	20,8	12,6	187	170	

Abbremsung z = 18.2%

Systemdaten Stand: 4.24.4-3

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit	141,81 EUR
Handwerkstraße 15	Abgasmessung	
70565 Stuttgart	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIa StVZO	1,19 EUR
USt-IdNr. DE811297970	3. Zuschlag gem. Anm. 8 zu Nr. 413 GebOSt	17,90 EUR
	Gesamtbetrag	160,90 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Peter Wolfgang Meyer
Bergmannstr. 7
92442 Wackersdorf

(1) FIN [REDACTED]
(2) Kennz. D **SAD EX616**
(3) Prüfort Schwandorf, 06.12.2023
(4) km-St. 100793
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ ANV 5E
Var. 00019 ACCHHBX0
Vers. NFD6FD6D9005V2ML7
EMI-Kl. 36W0**
zGM 1958 kg
EZ 16.06.2015
Dat.letzt.HU 09/2021
Prüfort-Nr. 0000700432

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P062148009446
vom 06.12.2023, 15:55
HU-Prüfziffer xeotX9PT
Seite 2 von 2

Ergebnis:
geringe Mängel
D [REDACTED]
nächste HU fällig Dezember 2025

Motormanagement/Abgasreinigungssystem GKat-OBD

Messprogramm: G-Kat und OBD Kraftstoff: Benzin Messzeit: 06.12.2023 15:37

Funktionsprüfung Abgas

		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	Ergebnis
<u>Konditionierung</u>					
Katalysator	[sek. 1/ min]	0 / 2500			
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60		98	i.O.
<u>Abgasmessung</u>		entsprechend AU-Richtlinie			
Leerlauf	[1/ min]	min: 600	max: 800	790	i.O.
Erhöhter Leerlauf	[1/ min]	min: 2300	max: 3500	2650	i.O.
Lambda-Wert	[-]	min: 0.97	max: 1.03	1.0	i.O.
CO	[Vol.-%]		max: 0.1	0.01	i.O.

Funktionsprüfung OBD

<u>Prüfbereitschaft</u>	unterstützt	11111100001	
	gesetzt	00000000000	Alle Systemtests durchgeführt
<u>Fehlerspeicher</u>	Anzahl abgasrelevanter Fehler	0	i.O.
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose:</u>	Sichtprüfung		i.O. #
	Status		i.O.
	Ansteuerung		i.O. #

Ergebnis: Funktionsprüfung OBD: i.O.
Funktionsprüfung Abgas: i.O.

GESAMTERGEBNIS: BESTANDEN

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.12 LF6 11/2023	GL:6
AU-Messgerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DiGas 480	Vers.: V2.7 10/2009	SN:2189
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DiOBd 880	Vers.: V3.5 01/2017	SN:DTZ7PJ
AU-Daten:			I/2023	



DEKRA Automobil GmbH · Wackersdorfer Str. 102
92421 Schwandorf

Peter Wolfgang Meyer
Bergmannstr. 7
92442 Wackersdorf

DEKRA Automobil GmbH
Station Schwandorf
Wackersdorfer Str. 102
92421 Schwandorf
Telefon 09431 / 529888
Fax 09431 / 529898

Ansprechpartner:
Johann Gißibl
Pers. Nr. 014684
Tel. direkt 0941 78778-0
Tel. mobil 0152 22809552

Quittung

Quittungsnummer: 6214800000008923
Leistungsdatum: 06.12.2023
Amtliches Kennzeichen: XXXXXXXXXX
Fz-Ident-Nr.: XXXXXXXXXX
UB/GA-Nr.: P062148009446
Leistungsart: Schwandorf

Pos	Bezeichnung	Betrag	
1	Hauptuntersuchung inkl. AU mit Abgasmessung	141,81	EUR
2	Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
3	Zuschlag gem. Anm. 8 zu Nr. 413 GebOSt	17,90	EUR
Gesamtbetrag ohne MwSt		135,21	EUR
MwSt 19%		25,69	EUR
Gesamtbetrag inkl. MwSt		160,90	EUR



DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Köhl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Carglass GmbH Service Center - Regensburger Straße 6
92421 SCHWANDORF

Peter Meyer
Bergmannstr. 7
92442 Wackersdorf

Ihr Ansprechpartner:
Anthony Philipp

Tel.:
Fax:

Rechnungskopie

NR. 118882442

Bitte stets bei Zahlung angeben!

Kopie
für Ihre Unterlagen

Seite 1 von 1

zu Auftrag : 1005751157
Datum : 22.05.2019
Kunden-Nr. : 30638339
Steuernummer : 219/5805/0768
Selbstbehalt : 150.00 €

Kundenreferenz :
Versicherung : AXA Versicherung
Versicherungsschein-Nr. : 85330408590
Amtliches Kennzeichen :
Vorsteuerabzugsberechtigt : nein

Lieferdatum : 22.05.2019
Service-Center : 724 SCHWANDORF
Kunden StNr. :
Kilometerstand : 40164
FIN : tmbje7ne9f0216909

Pos	Artikel-Nr.	Eurocode	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1268200		Glas, Reparatur "Glass Medic", PKW, Windschutzscheibe	1	87,76	87,76

Zahlbar sofort	Nettowert	19 % MwSt	Gesamtbetrag
EUR	87,76	16,67	104,43

Vom Kunden zu bezahlen:	Selbstbeteiligung	0,00 €	Wird von der Versicherung übernommen:	104,43 €
	Zuschlag	0,00 €		
	MwSt.	0,00 €		
Summe Kunde:		0,00 €	Summe Versicherung:	104,43 €

Die Rechnung enthält einen Aktionsrabatt von 9,24 EUR.

Carglass finden Sie jetzt auch auf Facebook. Sie finden uns unter "Carglass Deutschland". Wir freuen uns, wenn Sie uns dort besuchen und bewerten.

Betrag erhalten:

Unterschrift Carglass-Mitarbeiter

Rechnung wird elektronisch versandt.

Carglass GmbH Service Center - Regensburger Straße 6
92421 SCHWANDORF

Peter Meyer
Bergmannstr. 7
92442 Wackersdorf

Ihr Ansprechpartner:
Anthony Philipp

Tel.:
Fax:

Rechnungskopie

NR. 118882472

Bitte stets bei Zahlung angeben!

Kopie

Seite 1 von 1

für Ihre Unterlagen

zu Auftrag : 1005751205 Kundenreferenz :
Datum : 22.05.2019 Versicherung :
Kunden-Nr. : 30638339 Versicherungsschein-Nr. :
Steuernummer : 219/5805/0768 Amtliches Kennzeichen :
Selbstbehalt : 0.00 € Vorsteuerabzugsberechtigt : Nein

Lieferdatum : 22.05.2019
Service-Center : 724 SCHWANDORF
Kunden StNr. :
Kilometerstand :
FIN :

Pos	Artikel-Nr.	Eurocode	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	3685300	PWWBA620S	Bosch, Aerotwin Wischblatt, KSN A 620 S, Satz	1	38,22	38,22
Zahlbar sofort				Nettowert	19 % MwSt	Gesamtbetrag
EUR				38,22	7,26	45,48

Carglass finden Sie jetzt auch auf Facebook. Sie finden uns unter "Carglass Deutschland". Wir freuen uns, wenn Sie uns dort besuchen und bewerten.

Betrag erhalten:

GEBUCHT

am 22. MAI 2019

Unterschrift Carglass-Mitarbeiter

Wartungsliste

SKODA



Auftrags-Nr. 716408	Verkaufstyp 5E56SC	Kennzeichen	Zulassung 2015-06-16
Fahrgestellnummer	MKB CHHB	Kilometerstand 13986	Serviceberater
Verkaufstyp OCT.COM RS FS162/2.0A6	GKB QSJ	Modelljahr 2015	Datum 2017-5-16

Inspektion

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐
Ablaufdatum Verbandkasten <u>2021</u> : Prüfen und Datum eintragen	☒	☐
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>02/2018</u> : Prüfen und Datum eintragen	☒	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	☒	☐
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>6</u>	☒	☐
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>6</u>	☒	☐
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>6</u>	☒	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung *n.i.O.* = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten *behaben* = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB:

1/2.113.829



ŠKODA



SAD51961201 Stand: 08/2016

Komplettnachweis

LEHNER

Wir unterstützen mit Zufriedenheit
Amberger Str. 48 92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435-300272 Fax: 09435-300273
Händlernummer: 5209270

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	
Typbezeichnung	OCT.COM RS FS162/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2015-06-16

Inspektion

Datum	2017-05-16
Laufleistung	13986 km
Auftragsnummer	716408
Mob.-Marke 1/2.113.829	
Durchgeführt von	Autohaus Lehner GmbH Amberger Straße 48 92521 Schwarzenfeld Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2016-05-11
Laufleistung	10134 km
Auftragsnummer	44230
Durchgeführt von	Schmidt & Hoffmann Baltic GmbH Projensdorfer Str. 174 24106 Kiel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-04-13
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	35156
Durchgeführt von	Autohaus Kath GmbH Friesenstraße 10-22 24768 Rendsburg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Straubinger Str. 58, 93055 Regensburg
Tel.: 0941/78778-0 Fax: 0941/78778-30



250250424

Autohaus
Lehner GmbH
Amberger Str. 48
92521 Schwarzenfeld

Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 8004 SKODA (CZ)
Typ ANV 5E
Var. 00019 ACCHHBX0
Vers. NFD6FD6D9005V2ML7
zGM 1958 kg
EZ 16.06.2015
FIN

km-Stand 11060
Dat.letz.HU nicht vorhanden
Prüfort 0000356214
Kunden-Nr. 0000356214

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Berichts-Nr. P047321004102 BB
vom 14.03.2017, 10:02
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

KI TL84

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Das Fahrzeug war abgemeldet.
Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2019.

Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Christian Leichtenberger
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. BY-6-08-1053-63 am 14.03.2017 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte	Betriebsbremse		Feststellbremse	
	li.	re.	li.	re.
	daN	daN	daN	daN
1.Achse	320	320		
2.Achse	270	260	200	200
Abbremsung	z = 59.7%		z = 20.4%	

Systemdaten Stand: 4.10.0

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	66,81 EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIa StVZO	1,19 EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag	68,00 EUR
Ust-ID-Nr.:		
DE 8112974970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Autohaus Lehner GmbH
KFZ-Meisterbetrieb
Amberger Straße 48
92521 Schwarzenfeld
Tel.: 09435-300272
Fax.: 09435-300273

E-Mail: skoda-werkstatt@autohaus-lehner.de
Internet: www.autohaus-lehner.de



Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	Nicht Zulassen	Erstzulassung	16.06.2015
Wegstreckenzähler	11044	Emissionsschlüssel-Nr.	36W0
Fahrzeug-Hersteller	SKODA (CZ)	Herstellerschlüssel-Nr.	8004
Fahrzeug-Typ	5E	Typschlüssel-Nr.	ANV
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJE7NE9F0216909		

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD	Prüfberichtsnummer	
Kraftstoffart	Benzin		
OBD-Funktionsprüfung			Ergebnis
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus		#An	i. O.
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an		Aus	i. O.
Ansteuerung MIL		#Aus	i. O.
Prüfbereitschaft			
Unterstützt	0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1		
Gesetzt	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Fehlerspeicher			Alle Systemtests durchgeführt
Abgasrelevante Fehler	0		

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 #
der AU-Richtlinie

#Nein

Erläuterungen #

Kontroll-Nr. AUK-BY-6-08-1053-63
Datum/Uhrzeit 13.03.2017 15:38
Prüfer Penz Matthias

Unterschrift verantwortliche Person



Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V2.3 - 12.2016
AU-Geräteleitfaden 5
Fahrzeugsolldaten V 3.51 18.11.2016

Abgas BEA V2.02 3AA30592
Serien Nr. 430391828
OBD SDBOX V3.10
Serien Nr. 0540548625