


Bilens stelnummer	<b>8UB 0FC</b> 3950355=8
Type, motorydelse, gearkasse, produktionsmåned/-år	<b>Q3 TDI</b> 2.0    R4 <b>103 KW</b> M6S                      09 / 13
Motor- og gearkassebogstaver	<b>CFFB</b> --- <b>NFZ-</b> <b>LY9B/LY9B</b> <b>NOL / FZ</b>
Laknummer, nummer på indvendigt udstyr Ekstraudstyrsnummer	<b>E0A 7A7 4UE 6XD 5SL 5RU</b> <b>1KU J2D 1LJ</b> 1AT <b>3FA UA0 G05 5MA 7X0</b> <b>F0A</b> 8GU                                      0YC L30 <b>TL4 3NZ 8BP U1A</b> <b>2ZQ</b> 8Q3 9Q7 8Z5 D91 <b>7Q4 C0Y 7K0 4X3</b> <b>3L3</b> 4KC                                      4K4 5D1 <b>1SA UG1 7MJ</b> QG1 4GH
	<b>6.2    4.7    5.2    137</b>
Brændstofforbrug <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Bykørsel, landevejskørsel, blandet kørsel (l/100 km); CO<sub>2</sub>-emission: blandet kørsel (g/km). De angivne værdier er udregnet i henhold til de foreskrevne måleprocedurer. Angivelserne er **ikke** baseret på en enkelt bil. De tjener udelukkende til sammenligning mellem de forskellige bilmodeller. Især alt efter ekstra-udstyr, nyttelast, kørestil, vej- og trafikforhold, ydre påvirkninger og bilens tilstand kan der under kørslen forekomme afvigelse i værdierne.

Værdierne fås ikke til alle lande. Hvis de ikke fås, er felterne udfyldt med pladsholder som fx 99.9.

Leveringsdato: *7/1-2014*

204                      197




**Audi**

Internt værksted  
Banemarksvej 20  
2605 Brøndby

Audi partnerens stempel

Trykt i Tyskland.

Redaktionens afslutning: 11.03.2013



**Miljøanvisning**

Dette papir er fremstillet af klorfrit bleget materiale.

Generelt .....	2
Informationer om Audi service .....	2
Audi servicekoncept .....	3
Servicearbejde .....	6
Ekstraarbejde .....	7
Yderligere servicetilbud .....	13
Garantibestemmelser .....	15
Udvidet lak- og karrosserigaranti .....	15

© 2013 AUDI AG

Eftertryk, kopiering eller oversættelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra AUDI AG.

Alle rettigheder ifølge loven om ophavsret forbeholdes AUDI AG. Ret til ændringer forbeholdes.



1415638S238

Reifen Thomsen Tarp GmbH - Flensburger Str. 134  
24837 Schleswig

**Peter Schulz**  
**Fliederhof 6**  
**24837 Schleswig**

**Reifen Thomsen Tarp GmbH**  
**Flensburger Str. 134**  
**24837 Schleswig**

Tel-Nr. 04621 96820  
Fax-Nr. 04621 968225  
E-Mail: premio-schleswig@reifen-thomsen.de  
Ust-Ident-Nr. DE814929664  
Verkäufer-/in Angelika Möller

Debitorenr. 17020092 / KTL000015748  
Tel-Nr. 04621/53406  
Handy-Nr.  
Fax-Nr.  
E-Mail: psfliederhof@web.de  
Ust-Ident-Nr.  
Leistungsdatum 28.10.25

**Barrechnung Nr.: GR170061943 vom 28.10.25**

Betrifft: Warenausgang Nr.: GVL170064617 Auftrag Nr.: VA0248396

**Pol. Kennz.** zu 2.2 / 2.3 0588ASN000183 **Nächste HU** 01.01.25 **km-Stand** 115451  
**Fahrgestellnr.** **Fahrzeugtyp** AUDI Q3 Q3 2.0 TDI **Erstzulassung** 14.01.14

POS	ArtikelNr.	Artikelbezeichnung	Mng.	VK-Preis inkl. MwSt.	Preis inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.	MwSt.
1	DLP0013	Einlagerungspaket Komplettad L ELEKTR. AUSWUCHTEN INKL. ZINKGEW PKW ALU RADWAESCHE RADWECHSEL PKW ALU Lagergebühr MONTAGE-HILSMITTEL Abrechnung von Depot Nr. DEP003169 Depotlager: SCHLESWI_L Lagerplatznr.: 3231	1	81,00	81,00	81,00	19%
2	DST000109	-----	1				19%

Gesamt ohne MwSt. 68,07 EUR  
MwSt. 19% 19% 12,93 EUR  
**Gesamtbetrag 81,00 EUR**

Betrag dankend erhalten

Bar 81,00 EUR

**Achtung, die Radbefestigungen müssen nach 50 Km auf festen Sitz überprüft werden.**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden

**Transaktionsinformationen**

TrNr: 29119 Beg.: 2025-10-28 09:24:25 Ende: 2025-10-28 09:24:28 SigZ: 59800 KSNr: Keine  
TSE : f8d731bf05890067b2c6e218a6a1dded855ec4f3f16e038116ec9c7c5bfd6675  
Sign: AA+C7pRI3wQlmsXx0wnLbffocDTKBreYvaPFsM6LDw8vB7kTI82xXaLDgnhBiz9CrGjwXxOX+myekQkSUzgtw==

AGB\_Aushang

Reifen Thomsen Tarp GmbH  
Industriestr 14  
24963 Tarp  
verkauf@reifen-thomsen.de  
www.reifen-thomsen.de

Sitz der Gesellschaft:  
Tarp  
Amtsgericht: Flensburg  
Handelsregister Nr. HR B 6633 FL  
Geschäftsführer:  
Dirk Thomsen, Kai Detlefsen

Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN: DE66 2175 0000 0017 1498 94  
BIC: NOLADE21NOS

VR Bank Flensburg-Schleswig  
IBAN: DE96217635420004343433  
BIC: GENODEF1BDS

**Reifen Thomsen Tarp GmbH  
Flensburger Str. 134  
24837 Schleswig**

Reifen Thomsen Tarp GmbH - Flensburger Str. 134  
24837 Schleswig

**Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig**

Tel-Nr. 04621 96820  
Fax-Nr. 04621 968225  
E-Mail: premio-schleswig@reifen-thomsen.de  
Ust-Ident-Nr. DE814929664

Kontaktnr. KTL000015748  
Tel-Nr. 04621/53406  
Mobiltelefonnr.  
Fax-Nr.  
E-Mail: psfliederhof@web.de

**Reifendepotschein: Einlagerung**

**Datum: 27.10.25** **Geplantes Auslagerungsdatum**

**Lagerplatz: SCHLESWI\_L - 3231**

**Depot: DEP003169 / GDPA121733**

**Pol. Kennz.** zu 2.2 / 2.3 0588ASN000183 **Nächste HU** 01/25 **km-Stand** 112089  
**Fahrgestellnr.** **Fahrzeugtyp** AUDI Q3 Q3 2.0 TDI **Erstzulassung** 14.01.14

Position	Reifenart/DOT	Reifen/Felge	Menge	Profil, mm	Luftdr.	Batt. OK	Schrau	Radk.	Mäng.
Vorne links	auf Alu 4720	235/50R18 97V TL PROXES T1 SPORT SUV TOYO Rial (Radschrauben/Kofferraum)	1	5,0	0	Nein	Nein	Nein	Nein
Vorne rechts	auf Alu 4720	235/50R18 97V TL PROXES T1 SPORT SUV TOYO Rial (Radschrauben/Kofferraum)	1	5,0	0	Nein	Nein	Nein	Nein
Hinten links	auf Alu 4720	235/50R18 97V TL PROXES T1 SPORT SUV TOYO Rial (Radschrauben/Kofferraum)	1	6,0	0	Nein	Nein	Nein	Nein
Hinten rechts	auf Alu 4720	235/50R18 97V TL PROXES T1 SPORT SUV TOYO Rial (Radschrauben/Kofferraum)	1	6,0	0	Nein	Nein	Nein	Nein

- Wir übernehmen vom Kunden obige Räder in Verwahrung. Wir verwahren die oben bezeichneten Artikel fachgerecht für eine Saison.
- Der Verwahrungsvertrag wird abgeschlossen auf die Dauer von sechs Monaten ab dem Datum der Einlagerung der zu verwahrenden Artikel.
- Unser Kunde hat das Recht, die bei uns verwahrten Artikel jederzeit wieder herauszuholen, ein Anspruch auf Erstattung der Verwahrungsgebühr besteht nicht.  
Mit der Abholung der Artikel endet der Verwahrungsvertrag.
- Werden die verwahrten Artikel nach Ablauf von sechs Monaten nicht abgeholt, wird bereits jetzt vereinbart, dass die vorstehend genannten Verwahrungsgebühren für eine weitere Verwahrungszeit von sechs Monaten fällig werden.  
Wir sind in diesem Fall auch berechtigt, vom Kunden die Rücknahme der verwahrten Artikel zu verlangen.
- Werden die verwahrten Artikel nach Ablauf von drei Jahren nach Einlieferung nicht abgeholt oder zurückverlangt, erklärt sich der Kunde bereits jetzt mit einer freihändigen Verwertung durch uns einverstanden.
- Wir leisten Gewähr dafür, dass die Verwahrung mit der verkehrsüblichen Sorgfalt durchgeführt wird. Eine darüber hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen.

Unterschrift des Kunden: \_\_\_\_\_

AGB\_Aushang

Reifen Thomsen Tarp GmbH  
Industriestr 14  
24963 Tarp  
E-Mail: verkauf@reifen-thomsen.de  
Internet: www.reifen-thomsen.de

Sitz der Gesellschaft:  
Tarp  
Amtsgericht: Flensburg  
Handelsregister Nr. HR B 6633 FL  
Geschäftsführer:  
Dirk Thomsen, Kai Detlefsen

Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN: DE66 2175 0000 0017 1498 94  
BIC: NOLADE21NOS  
  
VR Bank Flensburg-Schleswig  
IBAN: DE96217635420004343433  
BIC: GENODEF1BDS

Die Autowerkstatt am Funkturm GmbH - Lattenkamp 7 - 24837 Schleswig

**Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig**

Seite 1 von 1

## Rechnung 100345

zu Auftrag Nr. 300369

Rechnungsdatum	20.06.2025
Leistungsdatum	20.06.2025
Kundennummer	10238

Kfz-Kennzeichen	
Kfz-Typ	AUDI Q3
Fahrgestellnr.	
km-Stand	113.286 km



Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	AW	Mechanik Pkw Kraftstoffpumpe erneuern	9,00	25 AW	V	225,00
2	1333	Kraftstoffpumpe OE 5N0 919 088 M	392,73	1 Stck	V	392,73
3	1333	Dichtring OE 1K0 919 133 D	25,14	1 Stck	V	25,14
4	0112	Beschaffungskosten von Vertragshändlern	9,20	1 Stck	V	9,20
5	AW	Lampenwechsel / Arbeitslohn	4,90	1 AW	V	4,90
6	1333	Lampe 35W D3S MA	92,00	2 Stck	V	184,00
7	Reinigungsmater	Reinigungsmaterial	1,45	1 Stck	V	1,45
8	probe	im Rahmen der Probefahrt werden alle durchgeführten Arbeiten auf Richtigkeit geprüft	0,00	1 Stck	V	0,00
9	0003	Entsorgung der Altteile+ölverunreinigte Abfälle+Emulsionen	5,90	1 Stck	V	5,90

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

**BEZAHLT**

**20. JUNI 2025**



Auslagen: 5,90 €; Lohn: 239,10 €; Material: 603,32 €

Es bediente Sie: Andy Clasen

Zahlbar sofort, ohne Abzug.

<b>Gesamtbetrag netto</b>			<b>848,32 €</b>
USt-Betrag (o)	0% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (E)	7% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (V)	19% auf	848,32 €	161,18 €
AT-Steuer (A)	19% auf	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag brutto</b>			<b>1.009,50 €</b>

BIC NOLADE21NOS IBAN: DE0421750000000029734

USt-ID: DE186742115 / Steuer-Nr.: 15 293 159 53

Die Autowerkstatt am Funkturm  
Lattenkamp 7  
24837 Schleswig

Telefon: 04621-333 88  
Mobil: 0174-372 66 73  
info@autowerkstatt-funkturm.de  
www.autowerkstatt-funkturm.de

Nord-Ostsee-Sparkasse  
DE0421750000000029734  
NOLADE21NOS

St.-Nr.: 15 293 159 53  
USt-IdNr.: DE186742115  
Flensburg HR B 762 SL

Geschäftsführ. M. Westhöfer

Die Autowerkstatt am Funkturm GmbH - Lattenkamp 7 - 24837 Schleswig

**Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig**

## Rechnung 100267

Seite 1 von 1

zu Auftrag Nr. 300289

Rechnungsdatum	03.06.2025
Leistungsdatum	03.06.2025
Kundennummer	10238

Kfz-Kennzeichen	
Kfz-Typ	AUDI Q3
Fahrgestellnr.	
km-Stand	112.633 km



Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	AW	Fehlerspeicher auslesen // MKL ist zeitweise an / wenn der Motor ausgemacht wird, dann ist die MKL wieder aus	35,29	1	AW V	35,29

**Wir wünschen allzeit gute Fahrt!**



Auslagen: 0,00 €; Lohn: 35,29 €

Es bediente Sie: Marcus Westhöfer

Zahlbar sofort, ohne Abzug.

<b>Gesamtbetrag netto</b>			<b>35,29 €</b>
USt-Betrag (o)	0% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (E)	7% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (V)	19% auf	35,29 €	6,71 €
AT-Steuer (A)	19% auf	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag brutto</b>			<b>42,00 €</b>

BIC NOLADE21NOS IBAN: DE0421750000000029734

USt-ID: DE186742115 / Steuer-Nr.: 15 293 159 53

Die Autowerkstatt am Funkturm  
Lattenkamp 7  
24837 Schleswig

Telefon: 04621-333 88  
Mobil: 0174-372 66 73  
info@autowerkstatt-funkturm.de  
www.autowerkstatt-funkturm.de


Nord-Ostsee-Sparkasse  
DE0421750000000029734  
NOLADE21NOS

St.-Nr.: 15 293 159 53  
USt-IdNr.: DE186742115  
Flensburg HR B 762 SL

Geschäftsführ. M. Westhöfer

Die Autowerkstatt am Funkturm GmbH - Lattenkamp 7 - 24837 Schleswig

**Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig**

<b>Rechnung 100190</b>		Seite 1 von 1
zu Auftrag Nr. 300217		
Rechnungsdatum	16.05.2025	
Leistungsdatum	16.05.2025	
Kundennummer	10238	
Kfz-Kennzeichen		
Kfz-Typ	AUDI Q3	
Fahrgestellnr.		
km-Stand	112.633 km	
		

Pos.	Nummer	Bezeichnung	Einzelpreis €	Menge	USt	Gesamt €
1	AW	Fehlerspeicher auslesen vom 13.05.2025 Peter Schulz Audi Q3 K-Filter erneuern Intervalle alle 90 Tkm // nach Wunsch des Kunden erneuert	35,29	1 AW	V	35,29
2	AW	Kraftstofffilter erneuern + System entlüften	9,00	3 AW	V	27,00
3	KX 342	Kraftstofffilter	61,26	1 Stck	V	61,26
4	0001	Beschaffungskosten durch Lieferanten	5,45	1 Stck	V	5,45
5	0003	Entsorgung der Altteile+ölverunreinigte Abfälle+Emulsionen	5,50	1 Stck	V	5,50

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

**BEZAHLT**

**16. MAI 2025**



Auslagen: 5,50 €; Lohn: 67,74 €; Material: 61,26 €

Es bediente Sie: Marcus Westhöfer

Zahlbar sofort, ohne Abzug.

<b>Gesamtbetrag netto</b>			<b>134,50 €</b>
USt-Betrag (o)	0% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (E)	7% auf	0,00 €	0,00 €
USt-Betrag (V)	19% auf	134,50 €	25,56 €
AT-Steuer (A)	19% auf	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtbetrag brutto</b>			<b>160,06 €</b>

BIC NOLADE21NOS IBAN: DE0421750000000029734  
USt-ID: DE186742115 / Steuer-Nr.: 15 293 159 53

Die Autowerkstatt am Funkturm  
Lattenkamp 7  
24837 Schleswig

Telefon: 04621-333 88  
Mobil: 0174-372 66 73  
info@autowerkstatt-funkturm.de  
www.autowerkstatt-funkturm.de

Nord-Ostsee-Sparkasse  
DE0421750000000029734  
NOLADE21NOS

St.-Nr.: 15 293 159 53  
USt-IdNr.: DE186742115  
Flensburg HR B 762 SL

Geschäftsführ. M. Westhöfer

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
 Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 42625  
**Seite:** 1  
**Datum:** 25.10.2024  
**Leistungsdatum:** 25.10.2024 bis 25.10.2024

**Kennzeichen:**  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:**  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.** 0588 ASN  
**km-Stand:** 107107  
**Nächste-HU:** 01/2025


# Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	AW-Arbeitslohn Mechanik allgemein (1AW=6Min) Fahrwerksfeder hinten erneuern	15,00	8,90	133,50	19
2	Fahrwerksfeder	2,00	95,87	191,74	19
3	Reinigungsmaterial / Hilfsmaterial	1,00	4,00	4,00	19
4	Beschaffungskosten / Transportkosten	1,00	5,35	5,35	19
5	Entsorgung der Alteile	1,00	2,25	2,25	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !

**BEZAHLT**

25. OKT. 2024



Nettobetrag Teile	203,34	Total EUR ohne MwSt.	336,84
Nettobetrag Leistungen	133,50	19% MwSt.	64,00
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>400,84</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
 Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 42456  
**Seite:** 1 von 2  
**Datum:** 27.09.2024  
**Leistungsdatum:** 27.09.2024 bis 27.09.2024

**Kennzeichen:**  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:**  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.** 0588 ASN  
**km-Stand:** 106717  
**Nächste-HU:** 01/2025

## Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	Diagnosestellung durchführen // Fehlerbeschreibung des Kunden bei der Annahme = alle 4 Leuchten sind wieder an (ausgelesen am 20.09.2024)	1,00	0,00	0,00	19
2	Fehlerspeicher auslesen MA	1,00	33,53	33,53	19
3	AW-Arbeitslohn Mechanik allgemein (1AW=6Min) Raddrehzahlsensor vorne links erneuern	5,00	8,90	44,50	19
4	Sensor, Raddrehzahl	1,00	60,70	60,70	19
5	Ölwechselservice Arbeitslohn	1,00	42,02	42,02	19
6	Ölfilter	1,00	17,50	17,50	19
7	Motoröl Castrol Edge 5W-30 LL	4,60	17,65	81,19	19
8	Ölablassschraube M14x1,5x22 VAG	1,00	2,61	2,61	19
9	AW-Arbeitslohn Mechanik allgemein (1AW=6Min) Starterbatterie erneuern	3,00	8,90	26,70	19
10	Starterbatterie EXIDE Premium AGM	1,00	218,40	218,40	19
11	Anlernung elektronisches Batteriemanagement	3,00	9,20	27,60	19
12	Reinigungsmaterial / Hilfsmaterial	1,00	4,00	4,00	19
13	Beschaffungskosten / Transportkosten	1,00	5,35	5,35	19
14	Entsorgung der Alteile + ölverunreinigte Abfälle+Emulsionen	1,00	4,95	4,95	19

# AUTOTEAM plus

# DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH

Belegnummer: 42456  
Seite: 2 von 2  
Datum: 27.09.2024

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
15	im Rahmen der Probefahrt werden alle durchgeführten Arbeiten auf Richtigkeit geprüft	1,00	0,00	0,00	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !

**BEZAHLT**

**27. SEP. 2024**



Nettobetrag Teile	394,70	Total EUR ohne MwSt.	569,05
Nettobetrag Leistungen	174,35	19% MwSt.	108,12
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>677,17</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

# DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 42080  
**Seite:** 1 von 2  
**Datum:** 03.07.2024  
**Leistungsdatum:** 02.07.2024 bis 03.07.2024

**Kennzeichen:** SL-RS 2501  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:** WAUZZZ8U2ER030402  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.** 0588 ASN  
**km-Stand:** 104749  
**Nächste-HU:** 01/2025

## Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	AW-Arbeitslohn Mechanik allgemein (1AW=6Min) Kupplung erneuern	70,00	8,40	588,00	19
2	Kupplungssatz inkl. Zweimassenschwungrad	1,00	789,31	789,31	19
3	Kupplung entlüften	1,00	48,00	48,00	19
4	Bremsflüssigkeit	1,00	16,00	16,00	19
5	MEWA BIO-CIRCLE Teilereinigung	1,00	8,00	8,00	19
6	Reinigungsmaterial / Hilfsmaterial	1,00	2,90	2,90	19
7	Beschaffungskosten / Transportkosten	1,00	5,25	5,25	19
8	Entsorgung der Alteile + ölverunreinigte Abfälle+Emulsionen	1,00	4,90	4,90	19
9	im Rahmen der Probefahrt wurden alle durchgeführten Arbeiten auf Richtigkeit geprüft	1,00	0,00	0,00	19
10	Radbefestigung wurden mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nach der Probefahrt nachgezogen // bitte nach ca 50 KM nochmals nachziehen // VOM KUNDEN DURCH SEINE UNTERSCHRIFT ZUR KENNTNIS GENOMMEN _____	0,00	0,00	0,00	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !

# AUTOTEAM plus

# DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH

Belegnummer: 42080  
Seite: 2 von 2  
Datum: 03.07.2024

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
------------	--------------	-------	---------	-------	-------

Nettobetrag Teile	826,36			Total EUR ohne MwSt.	1.462,36
Nettobetrag Leistungen	636,00			19% MwSt.	277,85
Nettobetrag Sonstiges	0,00			7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00			AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00			<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.740,21</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Geschäftsführer: M.Westhöfer Steuernummer: 15 293 159 53 Tel: 04621 / 333 88  
Lattenkamp 7 USt-IdNr.: 186742115  
24837 Schleswig Flensburg HR B 762 SL Mobil: 0174 / 372 66 73

info@autowerkstatt-funkturm.de Nord-Ostsee-Sparkasse  
autowerkstatt-funkturm.de IBAN: DE04217500 00 00 00 029734  
BIC: NOLADE21NOS

**BEZAHLT**

03. JULI 2024

*d. Encke*

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 41792  
**Seite:** 1  
**Datum:** 06.05.2024  
**Leistungsdatum:** 03.05.2024 bis 06.05.2024

**Kennzeichen:** SL-RS 2501  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:** WAUZZZ8U2ER030402  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.** 0588 ASN  
**km-Stand:** 10332  
**Nächste-HU:** 01/2025

## Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	AW-Arbeitslohn Mechanik allgemein (1AW=6Min) Geberzylinder erneuern	30,00	8,40	252,00	19
2	Geberzylinder, Kupplung	1,00	129,89	129,89	19
3	Clip Kupplungspedal	1,00	3,00	3,00	19
4	Kupplungsbetätigung entlüften	0,50	48,00	24,00	19
5	Bremsflüssigkeit	0,50	16,00	8,00	19
6	Schlauch	1,00	12,89	12,89	19
7	Reinigungsmaterial / Hilfsmaterial	1,00	2,90	2,90	19
8	Beschaffungskosten von Vertragshändlern	1,00	9,20	9,20	19
9	Entsorgung der Altteile	1,00	1,20	1,20	19
10	im Rahmen der Probefahrt wurden alle durchgeführten Arbeiten auf Richtigkeit geprüft	1,00	0,00	0,00	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !

Nettobetrag Teile	167,08	Total EUR ohne MwSt.	443,08
Nettobetrag Leistungen	276,00	19% MwSt.	84,19
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>527,27</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Geschäftsführer: M.Westhöfer  
Lattenkamp 7  
24837 Schleswig  
Steuernummer: 15 293 159 53  
USt-IdNr.: 186742115  
Flensburg HR B 762 SL

Tel: 04621 / 333 88  
Mobil: 0174 / 372 66 73

info@autowerkstatt-funkturm.de  
autowerkstatt-funkturm.de  
Nord-Ostsee-Sparkasse  
IBAN: DE04217500 00 00 029734  
BIC: NOLADE21NOS

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig

Kundennummer: 29836  
Belegnummer: 40985  
Seite: 1  
Datum: 17.11.2023  
Leistungsdatum: 09.11.2023 bis 17.11.2023  
Kennzeichen: SL-RS 2501  
Hersteller: AUDI  
Modell: Q3 (8UB, 8UG)  
Ident-Nummer: WAUZZZ8U2ER030402  
Erstzulassung: 14.01.2014  
KBA-Nr. 0588 ASN  
km-Stand: 97540  
Nächste-HU: 01/2025

# Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	Fehlerspeicher auslesen JP (Ausgelesen am 26.10.2023)	1,00	31,93	31,93	19
2	AW-Arbeitslohn Mechanik (1AW=6Min) Raddrehzahlsensor vorne rechts ausgebohrt und erneuert	13,00	8,00	104,00	19
3	Sensor, Raddrehzahl	1,00	61,50	61,50	19
4	AW-Arbeitslohn Mechanik (1AW=6Min) Radlagersatz vorne rechts erneuern	12,00	8,00	96,00	19
5	Radlagersatz	1,00	112,21	112,21	19
6	Beschaffungskosten / Transportkosten	1,00	5,04	5,04	19
7	Entsorgung der Altteile + ölverunreinigte Abfälle	1,00	4,75	4,75	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !

BEZAHLT

17. NOV. 2023



Nettobetrag Teile	183,50	Total EUR ohne MwSt.	415,43
Nettobetrag Leistungen	231,93	19% MwSt.	78,93
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>494,36</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Die Autowerkstatt am -funkturm Marcus Westhöfer  
Lattenkamp 7 24837 Schleswig

Peter	<b>Auftrags-Nr.</b>	:	
Schulz	<b>Kennzeichen</b>	:	
	<b>FIN</b>	:	WAUZZZ8U2ER030402
	<b>Kilometerstand</b>	:	97041
	<b>Erstzulassung</b>	:	
<b>Kunden-Nr.</b>	<b>Monteur</b>	:	
<b>Tel.(privat)</b>	<b>Telefon</b>	:	0462133388
<b>Tel.(geschäftl.)</b>	<b>Fax</b>	:	

AUD 2068, AUDI,Q3 [8U], Q3 2.0 TDI, Diesel, 2.0, 103.0kw, 09/2011 - 04/2015, CFFB, 0588  
ASN

**ESP TRW 440** **26.10.23 09:01**  
1. Fehlerspeicher 09:01

**Diesel EDC 17C46 UDS** **26.10.23 09:02**  
1. Diesel EDC 17C46 UDS 09:02  
2. Fehlerspeicher 09:02

**Systemübersicht** **26.10.23 09:05**  
1. Suchergebnis - Fehlerspeicher 09:05

Diesel EDC 17C46 UDS U041500	1 Kommunikation mit dem System <Elektronisches Stabilitätsprogramm>	Signal unplausibel
ESP TRW 440 011D 011D	2 Drehzahlsensor vorne rechts Drehzahlsensor vorne rechts	Elektrischer Fehler im Stromkreis Kein Signal
Zentralelektronik ZE 3.3 014C	1 Tankklappen-Entriegelung	Masseschluss
El.mech.-Lenkhilfe 3.0 0524	1 ABS-Steuergerät	Fehlerspeicher auslesen
El. Feststellbremse 3.0 0524	1 ABS-Steuergerät	Fehlerspeicher auslesen
Anhänger-Steuergerät 3.0 0A05	1 Anhänger-Blinker rechts	Unterbrechung/Plusschluss

Bemerkungen : \_\_\_\_\_

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
 Technische Prüfstelle  
 Region Nord-/Ostsee  
 Segeberger Landstr. 2b, 24145 Kiel  
 (9) Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
 TÜV-Station Schleswig  
 Lise-Meitner-Str. 6  
 24837 Schleswig

Untersuchungsbericht D-10492063829001  
 Prüfziffer y&42NUb



Halter: Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

(1) Fz-Ident.-Nr. : WAUZZZ8U2ER030402  
 (2) Amtl. Kennz. : D SL RS2501  
 (3) Ort, Datum : Schleswig, 06.01.2023  
 (4) km-Stand : 88890  
 (5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine  
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel  
 (8) Nächste HU : Januar 2025  
 HU-Plakette : ja  
 Fz-Hersteller : AUDI  
 Fz-Typ : 8U  
 Erstzulassung : 14.01.2014  
 zGM / zAL [kg] : 2045  
 Letzte HU : 01.2021  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 Ende der HU : 06.01.2023, 15:34 Uhr

M1  
 AC

TÜV®  
 0588  
 ASN00018

**Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor**  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(Unterschrift)

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Andre Sawitzki

Messwerte:



Achse	Bremswerte								Bereifung		
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anteil (%)		Profiltiefe (mm)		Größenbezeichnung
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min	Links	Rechts	
1	45,8	89	260	261	521	456	64,4	53			215/65R16 98H M&S
2	59,5	120	182	192	374	242	35,6	16			215/65R16 98H M&S
		Feststellbremse	187	198	-	-					

Abbremsung FBA (%): 19      Berechnungsmasse in kg: 2045

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO					
Prüfbereitschaft	00000010000	nicht alle Systemtests durchgeführt			
Fehlerspeicher	abgasrelevante Fehler	0			
Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)					# i.O.
Messwerte	Fahrzeug-Solldaten		Fahrzeug-Istdaten		Ergebnis
		Minimum	Maximum		
Motortemperatur	°C	75	75		i.O.
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	730	828	829	829
Abregel-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2300	2510	2492	2484
Trübungsgrad	m <sup>-1</sup>		0.50 P	0.00	0.00
Beschleunigungszeit	s		2.0	0.55	0.26
Messzeitanteil	s	0.5			
Messmodus	B (Ansprechzeit t = 0.9 - 1.1 s)				
Sonde	1 (Durchmesser 10 mm, Auspuff Ø 70 mm)				
Ergebnis					
Trübungsbandbreite	m <sup>-1</sup>	max. 0.2		0.00	
arithmetischer Trübungsgrad	m <sup>-1</sup>	max. 0.50		0.00	
Beschleunigungs-Bandbreite	s	max. 0.5		0.29	
Erläuterungen: Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)					
Gesamtergebnis der AU					bestanden
AU-Messgerät	BEA070 BEA070 V1.19 CFFE0424 0981267631 V 3.62 03.03.2022 (CC)				

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto: 118,07  
 MwSt 19% : 22,43

Gesamtbetrag Brutto: 140,50

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

Versionen: Mobile TÜV 2: 4.17.8.0 FSD.HU: 4.23.0 Mangelbaum: 2.0.15  
 BEA-PC DE V3.0 - 10.2017 KTS515 V3.20 QS-Nr.: 218554

TNM01 05.22 2.000.000



DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
 Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 39375  
**Seite:** 1  
**Datum:** 30.11.2022  
**Leistungsdatum:** 17.11.2022 bis 17.11.2022  
**Kennzeichen:** SL-RS 2501  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:** WAUZZZ8U2ER030402  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.** 0588 ASN  
**km-Stand:** 87937  
**Nächste-HU:** 01/2023

## Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	Arbeitslohn Mechanik Drosselklappe + Ansaugstutzen erneuern	25,00	7,70	192,50	19
2	Drosselklappe / OE 03L 128 063 T	1,00	207,00	207,00	19
3	Ansaugbrücke / OE 03L 129 711 BC	1,00	386,00	386,00	19
4	Fehlerspeicher mit Diagnosegerät auslesen	3,86	8,00	30,88	19
5	Reinigungsmaterial/Schmiermittel/ Hilfsmaterial	1,00	3,90	3,90	19
6	Beschaffungskosten / Transportkosten	1,00	5,05	5,05	19
7	Entsorgung der Alteile + ölverunreinigte Abfälle	1,00	3,95	3,95	19
8	im Rahmen der Probefahrt werden alle durchgeführten Arbeiten auf Richtigkeit geprüft	1,00	0,00	0,00	19

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !  
 WIR WÜNSCHEN GUTE FAHRT, FREUEN UNS AUF IHRE GOOGLE-BEWERTUNG UND BLEIBEN SIE GESUND !

**BEZAHLT**

30. NOV. 2022

Nettobetrag Teile	605,90	Total EUR ohne MwSt.	829,28
Nettobetrag Leistungen	223,38	19% MwSt.	157,56
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>986,84</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Geschäftsführer: M.Westhöfer  
 Lattenkamp 7  
 24837 Schleswig

USt-IdNr.: 186742115  
 Flensburg HR B 762 SL  
 Tel: 04621 / 333 88  
 Mobil: 0174 / 372 66 73

info@autowerkstatt-funkturm.de  
 autowerkstatt-funkturm.de  
 IBAN: DE04217500 00 00 029734  
 BIC: NOLADE21NOS

DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH, Lattenkamp 7, 24837 Schleswig

Herrn  
Peter Schulz  
Fliederhof 6  
24837 Schleswig

**Kundennummer:** 29836  
**Belegnummer:** 38914  
**Seite:** 1 von 2  
**Datum:** 07.09.2022  
**Leistungsdatum:** 26.08.2022 bis 26.08.2022

**Kennzeichen:** SL-RS 2501  
**Hersteller:** AUDI  
**Modell:** Q3 (8UB, 8UG)  
**Ident-Nummer:** WAUZZZ8U2ER030402  
**Erstzulassung:** 14.01.2014  
**KBA-Nr.:** 0588 ASN  
**km-Stand:** 85787  
**Nächste-HU:** 01/2023

## Rechnung

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
1	Arbeitslohn Mechanik AGR inkl. Regelklappe ern.	54,00	7,70	415,80	19
2	03L 131 512 DQ Abgaskühler inkl. Regelklappe	1,00	423,00	423,00	19
3	DICHT STZ AGR SYSTEM	1,00	55,34	55,34	19
4	Dichtung Turbolader	1,00	3,70	3,70	19
5	Rohrverbinder, Abgasanlage	1,00	14,29	14,29	19
6	Kühlerfrostschutz nach Hersteller	1,00	10,00	10,00	19
7	Fehlerspeicher mit Diagnosegerät auslesen	3,85	8,00	30,80	19
8	Arbeitslohn Mechanik Bremsscheiben +Beläge hinten erneuern	14,00	7,70	107,80	19
9	Bremsscheiben hinten 462001537 FTZ	2,00	48,92	97,84	19
10	Bremssbeläge hinten 401001325 FTZ	1,00	48,52	48,52	19
11	Plastilube und Grobreinigungsscheibe	1,00	4,90	4,90	19
12	Ölwechselservice Arbeitslohn	4,49	7,30	32,78	19
13	Motoröl FUCHS 5W30 Titan GT1 Pro C-3 LL	4,60	18,49	85,05	19
14	FILT OEL OX388D	1,00	17,50	17,50	19
15	Ölablassschraube M14x1,5x22 VAG	1,00	2,61	2,61	19
16	Bremsflüssigkeitswechsel	6,00	7,00	42,00	19
17	Bremsflüssigkeit	1,00	10,94	10,94	19
18	Überprüfung der Bremswerte auf dem Bremsenprüfstand	1,00	7,00	7,00	19
19	Beschaffungskosten von Vertragshändlern	1,00	7,56	7,56	19
20	Entsorgung der Altteile + Ölabfälle	1,00	3,90	3,90	19
21	im Rahmen der Probefahrt ca 11km wurden alle durchgeführten Arbeiten	1,00	0,00	0,00	19

# DIE AUTOWERKSTATT AM FUNKTURM GmbH

Belegnummer: 38914  
Seite: 2 von 2  
Datum: 07.09.2022

Pos.Nummer	Beschreibung	Menge	E-Preis	Summe	MwSt.
	auf Richtigkeit geprüft				

BITTE LASSEN SIE NACH JEDER DEMONTAGE DER RÄDER IHRE RADBEFESTIGUNG NACHZIEHEN !  
WIR WÜNSCHEN GUTE FAHRT, FREUEN UNS AUF IHRE GOOGLE-BEWERTUNG UND BLEIBEN SIE GESUND !

Nettobetrag Teile	785,15	Total EUR ohne MwSt.	1.421,33
Nettobetrag Leistungen	636,18	19% MwSt.	270,05
Nettobetrag Sonstiges	0,00	7% MwSt.	0,00
Nettobetrag Fahrzeuge	0,00	AT-MwSt.	0,00
Durchl. gem. §10 / 1 UstG	0,00	<b>Gesamtbetrag EUR inkl. MwSt.</b>	<b>1.691,38</b>

Bei Zahlung bitte Kd-Nr und Beleg-Nr angeben. Zahlbar sofort und ohne Abzug.

Geräteidaten 320400431 BSA4 Iperform Garage Car 2019 - 3 V4.10b  
 Seriennummer Standard Version

**Fahrzeu**daten  
 Marke  
 Modell  
 Erstzulassung  
 Kilometerstand  
 Fahrgestellnummer  
 Kennzeichen

**Prüfergebnisse**

Bremskraftdifferenz	[ ]	Messwerte	Grenzwerte	Ergebnis
Betriebsbremse	%	12	≤ 25	Bestanden
Feststellbremse	%	20	≤ 50	Bestanden
Gesamtabbremsung	[ ]	Messwerte	Grenzwerte	Ergebnis
Betriebsbremse	%	-	-	-
Feststellbremse	%	-	-	-

Bremskraft	Betriebsbremse				Feststellbremse				
	Vorderrachse		Hinterrachse		Vorderrachse		Hinterrachse		
M1 > 2010 (PKW, Taxi, Wohnmobil)	Links	Rechts	Diff. [%]	Links	Rechts	Diff. [%]	Links	Rechts	
Bremskraft	[N]	3330	10	1820	3010	12	1090	2070!	1360
Rollwiderstand	[N]	140	-	110	130	-	-	110	-
Unrundheit	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedalkraft	daN	-	-	-	-	-	-	-	-

! Symbol für blockiertes Rad

Gewicht	Vorderrachse		Hinterrachse	
	Links	Rechts	Links	Rechts
Achsgewicht	[kg]	-	-	-
Gemessenes Gesamtgewicht	[kg]	-	-	-
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	-	-	-

Beginn und Ende der Messung	
Beginn	07.09.2022 12:08:16
Ende	07.09.2022 12:09:24

Prüfer

Tel:  
Fax

Halter : Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

(1) Fz-Ident.-Nr. : WAUZZZ8U2ER030402  
 (2) Amtl. Kennz. : D SL RS2501  
 (3) Ort, Datum : Schleswig, 06.01.2021  
 (4) km-Stand : 69270  
 (5) Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Kombilimousine M1  
 AC  
 (7) Ergebnis : Ohne erkennbare Mängel  
 (8) Nächste HU : Januar 2023  
 HU-Plakette : ja  
 Fz-Hersteller : AUDI 0588  
 Fz-Typ : 8U ASN00018  
 Erstzulassung : 14.01.2014  
 zGM / zAL [kg] : 2045  
 Letzte HU : 01.2019  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 Ende der HU : 06.01.2021, 10:51 Uhr

TÜV®

**Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor**  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(10) Ergänzende Hinweise:  
 - Bremsbelag hinten rechts innen beachten.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Michael Heines

(Unterschrift)



Messwerte:

Achse	Bremswerte								Bereifung	
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Anteil (%)		Profiltiefe	Größenbezeichnung
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Ist	Min	(mm)	
1	44,5	86	260	267	527	444	72,5	53		215/65 R16 98H M&S
2	77,5	160	160	189	349	315	27,5	16		215/65 R16 98H M&S
	Feststellbremse		127	150	-	-				

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht  
 Abbremsung FBA (%): 14 Berechnungsmasse in kg: 2045

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO						
Prüfbereitschaft		alle Systemtests durchgeführt				
Fehlerspeicher	abgasrelevante Fehler					0
Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)		# i.O.				
Messwerte	Fahrzeug-Solldaten		Fahrzeug-Istdaten			Ergebnis
	Minimum	Maximum				
Motortemperatur	°C	80		83		i.O.
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	730	930	828	829 827	i.O.
Abregel-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2300	2700	2509	2499 2501	i.O.
Trübungs-wert	m <sup>-1</sup>		0.50 P	0.00	0.00 0.00	i.O.
Beschleunigungszeit	s		2.0	0.54	0.53 0.27	i.O.
Messzeitanteil	s	0.5				
Messmodus	B (Ansprechzeit t = 0.9 - 1.1 s)					
Sonde	1 (Durchmesser 10 mm, Auspuff Ø 70 mm)					
Ergebnis						
Trübungsbandbreite	m <sup>-1</sup>		max. 0.2		0.00	i.O.
arithmetischer Trübungsmittelwert	m <sup>-1</sup>		max. 0.50		0.00	i.O.
Beschleunigungs-Bandbreite	s		max. 0,5		0.27	i.O.
Erläuterungen:		Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)				
Gesamtergebnis der AU		bestanden				
AU-Messgerät		BEA070 BEA070 V1.19 CFFE0424 0981267631 V 3.59 05.06.2020 (CC)				

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	103,36
MwSt 19% :	19,64
<b>Gesamtbetrag Brutto:</b>	<b>123,00</b>

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.  
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 10:19 2.000.000

## Quittung

Nummer:	8282426101919.5
Bei Zahlungen und Rückfragen immer angeben	
Datum:	18.09.2019
Ansprechpartner:	
Telefon:	0431 7307 261
Fax:	0431 7307 285
Mail:	

Mitarbeiter/in: Hartmut Filter

Position	Beschreibung	Prüfbericht Nr.	Brutto (EUR)
<b>Amtliche Dienstleistungen</b>			
HU § 29 StVZO - Hauptuntersuchung	SL BQ797	10362903319001	56,00
		Zwischensumme:	56,00
<b>Gesamtbetrag:</b>			<b>56,00</b>
<b>Zahlungen</b>	InterCard:		56,00
	zurückgegeben:		0,00

Dies ist ein Zahlungsbeleg, keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug!

### Lastschriftinzug

-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

TUEV NORD - Kst. 281  
 Mobilitaet GmbH&Co. KG  
 Lise-Meitner-Str. 6  
 24837 Schleswig

Terminal-ID : 61459264  
 TA-Nr 002847 BNr 0581  
 Referenznummer 8282426101

Kartenzahlung  
 girocard

EUR 56,00

PAN #####3080  
 Karte 4 gültig bis ###/###  
 EMV-AID A0000003591010028001  
 VU-Nr 290522  
 Datum 18.09.19 11:54 Uhr  
 EMV-Daten  
 E800//

\*\*\* Zahlung erfolgt \*\*\*

**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**  
 Technische Prüfstelle  
 Region Nord-/Ostsee  
 Segeberger Landstr. 2b, 24145 Kiel  
 Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
 TÜV-Station Schleswig  
 Lise-Meitner-Str. 6  
 24837 Schleswig

**Untersuchungsbericht D-10335941829001**  
**Prüfziffer uYSzsFWJ** vom 09.01.2019



**D SL RS2501**

Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

Erstzulassung : 14.01.2014  
 Letzte HU : 01.2017  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 km-Stand : 46640  
 zGM / zAL [kg] : 2045  
**Fz-Ident.-Nr. : WAUZZ8U2ER030402**  
 Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Kombilimousine  
 Fz-Hersteller : AUDI  
 Fz-Typ : 8U  
 Ende der HU : 09.01.2019, 10:22 Uhr

TÜV®  
 M1  
 AC  
 0588  
 ASN00018

**Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO / RL 2014/45/EU mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor**

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	01.2021	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dietmar Jessen

(Unterschrift)



TMM 01 02:18 2.000.000

**D SL RS2501**

Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

Erstzulassung : 14.01.2014  
 Letzte HU : 01.2017  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 km-Stand : 46640  
 zGM / zAL [kg] : 2045  
**Fz-Ident.-Nr.** : **WAUZZZ8U2ER030402**  
 Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Kombilimousine  
 Fz-Hersteller : AUDI  
 Fz-Typ : 8U  
 Ende der HU : 09.01.2019, 10:22 Uhr

TÜV®  
 M1  
 AC  
 0588  
 ASN00018

**Messwerte:**

Achse	Bremswerte						Bereifung		
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse				Profiltiefe (mm)		Größenbezeichnung
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min	Links	Rechts	
1	59,8	120	300	300	600	595			215/65 R16 98V M+S
2	100,8	213	220	220	440	410			215/65 R16 98V M+S
	Feststellbremse		110	110	-	-			

Beim Betätigen der Feststellbremse wurde die Blockiergrenze erreicht  
 Abbremsung FBA (%): 11 Berechnungsmasse in kg: 2045

Achse	Anteil (%)	
	Ist	Min
1	69,7	53
2	30,3	16

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO										
Prüfbereitschaft		alle Systemtests durchgeführt								
Fehlerspeicher		abgasrelevante Fehler							0	I.O.
<b>Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)</b>										
# I.O.										
Messwerte	Fahrzeug-Solldaten		Fahrzeug-Istdaten				Ergebnis			
		Minimum	Maximum							
Motortemperatur	°C	80	83				I.O.			
Leerlauf-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	730	930		829	828	828	I.O.		
Abregel-Drehzahl	min <sup>-1</sup>	2300	2700		2496	2507	2501	I.O.		
Trübungswert	m <sup>-1</sup>		0.50 P		0.00	0.00	0.00	I.O.		
Beschleunigungszeit	s		2.0		0.42	0.43	0.41	I.O.		
Messzeitanteil	s	0.5								
Messmodus	B (Ansprechzeit t = 0.9 - 1.1 s)									
Sonde	1 (Durchmesser 10 mm, Auspuff Ø 70 mm)									
<b>Ergebnis</b>										
Trübungsbandbreite	m <sup>-1</sup>	max. 0.2				0.00		I.O.		
arithmetischer Trübungsmittelwert	m <sup>-1</sup>	max. 0.50				0.00		I.O.		
Beschleunigungs-Bandbreite	s	max. 0.5				0.02		I.O.		
Erläuterungen: Abregeldrehzahl < 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)										
<b>Gesamtergebnis der AU</b>										
bestanden										
<b>AU-Messgerät</b>		BEA070 BEA070 V1.19 CFFE0424 0981267431 V 3.55 17.07.2018 (CC)								

**Berechnung (EUR):**

Untersuchungsentgelt Netto:	92,35
MwSt 19% :	17,55
<b>Gesamtbetrag Brutto:</b>	<b>109,90</b>

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.  
 ----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

Reifen Thomsen Tarp GmbH - Flensburger Str. 134  
24837 Schleswig

**Peter Schulz**  
**Fliederhof 6**  
**24837 Schleswig**

**Reifen Thomsen Tarp GmbH**  
**Flensburger Str. 134**  
**24837 Schleswig**

Tel-Nr. 04621 96820  
Fax-Nr. 04621 968225  
E-Mail: ralf-blum@reifen-thomsen.de  
Ust-Ident-Nr. DE 814929664  
Verkäufer Angelika Möller

Debitorennr. 17020092 / KTL000015748  
Tel-Nr. 04621/53406  
Handy-Nr. 0163 4275306  
Fax-Nr.  
E-Mail: rsfliederhof@web.de  
Ust-Ident-Nr.  
Leistungsdatum 19.04.18

**Barrechnung Nr.: GR170022299 vom 19.04.18**

Betrifft: Auftrag Nr.: VA0081322

**Pol. Kennz.** SL-RS 2501 **zu 2.2 / 2.3** 0588ASN000183 **Nächste HU** **km-Stand** 38243  
**Fahrgestellnr.** **Fahrzeugtyp** AUDI Q3 Q3 2.0 TDI (103 KW) **Erstzulassung**

POS	ArtikelNr.	Artikelbezeichnung	Mng.	Stückpreis ohne MwSt.	Preis ohne MwSt.	Gesamt ohne MwSt.	MwSt.
1	DST000017	Ölservice nach Intervallanzeige (Longlife) -Motorölfilter erneuern -Motoröl erneuern -Ölablassschraube erneuern	8,4	5,53	5,53	46,45	19%
2	DST000042	Aufpreis für Wartungsdienste-Zubehör	1				19%
3	5000910191	Ölfilter OX 388D MAHLE Original	1	12,65	12,65	12,65	19%
4	ART002887	Aral Supertronic LongLife III 5W30 15135c	4	12,80	12,80	51,20	19%
5	ART003162	Ölablaßschraube 3884111	1	1,95	1,95	1,95	19%
6	DLP0003	Einlagerungspaket Aluräder ELEKTR. AUSWUCHTEN INKL. ZINGGEW PKW ALU RADWAESCHE RADWECHSEL PKW ALU Lagergebühr Abrechnung von Depot Nr. DEP003169 Depotlager: SCHLESWI_L Lagerplatznr.: 3231	1	58,74	58,74	58,74	19%

**Gesamt ohne MwSt. 170,99 EUR**  
MwSt. 19% 19% 32,49 EUR

Reifen Thomsen Tarp GmbH  
Industriestrasse 14  
24963 Tarp  
E-Mail: verkauf@reifen-thomsen.de  
Internet: www.reifen-thomsen.de

Sitz der Gesellschaft:  
Tarp  
Amtsgericht: Flensburg  
Handelsregister Nr. HR B 6633 FL  
Geschäftsführer:  
Dirk Thomsen, Kai Detlefsen

Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN: DE66 2175 0000 0017 1498 94  
BIC: NOLADE21NOS

VR Bank Flensburg-Schleswig  
IBAN: DE71 2166 1719 0004 3434 33  
BIC: GENODEF1RSL

**Nach ca. 50 km Radmuttern  
auf festen Sitz prüfen!**

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Haben wir unser Ziel erreicht?

**Nationale Premio-Hotline 0800 245 4070 (Mo-Fr: 9.00-17.30 Uhr; kostenfrei) www.premio.de**

Seite 2

**Barrechnung Nr.: GR170022299**

**Reifen Thomsen Tarp GmbH**  
**Flensburger Str. 134**  
**24837 Schleswig**

Debitorenr. 17020092 / KTL000015748

Betrifft: Auftrag Nr.: VA0081322

<b>Pol. Kennz.</b>	SL-RS 2501	<b>zu 2.2 / 2.3</b>	0588ASN000183	<b>Nächste HU</b>	<b>km-Stand</b>	38243
<b>Fahrgestellnr.</b>		<b>Fahrzeugtyp</b>	AUDI Q3 Q3 2.0 TDI (103 KW)		<b>Erstzulassung</b>	
				<b>Gesamtbetrag</b>		<b>203,48 EUR</b>

Betrag dankend erhalten

Bar 203,48 EUR

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Kunden

Reifen Thomsen Tarp GmbH  
Industriestrasse 14  
24963 Tarp  
E-Mail: [verkauf@reifen-thomsen.de](mailto:verkauf@reifen-thomsen.de)  
Internet: [www.reifen-thomsen.de](http://www.reifen-thomsen.de)

Sitz der Gesellschaft:  
Tarp  
Amtsgericht: Flensburg  
Handelsregister Nr. HR B 6633 FL  
Geschäftsführer:  
Dirk Thomsen, Kai Detlefsen

Nord-Ostsee Sparkasse  
IBAN: DE66 2175 0000 0017 1498 94  
BIC: NOLADE21NOS

VR Bank Flensburg-Schleswig  
IBAN: DE71 2166 1719 0004 3434 33  
BIC: GENODEF1RSL

**Nach ca. 50 km Radmuttern  
auf festen Sitz prüfen!**

*Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel. Haben wir unser Ziel erreicht?*

**Nationale Premio-Hotline 0800 245 4070 (Mo-Fr. 9.00-17.30 Uhr; kostenfrei) [www.premio.de](http://www.premio.de)**

**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**  
 Technische Prüfstelle  
 Region Nord-/Ostsee  
 Segeberger Landstr. 2b, 24145 Kiel  
 Prüfort: TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG  
 TÜV-Station Schleswig  
 Lise-Meitner-Str. 6  
 24837 Schleswig

**Untersuchungsbericht D-10263527719001**  
 vom 23.01.2017



Erstzulassung : 14.01.2014  
 Letzte HU : -  
 Auftrags-Nr./Intern :  
 km-Stand : 26777  
 zGM / zAL [kg] : 2045  
**Fz-Ident.-Nr.** : **WAUZZZ8U2ER030402**  
 Fz-Art : Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
 Kombilimousine  
 Fz-Hersteller : AUDI  
 Fz-Typ : 8U  
 Ende der HU : 23.01.2017, 11:38 Uhr

TÜV®  
 M1  
 AC  
 0588  
 ASN00018

**SL RS2501**

Peter Schulz  
 Fliederhof 6  
 24837 Schleswig

**Hauptuntersuchung mit einer Abgasuntersuchung - Dieselmotor mit OBD**

Ergebnis	Nächste HU	HU-Plakette
Ohne erkennbare Mängel	01.2019	ja

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

Ihr Fahrzeug wurde für vorschriftsmäßig und verkehrssicher befunden. Die Prüfplakette wurde am Fahrzeug angebracht.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch mit der nächsten Untersuchung zum oben genannten Termin beauftragen. Bitte bewahren Sie den Untersuchungsbericht bis zur nächsten Hauptuntersuchung auf.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Ihr TÜV-Sachverständiger: Dipl.-Ing. Olaf Meyer

(Unterschrift)



**Messwerte:**

Achse	Bremswerte					
	Funktionswerte		Mess- und Funktionswerte der Bremse			
	Sensor	Betätigung	Links	Rechts	Σ Ist	Σ Min
1	18,8	28	160	160	320	187
2	36	67	160	160	320	146
	Feststellbremse		180	180	-	-

Beim Betätigen der Betriebs- und Feststellbremse wurden die Blockiergrenzen erreicht  
 Abbremsung FBA (%): 18      Berechnungsmasse in kg: 2045

Achse	Anteil (%)	
	Ist	Min
1	65,8	53
2	34,2	16

Nachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Nummer 1.2.1.1 Anlage VIII StVZO			
Prüfbereitschaft	alle Systemtests durchgeführt		
Fehlerspeicher	abgasrelevante Fehler	0	i.O.
Ergebnis Kontrollleuchte Motordiagnose (MIL)			# i.O.
Gesamtergebnis der AU	bestanden		
AU-Messgerät	RTM430 RTM V2.0 02.08.96 \$1172 980267323 V 3.49 24.11.2015 (CC)		

**Berechnung (EUR):**

Untersuchungsentgelt Netto:	83,11
MwSt 19% :	15,79
<b>Gesamtbetrag Brutto:</b>	<b>98,90</b>

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 02.15 2.000.000



# Wartungsliste



Auftragsnummer	Typ	Kennzeichen	Erstzulassung
22006	8UB0FC	SL-RS 2501	2013-12
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
WAUZZZ8U2ER030402	CFFB	018000	TS
Typbezeichnung	GKB	Modelljahr	Datum
Q3 TDI 2.0 R4103 M6S	NFZ	2014	2016-1-19

## Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

<b>Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!</b>	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Änderungshistorie IGG: abrufen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug vor der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter: ersetzen ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen <u>07-2017</u> (MM/JJJJ)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fanghaken Frontklappe: schmieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Motoröl: Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: absaugen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>7</u> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>7</u> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>7</u> mm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Komplettnachweis

### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WAUZZZ8U2ER030402
Typbezeichnung	Q3 TDI 2.0 R4103 M6S
Datum der Auslieferung	2013-12-16

### Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2016-01-21
Laufleistung	18064 km
Auftragsnummer	22006
Nein	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Jordt Automobilhandel St. Jürgener Str. 52 24837 Schleswig Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

### Übergabe-Inspektion

Datum	2013-12-11
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	3319279
Durchgeführt von	Intern Værksted Banemarksvej 16 2605 BRØNDBY Dänemark
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



## Kompletdokumentation

---

### Bilens data

Stelnummer	WAUZZZ8U2ER030402
Typebetegnelse	Q3 TDI 2.0 R4103 M6S
Dato for udlevering	

---

### Nyvognsinspektion

Dato	2013-12-11
Kilometerstand	0 km
Ordrenummer	3319279
Udført af	Intern Værksted Banemarksvej 16 2605 BR\$NDBY Danmark
Autoriseret Audi servicepartner	Ja
Mobilitetsservice	Ja (indtil visning af service)