



Mercedes-Benz

## Digitaler Servicebericht

### Fahrzeugdaten

Fahrzeug Mercedes-Benz Vito 114 KAB/L4X2 3

Erstzulassung 01.12.2020

FIN

---

**Nächster** 10.2026

**Service** 186823 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

---

### Servicebericht 3

|               |                               |                 |            |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH | Datum           | 22.10.2024 |
|               | Zeppelinstraße 86             | Rep.-Auftr.-Nr. | 03-14585   |
|               | Hemer                         | Laufleistung    | 146823 km  |

### Durchgeführter Service

Service Kleiner Service

Restlaufzeit 235 Tage

Restlaufstrecke 100 km

### Ölqualität/Viskosität

Beschreibung Motor Öl

Ölqualität 228.51

Viskosität

### Zusatzarbeiten

Service A durchfuehren

Zusatz zum Service: Staubfilter   
erneuern

### Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo

Garantie gegen Durchrostung

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Durchgeführt

---



Mercedes-Benz

## Servicebericht 2

|               |                               |                 |            |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH | Datum           | 18.12.2023 |
|               | Zeppelinstraße 86             | Rep.-Auftr.-Nr. | 03-61200   |
|               | Hemer                         | Laufleistung    | 111748 km  |

### Durchgeführter Service

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Service         | Großer Service |
| Restlaufzeit    | 11 Tage        |
| Restlaufstrecke | -23400 km      |

### Ölqualität/Viskosität

|              |          |
|--------------|----------|
| Beschreibung | Motor Öl |
| Ölqualität   | 228.51   |
| Viskosität   |          |

### Zusatzarbeiten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Service B durchfuehren  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusatz zum Service: Staubfilter erneuern  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusatz zum Service: Luftfiltereinsatz erneuern  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusatz zum Service: Kraftstofffilter erneuern   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusatz zum Service: Oelwechselim Automatikgetriebe durchfuehren bei Fzg. mit Getriebe 725.0/1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusatz zum Service alle 2 Jahre: Bremsfluessigkeit erneuern                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Bis zum nächsten fälligen Service

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie gegen Durchrostung | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Eingehalten | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------|-------------------------------------|

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Durchgefuehrt | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------|-------------------------------------|



Mercedes-Benz

### Servicebericht 1

|               |                               |                 |            |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH | Datum           | 09.03.2022 |
|               | Zeppelinstraße 86             | Rep.-Auftr.-Nr. | 43780      |
|               | Hemer                         | Laufleistung    | 46566 km   |

### Durchgeführter Service

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Service         | Kleiner Service |
| Restlaufzeit    | 7 Tage          |
| Restlaufstrecke | 0 km            |

### Ölqualität/Viskosität

|              |          |
|--------------|----------|
| Beschreibung | Motor Öl |
| Ölqualität   | 228.51   |
| Viskosität   | 5W-30    |

### Zusatzarbeiten

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Motor: Öl- und Filterwechsel   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nach Befund Bremsbeläge,<br>Brems Scheiben und<br>Bremsbacken erneuert, gegen<br>gesonderten Auftrag | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Bis zum nächsten fälligen Service

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Mercedes-Benz Mobilo        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Garantie gegen Durchrostung | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Eingehalten | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------|-------------------------------------|

### Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Durchgeführt | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------|-------------------------------------|



## Mercedes-Benz

### Servicehistorie

|               |   |                                  |  |
|---------------|---|----------------------------------|--|
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH<br>Zeppelinstraße 86<br>Hemer | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 22.10.2024<br>146823 km<br>Kleiner Service |
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH<br>Zeppelinstraße 86<br>Hemer | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 18.12.2023<br>111748 km<br>Großer Service  |
| Mercedes-Benz | Autohaus Heinrich ROSIER GmbH<br>Zeppelinstraße 86<br>Hemer | Datum<br>Laufleistung<br>Service | 09.03.2022<br>46566 km<br>Kleiner Service  |