

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2018004100	Verkaufstyp 8RB0NA	Kennzeichen 	Zulassung 2016-06-18
Fahrgestellnummer 	MKB CNCB	Kilometerstand 19425	Serviceberater M. K.
Verkaufstyp Q5 quat2.0 R4132 A8S	GKB QJZ	Modelljahr 2016	Datum 2018-7-9

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Änderungshistorie IGG: abrufen	☒	☐	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Kombiinstrument: Kontrollleuchten prüfen	☒	☐	☐
	Handschuhfach-, Innen- und Lesebeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
	Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
	Scheinwerfer: auf Verstellung prüfen	☒	☐	☐
	Staub- und Pollenfilter: ersetzen ●	☒	☐	☐
	Sicherheitsgurte: Vorhandensein Stopperriete und Blockierverhalten Aufrollautomaten prüfen	☒	☐	☐
	Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐	☐
	Warndreieck: Vorhandensein prüfen	☒	☐	☐
	Verbandstasche: Ablaufdatum prüfen und eintragen 05/2021 (MM/JJJJ)	☒	☐	☐
	Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03/2020 (MM/JJJJ)	☒	☐	☐
	Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
	Fanghaken Frontklappe: schmieren	☒	☐	☐
	Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☒	☐	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben	
	Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☐	☒	☒

Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf korrigieren (Frostschutz: Sollwert -25 °C / Messwert <u>-25</u> °C)	☒	☐	☐
Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Motoröl: absaugen	☒	☐	☐
Bereifung Vorderachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒	☒
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6,0</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6,0</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6,0</u> mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen <u>6,0</u> mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☒	☐	☐
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen	☒	☐	☐
Unterboden: Verkleidungen, Radhausschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen	☒	☐	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 504 00 Füllmenge 4,6 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei <u>49000</u> km zurücksetzen	☒	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am <u>06.2019</u> (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐
Probefahrt: durchführen	☒	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

👁 = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

10.07.18 Q.149

Datum/Unterschrift (Ausführender)

10.07.2018 M. Kattner

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Martin Falk
Otto-Hue-Str. 16 A
48249 Dülmen



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 196108559/A

05.07.2019 11:55

Amtl. Kennzeichen	D	COE-MF 362	Fzg-Ident-Nr.	WAUZZZ8R3GA145586
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1G-AC)		Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse
Hersteller (-Nr)	AUDI (0588)		Achse links rechts	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	8R (ALG-00063)		[daN] [daN]	[daN] [daN]
Erstzulassung	06/2016		1 685 682	
Stand des Wegstreckenzählers	30.288		2 242 252	319 305
Zul. Gesamtmasse	2380 kg		Abbremsung BBA: 78 %	Abbremsung FBA: 26 %
letzte Hauptuntersuchung vom				
Prüfamt	0136-03/0136-03			
Version Systemdaten-Anwendung	4.17.1.1			

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 05.07.2019, Kontrollnummer: NW-7-12-1175-63


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

07.2021

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Ihr GTÜ-Sachverständiger
00136008 Dipl.-Ing. (FH) Christian Nolte
Weckermann & Reuter
Sachverständigenbüro
Borkener Str. 134
48653 Coesfeld
Tel: 0254184150


Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.196108559/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	65,55 EUR
Summe o. MwSt.	65,55 EUR
19 % MwSt.	12,45 EUR
Gesamtbetrag	78,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

Seite 1



Gelsterkamp und Sohn
Kfz-Meisterwerkstatt
Koppelweg 2
48249 Dülmen
Tel.: 02594/791660
Fax.:



BOSCH

E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen COE-MF 362
Wegstreckenzähler 30288
Fahrzeug-Hersteller AUDI
Fahrzeug-Typ 8R
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZ8R3GA145586

Erstzulassung 16.06.2016
Emissionsschlüssel-Nr. 35WO
Herstellerschlüssel-Nr. 0588
Typschl.-Nr. ALG

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-Kat mit OBD		Prüfberichtsnummer		
Kraftstoffart	Benzin				
OBD-Funktionsprüfung				Ergebnis	
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus			#An	i. O.	
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an			Aus	i. O.	
Ansteuerung MIL			#Aus	i. O.	
Prüfbereitschaft					
Unterstützt		011111100001			
Gesetzt		000000000000	Alle Systemtests durchgeführt i. O.		
Fehlerspeicher					
Abgasrelevante Fehler		0			
		Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten
Konditionierung					
Motortemp.		°C	80		96,0 i. O.
Drehzahl		1/min	2500		---
Konditionierung Katalysator		s	120		1
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl		1/min	640	840	747 i. O.
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl		1/min	2500	3000	2752 i. O.
CO		%vol		0,20	0,009 i. O.
Lambda			0,97	1,03	0,999 i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie #

Erläuterungen

#

Kontroll-Nr. NW-7-12-1175-63
Datum/Uhrzeit 05.07.2019 11:39
Prüfer Hr. Gelsterkamp

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
Software-Build 3.0.229.1640
AU-Geräteleitfaden 5.01
Fahrzeugsolldaten V 3.56 03.12.2018 (CC)

Abgas BEA V2.02-Mobil 38710554
Serien Nr. 650105124
OBD KTS515 V3.20
Serien Nr. 0760862930



Gelsterkamp und Sohn

Koppelweg 2
48249 Dülmen

08.07.2020

Serviceplan

AUDI; Q5 (8RB); 2.0 TFSI quattro;
kW: 132

Auftragsnummer
218708

Kunde
Martin Falk

Telefon

Kennzeichen
COE-MF 362

Fahrgestellnummer
WAUZZZ8R3GA145586

Laufleistung
38317

Serviceheft liegt vor?

☐ Digitalform ☒ Papierform ☐ Nein

Haupt- und Abgasuntersuchung

Nächster Prüftermin 07.2021

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Service nach Intervallanzeige ohne Ölwechsel ab 2015, Longlife

	n.i.O.	i.O.	behaben
1 Signalhorn prüfen.	☐	☒	☐
2 Funktion der Kontrollleuchten für Kombiinstrument prüfen.	☐	☒	☐
3 Innenraumbelichtung auf Funktion prüfen.	☐	☒	☐
4 Beleuchtung für Handschuhfach prüfen.	☐	☒	☐
5 Beleuchtungsanlage auf Funktion prüfen.	☐	☒	☐
6 Scheibenwisch- und Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage auf Funktion prüfen, ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren.	☒	☐	☒
7 Einstellung der Waschdüsen prüfen, ggf. einstellen.	☐	☒	☐
8 Wischerblätter auf Beschädigung und Endlage prüfen.	☐	☒	☐
9 Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. korrigieren.	☐	☒	☐
10 Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Zustand und Funktion prüfen.	☐	☒	☐
11 Karosserie auf Zustand, Korrosion und Lackschäden prüfen, durchgeführte Prüfung unbedingt im Serviceheft dokumentieren, (innen und außen bei geöffneten Türen und Klappen)	☐	☒	☐
12 Prüfen, ob ein Warndreieck vorhanden ist.	☐	☒	☐
13 Haltbarkeitsdatum des Verbandkastens prüfen. 05/27	☐	☒	☐
14 Kofferraumbelichtung auf Funktion prüfen.	☐	☒	☐
15 Motorhauben-Fanghaken schmieren.	☐	☒	☐
16 Wasserablaufventile und Wasserkasten auf Verschmutzung prüfen.	☐	☒	☐
17 Hydraulikölstand prüfen.	☒	☒	☒
18 Kühlsystem auf Dichtheit, Füllstand und Frostschutz prüfen, ggf. korrigieren; gemessener Wert: -35°C	☐	☒	☐
19 Räder/Reifen: Zustand und Verschleiß prüfen	☐	☒	☐
20 Reifenfülldruck prüfen, ggf. korrigieren.	☐	☒	☐
21 Motorölstand prüfen.	☐	☒	☐
22 Bremsbelagstärke prüfen.	☐	☒	☐
23 Sichtprüfung der Fahrzeugunterseite auf Dichtheit und Beschädigungen durchführen.	☐	☒	☐
24 Antriebskomponenten auf Dichtheit, Beschädigung und Befestigung prüfen	☐	☒	☐
25 Lenkungskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen.	☐	☒	☐
26 Achskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen., (vorne und hinten)	☐	☒	☐
27 Schutzkappen, Abdeckungen und Manschetten auf Zustand prüfen.	☐	☒	☐
28 Bremsschläuche und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen.	☐	☒	☐

- 29 Bremsanlage auf Zustand, Funktion und Verschleiß prüfen. ☐ ☒ ☐
- 30 Unterboden auf Zustand und Korrosion prüfen, durchgeführte Prüfung unbedingt im Serviceheft dokumentieren. ☐ ☒ ☐
- 31 Grundeinstellung am Reifendruck-Kontrollsystem durchführen. ☐ ☒ ☐
- 32 Serviceintervallanzeige zurückstellen. ☐ ☒ ☐
- 33 Service dokumentieren. ☐ ☒ ☐
- 34 Probefahrt durchführen, Bremsen, Fahrmechanik und Schalteigenschaften prüfen. ☐ ☒ ☐

Zusatzarbeiten

n.i.O. i.O. behoben

- 35 Innenraumfilter erneuern ☐ ☒ ☐

Zusatzarbeiten Reifen

n.i.O. i.O. behoben

- 36 Räder/Reifen: Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen ☐ ☒ ☐
- 37 Haltbarkeit Reifenreparaturset prüfen(falls vorhanden) 03/20 ☒ ☐ ☐


Reifen	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reserverad
Profiltiefe	6	6	5	5	/
Druck (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	/

Nächster Service fällig bei: noch oder vor dem Anzeige

Bemerkung: Rechnung

Auftrag durchgeführt 8.7.20 durch 

Beschädigungen am Fahrzeug im entsprechenden Bereich der folgenden Grafiken kennzeichnen!



Gelsterkamp und Sohn GbR Koppelweg 2 48249 Dülmen

Datum: 16.01.2020

WartungsblattKunden-
/Auftragsnummer: 12893

Telefonnummer:

Kunde: Falk, Martin

Kennzeichen: COE-MF 362

KM-Stand: 37.522

Fahrzeugtyp: AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro

**Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers
Ölservice nach Intervallanzeige Longlife**

i. O. n.i.O. korr.


- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☒ | ☐ | ☐ | Motoröl erneuern (4,60 Liter) |
| ☒ | ☐ | ☐ | Motorölfilter erneuern |
| ☒ | ☐ | ☐ | Motorölstand prüfen. |
| ☒ | ☐ | ☐ | Bremsbelagstärke prüfen. |
| ☒ | ☐ | ☐ | Serviceintervallanzeige zurückstellen. |
| ☒ | ☐ | ☐ | Service dokumentieren. |

Zusatzarbeiten

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☒ | ☐ | ☐ | Räder/Reifen: Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen |
| ☒ | ☐ | ☐ | Haltbarkeit Reifenreparaturset prüfen(falls vorhanden) 03.20 |

Reifen	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reserverad
Profiltiefe	6	6	5	5	\
Druck (bar)	2.4	2.4	2.4	2.4	\

Bemerkungen:

Auftrag durchgeführt am: 16.01.20 durch: 

Gelsterkamp und Sohn

Koppelweg 2
48249 Dülmen

14.07.2021

Serviceplan

AUDI; Q5 (8RB); 2.0 TFSI quattro;
kW: 132

Auftragsnummer Kunde

221657

Martin Falk

Kennzeichen

COE-MF 362

Fahrgestellnummer

WAUZZZ8R3GA145586

Telefon

Laufleistung

47624

Serviceheft liegt vor?

☐ Digitalform ☒ Papierform ☐ Nein

Haupt- und Abgasuntersuchung

Nächster Prüftermin 07.2021

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Ölservice nach Intervallanzeige Longlife

1 Motoröl erneuern (4,60 Liter)

i.O. n.i.O. behoben

☒ ☐ ☐

2 Motorölfilter erneuern

☒ ☐ ☐

3 Motorölstand prüfen.

☐ ☒ ☒

4 Bremsbelagstärke prüfen.

☒ ☐ ☐

5 Serviceintervallanzeige zurückstellen.

☒ ☐ ☐

6 Service dokumentieren.

☒ ☐ ☐

Zusatzarbeiten

7 Bremsflüssigkeit erneuern (1,00 Liter)

i.O. n.i.O. behoben

☒ ☐ ☐

Zusatzarbeiten Reifen

8 Räder/Reifen: Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen

i.O. n.i.O. behoben

☒ ☐ ☐

9 Haltbarkeit Reifenreparaturset prüfen(falls vorhanden) 03/20

☐ ☒ ☐

Reifen	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reserverad
Profiltiefe	5/44	5/44	4/44	4/44	/
Druck (bar)	2,4	2,4	2,4	2,4	/

Nächster Service fällig bei: Nach oder vor dem Anzeige

Bemerkung: 5 Rechnung

Auftrag durchgeführt 14.07.21 durch SEMF

Herr Martin Falk
Otto-Hue-Str. 16 A
48249 Dülmen



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1KI802289/A

(3) 14.07.2021 11:36

(2) Amtl. Kennzeichen

D

COE-MF 362

(1) Fzg-Ident-Nr.

WAUZZZ8R3GA145586

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (M1G-AC)	Messwerte: Betriebsbremse				Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	AUDI (0588)	Achse	links	rechts	Druck	links	rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	8R (ALG-00063)		[daN]	[daN]	[bar]	[daN]	[daN]
Erstzulassung	06/2016	1	572	562	56,3		
(4) Stand des Wegstreckenzählers	47.620	2	215	232	69,3	300	315
Zul. Gesamtmasse	2380 kg	Abbremsung gem. Bezugsbremswerten				Abbremsung FBA: 25 %	
letzte Hauptuntersuchung vom	07/2019	FbMin1=604, FbMin2=366					
(3) Prüfort	0136-03/0136-03						
Version Systemdaten-Anwendung	4.20						

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 14.07.2021, Kontrollnummer: NW-7-12-1175-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

07.2023

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger

00136006 Dipl.-Ing. Michael Brodtkorb
Weckermann & Reuter
Sachverständigenbüro
Borkener Str. 134
48653 Coesfeld
Tel: 0254184150



Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr. 1KI802289/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	71,43 EUR
Summe o. MwSt.	71,43 EUR
19 % MwSt.	13,57 EUR
Gesamtbetrag	85,00 EUR

*) incl. aml. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt



E-Mail:
Internet:

Fahrzeug-Ident.daten

Kennzeichen	COE MF 362
Wegstreckenzähler	47624
Fahrzeug-Hersteller	AUDI
Fahrzeug-Typ	8R
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8R3GA145586

Erstzulassung	16.06.2016
Emissionsschlüssel-Nr.	35W0
Herstellerschlüssel-Nr.	0588
Typschl.-Nr.	ALG

Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO

Prüfungsart	G-kat mit OBD		Prüfberichtsnummer
Kraftstoffart	Benzin		
OBD-Funktionsprüfung			Ergebnis
	MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus	#An	i. O.
	MI-Status: Ausgelesen bei Motor an	Aus	i. O.
	Ansteuerung MIL	#Aus	i. O.
Prüfbereitschaft			
	Unterstützt	011111100001	
	Gesetzt	000000000000	Alle Systemtests durchgeführt i. O.
Fehlerspeicher			
	Absasrelevante Fehler	0	

	Einheit	Min.	Max.	Fzg. Istdaten	
Konditionierung					
Motortemp.	°C	80		106,0	i. O.
Drehzahl	1/min	2500		---	---
Konditionierung Katalysator	s	120		1	
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	640	840	759	i. O.
Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl	1/min	2500	3000	2775	i. O.
CO	%vol		0,20	0,011	i. O.
Lambda		0,97	1,03	0,998	i. O.

Gesamtergebnis der Abgasuntersuchung

Bestanden

Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Vorhandene Mängel behoben, Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel-Nr. 813)

#Nein

Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der #
AU-Richtlinie

Erläuterungen

#

Kontroll-Nr.	NW-7-12-1175-63
Datum/Uhrzeit	14.07.2021 08:20
Prüfer	Norbert Gelsterkamp

AU Siegel

Unterschrift verantwortliche Person

Bosch Abgasprüfung

Software	BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
Software-Build	3.0.1671.2007
AU-Geräteleitfaden	5.01
Fahrzeugsolldaten	V 3.60 02.11.2020 (CC)

Abgas	BEA V2.02-Mobil 38710554
Serien Nr.	650105124
OBD	KTS515 V3.20
Serien Nr.	0760862930



Wartungsplan

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro

Auftragsnummer Kunde

232227

Herrn Martin Falk

Telefon

Kennzeichen Fahrgestellnummer

COE-MF 362 WAUZZZ8R3GA145586

Fahrleistung

85.047 km

Serviceheft liegt vor

☐ Digitalform ☒ Papierform ☐ Nein

Haupt-und Abgasuntersuchung

nächster Prüftermin

Serviceplan gemäß Empfehlung und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Service nach Intervallanzeige mit Ölwechsel ab 2015, Longlife

	i.O.	n.i.O.	beoben
1 Signalthorn prüfen.	☒	☐	☐
2 Funktion der Kontrollleuchten für Kombiinstrument prüfen.	☒	☐	☐
3 Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.	☒	☐	☐
4 Beleuchtung für Handschuhfach prüfen.	☒	☐	☐
5 Beleuchtungsanlage auf Funktion prüfen.	☒	☐	☐
6 Scheibenwisch- und Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage auf Funktion prüfen, ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren.	☒	☐	☐
7 Einstellung der Waschdüsen prüfen, ggf. einstellen.	☒	☐	☐
8 Wischerblätter auf Beschädigung und Endlage prüfen.	☒	☐	☐
9 Scheinwerfereinstellung prüfen, ggf. korrigieren.	☒	☐	☐
10 Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Zustand und Funktion prüfen.	☒	☐	☐
11 Karosserie auf Zustand, Korrosion und Lackschäden prüfen, durchgeführte Prüfung unbedingt im Serviceheft dokumentieren., (innen und außen bei geöffneten Türen und Klappen)	☒	☐	☐
12 Prüfen, ob ein Warndreieck vorhanden ist.	☒	☐	☐
13 Haltbarkeitsdatum des Verbandkastens prüfen. 11/27	☒	☐	☐
14 Kofferraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.	☒	☐	☐
15 Motorhauben-Fanghaken schmieren.	☒	☐	☐
16 Wasserablaufventile und Wasserkasten auf Verschmutzung prüfen.	☒	☐	☐
17 Hydraulikölstand prüfen.	☒	☐	☐
18 Kühlsystem auf Dichtheit, Füllstand und Frostschutz prüfen, ggf. korrigieren; gemessener Wert: 35 °C	☒	☐	☐
19 Räder/Reifen: Zustand und Verschleiß prüfen	☒	☐	☐
20 Reifenfülldruck prüfen, ggf. korrigieren.	☒	☐	☐
21 Motoröl erneuern 4,60 Liter	☒	☐	☐
22 Motorölfilter erneuern.	☒	☐	☐
23 Motorölstand prüfen.	☐	☐	☐
24 Bremsbelagstärke prüfen.	☒	☐	☐
25 Sichtprüfung der Fahrzeugunterseite auf Dichtheit und Beschädigungen durchführen.	☒	☐	☐
26 Antriebskomponenten auf Dichtheit, Beschädigung und Befestigung prüfen	☒	☐	☐
27 Lenkungskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen.	☒	☐	☐
28 Achskomponenten auf Spielfreiheit, Dichtheit, Schäden und Verschleiß prüfen., (vorne und hinten)	☒	☐	☐
29 Schutzkappen, Abdeckungen und Manschetten auf Zustand prüfen.	☒	☐	☐
30 Bremsschläuche und Leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen.	☒	☐	☐
31 Bremsanlage auf Zustand, Funktion und Verschleiß prüfen.	☒	☐	☐
32 Unterboden auf Zustand und Korrosion prüfen, durchgeführte Prüfung unbedingt im Serviceheft dokumentieren.	☒	☐	☐

Service nach Intervallanzeige mit Ölwechsel ab 2015, Longlife

- 33 Grundeinstellung am Reifendruck-Kontrollsystem durchführen.
- 34 Serviceintervallanzeige zurückstellen.
- 35 Service dokumentieren.
- 36 Probefahrt durchführen, Bremsen, Fahrmechanik und Schalteigenschaften prüfen.

i.O.	n.i.O.	behaben
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Zusatzarbeiten

- 37 Innenraumfilter erneuern
- 38 Luftfilter erneuern
- 39 Bremsflüssigkeit erneuern 1,00 Liter

i.O.	n.i.O.	behaben
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Zusätzliche Servicearbeiten

- 40 Existenz Warnweste prüfen
- 41 Aktualität Navi-CD prüfen (falls vorhanden)
- 42 Verglasung auf Schäden prüfen
- 43 Ablaufdatum Verbandkasten prüfen 11/27

i.O.	n.i.O.	behaben
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Zusatzarbeiten Reifen

- 44 Räder/Reifen: Zustand, Verschleiß und Befestigung prüfen
- 45 Haltbarkeit Reifenreparaturset prüfen(falls vorhanden) 03/20

i.O.	n.i.O.	behaben
☒	☐	☐
☐	☒	☐

	links vorne	rechts vorne	links hinten	rechts hinten	Reserverad
Profiltiefe (mm)	7mm	7mm	7mm	7mm	/
Druck (bar)	2,4	2,4	2,4	2,4	/

Nächster Service fällig bei :

☐ Service nach Intervallanzeige
..... oder vor dem

Bemerkung

Siehe Rechnung

Auftrag durchgeführt 24-06-2024 durch BBart

Gewährleistungsnachweis

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ 8R 3 GA145586				
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	8RB ONA 1921617=1				
Motor- und Getriebekennbuchstaben	Q5	quat2.0	R4	05 / 16	
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	132 KW	A8S			
Mehrausstattungs-Nr.	CNCB		KRR	QJZ	
	LZ7S	/	---	N7V	/ QF
	E0A 7A3 4UE 6XE 5SL 6TS				
	1KW J1N 1LC 1AT 1BV				
	3FA 5TG 7X1				
	F0A 9G2 0G7 0YD 0JE				
	TW6 3NC 8BP U1A QZ7				
	1XW 8Q5 9Q8 8Z5 D64				
	7T2 V97 7K1 4X3 VB0				
	3L3 4KF 3Y0 4I3 5D7				
	1SA 7MM Q1D 4GF				
Verbrauchswerte ¹⁾	8.7	6.8	7.5	174	

¹⁾ Innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km); CO₂-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich **nicht** auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere je nach Sonderausstattungen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länderausführungen verfügbar. In diesem Fall sind die Felder mit Platzhaltern wie z. B. 99.9 ausgefüllt.

Datum der Auslieferung:

18. Juni 2016

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereitung
2347/N/PN-443

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Audi Serviceplan	2
Allgemeines	2
Übergabe-Service	2
Informationen zum Audi Service	2
Audi Wartungskonzept	4
Zusatzarbeiten	6
Zusätzliche Service-Angebote	11
Gewährleistung	12
Audi Garantie	12
Audi Mobilitätsgarantie	14
Audi Anschlussgarantie	16
Nachweise	17
Service-Nachweise	17
Eintragungen der Werkstatt	33

Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer zu übergeben.

Sie sehen, die Audi Betriebe sind als Ihr Partner bestens darauf vorbereitet, Ihr Fahrzeug zu betreuen und Qualitätsarbeit zu leisten. Bitte machen Sie von diesem Angebot Gebrauch.

Für den Audi R8 gilt:

Wenden Sie sich für die Durchführung von Service- oder Reparaturarbeiten bitte an einen Audi R8 Service Partner.

Hinweis

Bei Audi Modellen mit Aluminium-Konzept empfehlen wir, alle Service- und Reparaturarbeiten sowie Karosserie-Instandsetzungsarbeiten von Ihrem Audi Betrieb bzw. von einem Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation durchführen zu lassen.

- Bei Reparaturen bzw. Servicearbeiten durch einen Audi Betrieb werden ausschließlich diesem Konzept entsprechende Teile für das Fahrzeug verwendet und alle Arbeiten fachgerecht durchgeführt.
- Bei Verwendung von Ersatz-, Anbau- und Zubehörteilen, die der Qualität von Audi Original Teilen nicht entsprechen sowie bei nicht fachgerechten Reparaturmaßnahmen können Folgeschäden (wie z.B. Korrosionsschäden) an Ihrem Fahrzeug entstehen.

Die Bedeutung dieses Serviceplans

Im Serviceplan bestätigen wir Ihnen das Auslieferungsdatum und damit den Beginn der Gewährleistung/Audi Garantie für Ihr Fahrzeug.

Durch die Fahrzeugdaten im Serviceplan ist sichergestellt, dass Ihr Wagen stets die richtigen Teile bekommt. Die Daten tragen somit dazu bei, dass Ihr Fahrzeug selbst noch nach vielen Jahren problemlos repariert werden kann.

Der Serviceplan sagt Ihnen auch, wann welcher Service durchzuführen ist.

Auf den Nachweisfeldern wird bestätigt, welcher Service durchgeführt wurde.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden. Bitte denken Sie daran, diesen Serviceplan beim

Informationen zum Audi Service

Gültigkeit dieses Serviceplans

Dieser Serviceplan ist gültig für alle Modellausführungen mit Ausnahme des Audi A8 Security.

Hinweis

- Grundsätzlich gelten die Bestimmungen des Kaufvertrags zu den gesetzlichen Mängelrechten (Gewährleistung) und die Garantiebedingungen der AUDI AG.
- Die ordnungsgemäße Durchführung der Servicearbeiten ist im Serviceplan zu bestätigen.

Der Audi Service

Für die Betreuung Ihres Fahrzeugs steht eine der leistungsfähigsten Service-Organisationen bereit.

Die Audi Betriebe sind mit modernen, speziell entwickelten Werkzeugen und Geräten ausgestattet, haben gut geschultes Fachpersonal und können auf ein umfangreiches Teileprogramm zurückgreifen.

Ein fachgerechter Service sowie die Verwendung von Originalteilen sind für Ihr hochwertiges Fahrzeug besonders zu empfehlen.

Die Audi Betriebe arbeiten nach fortschrittlichen, werkserprobten Richtlinien. Dazu gehören auch Service-Anweisungen, die sicherstellen, dass genau zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt wird, was notwendig ist, um die Verkehrs- und Betriebssicherheit und den Wert Ihres Fahrzeugs zu erhalten.

Darüber hinaus bieten viele Audi Betriebe eine ganze Reihe anderer Service-Leistungen zu günstigen Preisen an.

Um feststellen zu können, welche Arbeiten durchzuführen sind, geht dem Service eine Diagnose voraus. Dann wird Ihnen der Umfang der auszuführenden Arbeiten, der Preis und der Termin der Fertigstellung genannt.

Übergabe-Service

Mit dem Stempel des Audi Betriebes wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien des Werkes durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Service durchgeführt:

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereitung
2347/N/PN-443

Stempel des Audi Betriebes

- Ölwechsel-Service: ☐ ja ☒ ja
- Ölwechsel-Service (flexibel): ☐ ja ☒ ja
- Dieselpartikelfilter: ☐ ja ☒ ja
- Audi Anschlussgarantie:

Datum: 17. Juni 2016

Nächster Service: Nach Anzeige Service im Kombiinstrument

Bei der Übergabe gibt Ihnen der Fahrzeugauslieferer Hinweise und Erläuterungen zu den folgenden Themen:

- Einfahren
- Service-Intervalle, insbesondere auch Erläuterungen zu den erschwerten Betriebsbedingungen → Seite 3.
- Bremsflüssigkeits-Service
- Audi Mobilitätsgarantie → Seite 14.
- Audi Anschlussgarantie siehe → Seite 16.

Audi Anschlussgarantie

Mit dem Erwerb der Audi Anschlussgarantie setzt sich die Audi Herstellergarantie konsequent fort. Auf dem Nachweisfeld ersehen Sie mit welcher Laufzeit- und Laufleistungskombination Ihr Fahrzeug ausgestattet ist. Die Audi Anschlussgarantie endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximale Laufleistung überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zuerst eintritt. Die Audi Anschlussgarantie ist an das Fahrzeug gebunden und verbleibt somit im Falle des Fahrzeugverkaufs beim Fahrzeug.

Laufzeit: 1 Jahr im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie Maximale Gesamtlaufleistung:	☐ 30.000 km ☒ 60.000 km ☐ 90.000 km
Laufzeit: 2 Jahre im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie Maximale Gesamtlaufleistung:	☐ 40.000 km ☐ 80.000 km ☐ 120.000 km
Laufzeit: 3 Jahre im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie Maximale Gesamtlaufleistung:	☐ 50.000 km ☐ 100.000 km ☐ 150.000 km

Nachweise
Service-Nachweise

Vorbemerkung

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen Ihr Audi Service-Partner bzw. Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen (Ja / Nein), wann welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde.

Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 19425
Rechnungsnummer: 2018004100

Service durchgeführt von: Knobel GmbH & Co. KG
Betrieb Coesfeld
Druffels Weg 91/91a
48653 Coesfeld

Datum, Stempel des Fachbetriebes
09.07.2018

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service
133/48470
Knobel
GmbH & Co. KG
48653 Coesfeld

Datum, Stempel des Audi Betriebes
09.07.2018

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 30.288
Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt
GELSTERKAMP und SOHN
Koppelweg 2 - 48249 Dülmen
Tel. 02594/791660 - Exx 191658

Datum, Stempel des Fachbetriebes
09.07.2018

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 37.522
Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt
GELSTERKAMP und SOHN
Koppelweg 2 - 48249 Dülmen
Tel. 02594/791660 - Fax 791658

Datum, Stempel des Fachbetriebes
16.07.20

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 38.317
Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt
GELSTERKAMP und SOHN
Koppelweg 2 - 48249 Dülmen
Tel. 02594/791660 - Fax 791658

Datum, Stempel des Fachbetriebes
08.07.20

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Nachweise		Service-Nachweise		Service-Nachweise		Service-Nachweise	
Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: Ja / Nein ☐ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic: Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Haldex: Öl ☒ S tronic: Öl und Filter		Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: Ja / Nein ☐ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Haldex: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter		Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: Ja / Nein ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☒ Zündkerzen ☒ Staub- und Pollenfilter ☒ Multitronic: Öl ☒ Zahnriemen ☒ Luftfilter ☒ Kraftstofffilter ☒ Haldex: Öl ☒ S tronic: Öl und Filter		Ölwechsel-Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel-Service ☒ Ölwechsel-Service (flexibel) Inspektion: Ja / Nein ☐ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Zündkerzen ☐ Staub- und Pollenfilter ☐ Multitronic: Öl ☐ Zahnriemen ☐ Luftfilter ☐ Kraftstofffilter ☐ Haldex: Öl ☐ S tronic: Öl und Filter	
Km Stand: 47624 Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt GELSTEINER & SOHN Koppelweg 2 - 48249 Dülmen Tel. 02594/791660 - Fax 791658 14.07.21 Datum, Stempel des Fachbetriebes Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service Datum, Stempel des Audi Betriebes		Km Stand: 61572 Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt GELSTEINER & SOHN Koppelweg 2 - 48249 Dülmen Tel. 02594/791660 - Fax 791658 01.07.22 Datum, Stempel des Fachbetriebes Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service Datum, Stempel des Audi Betriebes		Km Stand: 68420 Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt GELSTEINER & SOHN Koppelweg 2 - 48249 Dülmen Tel. 02594/791660 - Fax 791658 16.02.23 Datum, Stempel des Fachbetriebes Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service Datum, Stempel des Audi Betriebes		Km Stand: 85047 Service durchgeführt von: Kfz-Meisterwerkstatt GELSTEINER & SOHN Koppelweg 2 - 48249 Dülmen Tel. 02594/791660 - Fax 791658 24.06.24 Datum, Stempel des Fachbetriebes Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service Datum, Stempel des Audi Betriebes	

161.563.850.100

20

21