

Fahrz

FAHRZG. - IDENT - NR.  
VEHICLE - IDENT - NO.

2661 28-2-9310 914 914

WVVZZZ3D Z B8001007

TYP / TYPE

3D1 53A

Phaeton 4M

176 kW TDI A6A

MOTORKB. / GETR. KB.  
ENG. CODE / TRANS. CODE

CEXA

KUK

LACKNR. / INNENAUSST.  
PAINT NO. / INTERIOR

LR7W----FLO

TC

M. - AUSST. / OPTIONS

X0A	B0A	CBK	G0R	H3T	J2W	D50	Q2J
V0A	1AK	1G0	2ZW	-	5R0	5BL	T41
-	-	-	GG1	7K0	8AY	8GH	-
-	1KP	7XB	3FE	-	1BK	7MG	1W0
-	-	4UE	4X4	4R3	4F2	N5T	5MC
9VI	-	EOA	-	-	0JZ	0YZ	1PE
2C4	4E7	4KV	40N	4V0	4D5	7AL	9AK
1D0	A9S	8IP	U5A	1N3	3PR	4A4	8NS

1

2

3

4

2661 28-2-9310 914 914

3D1 53A

Phaeton 4M

176 kW TDI A6A

CEXA

KUK


LR7W----FLO

TC

X0A B0A CBK G0R H3T J2W D50 Q2J

Abb. 1

- ① Fahrzeug-Ident-Nr.
- ② Fahrzeugtyp
- ③ Motorkennzeichen, Lacknr., Motorcode
- ④ Mehrstufen-Ausstatt.




# Dokumentation der Fahrzeugübergabe

## Fahrzeugübergabe

### Übergabe durch den Volkswagen Partner

Mit dem Volkswagen-Stempel wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Übergabe-Inspektion durchgeführt:	
Datum: 25.8.2011	
Erster Service: Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige (spätestens nach 2 Jahren)	

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien des Werkes durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Bei der Übergabe des Fahrzeugs gibt Ihnen der Fahrzeugauslieferer Hinweise und Erläuterungen zu den folgenden Themen:

- Einfahren
- Service-Intervalle, insbesondere auch Erläuterungen zu den erschwerten Betriebsbedingungen, siehe => Seite 5
- Bremsflüssigkeitswechsel ◀

## Fahrzeugdaten

PHAEON

Modell:

amtliches Kennzeichen: 490-N 241

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Tag der Erstzulassung bzw. Auslieferung: 11.10.2012

Betreuender Volkswagen Partner:

**Ferdinand Schultz Nachfolger  
Autohaus GmbH & Co. KG**  
Altkarlshof 6  
18146 Rostock

Service-Berater: A. BRAUN

Telefon: 0381 6586740

### Empfangsbestätigung von Dokumenten und Fahrzeugschlüsseln

Dem Fahrzeug lagen bei:	ja	nein
Bordbuch, inkl. Serviceplan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erstschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweitschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Funktion aller Schlüssel wurde geprüft!

Ort: Rostock Datum: 11.10.2012

Unterschrift des Fahrzeughalters:



# Service-Nachweise

## Service-Nachweise

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen der Volkswagen Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen, welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde.

Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.

Die LongLife Mobilitätsgarantie gilt bis zur Fälligkeit des nächsten Intervall-Service.

### Service-Nachweis 1


Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 16.7.12			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 25174			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durch Volkswagen Partner	 1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT 169 / 02275		Service durch Volkswagen Partner	 1618880 VW-Sachsen GmbH KD-WERKSTATT 169 / 02275	
Stempel des Volkswagen Partners			Stempel des Volkswagen Partners		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ..... Jahr* ..... oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat ..... Jahr ..... 9 ..... 14





Service-Nachweis 2

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 20.05.2013			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 38491			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: 			LongLife Mobilitätsgarantie:		
Stempel des Volkswagen Partners					

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel
Monat ..... Jahr* .....	Monat 09 ..... Jahr 2014
oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 3

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 05.12.2013			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 56107			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Ferdinand Schultz Nachfolger Autohaus GmbH & Co. KG			LongLife Mobilitätsgarantie:		
Stempel des Volkswagen Partners					

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel
Monat ..... Jahr* .....	Monat 09 ..... Jahr 2014
oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 4

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 14.07.14			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 71717			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippen- riemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Ferdinand Schulz Nachfolger Autohaus GmbH & Co. KG Alt Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863			Ferdinand Schulz Nachfolger LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus GmbH & Co. KG Alt Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ..... Jahr* .....	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat 07 ..... Jahr 16.....
oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 09.01.2015			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 86348			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 23169			Umlenkrollen am Keilrippen- riemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Ferdinand Schulz Nachfolger Autohaus GmbH & Co. KG Alt Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863			Ferdinand Schulz Nachfolger LongLife Mobilitätsgarantie: Autohaus GmbH & Co. KG Alt Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service Monat ..... Jahr* .....	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel Monat 07 ..... Jahr 16.....
oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 13.08.2015			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 101862			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 31095			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferdinand Schultz Nachfolger Service durchgeführt von: Autohaus GmbH & Co. KG			Ferdinand Schultz Nachfolger LongLife-Mobilitätsgarantie: Autohaus GmbH & Co. KG		
Alt-Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863			Alt-Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel
Monat ..... Jahr* .....	Monat 07 Jahr 2016
oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 28.11.2016			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 105585			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ferdinand Schultz Nachfolger Service durchgeführt von: Autohaus GmbH & Co. KG			Ferdinand Schultz Nachfolger LongLife-Mobilitätsgarantie: Autohaus GmbH & Co. KG		
Alt-Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863			Alt-Karlshof 6 18146 Rostock Tel. (03 81) 65 86 740 Fax (03 81) 65 86 739 autohaus@fsn.de Betriebsnummer 79863		

Ihre nächsten Service-Ereignisse	
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> Zusatzumfänge
<input checked="" type="checkbox"/> Intervall-Service	Monat 11 Jahr* 2018
<input checked="" type="checkbox"/> nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei 135000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/> Inspektions-Service	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitswechsel
Monat 01 Jahr* 2017	Monat 01 Jahr* 2018
oder bei 165000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	



Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 10.04.2017			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 115847			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsnummer:			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Siemers GmbH &amp; Co.</b> <b>Volkswagen Partner</b> Geesthachter Straße 74 21502 Geesthacht Telefon (04152) 88 99 - 0 Telefax (04152) 812 56 www.stempel-des-volkswagen-partners.de Telefonnummer 123 44962		LongLife Mobilitätsgarantie: <b>Autohaus Siemers GmbH &amp; Co.</b> <b>Volkswagen Partner</b> Geesthachter Straße 74 21502 Geesthacht Telefon (04152) 88 99 - 0 Telefax (04152) 812 56 www.autohaus-siemers.de Telefonnummer 123 44962			

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfang
<input checked="" type="checkbox"/>	Intervall-Service		Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/>	Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel
	Monat ..... Jahr* .....		Monat ..... Jahr* .....
	oder bei ..... km*		(* je nachdem, was zuerst eintritt)



Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 18.02.2015			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 127845			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 150909			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>AUTOHAUS SIEMERS</b> <b>LE GMBH</b> GRADAUEN STRASSE 74 21493 SCHWARZENBEEK Telefon (04151) 823 16 Fax 04151 82147		LongLife Mobilitätsgarantie:			

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfang
<input type="checkbox"/>	Intervall-Service		Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/>	Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel
	Monat ..... Jahr* .....		Monat ..... Jahr* .....
	oder bei ..... km*		(* je nachdem, was zuerst eintritt)



Service-Nachweis 10

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 22.02.21			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 138993			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 202574			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>Schmitt &amp; Wacker</b>			LongLife Mobilitätsgarantie:		
<b>AUTOMOBILE GMBH</b> HANDEL · REPARATUR · SERVICE GRADAUER STRASSE 37 · 21493 SCHWARZENBEK ☎ 04151 82316 Fax 04151 82143 <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>					

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/>	Intervall-Service		Monat 02 Jahr* 2023
<input checked="" type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei 169000 km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/>	Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel
	Monat ..... Jahr* .....		Monat 02 Jahr 2023
	oder bei ..... km*		
	(* je nachdem, was zuerst eintritt)		



Service-Nachweis 11

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 13.02.2023			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 148426			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 215650			Umlenkrollen am Keilrippenriemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: <b>Schmitt &amp; Wacker</b>			LongLife Mobilitätsgarantie:		
<b>AUTOMOBILE GMBH</b> HANDEL · REPARATUR · SERVICE GRADAUER STRASSE 37 · 21493 SCHWARZENBEK ☎ 04151 82316 Fax 04151 82143 <small>Stempel des Volkswagen Partners</small>					

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/>	Intervall-Service		Monat ..... Jahr* .....
<input checked="" type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige		oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)
<input type="checkbox"/>	Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel
	Monat ..... Jahr* .....		Monat 02 Jahr 2023
	oder bei ..... km*		
	(* je nachdem, was zuerst eintritt)		



Service-Nachweis 12

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ATF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service (PR-Nr.: QG0/QG2)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Getriebelager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstofffilter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Luftfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reifendrucksensoren	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Datum: 06.03.2011			Reifenfüllflasche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
km- Stand: 153 958			Staub- und Pollenfiltereinsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsnummer: 230 784			Umlenkrollen am Keilrippen- riemen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zahnriemen und Spannrolle	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
			Zündkerzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Schirrey &amp; Wacker AUTOMOBILE GMBH HANDEL · REPARATUR · SERVICE GRADNER STRASSE 37 · 21493 Schwanenbek Tel: 04171-02271-18 Fax: 04171-022143</p>			<p>LongLife Mobilitätsgarantie:</p>		

Ihre nächsten Service-Ereignisse			
<input type="checkbox"/>	Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/>	Zusatzumfänge
<input type="checkbox"/>	Intervall-Service	Monat ..... Jahr* .....	
<input checked="" type="checkbox"/>	nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	
<input type="checkbox"/>	Inspektions-Service Monat ..... Jahr* .....	<input type="checkbox"/>	Bremsflüssigkeitswechsel Monat ..... Jahr .....
	oder bei ..... km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)		



Sonstige Eintragungen der Werkstatt

In diesen Nachweisfeldern kann Ihr Volkswagen Partner Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den Service-Umfängen gehören, wie zum Beispiel den Austausch eines

Airbag-Moduls, Service-Arbeiten an der Klimaanlage oder auch die Umkodierung vom LongLife Service auf den zeit- oder laufleistungsabhängigen Service.

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 63 Datum: 25.08.2011 Bemerkungen: 99F3 01 05 06	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>
km-Stand: Datum: Bemerkungen:	<p>Stempel des Volkswagen Partners</p>



B700 1007

FIN

FIN auf Beipacksack

ja  nein

	Eingang	KDW	Ausgang SAT
Handy	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Handytyp			
Hörerteil in Mittelarmlehne	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Media- In Kabel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Bordbuch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Servicebuch	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Taschenlampe	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Zigarettenanzünder	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Multimedia/Kopfhörer	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
Anzahl Kopfhörer 2/3	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	
Navi-CD	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Sanikasten	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Fernbedienung	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Anzahl 1/2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	
Schlüssel	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Anzahl 1/2/3	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Pannenset	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wagenheber	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Warndreieck	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Bordwerkzeug	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Feuerlöscher	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
zusätzliche Felgen	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Beipacksack

ja  nein

Datum:

15.7.12

3.8.12

Bestätigung

*[Signature]*

*[Signature]*

Die Volkswagen AG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Die Texte, Abbildungen und Normen in dieser Anleitung basieren auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung der Volkswagen AG nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Volkswagen AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Hergestellt in Deutschland

© Volkswagen AG

Umwelthinweis

Dieses Papier wurde aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestellt.

Hinweis

Dieses Heft wurde *fahrzeugindividuell* erstellt und gedruckt. Somit ist der Inhalt dieses Heftes auf die von Ihnen gewählte Ausstattung abgestimmt.

Betreuende Außenstelle:  
Am Schleusenkanal 18-22, 71502 Geesthacht  
Tel.: 04152/8079-0 Fax: 04152/8079-80



435822799

Thorsten Schulz  
Kornweg 21  
21493 Schwarzenbek

(1) FIN [redacted]  
(2) Kennz. [redacted]  
(3) Prüfort Schwarzenbek, 07.03.2025  
(4) km-St. 153958  
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AA Limousine  
Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW  
Typ AUT 3d  
Var. 00004 CEXA  
Vers. AA6QA69L141S517M  
zGM 2760 kg  
EZ 30.08.2011  
Dat. letzt. HU 02/2023  
Prüfort-Nr. 0213536430

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P081685003050  
vom 07.03.2025, 09:49  
zu Berichts-Nr. P081686002018  
HU-Prüfziff. tLz0M%Ix (2015 D Stuttgart)  
Seite 1 von 1

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel  
D [redacted]  
nächste HU fällig Februar 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2027.
- (9) DEKRA  
Ihr Prüferingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Eckhard Hicken  
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.27.4-1		
Quittung Nr. 816850000002843		Pers. Nr. 010544
Leistungsdatum 07.03.2025		
DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	22,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt	18,49 EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%	3,51 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt	22,00 EUR
Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation		

DEKRA 3762/007-0024 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff

Betreuende Außenstelle:  
Am Schleusenkanal 18-22, 21502 Geesthacht  
Tel.: 04152/8079-0 Fax: 04152/8079-80



DEKRA435814788

- (1) FIN [redacted]
- (2) Kennz. [redacted]
- (3) Prüfort Schwarzenbek, 10.02.2025
- (4) km-St. 153812
- (5) Fz.-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
- Aufbau AA Limousine
- Herst. 0603 VOLKSWAGEN-VW
- Typ AUT 3d
- Var. 00004 CEXA
- Vers. AA6QA69L141S517M
- zGM 2760 kg
- EZ 30.08.2011
- Dat. letzt.HU 02/2023
- Prüfart-Nr. 0213536430

Thorsten Schulz  
Kornweg 21  
21493 Schwarzenbek

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P081686002018  
vom 10.02.2025, 08:36  
Seite 1 von 1

Ergebnis:  
erhebliche Mängel

D [redacted]

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

- (7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche Mängel festgestellt.
- (8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines Monats (bis zum 10.03.2025) ist erforderlich.

- ✓ -5.3.3a (EM)  
Querlenker Vorderachse links oben hinten innen Gummilagerung beschädigt
- ✓ -5.3.3a (EM)  
Querlenker Vorderachse rechts oben hinten innen Gummilagerung beschädigt

(9) DEKRA  
Ihr Prüferingenieur  
B.Eng. Christian Hansen  
Stempel und Unterschrift



- ✓ -D1.1.21b (GM)  
Radbremse 2. Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt
- ✓ -D8.4.1b (GM)  
Umweltbelastung: Motor ölfeucht
- DF5.3.5 (EM)
- ✓ Hydro-pneumatische Federung Leitung vorne links undicht

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. SH-2-13-0079 am 10.02.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Hinweise:

- Betriebsbremswirkung gemäß Punkt 8 Nr. 1 der HU-Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung

\*\*\*\*\*

Messwerte CR/ Betriebsbremse Feststellbremse

	li.	re.	li.	re.
1. Achse	376	373		
2. Achse	285	290	211	242
Abbremsung	z = 47.9%		z = 16.4%	

Systemdaten Stand: 4.27.3-1

Quittung Nr. 816860000001850  
Leistungsdatum 10.02.2025

Pers. Nr. 039017

DEKRA Automobil GmbH	1. Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	99,81	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19	EUR
70565 Stuttgart	3. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	3,50	EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag ohne MwSt	87,82	EUR
	MwSt 19%	16,68	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	104,50	EUR

# Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO



Datum 10.02.2025 08:24:22

**BIV am Standort, Schirren & Wacker**  
Automobile GmbH  
Grabauer Str. 37, 21493 Schwarzenbek

www.schirren-wacker.de  
info@schirren-wacker.de  
Tel: 04151 82316

<b>Meßprogramm:</b>	<b>Diesel mit OBD (Leitfaden 6)</b>	<b>Kraftstoffart:</b>	Diesel
<b>Fahrzeug:</b>	<b>VOLKSWAGEN-VW 3d</b>	<b>Emission class:</b>	
Amtliches Kennzeichen:		Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	35A0
Fahrzeug-Ident-Nummer:		Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0603
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	AUT
Kilometerstand:	153812	Erstzulassung:	30.08.2011

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
<b>Funktionsprüfung OBD</b>					
<b>Prüfbereitschaft</b>					
Unterstützt				011010000000	
Gesetzt				000000000000	ok Alle Systemtests durchgeführt
<b>Fehlerspeicher</b>					
<b>MI-Status</b>					
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				An #	ok
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	ok
Ansteuerung MIL				Aus #	ok

Konditionierung		Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Motortemp.	°C	60 #		60.0	ok
Leerlaufdrehzahl	1/min	600	800	768	ok
Abregeldrehzahl	1/min	2320	2720	2502	ok
Nenndrehzahl	1/min	4000			
Haltezeit	s	5.00			
Reinigungsgasstöße			0 #	---	
Drehzahl	1/min	2320		---	

Gasstoßmessung		Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Messzeit	s	0.50			
Messmodus				B	
Sonde				1	
Beschleunigungszeit	s		2.0		
Trübungs-Bandbreite	1/m		0.2	0.00	ok
Beschleunigungs-Bandbreite	s		0.5	0.22	ok
Arithm. Mittelwert der Trübung (P)	1/m		0.60	0.00	ok

Gasstoß	Leerlaufdrz [1/min]	Abregeldrz [1/min]	Trübung [1/m]	Beschl.-Zeit [s]	Ergebnis
1	766	2516	0.00	0.68	ok
2	766	2497	0.00	0.53	ok
3	766	2514	0.00	0.46	ok

Gesamtergebnis	
Funktionsprüfung OBD	i. O.
Funktionsprüfung Abgas	i. O.
Gesamtergebnis	<b>Bestanden</b>
Erläuterungen	Abregeldrehzahl kleiner 90 % der Nenndrehzahl (Standdrehzahlbegrenzung)
Hinweis	<b>Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit</b>

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben:	Nein	# ok
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie		# ok

Gerät	Version
Trübung Bosch BEA070	BEA070 V1.19 CFFE0424, [SN: 0231940345]
OBD Bosch KTS560	KTS560 V3.20, [SN: 126490745]
Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 01.2024	6.0.1871.2401, CRC: B6FFC6DD
Solldaten	V 3.67 24.04.2024 (CC) [II/2024]

<b>Kontroll-Nr.:</b>	SH-2-13-0079
<b>Prüfer</b>	Herr Jan Kähler
<b>verantwortliche Person</b>	Herr Björn Rosenberg

Unterschrift Nachweis-Siegel mit Prägenummer

