

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan	
Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:	
– CC	– Golf Variant
– Eos	– Jetta
– Golf	– Passat
– Golf Cabriolet	– Passat GTE
– Golf GTD	– Passat Variant
– Golf GTE	– Passat Variant GTE
– Golf GTI	– Polo
– Golf Sportsvan	– Scirocco
	– Sharan
	– The Beetle
	– The Beetle Cabriolet
	– Tiguan
	– Touareg
	– Touran
	– up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten Abb. 1** ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
 - Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
 - Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.


! WARNING

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten** beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- **Betriebsanleitung** beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

Dokumentation der Karosserieprüfung

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer

☐ Beule/Delle☐ Korrosion

A Steinschlag

Mängel festgestellt?

Ja: ☐

Nein:

Beschreibung der Mängel:



Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschmiere	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Halbkupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	Baib	☒ Zahnriemen	
bei km-Stand:	5173	☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer:	AM63	☒ Wasserpumpe	
Service durchgeführt von:		☐	
Stempel des Fachbetriebs		Long-Life Mobilitätsgarantie:	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✱ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

☒ Ölwechsel-Service	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Inspektion	☐ AdBlue®
☒ mit Motorölwechsel	☐ Bremsflüssigkeit
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Dieselmotortofffilter
	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 07.06.18	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 59396	☐ Zündkerzen
	☐
Rechnungsnummer: A 13344	☐
Service durchgeführt von: [Signature]	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	Ölwechsel Service
oder	am (Datum): 02.15
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand): 81000




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☐ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☐ Dieselmotorschwächler	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☐ Haldekkupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☐ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☐ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturrempfehlung		☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 04.02.11		☐ Zahnriemen	
bei km-Stand: 73252		☐ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: A: 15809		☐	
Service durchgeführt von:		☐	
			
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		



3G0012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleifring
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 04.01.2021	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 98853	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 43978	☒ Wasserpumpe
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 01.2022	am (Datum): 01.2022
oder	oder
bei (km-Stand): 128.853	bei (km-Stand): 18.853




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.12.21	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 10588	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: A 27748	☒ Reinigungsmittel
Service durchgeführt von: V G	☒ AdBlue 23x4
Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	DSG Öl
nach Service-Intervall-Anzeige	am (Datum): 12.12.21
oder	oder
am (Datum): 12.12.21	bei (km-Stand): 135.818
oder	
bei (km-Stand): 135.818	




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✖ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☒

Beschreibung der Mängel:



Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SC



Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Δ Steinschlag

 Audi
133720484
Vorländer GmbH
53809 Ruppichteroth

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis Nach Service-Intervall-Anzeige oder 7251 am (Datum): oder 74537 bei (km-Stand):	 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer	○ Beule/Delle	☐ Korrosion	△ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleiterschaltung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturenempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 13.12.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 128629	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 128629	☒
Service durchgeführt von: 133120484	☒



133120484
Vollender GmbH
5099 Ruppichteroth



133120484
Vollender GmbH

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	BRFL 1725 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front view (left), the left side profile (middle), and the top-down view (right). The bottom row shows the rear view (left), the right side profile (middle), and the bottom-up view (right). The drawings are simple line art, showing the car's outline and major components like wheels, windows, and the roof. The car appears to be a compact hatchback or sedan. The bottom-up view shows the chassis, suspension, and engine compartment. The side profiles show the car's height, wheel placement, and door locations. The front and rear views show the car's width, headlights, and bumper details.

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- | × Kratzer | ○ Beule/Delle | □ Korrosion | △ Steinschlag |
|-----------|---------------|-------------|---------------|
|-----------|---------------|-------------|---------------|

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 13.11.2024 08:16:27

BIV am Standort, BIV am Standort Autohaus

Vorländer GmbH

Brölstrasse 29, 53809 Ruppichterorth

Tel: 02295/9201-0 / Fax: 02295/9201-11

Meßprogramm:	Diesel mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Diesel
Fahrzeug:	Volkswagen Golf (12-)AU	Emission class:	EURO 6
Amtliches Kennzeichen:	SU PM 1105	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36W0**
Fahrzeug-Ident-Nummer:		Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0603
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	BKO
Kilometerstand:	128629	Erstzulassung:	15.10.2015

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
-------------	---------	------	------	----------	----------

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

Unterstützt 111011101011

Gesetzt 000000000000

Prüfbereitschaft

Unterstützt 010000000000

Gesetzt 000000000000

Fehlerspeicher

ok

Kontrollleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung Kontrollleuchte i.O. # ok

Motordiagnose

Status Kontrollleuchte i.O. ok

Motordiagnose

Ansteuerung Kontrollleuchte i.O. # ok

Motordiagnose

Konditionierung

Motortemperatur °C 80 80 ok

Anzahl Reinigungsgasstöße 1 # 1 ok

Drehzahl Reinigungsgasstöße 1/min 2300 2500 ok

Abgasmessung

Stabilisierung 1/min 730 930 770 ok

Drehzahlanhebung 1/min 1770 1840 ok

Beruhigung 1/min 730 930 770 ok

Messung 1

Leerlaufdrehzahl 1/min 730 930 770 ok

Partikel 1/cm³ 300 ok

Arith. Mittelwert Partikelanzahl 1/cm³ 250000 300 ok

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD i.O.

Funktionsprüfung Abgas i.O.

Gesamtergebnis **BESTANDEN**

Erläuterungen

Hinweis **Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden : Nein # ok

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie : # ok

Gerät	Version
Bedienerführung AVL DiTEST GmbH OM-unknown	unknown , CRC: FAF9
Solldaten	I/2015
AU-Messgerät AVL DiTEST GmbH AVL Counter Standalone WT	V3.5 11/2023 , [SN: 34521]
Auslesegerät AVL DiTEST GmbH AVL VCI 1000	V3.9 06/2020 , [SN: ZYHAHB]

Kontroll-Nr: NW-6-05-5123-63

Prüfer M.Vorländer

verantwortliche Person M.Vorländer

Unterschrift

Nachweis-Siegelnummer



(1) FIN **WVWZZZAUZGW129767**

(2) Kennz. **D SU PM1105**

(3) Prüfort **Ruppichteroth, 13.11.2024**

(4) km-St. **128629**

(5) Fz.-Kl. **M1** Fz.z.Pers.bef.b. **8 Spl.**
Aufbau **AC** Kombilimousine
Herst. **0603** **VOLKSWAGEN-VW**
Typ **BKO** **AU**
Var. **00102** **GAC4CUNAX0**
Vers. **FD6FD6D9002S7MMON1ML71VR2**
zGM **1880 kg**
EZ **10/15**

Dat. letzt. HU **11/2022**
Prüfort-Nr. **0210217278**

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. **P081758002318**
vom **13.11.2024, 08:06**
HU-Prüfziffer **gKm8uMsD**
Seite 1 von 1

D SU PM1105
nächste HU fällig November 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.
- Bremsbelag vorne links und rechts in Kürze verschlissen

(9) DEKRA
Ihr Prüffingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Frank Edeneuer
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. NW-6-05-5123-63 am 13.11.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte									
Bremsanlage		BBA						FBA	
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min		li.	re.
Achse	daN	daN		daN	%	%		daN	daN
1	301	290	34,0	362	68,3	57,0			
2	179	171	44,0	156	31,7	18,0		155	163
Abbremsung								z = 16.9%	



LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

bei km 128625 am 11/2021

Shell Helix

SAE 50700

Getriebeöl ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt ☐

Hinterachsöl ☐

Bremsflüssigkeit ☐

NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL

bei km Nach

spätestens am 11/2021

012019

VAPSOIL

Nächster Ölwechsel mit VAPSOIL:

☒ Nach Serviceintervallanzeige

Spätestens bei

Kilometerstand 713 236 bzw. am (Datum) 14.12.22

Letzter VAPSOIL Ölwechsel:

bei Kilometerstand 713 236 am (Datum) 14.12.22

☒ VAPSOIL 507 00 ☐ VAPSOIL 505 01

☐ VAPSOIL 502 00 ☒ 5W-30

Frostschutz:

frostsicher bis $^{\circ}\text{C}$ -30

Bitte nur VAPSOIL nachfüllen.

! Ihre 1-Liter-Nachfüllreserve erhalten Sie bei uns im Autohaus.