



Mercedes-Benz Vito

Généré le 04/02/2026

VIN: Carburant: Diesel Type de transmission: Manuel

Scanne pour obtenir le rapport complet



Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 43 500 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Exposition à une catastrophe naturelle

Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.

+36 Sources de données Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

Bonne nouvelle Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :

- Taxi ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi
- Transport ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport
- Location ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location
- Police ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police
- Véhicule de démonstration ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.
- Véhicule d'auto-école ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Bonne nouvelle Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 8 pays :

Voici ce que nous avons vérifié :

Est-il actuellement recherché pour vol ? ✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**

Slovaquie Tchéquie Roumanie Slovénie Italie Hongrie Canada Danemark


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 43 500 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 52 430 km



Relevés du compteur kilométrique

07/2023	11km
01/2024	12 216 km
07/2024	24 321km
01/2025	33 728 km
07/2025	40 196 km

Relevés du compteur kilométrique

10/2025 43 500 km

Habitudes de conduite

07/2023 - 10/2025 Utilisation normale 1585 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

✓

Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓
=

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé

↺
↻
↻

Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

✓

Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

✓

Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Prix du marché


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

i

Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 29 540 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
2025	29 990 €	24 089 €	36 000 €
2026	29 540 €	23 900 €	35 089 €
2027	25 690 €	20 785 €	30 516 €
2028	22 869 €	18 503 €	27 165 €
2029	19 972 €	16 159 €	23 724 €
2030	19 590 €	15 850 €	23 270 €
2031	18 880 €	15 275 €	22 427 €
2032	16 778 €	13 575 €	19 930 €
2033	15 884 €	12 851 €	18 868 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix
Ce véhicule devrait perdre -46 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

Identification et spécifications techniques

	Marque Mercedes-Benz		Modèle Vito		Description 110/114/116/119 cdi
	Variante Vito Kasten 116 CDI lang		Type de carrosserie Van		Année du modèle 2023
	Cylindrée moteur 2l		Puissance moteur 120 kW (161 ch / 163 PS)		Type de carburant Diesel
	Type de transmission Manuel		Nombre de portes 4		Position du volant Volant à gauche
	Marché du modèle EU				

Équipement

D'origine, sortie d'usine

224L LEVERKUSEN	9197 OBSIDIAN BLACK METALLIC PAINT MB 9197
✦ Lieu : Leverkusen	✦ Peinture noir obsidien métallisé
A10 REAR AXLE SHAFT MAKE IFA	BB7 CO2-OPTIMIZED BRAKE SYSTEM
✦ Fabricant d'arbres d'essieu arrière : IFA	✦ Système de freinage optimisé pour réduire les émissions de CO2
C70 PEDESTRIAN PROTECTION	CF0 BASIC SUSPENSION
✦ Dispositif de sécurité pour la protection des piétons	✦ Suspension : De base
CL1 HEIGHT AND RAKE ADJUSTABLE STEERING WHEEL	CL2 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER
✦ Volant : réglable en hauteur et en inclinaison	✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir
CL4 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER	D51 FULL-WIDTH PARTITION WALL WITH WINDOW
✦ Volant multifonction avec ordinateur de bord installé	✦ Cloison de séparation : pleine largeur avec fenêtre
E07 HILL-START ASSIST	E1D DIGITAL RADIO (DAB)
✦ Fonctionnalité : Assistance au démarrage en côte	✦ Radio numérique (DAB) pour le divertissement
E2R RADIO GENERATION 2	E34 BUFFER STARTER BATTERY
✦ Radio de génération 2	✦ Tampon pour la batterie de démarrage
E57 ELECTRICS FOR TRAILER SOCKET	EA4 AUDIO 40
✦ Comprend l'électronique pour la prise de remorque	✦ Système audio étiqueté comme Audio 40
ED4 AGM BATTERY 12 V 92 AH	EL8 TWO-WAY LOUDSPEAKER IN FRONT
✦ Batterie AGM de 12 V et d'une capacité de 92 Ah	✦ Haut-parleurs avant : Deux voies
EW6 PRE-INSTALLATION FOR REMOTE SERVICES PLUS	EY2 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION
✦ Pré-installation pour les services à distance	✦ Pré-installation pour des informations routières en direct
EY5 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM	EY6 BREAKDOWN MANAGEMENT
✦ Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz pour l'assistance à la sécurité	✦ Fonction de gestion des pannes en cas d'urgence

EZ5 PARKING PACKAGE

✦✦ Se garer facilement grâce au kit de stationnement

F66 LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT

✦✦ Boîte à gants : Verrouillable

FKA PANEL VAN

✦✦ Le type de véhicule est un fourgon

FR8 REAR VIEW CAMERA

✦✦ Comprend une caméra de recul pour l'aide au stationnement

FZ8 CONVENIENCE OPENING AND CLOSING WITH IR REMOTE CONTROL

✦✦ Ouverture et fermeture aisées grâce à la télécommande IR

H16 SEAT HEATER FOR DRIVER

✦✦ Siège conducteur : Chauffage du siège

HH9 TEMPTRAC SEMI-AUTOMATIC AIR CONDITIONING SYSTEM

✦✦ Système de climatisation : Temptrac semi-automatique

I52 HU MAP DATA COUNTRY SET 3

✦✦ Données cartographiques pour l'unité centrale du pays 3

IG5 BASIC

✦✦ De base

IL1 DOMESTIC (GERMANY)

✦✦ Localisation : Allemagne

IL5 LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Côté conduite : Conduite à gauche

IN2 WHEELBASE 3200 MM, LONG OVERHANG

✦✦ Empattement long de 3200 mm avec un long porte-à-faux

JF1 RAIN SENSOR

✦✦ Fonction : Détecteur de pluie

JK3 INSTRUMENT CLUSTER WITH PIXEL MATRIX DISPLAY

✦✦ Combiné d'instruments : Écran à matrice de pixels

JX2 MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM

✦✦ Intervalle de maintenance : 40 000 km

KB5 MAIN TANK 70 LITRES

✦✦ Capacité du réservoir principal : 70 litres

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configuration de la conduite à gauche

EZ8 PARKTRONIC

✦✦ Fonction d'aide au stationnement incluse

F68 EXTERIOR MIRROR HEATED AND ELECTR. ADJUSTABLE

✦✦ Rétroviseur extérieur : Chauffant et réglable électriquement

FR1 REVERSING CAMERA, NON-FOLDING

✦✦ Caméra de recul non rabattable installée

FY7 MULTI-BUTTON RADIO REMOTE CONTROL

✦✦ Télécommande radio : Multi-boutons

GE1 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION TSG 380

✦✦ Transmission : manuelle à 6 vitesses

H20 HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND

✦✦ Le verre : Isolation thermique totale

HI1 CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)

✦✦ Zone climatique : Froid/confort

IB6 MODEL SERIES C447 VITO/V-CLASS

✦✦ Série de modèles : VITO/V-CLASS C447

IK0 COMPLETE VEHICLE

✦✦ Véhicule : Complet

IL4 EU/EFTA REGION

✦✦ Région : UE/AELE

IL6 METALLIC - PAINT

✦✦ Peinture métallisée

J55 SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER SEAT

✦✦ Siège du passager avant : Système d'alerte pour la ceinture de sécurité

JH3 COMMUNICATION MODULE (LTE) FOR DIGITAL SERVICES

✦✦ Module de communication (LTE) pour les services numériques

JW8 ATTENTION ASSIST

✦✦ Fonctionnalité : Assistance à l'attention

K56 FILLER CAP, DIESEL, IN RED

✦✦ Bouchon de réservoir de gazole en rouge

KP7 SCR GENERATION 4 EXHAUST GAS CLEANING

✦✦ Système de contrôle des émissions pour la production de SCR pour l'épuration des gaz d'échappement

LA2 HEADLAMP ASSIST

✦✦ Aide à l'allumage des phares

LC2 LED LIGHT STRIP IN LOAD COMPARTMENT

✦✦ Compartiment de charge : Bande lumineuse LED

LX5 EUROPE

✦✦ Conçu pour le marché européen

M60 ALTERNATOR 14 V/250 A

✦✦ Alternateur puissant de 250 ampères pour le système électrique

MG9 GENERATOR MANAGEMENT

✦✦ Gestion des générateurs

MK8 SPEED LIMIT 210 KM/H

✦✦ Limite de vitesse fixée à 210 km/h

MT6 EMISSIONS CLASS EURO 6D N1 GR.III/N2

✦✦ Classe d'émissions : Euro 6D N1 Gr.III/N2

MX0 BLUEEFFICIENCY PACKAGE

✦✦ Comprend le paquet BlueEfficiency pour une meilleure efficacité énergétique

RF1 MAKE OF TYRES CONTINENTAL (10)

✦✦ Pneus de marque Continental (10 unités)

RM0 ALL-SEASON TIRES

✦✦ Pneus toutes saisons

S00 AIRBAG CONTROL UNIT GENERATION AB12

✦✦ Unité de contrôle d'airbag de la génération AB12

SA6 AIRBAG, CO-DRIVER

✦✦ Coussin gonflable du copilote

V3L ALL-WEATHER FLOORMATS

✦✦ Tapis de sol tous temps

VA2 LOAD SPACE INT. TRIM UP TO ROOF (WOOD)

✦✦ Espace de chargement intérieur garni de bois jusqu'au toit

VV2 LOAD SECURING RAIL SYSTEM

✦✦ Système de rails pour l'arrimage de charges

W54 2-WING REAR-END DOOR, 270 DEGREES

✦✦ Porte arrière avec ouverture à 270 degrés

X30 MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE PART 2

✦✦ Certificat d'immatriculation du véhicule partie 2

XC9 COC PAPERS

✦✦ Les documents du COC comprennent

LE1 ADAPTIVE BRAKE LIGHTS

✦✦ Feux de freinage adaptatifs

M3E ELECTRIC RADIATOR FAN, OUTPUT STAGE 5

✦✦ Ventilateur de radiateur électrique pour une meilleure performance de refroidissement

M72 VEHICLE HVO-CAPABLE

✦✦ Véhicule compatible avec le HVO

MJ8 ECO START/STOP FUNCTION

✦✦ Fonction Start/Stop pour une meilleure efficacité énergétique

MS1 CRUISE CONTROL

✦✦ Système de régulation de vitesse intégré

MU4 ENGINE OM654 DE 20 LA 120 KW (163 HP)

✦✦ Moteur modèle OM654 DE 20 LA développant 163 chevaux

R21 WHEEL SIZE GROUP 1

✦✦ Groupe de taille de roue : 1

RG1 TYRES 205/65 R16

✦✦ Pneus : 205/65 R16

RS3 STEEL RIMS 6.5 J X 16

✦✦ Jantes en acier 6.5 J x 16

S23 CO-DRIVER'S SEAT DOUBLE SEAT

✦✦ Siège du copilote conçu comme un double siège

SB1 COMFORT DRIVER SEAT

✦✦ Siège conducteur : Confort

V43 WOOD FLOORING

✦✦ Plancher de véhicule en bois

VF4 FABRIC CALUMA BLACK

✦✦ Tissu noir nommé Tissu Caluma

VV9 FASTENING POINTS IN ROOF FRAME

✦✦ Châssis de toit : Points de fixation

WM0 FACELIFT CONTROL CODE

✦✦ Code de contrôle indiquant un lifting

X99 MERCEDES-BENZ AG MANUFACTURER

✦✦ Fabricant : Mercedes-Benz AG

XG6 WEIGHT VARIANT 2800 KG

✦✦ Variante de poids : 2800 kg

XI3 MODIFICATION YEAR G3-I

Année de modification G3-I

XM8 DEVELOPMENT CONTROL CODE

Code de contrôle du développement

XQ1 VIN ENCODED VEHICLE DATA WITH CHECK DIGIT

Numéro d'identification du véhicule encodé avec un chiffre de contrôle

XW9 STEUERCODE UMSTELLUNG WLTP

Code de contrôle pour le passage aux normes WLTP

XZ1 MODEL GENERATION 1

Désignation de la génération du modèle comme 1

Y44 WARNING TRIANGLE

Triangle d'avertissement

Z3R PREMIUM TIRE PROTECTION (3 YEARS)

Plan de protection des pneus Premium pendant 3 ans

Z9C EASY CARGO PACKAGE

Ensemble de commodités conçu pour faciliter la gestion de la cargaison

ZM0 PANEL VAN

Le type de véhicule est un fourgon

XM0 FACELIFT

Présence d'éléments de design Facelift

XO9 MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND GGD

Mercedes-Benz Mobilovan avec DSB et GGD

XU1 SIGNS/PRINTED DOCUMENTS GERMAN

Documents imprimés : Allemand

XY3 MODEL YEAR 3

Modèle de l'année 3

Y10 FIRST AID KIT

Trousse de premiers secours

Z2K BASE

Equipement de série

Z41 REGISTRATION AS TRUCK

Enregistrement en tant que camion

ZC5 SALES CODE 0

Code de vente : 0

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

07/2023  Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

10/2025  Allemagne

Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

☒

Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

☐

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

☐

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **43 500 km**. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

☐

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

☐

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis sur autoroute
- ☐ Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- ☐ Conduis aussi en ville
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

☐

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur