

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

ert und hergestellt und werden regelmäßig spezifischen Tests unter-
ng der Neufahrzeuge verwendeten Teile.

, dass das Leistungsniveau Ihres Fahrzeugs unverändert erhalten
halten mit Originalteilen durchgeführt wurden, die auf der Rückseite

VIN: .:

Datum: <u>01.11.19</u> Km-Stand: <u>18696</u>		Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit: Wartung <u>A</u> ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK <u>A</u> ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel AUTOHAUS EYLERT GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Tel. 0202/24333-0		
Datum: <u>01.11.19</u> Km-Stand: <u>24348</u> Art der Arbeit: Wartung <u>B</u> ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK <u>X</u> ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel AUTOHAUS EYLERT GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Tel. 0202/24333-0		
Datum: <u>01.11.19</u> Km-Stand: <u>36200</u> Art der Arbeit: Wartung <u>A+B</u> ☒ Kontrolle auf Korrosion: OK <u>A</u> ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	Stempel AUTOHAUS EYLERT GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Tel. 0202/24333-0		

KONTROLLNACHWEISE (2/6)

VIN:


Datum: 10.11.00	Km-Stand: 48562	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 www.bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Datum: 24.11.00	Km-Stand: 58680	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 www.bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			


Datum: 16.11.00	Km-Stand: 68506	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN:

Datum: 07.11.00	Km-Stand: 80521	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 www.bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Datum: 12.11.00	Km-Stand: 91964	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 www.bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Datum: 11.11.00	Km-Stand: 101964	Rechnungs-Nr.: BOB	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:		 BOB Automobile Nord GmbH Uellendahl Str. 564 42109 Wuppertal Telefon 0202 24333-0 bob-automobile.de	
Wartung			
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

KONTROLLNACHWEISE (3/6)

VIN:

Datum: 07.11.2007		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel KFZ - Meisterbetrieb Inh. Christian Krohm Kirschbaumstraße 27 42489 WÜLFRAATH Telefon 02058 - 748 14			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite					
Datum: 12.11.2007		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel Kfz Meisterbetrieb Christian Krohm Kirschbaumstraße 27 42489 Wülfrath			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite					
Datum: 12.11.2007		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel			
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite					