

## Mercedes-Benz B 180

Scanne pour obtenir le rapport complet

Généré le 27/03/2026



VIN:

Carburant: Diesel

Type de transmission: Manuel

## Dommage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule.

## Sécurité

⚠ Attention

1 rappel(s) de sécurité en cours ou passé(s) pour ce véhicule.

## Vérification d'usage commercial

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Kilométrage

✅ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 64 819 km.

## Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+44

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



## Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :

Taxi ✅ Aucun enregistrement trouvéTransport ✅ Aucun enregistrement trouvéLocation ✅ Aucun enregistrement trouvéPolice ✅ Aucun enregistrement trouvéVéhicule de démonstration ✅ Aucun enregistrement trouvéVéhicule d'auto-école ✅ Aucun enregistrement trouvé

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



## Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



## Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

## Voici ce que nous avons vérifié :

Est-il actuellement recherché pour vol ? ✅ Aucun enregistrement trouvéA-t-il été volé par le passé ? ✅ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

## Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

Tchèque Slovaquie Hongrie Roumanie Hongrie Slovaquie Canada

# Kilométrage


Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

## Résumé

- Dernier kilométrage connu : 64 819 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 226 424 km

## Avis de carVertical

Le dernier kilométrage enregistré pour ce véhicule est nettement inférieur à la moyenne des véhicules du même âge. Il peut présenter une usure plus faible que la normale, mais il est tout de même recommandé de demander au vendeur pourquoi le véhicule a si peu roulé.



### Relevés du compteur kilométrique

01/2013	10 095 km
01/2015	30 919 km
01/2017	42 226 km
01/2019	53 338 km
01/2021	57 221 km

### Relevés du compteur kilométrique

01/2023	61 916 km
09/2024	64 818 km

### Habitudes de conduite

03/2012 - 01/2019	Utilisation normale	643 km/mois
01/2019 - 04/2022	Utilisation limitée	152 km/mois
04/2022 - 08/2023	Utilisation normale	260 km/mois
08/2023 - 09/2024	Utilisation limitée	81 km/mois

**Avertissement :** ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.

**✓ Aucun problème détecté**

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

### Juridique

✓= A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? ✓ Aucun enregistrement trouvé

↻ Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé

## Planning d'entretien recommandé

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.

**i Résumé**

- La dernière révision était prévue il y a 14 819 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 10 181 km

### Prochain entretien recommandé à 75 000 km

**Ce qui devra être entretenu :**

**🕒 Durée de la révision 42 min**

Filter à huile moteur (Remplacer)    Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)    Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

Essai d'efficacité des freins (Effectuer) +17 éléments d'entretien

**🕒 Durée de la révision 18 min**

Boîtier de filtre à air/tuyaux/flexibles (Vérifier/nettoyer)    Filtre à air (Remplacer)

**🕒 Durée de la révision 18 min**

Filter à carburant (Remplacer)

### Entretien précédent recommandé à 50 000 km

**Ce qui aurait dû être entretenu :**

**🕒 Durée de la révision 78 min**

Filter à huile moteur (Remplacer)    Roues (Interchanger)    Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)    Essai d'efficacité des freins (Effectuer) +47 éléments d'entretien

**🕒 Durée de la révision 12 min**

Rails de guidage de toit ouvrant (Nettoyer/graisser)

**🕒 Durée de la révision 6 min**

Crochet d'attelage (Vérifier/signaler)    Crochet d'attelage (Graisser)

## Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

**⚠ Attention**

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule



01/2014

Allemagne

### Expertise

Estimation du coût des réparations passées

**0 € – 500 €**

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

#### Glossaire des dommages

##### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

##### Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.


- Aucun problème détecté**  
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

## Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- Résumé**
  - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 8 990 €
  - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Historique de prix | Estimation de prix

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

●● Valeur marchande ▭ Fourchette de prix du marché

Year	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2024	9 945 €	6 950 €	12 500 €
● 2025	8 990 €	5 400 €	11 990 €
● 2026	8 990 €	5 490 €	12 040 €
● 2027	6 496 €	3 967 €	8 700 €
● 2028	4 990 €	3 047 €	6 683 €
● 2029	4 500 €	2 748 €	6 027 €
● 2030	3 700 €	2 260 €	4 955 €
● 2031	3 500 €	2 137 €	4 687 €
● 2032	2 700 €	1 649 €	3 616 €
● 2033	2 550 €	1 557 €	3 415 €

### Analyse du prix du marché



#### Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -72 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

**Attention :** les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.






Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.








#### Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques

	Marque <b>Mercedes-Benz</b>
	Type de carrosserie <b>Véhicule multi-usages</b>
	Type de carburant <b>Diesel</b>
	Nombre de portes <b>5</b>
	Nombre de vitesses <b>6</b>

	Modèle <b>B 180</b>
	Année du modèle <b>2012</b>
	Type de transmission <b>Manuel</b>
	Position du volant <b>Volant à gauche</b>
	Marché du modèle <b>EU</b>

	Description <b>B 180</b>
	Cylindrée moteur <b>1,8l</b>
	Type de conduite <b>Traction</b>
	Nombre de cylindres <b>4</b>
	Nombre de sièges <b>5</b>

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**01R** LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 18" "ALL-ROUND"

✦ Jantes en alliage de 18 pouces à 5 doubles branches

**100A** IMITATION LEATHER

✦ Revêtement intérieur en similicuir

**202B** OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-GERMAN

✦ Mode d'emploi et livret d'entretien en allemand

**218** REAR VIEW CAMERA

✦ Caméra de recul incluse pour une meilleure visibilité

**235** ACTIVE PARKING ASSIST

✦ Système actif d'aide au stationnement

**249** AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦ Rétroviseur et rétroviseurs latéraux à gradation automatique

**255B** MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

✦ Service mobile de réparation et de dépannage

**260B** AIRBAG SIGN - GERMAN/ENGLISH

✦ Panneau Airbag en allemand et en anglais

**290** WINDOWBAG

✦ Windowbag pour plus de sécurité

**2R9** WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - LIGHT ALLOY 10-SPOKE DESIGN 17"

✦ Jantes et pneus d'hiver en alliage léger à 10 branches en 17 pouces

**302B** INVALID HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN

✦ Langue de l'unité principale réglée sur allemand

**332B** LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦ Langue du combiné d'instruments en allemand

**400** REAR ARMREST

✦ Accoudoir arrière pour plus de confort

**440** CRUISE CONTROL

✦ Fonctionnalité du régulateur de vitesse disponible

**03O** RETROFITTING DIESEL (ZPD)

✦ Adaptation au moteur diesel

**101A** IMITATION LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

✦ Sellerie intérieure en similicuir noir/anthracite

**213** SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

✦ Direction assistée asservie à la vitesse ou vario-direction

**229L** GERMANY

✦ Véhicule fabriqué pour l'Allemagne

**240** LED-TAGFAHRLICHT

✦ Feux de jour à LED

**252** DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR

✦ Rétroviseur intérieur à gradation

**260** MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

✦ L'emblème du modèle sur le couvercle du coffre a été supprimé.

**280** LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER

✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir

**294** KNEEBAG

✦ Protection des genoux incluse

**2XXL** FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ Fabriqué en République fédérale d'Allemagne

**310** DOUBLE CUP HOLDER

✦ Double porte-gobelet inclus pour plus de commodité

**345** RAIN SENSOR

✦ Technologie des capteurs de pluie

**411** 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION

✦ Transmission manuelle à 6 vitesses

**442** MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)

✦ Volant multifonctions avec 12 boutons pour diverses commandes

**474** DIESEL PARTICULATE FILTER

✦ Filtre à particules diesel inclus

**486** SPORTS SUSPENSION

✦ Suspension sport

**51U** HEADLINER, BLACK FABRIC

✦ Garniture de pavillon en tissu noir

**538** MONO DRIVER CAMERA

✦ Caméra mono conducteur - Il s'agit d'une seule caméra orientée vers le conducteur à des fins de surveillance et d'enregistrement.

**567** VARIO REAR SEAT

✦ Fournit la fonctionnalité de siège arrière Vario.

**600** HEADLAMP WASHING SYSTEM

✦ Installation d'un système de lavage des phares

**652** SUMMER TYRES FITTED

✦ Installation des pneus d'été

**802** YOM X1/1

✦ Année de fabrication : 1

**842** FOLDING FRONT PASSENGER BACKREST

✦ Dossier du siège du passager avant rabattable.

**875** HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Système de lave-glace chauffant

**928** EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY

✦ Épuration des gaz d'échappement avec la technologie Euro 5

**952** EQUIPMENT LINE/PACKAGE - SPORT

✦ Groupe Sport

**B03** DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

✦ Démarrage direct et fonction éco start/stop

**B51** TIREFIT

✦ Équipé du système Tirefit

**FT** S-TOURER

✦ Niveau de finition S-Tourer

**H89** TRIM ELEMENTS - IMD PLASTIC HONEYCOMB LOOK (2B47)

✦ Les éléments de garniture présentent un aspect plastique en nid d'abeille

**K11** ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦ Feu de freinage adaptatif avec fonction clignotante

**L** LEFT-HAND DRIVE

✦ Configuration de la conduite à gauche

**477** TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

**500** ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

**523** AUDIO 20 CD

✦ Audio 20 Lecteur CD

**543** SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Pare-soleil avec fonction supplémentaire inclus

**580** AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Système de climatisation équipé

**614** BI-XENON HEADLAMPS FOR LHD VEHICLES

✦ Projecteurs bi-xénon pour les véhicules à conduite à gauche

**723** LOAD COMPARTMENT COVER

✦ Couvercle du compartiment de chargement

**840** GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Vitres teintées foncées

**873** SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

**893U** INVALID (MONOLITH GRAY METALLIC FINISH)

✦ Finition gris monolithique métallisé choisie pour la couleur extérieure

**942** LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

✦ Paquet pour le compartiment de charge/le coffre inclus

**967** EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Document COC sur la technologie Euro 5 avec le certificat d'immatriculation du véhicule à moteur

**B09** REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

✦ Compresseur frigorifique avec embrayage magnétique

**F246** MODEL SERIES 246

✦ Série de modèles de véhicules 246

**GM** MAN. TRANSMISSION

✦ Transmission manuelle

**HA** REAR AXLE

✦ Configuration de l'essieu arrière

**K13** CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦ Code de contrôle de l'intervalle d'entretien 25000 KM

**M013** DERATED ENGINE

✦ Le moteur est déclassé pour des performances spécifiques

**M18** DISPLACEMENT 1.8 LITER

✦ Cylindrée 1,8 litre

**P19** SPECIAL MODEL "EDITION 1"

✦ Modèle d'édition spéciale connu sous le nom de "Edition 1" avec des caractéristiques et des éléments de conception distinctifs

**P55** NIGHT PACKAGE

✦ Paquet de nuit

**R66** RUN-FLAT TYRES

✦ Équipé de pneus à roulage à plat

**U18** LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT WITH BACKREST MASSAGE IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦ Soutien lombaire réglable avec fonction de massage pour les passagers arrière

**U57** SPOILER LIP

✦ Ajout d'un becquet sur le véhicule

**U62** EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE

✦ Livré avec un ensemble d'éclairage extérieur et de viseurs

**VL** LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Assemblage de l'essieu avant gauche

**M651** INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

✦ Moteur diesel en ligne à 4 cylindres, modèle M651

**P49** MIRROR PACKAGE

✦ Spécification de l'ensemble des miroirs

**R01** SUMMER TYRES

✦ Pneus d'été équipés

**U01** REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicateur de l'état des ceintures de sécurité arrière

**U35** 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

✦ Prise 12V dans le compartiment de charge

**U59** SEAT COMFORT PACKAGE

✦ Comprend un ensemble de sièges confortables

**V80** SPEED/LOAD INDEX 92W XL

✦ Indice vitesse/charge 92W XL

**VR** RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Ensemble de l'essieu avant droit

## Sécurité

Nous avons vérifié si ce véhicule fait l'objet de rappels constructeur et quelle est sa note de sécurité.

**Attention**

1 rappel trouvé

## Rappels

Statut du rappel : **Actif**

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

**Titre** Update engine control unit software

**Niveau de risque du rappel** Bas

**Avis de carVertical**

Ce véhicule fait l'objet d'un rappel actif, mais sans risque pour la sécurité ou de blessure. Pour plus de détails et les dernières mises à jour, consultez le site officiel du constructeur.

## Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 03/2012 Allemagne

**Première immatriculation**

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 01/2014  Allemagne

### Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

● 01/2014  Allemagne

### Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.



+44

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48** pays



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

### Selon ce rapport :

#### Vérifie le faible kilométrage

Un kilométrage très faible peut sembler attractif, mais assure-toi qu'il est authentique. Vérifie que l'état général du véhicule correspond à ce que le compteur indique.

- Compare l'usure du siège conducteur et du volant avec le kilométrage annoncé.
- Consulte les dossiers d'entretien pour vérifier que les révisions régulières ont bien été réalisées selon le calendrier : pour les voitures peu utilisées, c'est souvent plus important que le kilométrage.

### Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

#### Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

#### Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

#### Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

#### Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

#### Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur