

## Mercedes-Benz B 200

Généré le 27/03/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet

VIN: 

Carburant: Diesel

Type de transmission: Manuel

## Vérification d'usage commercial

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Kilométrage

✔ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 103 536 km.

## Vérification de la situation juridique

✔ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Dommage

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

## Vol

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

## Exposition à une catastrophe naturelle

✔ Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+44

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



✔ Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✔ Aucun enregistrement trouvé



Transport ✔ Aucun enregistrement trouvé



Location ✔ Aucun enregistrement trouvé



Police ✔ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule de démonstration ✔ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule d'auto-école ✔ Aucun enregistrement trouvé

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



✔ Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

## Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ? ✔ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ? ✔ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.


## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



### Résumé

- Dernier kilométrage connu : 103 536 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 145 498 km



### Relevés du compteur kilométrique

01/2015	7 083 km
01/2017	26 180 km
01/2019	47 274 km
01/2021	65 213 km
01/2023	82 498 km

### Relevés du compteur kilométrique

01/2025	98 547 km
09/2025	103 536 km

### Habitudes de conduite

03/2014 - 09/2025  Utilisation normale 739 km/mois

**Avertissement** : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?  Aucun enregistrement trouvé

Épave  Aucun enregistrement trouvé

## Planning d'entretien recommandé

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.

- Résumé**
- La dernière révision était prévue il y a 3536 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
  - Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 21464 km

### Prochain entretien recommandé à 125 000 km

#### Ce qui devra être entretenu :

**Durée de la révision 42 min**

Filter à huile moteur (Remplacer)    Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)    Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

Essai d'efficacité des freins (Effectuer)    +17 éléments d'entretien

### Entretien précédent recommandé à 100 000 km

#### Ce qui aurait dû être entretenu :

**Durée de la révision 78 min**

Filter à huile moteur (Remplacer)    Roues (Interchanger)    Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)    Essai d'efficacité des freins (Effectuer)    +47 éléments d'entretien

**Durée de la révision 12 min**

Rails de guidage de toit ouvrant (Nettoyer/graisser)

**Durée de la révision 6 min**

Crochet d'attelage (Vérifier/signaler)    Crochet d'attelage (Graisser)

**Durée de la révision 78 min**

Huile de transmission à double embrayage (Vidanger/remplir)    Filtre(s) à huile de transmission à double embrayage (Remplacer)

## Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

- Aucun problème détecté**  
Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.


- ✓ **Aucun problème détecté**  
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

## Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- Résumé**
  - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 10 590 €
  - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



●●● Valeur marchande | ■■■■ Fourchette de prix du marché

Year	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2025	<b>10 485 €</b>	8 000 €	14 000 €
● 2026	<b>10 590 €</b>	8 000 €	14 000 €
● 2027	<b>10 440 €</b>	7 887 €	13 802 €
● 2028	<b>10 000 €</b>	7 554 €	13 220 €
● 2029	<b>7 600 €</b>	5 741 €	10 047 €
● 2030	<b>6 233 €</b>	4 709 €	8 240 €
● 2031	<b>4 867 €</b>	3 677 €	6 434 €
● 2032	<b>3 500 €</b>	2 644 €	4 627 €
● 2033	<b>2 700 €</b>	2 040 €	3 569 €

## Analyse du prix du marché



### Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -75 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



### Baisse de prix et fenêtre d'achat

La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2032, lorsque le véhicule atteindra 18 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.



### Moment optimal pour vendre

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2031 ou lorsque le véhicule atteindra 17 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

**Attention :** les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



### Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

## Identification et spécifications techniques



Marque

**Mercedes-Benz**



Modèle

**B 200**



Description

**B 200**



Type de carrosserie

**Véhicule multi-usages**



Année du modèle

**2014**



Cylindrée moteur

**1,8l**



Type de carburant

**Diesel**



Type de transmission

**Manuel**



Nombre de portes

**5**



Position du volant

**Volant à gauche**



Nombre de cylindres

**4**



Nombre de vitesses

**6**



Marché du modèle

**EU**



Nombre de sièges

**5**



Norme d'émissions

**euro 5**

## Équipement

D'origine, sortie d'usine

**010A** FABRIC

✦ Tissu d'ameublement

**011A** FABRIC - BLACK/ANTHRACITE

✦ Revêtement en tissu noir/anthracite

**030** NACHRUESTUNG DIESEL (ZPD)

✦ Modernisation des moteurs diesel

**054** YOM X3/2

✦ année modèle X3/2

**13P** CONTROL CODE FOR SALES

✦ Code de contrôle pour les ventes - Ce code indique un paramètre de contrôle spécifique ou une configuration liée aux ventes.

**202B** OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-GERMAN

✦ Mode d'emploi et livret d'entretien en allemand

**229L** GERMANY

✦ Véhicule fabriqué pour l'Allemagne

**235** ACTIVE PARKING ASSIST

✦ Système actif d'aide au stationnement

**240 LED-TAGFAHRLICHT**

✦ Feux de jour à LED

**249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS**

✦ Rétroviseur et rétroviseurs latéraux à gradation automatique

**258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE****APPLICATION**

✦ Système d'alerte collision avec freinage actif

**275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)**

✦ Pack mémoire pour le siège du conducteur, la colonne de direction et les rétroviseurs

**293 SIDEBAGS IN REAR**

✦ Équipé d'airbags latéraux à l'arrière

**2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY**

✦ Fabriqué en République fédérale d'Allemagne

**411 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION**

✦ Transmission manuelle à 6 vitesses

**474 DIESEL PARTICULATE FILTER**

✦ Filtre à particules diesel inclus

**485 COMFORT SUSPENSION**

✦ Suspension confort incluse

**509 NAVIGATION BOX**

✦ Système de navigation

**538 MONO DRIVER CAMERA**

✦ Caméra mono conducteur - Il s'agit d'une seule caméra orientée vers le conducteur à des fins de surveillance et d'enregistrement.

**550 TRAILER COUPLING**

✦ Dispositif d'attelage de la remorque

**581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL**

✦ Dispositif de climatisation automatique

**600 HEADLAMP WASHING SYSTEM**

✦ Installation d'un système de lavage des phares

**622 HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦ Phares adaptatifs avec système d'éclairage intelligent pour la circulation à droite

**761U POLAR SILVER - METALLIC FINISH**

✦ Finition argent polaire métallisé

**873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER**

✦ Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

**242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY**

✦ Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire

**255B MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD**

✦ Service mobile de réparation et de dépannage

**260B AIRBAG SIGN - GERMAN/ENGLISH**

✦ Panneau Airbag en allemand et en anglais

**290 WINDOWBAG**

✦ Windowbag pour plus de sécurité

**294 KNEEBAG**

✦ Protection des genoux incluse

**332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN**

✦ Langue du combiné d'instruments en allemand

**442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)**

✦ Volant multifonctions avec 12 boutons pour diverses commandes

**477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER**

✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

**500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS**

✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

**523 AUDIO 20 CD**

✦ Audio 20 Lecteur CD

**543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION**

✦ Pare-soleil avec fonction supplémentaire inclus

**55R LIGHT-ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN 40.6 CM (16") LIGHT-ALLOY WHEEL 10-SPOKE DESIGN 40.6 CM (16")**

✦ Jantes en alliage léger 16" à 10 branches incluses

**58U HEADLINER, GRAY FABRIC**

✦ Garniture de tête en tissu gris

**608 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)**

✦ Système de contrôle automatique des feux de route

**723 LOAD COMPARTMENT COVER**

✦ Couverture du compartiment de chargement

**804 YOM X3/1**

✦ Année de production X3/1

**875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM**

✦ Système de lave-glace chauffant

**900** EXTERIOR CHROME PACKAGE

✦ Pack chrome extérieur

**942** LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

✦ Paquet pour le compartiment de charge/le coffre inclus

**B03** DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION

✦ Démarrage direct et fonction éco start/stop

**B51** TIREFIT

✦ Équipé du système Tirefit

**FT** S-TOURER

✦ Niveau de finition S-Tourer

**H88** TRIM ELEMENTS - BLACK STRUCTURED PLASTIC

✦ Éléments décoratifs intérieurs en plastique structuré noir

**K11** ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦ Feu de freinage adaptatif avec fonction clignotante

**L** LEFT-HAND DRIVE

✦ Configuration de la conduite à gauche

**M651** INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE M651

✦ Moteur diesel en ligne à 4 cylindres, modèle M651

**P49** MIRROR PACKAGE

✦ Spécification de l'ensemble des miroirs

**U01** REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicateur de l'état des ceintures de sécurité arrière

**U35** 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

✦ Prise 12V dans le compartiment de charge

**V21** SPEED- + LOAD INDEX 91H

✦ Indice de vitesse et de charge 91H

**VR** RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Ensemble de l'essieu avant droit

**928** EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY

✦ Épuration des gaz d'échappement avec la technologie Euro 5

**967** EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE

## REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Document COC sur la technologie Euro 5 avec le certificat d'immatriculation du véhicule à moteur

**B09** REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

✦ Compresseur frigorifique avec embrayage magnétique

**F246** MODEL SERIES 246

✦ Série de modèles de véhicules 246

**GM** MAN. TRANSMISSION

✦ Transmission manuelle

**HA** REAR AXLE

✦ Configuration de l'essieu arrière

**K13** CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦ Code de contrôle de l'intervalle d'entretien 25000 KM

**M18** DISPLACEMENT 1.8 LITER

✦ Cylindrée 1,8 litre

**O12** IDENTIFIKATION UND KULANZ FUER DIESEL-UPDATE

✦ Identification et geste de bonne volonté pour la mise à jour du diesel

**R01** SUMMER TYRES

✦ Pneus d'été équipés

**U22** FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

✦ Le réglage du soutien lombaire avant permet de personnaliser le soutien lombaire des sièges avant pour plus de confort pendant la conduite.

**U59** SEAT COMFORT PACKAGE

✦ Comprend un ensemble de sièges confortables

**VL** LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Assemblage de l'essieu avant gauche

## Chronologie

1 enregistrement trouvé

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 03/2014  Allemagne

### Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.



+44

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

### Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

#### Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

#### Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

#### Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

#### Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

#### Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur