

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU

Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Bärbel Doris Opl
Backhausweg 14
74223 Flein

i-Kfz Prüfziffer: AcaDJ#5e



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1GXO19223/A

(3) 06.11.2023 10:32

(2) Amtl. Kennzeichen

D HN-KO 152

(1) Fzg-Ident-Nr.

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AC)
Hersteller (-Nr) AUDI (0588)
Typ und Ausführung (-Nr) 8E (ACS-00029)
Erstzulassung 11/2014
(4) Stand des Wegstreckenzählers 109.181
Zul. Gesamtmasse 2090 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 11/2021
(3) Prüfort Heilbronn, 0093-30/0093-30
Version Systemdaten-Anwendung 4.24

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]
1	531	475
2	244	241

Abbremsung BBA: 71 %

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]
336	332

Abbremsung FBA: 32 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 06.11.2023, Kontrollnummer: BW-2-01-0297-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
- * Achse / Achsaufhängung, Querlenker 1. Achse links oben Gummilagerung partiell mit Rissbildung (HW)
- * Achse / Achsaufhängung, Querlenker 1. Achse rechts oben Gummilagerung partiell mit Rissbildung (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

11.2025

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00062006 Dipl.-Ing. (FH) Joachim Fischer
Ingenieurbüro
Stephan
Neckarsulmer Straße 54
74076 Heilbronn
Tel: 0713176670



Rechnung Nr.1GXO19223/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	76,47 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	21,01 EUR
Summe o. MwSt.	97,48 EUR
19 % MwSt.	18,52 EUR
Gesamtobetrag	116,00 EUR

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt



Prüfnachweis über die Durchführung der Abgasuntersuchung nach Anlage VIII StVZO



Datum 06.11.2023 10:11:11

BIV am Standort, BIV am Standort: pischinger - barho GmbH

r.muenzenrieder@pischinger-online.de
 Tel: 07132/938820

Heiner-Fleischmann-Str. 3, 74172 Neckarsulm

Meßprogramm:	G-Kat mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Benzin
Fahrzeug:	AUDI 8R	Emission class:	
Amtliches Kennzeichen:	HN-KO 152	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36W0
Fahrzeug-Ident-Nummer:		Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0588
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	AVS
Kilometerstand:	109178	Erstzulassung:	10.11.2014

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
-------------	---------	------	------	----------	----------

Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
Unterstützt				011111100001	
Gesetzt				000000000000	ok Alle Systemtests durchgeführt

ok

Fehlerspeicher					
Regelsondenprüfung					
Sprungsonde	V	0.3			
Drehzahl	1/min	600	1000		

MI-Status					
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus				An #	ok
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an				Aus	ok
Ansteuerung MIL				Aus #	ok

Konditionierung					
Motortemp.	°C	60		105.0	ok
Konditionierung Katalysator	s	0		---	
Drehzahl				---	

Bei Leerlaufdrehzahl					ok
Drehzahl	1/min	749 #	849 #	798	ok

Bei erhöhtem Leerlauf					
Drehzahl	1/min	2500	3000	2766	ok
CO	%vol		0.10	0.007	ok
Lambda		0.97	1.03	1.004	ok

Gesamtergebnis					
Funktionsprüfung OBD	i. O.				
Funktionsprüfung Abgas	i. O.				
Gesamtergebnis	Bestanden				
Erläuterungen	Herstellervorgaben nicht anwendbar				
Leitfaden Erläuterungen	Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit				

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) behoben:	Nein	# ok
Erkannte aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie		# ok

Gerät	Version
Abgas Bosch BEA055	BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM B6 F54B , [SN: 0100360831]
OBD Bosch KTS560	KTS560 V3.20 , [SN: 121872930]
Software Bosch BEA-PC DE V6.0 - 11.2022	6.0.1831.2308 , CRC: E50EA2E2
Solldaten	V 3.65 17.07.2023 (CC) [III/2023]

Kontroll-Nr:	BW-2-01-0297-63
Prüfer	Roland Münzenrieder
verantwortliche Person	Carlo Saturno

Unterschrift C. Saturno

Nachweis-Siegel mit Prägenummer



BW-2-01-0297

Gewährleistungsnachweis

Allgemeines	2
Übergabe-Service	2
Informationen zum Audi Service	2
Audi Wartungskonzept	4
Zusatzarbeiten	6
Zusätzliche Service-Angebote	11
Gewährleistung	12
Audi Garantie	12
Audi Mobilitätsgarantie	14
Audi Anschlussgarantie	17
Nachweise	18
Service-Nachweise	18
Eintragungen der Werkstatt	34

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ 8R 3 FA059239
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	BRB OAA 4312329=2
Motor- und Getriebekennbuchstaben	Q5 quat2.0 R4 10 / 14 165 KW ABS
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	CNCD NPR QCV
Mehrausstattungs-Nr.	LZ7S / N7K / QF
Verbrauchswerte ¹⁾	EOA 7D5 4UF 6XK 5SL 6TS 1KW JOB 1LC 1AT 1BV 3FA 9Q2 0G7 OYE OJE TW6 SKA 8BP U2A QZ7 2PK 8Q3 9Q8 8Z5 DF7 7T6 F05 7K1 4X3 2K7 3L5 4KF 3V0 4I3 5D7 1SA 7MM Q1D 4GF 9.6 6.9 7.9 184

¹⁾ Innerorts, kombiniert (l/100km); CO₂-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich **nicht** auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere je nach Sonderausstattungen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Die Werte sind nicht für alle Länderausführungen verfügbar. In diesem Fall sind die Felder mit Platzhaltern wie z. B. 99 9 ausgefüllt.

Datum der Auslieferung:

14. Nov. 2014

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugaufbereitung
2347/N/PN-443

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

- die darauf zurückzuführen sind, dass die Reparaturempfehlungen anlässlich des Service nicht befolgt wurden (Rechnung zur Vorlage bitte aufheben),
- die durch Mängel entstanden sind, die dem Käufer bekannt waren und von diesem nicht unverzüglich bei einem Fachbetrieb zur Be-seitigung in Auftrag gegeben worden sind.

Audi Anschlussgarantie

Mit dem Erwerb der Audi Anschlussgarantie setzt sich die Audi Herstellergarantie konse-quent fort. Auf dem Nachweisfeld ersehen Sie mit welcher Laufzeit- und Laufleistungskom-bination Ihr Fahrzeug ausgestattet ist. Die Audi Anschlussgarantie endet, wenn entweder die vereinbarte Zeitdauer abgelaufen ist oder die maximale Laufleistung überschritten wird, je nachdem, welches der beiden Ereignisse zu-erst eintritt. Die Audi Anschlussgarantie ist an das Fahrzeug gebunden und verbleibt somit im Falle des Fahrzeugverkaufs beim Fahrzeug.

Laufzeit: 1 Jahr im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie

Maximale Gesamtlaufleistung:

- ☐ 30.000 km
☐ 60.000 km
☐ 90.000 km

Laufzeit: 2 Jahre im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie

Maximale Gesamtlaufleistung:

- ☐ 40.000 km
☐ 80.000 km
☐ 120.000 km

Laufzeit: 3 Jahre im Anschluss an die 2-jährige Herstellergarantie

Maximale Gesamtlaufleistung:

- ☐ 50.000 km
☒ 100.000 km
☐ 150.000 km

geändert am

20. Juli 2015

AUDI AG

85045 Ingolstadt

Fahrzeug-

Übergabeinspektion 6348

Nachweise Service-Nachweise

Vorbemerkung

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen Ihr Audi Service-Partner bzw. Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen (Ja / Nein), wann welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde.

Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: **8956**
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

**Link.Lahr GmbH
Audi Partner**
136 26794
Dreyspringstr. 19
77933 Lahr
Telefon 07821 80000
Telefax 07821 800200
audilink-lahr.de
Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: **25898**
Rechnungsnummer: **Hyfr. 8728**
Service durchgeführt von:

**Audi
136/25411
ASW**
AUDI ZENTRUM HEILBRONN
ASW Autocable GmbH + Co.KG
ASW Service 107
Datum, Stempel des Fachbetriebes
07.06.2018

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

Datum, Stempel des Audi Betriebes
07.06.2018

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 3770
 Rechnungsnummer: Kufv-600750
 Service durchgeführt von:

ASW
 136/25411
 AUDI ZENTRUM HEILBRONN
 ASW Automobile GmbH + Co. KG
 Stuttgarter Straße 107
 74076 Heilbronn
 Tel. 07131 7636-50
 Datum, Stempel des Fachbetriebes
20.12.2016

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes
20.12.2016

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 47369
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

barho AUTO plus
 AUTOFÄHRERFACHMÄRKT
 Karl-Wüst-Straße 3
 74076 Heilbronn
 Tel. 07131 7636-50
 www.auto-plus.de
 Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 56496
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

barho AUTO plus
 AUTOFÄHRERFACHMÄRKT
 Karl-Wüst-Straße 3
 74076 Heilbronn
 Tel. 07131 7636-50
 www.auto-plus.de
19.04.17
 Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
 Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☒ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
 Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
 Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 70345
 Rechnungsnummer:
 Service durchgeführt von:

barho AUTO plus
 AUTOFÄHRERFACHMÄRKT
 Karl-Wüst-Straße 3
 74076 Heilbronn
 Tel. 07131 7636-50
 www.auto-plus.de
03.04.2019
 Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**
 Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel-Service
☐ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 85149
Rechnungsnummer: 20113627
Service durchgeführt von:

barho
Barho teile-service-technik GmbH
Lichtenberger Straße 2-6
74076 Heilbronn
Tel.: 07131 / 763650
Fax: 07131 / 763636
Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel-Service
☐ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Haldex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 102100
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

barho
teile - service / technik
Lichtenberger Straße 2-6
74076 Heilbronn
Telefon 07131 / 7636-50
Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Service-Nachweise

Ölwechsel-Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel-Service
☐ Ölwechsel-Service (flexibel)

Inspektion:
Ja / Nein
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multitronic: Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Haldex: Öl
☐ S tronic: Öl und Filter

Km Stand:
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige **Service**

Datum, Stempel des Audi Betriebes

Eintragungen der Werkstatt

Eintragung der Werkstatt

Gebrauchtwagenaufbereitung
AUDI AG

Das Fahrzeug wurde im Namen der AUDI AG aufbereitet. Dabei wurde die Aufbereitung als besonderer Service nach einem von der AUDI AG festgelegten Aufbereitungsstandard in Premiumqualität, d.h. in einer deutlich über die geschuldete Gebrauchtwagenqualität hinausgehenden Form, vorgenommen.

Das Fahrzeug ist zu diesem Zeitpunkt unfallfrei. Es war weder in eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug verwickelt, noch liegt eine Kumulation von Bagatellschäden vor, welche die Erheblichkeitsschwelle überschreiten. Höhere Beträge im Rahmen der Aufbereitung resultieren ausschließlich aus der überobligatorischen Aufbereitung in Premiumqualität.

Km Stand:

8962

Eintragung bestätigt:



Gebrauchtwagen-
aufbereitung
im Namen der AUDI AG

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 0841/89-90444.

24.06.15

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Eintragung der Werkstatt

Eintragung der Werkstatt

Km Stand:

Eintragung bestätigt:

Km Stand:

Eintragung bestätigt:

Datum, Stempel des Fachbetriebes

Datum, Stempel des Fachbetriebes