

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2017-09-01
Laufleistung	29218 km
Auftragsnummer	2017507929
Wertmarke: 1/2.074.492	
Durchgeführt von	Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-04-12
Laufleistung	5 km
Auftragsnummer	0378573
Durchgeführt von	Hödlmayr Logistics GmbH Alsting 33 4311 Schwertberg Österreich
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Kompletnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-05-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2019-07-09
Laufleistung	60395 km
Auftragsnummer	2019506421
Mobilität 1/3.083.747	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2018-08-23
Laufleistung	45112 km
Auftragsnummer	2018507284
Mobi: 1/2.599.904	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einelnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	
Typbezeichnung	OCT.COM RS TD135/2.0A6F
Datum der Auslieferung	2016-05-17

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-08-05
Laufleistung	111963 km
Auftragsnummer	intern
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- u. Pollenfilter <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Nordhessen-Automobile GbR Sandershäuser Str.87a 34123 Kassel DE
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Nein

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2017507929	5E569C		2016-05-17
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
	CUNA	29218	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM RS TD135/2.0A6	QMN	2016	2017-9-1

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten 04/2022 :Prüfen und Datum eintragen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor)und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum 12/2019 :Prüfen und Datum eintragen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>3,5</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>3,5</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5,5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>5,5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

○ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

1.9.18 N. Wall

Datum/Unterschrift (Ausführender)

1.9.18 Veeck

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

RECHNUNG
Kundenoriginal

Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde

Herrn
Eckhard-Ulf Kausch
Monierstraße 29a
27404 Zeven

Rechnungs-Nr.: 510031539

„Bestellte Ersatz- sowie Elektroteile sind von der Rückgabe bzw.
Umtausch ausgeschlossen.“

Rechnungsdatum: 01.09.2017
Kunden-Nr.: 1405355
Abnehmer-Gruppe: 80
Auftrags-Nr.: 2017507929 / 1
Betriebs-Nr.: 51349
Leistungsdatum: 01.09.2017
Abnahmedatum: 01.09.2017

Seite 1 von 2

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater
5E569C		17.05.2016		01.09.2017	29218	Mathias Gleich

Ihre nächste HU/AU ist: 05/2019

Hinweis:

- Reifenflanke v.l. beschädigt
- Unterdruckleitung Einbaulage korrigiert

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steuer- Code	Betrag
1	P030 01200000	Besprechung der Arbeiten am Fahrzeug Dialogannahme	475		1,00 Stück	#3	0,00
2	H 0109 82711 01090000 03N115562 N 90813202 0W30F WHT000729A	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) FILTEREINS SCHRAUBE LL3 0W30 SCHRAUBE	475	15,11 2,44 23,10 1,02	1,00 Stück 1,00 Stück 4,70 Stück 3,00 Stück	#3 #3 #3 #3	76,05 15,11 2,44 108,57 3,06
3	H 9243 52993 92431950 5E9955425	Wischteller hinten WISCHERBLATT F RWA AUS- U.EINGEBAUT. WISCHBLATT	475	13,69	1,00 Stück	#3	0,00 13,69
4	H 9227 52987 92272050 5E1998001	Wischteller vorn 2X WISCHERBLATT AUS- U.EINGEBAUT. WISCHBLATT	475	38,38	1,00 Stück	#3	0,00 38,38
5	08150001	SCHEIBENREINIGER NICHT	475			#3	0,00

Zwischensumme

257,30

„Bestellte Ersatz- sowie Elektroteile sind von der Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen.“

Autohaus Spreckelsen
GmbH & Co. KG
Ernst-Bode-Straße 4-6
27432 Bremervörde

Telefon: 04761 98200 0
Telefax: 04761 98200 100
E-mail:
bremervoerde@spreckelsen.de
Internet: www.spreckelsen.de

Bankverbindung:
Sparkasse
Rotenburg-Bremervörde
BLZ 241 512 35 Kto.-Nr. 102 921
Swift: BRLADE21ROB
IBAN: DE39241512350000102921

GF.: Friedrich Spreckelsen, Carolin
Spreckelsen
Amtsgericht Tostedt HRB 100751
p.h. Ges.:
Autohaus Spreckelsen Verwaltungs
GmbH
Handelsregister Tostedt HRB 100818

UST-ID: DE116928121
Steuernr.: 5221507958

RECHNUNG
Kundenoriginal

Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde

Herrn
Eckhard-Ulf Kausch
Monierstraße 29a
27404 Zeven

Rechnungs-Nr.: **510031539**

„Bestellte Ersatz- sowie Elektroteile sind von der Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen.“
 Rechnungsdatum: **01.09.2017**
 Kunden-Nr.: **1405355**
 Abnehmer-Gruppe: **80**
 Auftrags-Nr.: **2017507929 / 1**
 Betriebs-Nr.: **51349**
 Leistungsdatum: **01.09.2017**
 Abnahmedatum: **01.09.2017**

Seite 2 von 2

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater	
	5E569C	17.05.2016		01.09.2017	29218	Mathias Gleich	
Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steuer- Code	Betrag EUR
		Übertrag					257,30
		AUFGEFÜLLT					
6	P009 99210002	PAKET FAHRZEUGPFLEGE OBERWÄSCHE + TROCKNEN IM WERT VON 7,50 €		475	1,00 Stück	#3	0,00
	99210001	OHNE GESONDERTE BERECHNUNG FAHRZEUG AUSGESAUGT - OHNE GESONDERTE BERECHNUNG -		475			
		Gesamtbetrag (netto):					257,30

Es bediente Sie unser Serviceberater Herr Gleich

ZAHLUNG SOFORT NETTO KASSE: BAR / EC-KARTE / ES GELTEN DIE IM AUSHANG BEFINDLICHEN AGB

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Ihr Autohaus Spreckelsen.

Warnwestenpflicht 2014 -Seit dem 1. Juli 2014 muss in jedem Fahrzeug eine Warnweste vorhanden sein.

Steuer- Code	Arbeit	Material	Steuerbasis	%-Mwst	Mwst	Steuerbasis Altwert	Mwst auf Altwert	Gesamtbetrag
#3	76,05	181,25	257,30	19%	48,89	0,00	0,00	
Summe	76,05	181,25	257,30		48,89		0,00	306,19

Zahlungsziel: Bar / Kasse bar

„Bestellte Ersatz- sowie Elektroteile sind von der Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen.“

Autohaus Spreckelsen GmbH & Co. KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde	Telefon: 04761 98200 0 Telefax: 04761 98200 100 E-mail: bremervörde@spreckelsen.de Internet: www.spreckelsen.de	Bankverbindung: Sparkasse Rotenburg-Bremervörde BLZ 241 512 35 Kto.-Nr. 102 921 Swift: BRLADE21ROB IBAN: DE39241512350000102921	GF.: Friedrich Spreckelsen, Carolin Spreckelsen Amtsgericht Tostedt HRB 100751 p.h. Ges.: Autohaus Spreckelsen Verwaltungs GmbH Handelsregister Tostedt HRB 100818	UST-ID: DE116928121 Steuernr.: 5221507958
---	---	--	--	--

Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR - SEITE 1/2

Auftragsnummer: 2017511124/4	Annahmetermin: 27.11.2017 11:30	Fertigstellungstermin: 01.12.2017 12:00	Abholtermin: 01.12.2017 12:00	
Auftrag von: Herr Eckhard-Ulf Kausch Monierstraße 29a 27404 Zeven				Auftrag an: Autohaus Spreckelsen GmbH & Co.KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde
Telefon/E-Mail 1: +49 173 9763419	Telefon/E-Mail 2:			Telefon Servicebetrieb: +49 4761 98200-0
Amtl. Kennzeichen:	Fahrzeug-Ident Nummer:	MKB: CUNA	GKB: QMN	Getriebe: Automatik
Typ/Modellschlüssel: 5E569C	Typ/Modell: Octavia Combi RS 2,0l TDI 135 kW DSG	Treibstoff: Diesel	ccm:	Leistung KW/PS: 135 / 184
Auslieferung NW: 17.05.2016	Datum Erstzulassung: 17.05.2016	km-Stand: 33245	Nächste HU/AU: 05/2019	GW Anschlussgarantie: Auftragsart: Normalauftrag
				Leitzahl:

Zusatzinformationen:

Nr	Information	Beschreibung
1	zur Annahme	wird über die Tourenplanung aus Zeven abgeholt!
2	Zusteller	IMB Wilfried Imbusch 01.12.2017 13:00 Fzg. im Laufe des Nachmittags zum Zevener Betrieb bringen

Auftragspositionen:

Nr	Position	ZE/Menge	Beschreibung	Preis (EUR)	Mech.
1	P005		4 REIFEN ERSETZT	39,99	
2	C 44052000	30	2xRad aus- u.eingebaut		
3	C 44052000	30	2xRad aus- u.eingebaut		
4	C 44405650	50	2xReifen ersetzt		
5	C 44405650	50	2xReifen ersetzt		

"Sofern es sich um Gewährleistungsansprüche auf Nachbesserung handelt, werden diese im Rahmen der Herstellergarantie abgewickelt. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt."

Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR - SEITE 2/2

Auftrag von:
Herr Eckhard-Ulf Kausch

Annahmetermin:
27.11.2017 11:30

Amtl. Kennzeichen:
BRV-NK 83

Auftragsnummer:
2017511124/4

Kundenvereinbarung:

Kundenvereinbarung:

Motorölstand prüfen

 ja nein

Motoröl nachfüllen

 ja nein

Fahrzeugwäsche

 ja nein

Wertgegenstände

 ja nein

Scheibenklar nachfüllen

 ja nein

Chip-Tuning vorhanden

 ja neinIhr Fahrzeug steht auf Parkplatz Nr.: 

Radschrauben angezogen durch _____ kontrolliert durch _____

Mech.-Nr./Unterschrift

Mech.-Nr./Unterschrift

Nächster Service fällig am: _____

Voraussichtliche Reparaturkosten: _____ € Mehrarbeiten möglich bis: _____ €

Bezahlung bei Abholung: bar EC-Karte Versicherung Reparaturfinanzierung

Der Auftrag wird unter Anerkennung der in der Reparaturannahme ausliegenden Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und Kostenvoranschläge, erteilt. Für Original® Teile gelten die in der Reparaturannahme ausgehängten Gewährleistungsbedingungen. Garantie-Aufträge werden vorbehaltlich einer Anerkennung durch die Herstellerwerke VW / Audi nach den Bedingungen der Gewährleistung / Garantie für Neuwagen angenommen. Für im Fahrzeug befindliche - bewegliche Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

- Aktion abgefragt
- Kfz-Schein
- Serviceplan
- Gewährleistungsantrag
- Kulanzantrag wird gestellt
- Altteile aufbewahren
- Leasing

Km-Stand bei Rückgabe: _____

Endkontrolle:

Kürzel

Uhrzeit

Datum

Unterschrift

Unterschrift des Auftraggebers: _____

Die Auftragsbestätigung ist Ausweis für die Rückgabe Ihres Wagens. Verwahren Sie sie gut.

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2018507284	5E569C		2016-05-17
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
	CUNA	45112	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM RS TD135/2.0A€	QMN	2016	2018-8-23

Inspektion

Fahrzeug von innen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen ●		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>04/22</u> : Prüfen und Datum eintragen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck am Reserverad oder Pannenset auf Vollständigkeit (Reifendichtmittel, Kompressor) und Reifendichtmittel auf Verfallsdatum <u>12/13</u> : Prüfen und Datum eintragen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6,5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Motorölstand: Prüfen; beim Nachfüllen Ölspezifikation beachten!	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitsstand, abhängig vom Belagverschleiß: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Probefahrt durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

○ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise
beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

23.8.18

23.8.18 Veeche

Datum/Unterschrift (Ausführender)

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR - SEITE 1/2

Auftragsnummer: 2018507284/1	Annahmetermin: 23.08.2018 08:41	Fertigstellungstermin: 23.08.2018 15:00	Abholtermin: 23.08.2018 15:00				
Auftrag von: Herr Eckhard-Ulf Kausch Monierstraße 29a 27404 Zeven			Auftrag an: Autohaus Spreckelsen GmbH & Co.KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde				
Telefon/E-Mail 1: +49 173 9763419		Telefon/E-Mail 2:		Telefon Servicebetrieb: +49 4761 98200-0			
Amtl. Kennzeichen: - - - - -	Fahrzeug-Ident Nummer: CUNA	MKB: QMN	Getriebe: Automatik	Kunden-Nr.: 1405355			
Typ/Modellschlüssel: 5E569C	Typ/Modell: Octavia Combi RS 2,0I TDI 135 kW DSG		Treibstoff: Diesel	ccm:	Leistung KW/PS: 135 / 184	Lacknummer:	Farbbezeichnung: 2Y Moon-Weis...
Auslieferung NW: 17.05.2016	Datum Erstzulassung: 17.05.2016	km-Stand: 45112	Nächste HU/AU: 05/2019	GW Anschlussgarantie:		Auftragsart: Normalauftrag	Leitzahl:

Zusatzinformationen:

Nr	Information	Beschreibung
1	Abholer	IMB Wilfried Imbusch 23.08.2018 07:30 aus Zevener Betrieb holen. KD gibt um 8 Uhr ab
2	Zusteller	IMB Wilfried Imbusch 23.08.2018 15:30 nach Zeven bringen

Auftragspositionen:

Nr	Position	ZE/Menge	Beschreibung	Preis (EUR)	Mech.
1			Inspektion		
2			Türverkleidung hinten Beifahrerseite öffnen - Gumminuckel reingefallen		
3	H 0134 52769		Inspektion		
4	C 01340000	50	LongLife Service ohne Ölwechsel		
5	H 9860 85906		Zusatzarbeit Pollenfilter		
6	C 85185550	20	Staub-u.Pollenfilter ersetzt		
7	P009		PAKET FAHRZEUGPFLEGE	0,00	
8	C 99210002		OBERWÄSCHE + TROCKNEN IM WERT VON 7,50 € OHNE GESONDerte BERECHNUNG		
9	C 99210001		FAHRZEUG AUSGEWAEGT - OHNE GESONDerte BERECHNUNG -		

"Sofern es sich um Gewährleistungsansprüche auf Nachbesserung handelt, werden diese im Rahmen der Herstellergarantie abgewickelt. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt."

Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR - SEITE 2/2

Auftrag von:
Herr Eckhard-Ulf Kausch

Annahmetermin:
23.08.2018 08:41

Amtl. Kennzeichen:
BRV-NK 83

Auftragsnummer:
2018507284/1

Kundenvereinbarung:

Kundenvereinbarung:

Motorölstand prüfen

ja nein

Motoröl nachfüllen

ja nein

Fahrzeugwäsche

ja nein

Wertgegenstände

ja nein

Scheibenklar nachfüllen

ja nein

Chip—Tuning vorhanden

ja nein

AdBlue auffüllen

Ja nein

Aktion abgefragt

Kfz-Schein

Serviceplan

Gewährleistungsantrag

Kulanzantrag wird gestellt

Altteile aufbewahren

Leasing

Ihr Fahrzeug steht auf Parkplatz Nr.: 

Radschrauben angezogen durch _____ nachgezogen von _____

Mech.-Nr./Unterschrift

Mech.-Nr./Unterschrift

Nächster Service fällig am: _____

Voraussichtliche Reparaturkosten: _____ € Mehrarbeiten möglich bis: _____ €

Bezahlung bei Abholung: bar EC-Karte Versicherung Reparaturfinanzierung

Der Auftrag wird unter Anerkennung der in der Reparaturannahme ausliegenden **Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und Kostenvoranschläge**, erteilt. Für Original® Teile gelten die in der Reparaturannahme ausgehängten Gewährleistungsbedingungen. Garantie-Aufträge werden vorbehaltlich einer Anerkennung durch die Herstellerwerke VW / Audi nach den Bedingungen der Gewährleistung / Garantie für Neuwagen angenommen. Für im Fahrzeug befindliche - bewegliche Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

Km-Stand bei Rückgabe: _____

Endkontrolle: _____

Kürzel

Uhrzeit

Datum

Unterschrift

Unterschrift des Auftraggebers: _____

Die Auftragsbestätigung ist Ausweis für die Rückgabe Ihres Wagens. Verwahren Sie sie gut.

Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR - SEITE 1/2

Auftragsnummer: 2019506421/1	Annahmetermin: 09.07.2019 09:25	Fertigstellungstermin: 09.07.2019 15:30	Abholtermin: 09.07.2019 15:30	
Auftrag von: Herr Eckhard-Ulf Kausch Monierstr. 29 a 27404 Zeven			Auftrag an: Autohaus Spreckelsen GmbH & Co.KG Ernst-Bode-Straße 4-6 27432 Bremervörde	
Telefon/E-Mail 1: +49 173 9763419		Telefon/E-Mail 2: ulfkausch@gmx.de		Telefon Servicebetrieb: +49 4761 98200-0
Amtl. Kennzeichen:	Fahrzeug-Ident Nummer:	MKB: CUNA	GKB: QMN	Getriebe: Automatik
Typ/Modellschlüssel: 5E569C	Typ/Modell: Octavia Combi RS 2,0l TDI 135 kW DSG	Treibstoff: Diesel	ccm:	Leistung KW/PS: 135 / 184
Auslieferung NW: 17.05.2016	Datum Erstzulassung: 17.05.2016	km-Stand: 60395	Nächste HU/AU: 05/2019	GW Anschlussgarantie: Auftragsart: Normalauftrag
				Leitzahl:

Zusatzinformationen:

Nr	Information	Beschreibung
1	zur Rückgabe	anrufen wenn fertig
2	Abholer	RAD Karl-Heinz Rademacher 09.07.2019 07:30 AH Spreckelsen Zeven
3	Zusteller	RAD Karl-Heinz Rademacher 09.07.2019 16:00 AH Spreckelsen Zeven

Auftragspositionen:

Nr	Position	ZE/Menge	Beschreibung	Preis (EUR)	Mech.
1	82711		Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
2	C 01090000	90	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) .		
3	52774		Erweiterter Inspektionsumfang		
4	C 01390050	50	Erweiterter Inspektionsumfang .		
5	52767		Zusatzarbeit Bremsflüssigkeitswechsel		
6	C 01400050	30	Bremsflüssigkeits Service .		
7	15530		Zusatzarbeit Anhängerkupplung reinigen		
8	C 66902950	10	Anhängerkupplung reinigen		
9	66976		Zusatzarbeit DSG-Ölwechsel		
10	C 34015550	90	Getriebeöl ersetzen		
11	P009		PAKET FAHRZEUGPFLEGE	0,00	
12	C 99210002		OBERWÄSCHE + TROCKNEN IM WERT VON 7,50 € OHNE GESONDerte BERECHNUNG		
13	C 99210001		FAHRZEUG AUSGEWAEGT - OHNE GESONDerte BERECHNUNG -		

"Sofern es sich um Gewährleistungsansprüche auf Nachbesserung handelt, werden diese im Rahmen der Herstellergarantie abgewickelt. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt."



SKODA Octavia III 2.0 TDI (CUNA) 2015 - 2018



Herr Kausch Ulf, Elsässer Str. 10, 34131 Kassel

SKODA Octavia III 2.0 TDI, Kennzeichen: KS_RU 711, Baujahr: 05.2016, Kilometerstand: 88652 km

Longlife-Wartung, Ausstattungscode QI6, (2015 - 2018) - Inspektionsservice mit Ölservice: nach 30 000 km/24 Monaten; anschließend alle 60 000 km/24 Monate

Serviceplan gemäß den Empfehlungen und Vorgaben des Fahrzeugherstellers

Motor

i.O. n.i.O. korrig.

Motoröl erneuern

Ölwanne, einschließlich Filter

4.7 l

Ablassschraube Motoröl

30 Nm

(Ablassschraube erneuern)

Ölfilter erneuern

Ölfilter

25 Nm

Auf austretendes Öl prüfen

Motorölstand prüfen/ergänzen/Füllstand prüfen

Zustand des Antriebsriemens prüfen, falls erforderlich erneuern

Getriebe

i.O. n.i.O. korrig.

Doppelkupplungsgetriebe: Ölstand prüfen, falls erforderlich nachfüllen; auf Dichtigkeit prüfen

Doppelkupplungsgetriebe

6.9 - 7.2 l

Anfangsfüllung

5.2 l

Getriebe befüllen

Hinteres Differential: auf austretendes Öl prüfen

Getriebe auf Beschädigungen prüfen

Achsmanschetten: auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen

Gelenkwelle: Gummikupplungen auf Zustand prüfen

Gelenkwellen: Kreuzgelenke prüfen

Lenkung

i.O. n.i.O. korrig.

Lenkungseinheit auf Beschädigungen, Dichtheit und Verschleiß prüfen

Lenkkugelgelenke: auf Beschädigungen und Spiel prüfen

Bremsen

i.O. n.i.O. korrig.

Bremsflüssigkeitsstand prüfen, falls erforderlich nachfüllen

Bremsbelagstärke prüfen

Bremsleitungen, Schläuche und Anschlüsse auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen

Aufhängung, Räder und Bereifung

i.O. n.i.O. korrig.

Dichtungsbehälter/Reparatursatz für Reifen prüfen

Vorder- und Hinterachsen auf Beschädigungen prüfen

Profiltiefe und Verschleißmuster an allen Reifen prüfen, einschließlich Ersatzreifen

Ablaufdatum des Behälters mit Dichtungsmasse für Reifen prüfen

Aufhängung: auf Beschädigungen und Verschleiß prüfen

Reifendruck prüfen, falls erforderlich richtigstellen

Elektrische Anlage

i.O. n.i.O. korrig.

Batterie auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterieanschlüsse prüfen/reinigen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion der Außenleuchten prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausrichtung der Scheinwerfer prüfen, falls erforderlich einstellen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion der Innenraumbeleuchtung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion der inneren Warnleuchten prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviceanzeige zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Außenseite

i.O. n.i.O. korrig.

Zustand der Windschutzscheibe prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wischer und Waschanlage der Windschutzscheibe prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorhaubenschloss prüfen/schmieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Funktion des Schiebedachs prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterbodenschutz auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Korrosion und Beschädigungen prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abnehmbare Anhängerkupplung prüfen/schmieren; Funktion prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemein

i.O. n.i.O. korrig.

Servicedetails im Kundendienstheft eintragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probefahrt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum des nächsten Service (ggf. auch Bremsflüssigkeitswechsel) auf dem Aufkleber eintragen und an der dafür vorgesehenen Stelle im Fahrzeug anbringen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zusatzarbeiten

i.O. n.i.O. korrig.

Kraftstofffilter erneuern (alle 90 000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfilter erneuern (alle 90 000 km/72 Monate)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen erneuern (alle 210 000 km: außer in staubigen Gebieten, alle 120 000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spannrolle Zahnriemen erneuern (alle 210 000 km: außer in staubigen Gebieten, alle 120 000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dieselpartikelfilter: Sättigung mit einem Diagnosewerkzeug prüfen (erste Kontrolle nach 210 000 km; anschließend alle 30 000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelkupplungsgetriebe: Öl und Ölfilter wechseln (alle 60 000 km)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Doppelkupplungsgetriebe

Anfangsfüllung 6.9 - 7.2 l

Getriebe befüllen 5.2 l

Ölstandschaube Doppelkupplungsgetriebe 45 Nm
(Dichtung erneuern)

Überlaufrohr Doppelkupplungsgetriebe 3 Nm

Vierradantrieb: Öl der Haldex-Kupplung erneuern (alle 36 Monate)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Haldex Kupplung

Anfangsfüllung 0.6 l

Haldex Kupplung nachfüllen 0.4 l

Haldex Kupplung nachfüllen 0.4 l

Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern (erster Wechsel nach 36 Monaten; anschließend alle 24 Monate)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Bremsanlage (Automatikgetriebe) 1.0 l

Bremsanlage (Doppelkupplungsgetriebe) 1.0 l

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	5E569C		2016-05-17
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
	CUNA	111963	
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM RS TD135/2.0A6F	QMN	2016	05.08.2024

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalhorn: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geruchs- und Allergenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- / Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Spritzdüseinstellung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie innen und außen: Sichtprüfung auf Korrosion bei geöffneten Türen und Klappen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Achsgelenke: Sichtprüfung der Dichtungsbälge auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spurstangenköpfe: Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Abgasanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Befestigung und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Unterboden: Sichtprüfung auf Beschädigungen und Befestigung des Unterbodenschutzes, Unterbodenverkleidungen, Leitungsverlegung, Stopfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Schraubenfedern und Anschlagpuffer vorn und hinten: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bereifung		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
	Reifenfülldruck an allen 4 Rädern: Prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen []	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen []	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen []	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen []	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
●	Wasserkasten: Auf Verschmutzung prüfen. Reinigen ist eine Reparaturmaßnahme gegen gesonderte Berechnung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Motorhaubenfanghaken auf Befestigung und Funktion: prüfen und schmieren	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten, Verschleiss und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Batterie: mit Batterietester VAS 6161 oder VAS 5097A prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: []	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Scheibenwisch- / Waschanlage: Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 507 00 Füllmenge 4,7 Liter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten		i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Scheinwerferstellung: Prüfen (ggf. einstellen gegen gesonderte Berechnung)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Probefahrt durchführen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● **Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung**

● **Sichtprüfung**

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

05.08.2024 Beublauer

Datum/Unterschrift (Ausführender)

05.08.2024 Bo

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

NORDHESSEN AUTOMOBILE
Seidler & Osmikhovsky GbR

Sandershäuser Str. 87a D 34123 Kassel

Tel. +49 561 988 669 -0 info@nordhessen-automobile.de
Fax +49 561 988 669 -16 www.nordhessen-automobile.de