



WARRANTY CERTIFICATE  
**GARANTIEBESCHEINIGUNG**  
 Europaweite NISSAN-Garantie



**HERZLICH WILLKOMMEN**

Um sicherzustellen, dass Sie Ihren NISSAN in vollen Zügen genießen können, bitten wir Sie dieses Kundendienstcheckheft / Garantiehandbuch zu lesen.

**WICHTIGER HINWEIS**

Im Abschnitt 'Garantie' sind wichtige Informationen über die Garantiebedingungen Ihres NISSAN aufgeführt. Er enthält Informationen über die Anforderungen, um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, sowie über das NISSAN PAN Europe Service Programm. Das NISSAN Kundendienstcheckheft erklärt Details zur Pflege und Wartung Ihres NISSAN.

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER

MODELLCODE

X82 NV300

GARANTIEBEGINN

22 - 02 - 2017  
 tt mm jjj

KILOMETER -  
STAND

10

FARBNUMMER

GRPN

MOTORNUMMER

115509

KENNZEICHEN  
(optional):

FARB-  
BESCHREIBUNG

GREY (GRIS)

**ÜBERGABEINSPEKTION**

Die Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt.

STEMPEL DES HÄNDLERS

**NISSAN 1177**

DATUM

21 - 02 - 2017  
 tt mm jjj

HÄNDLER-CODE

1177

NAME KUNDENDIENSTLEITER

*Herr Götz*

**MKM HUBER GMBH**

Eiselfinger Straße 4, 83512 Wasserburg

Telefon: 08071 9197-0

Telefax: 08071 9197-16

BESITZER/-IN:

Autohaus MKM Huber GmbH

ADRESSE:

Eiselfinger Str. 4

83512 Wasserburg

Telefon: Fax:

E-Mail:



**GARANTIEDECKUNG**

Jahre in Gebrauch	1
X82	

- A: Garantie gegen Durchr Kilometerzahl)
- B: Lackgarantie - 5 Jahre
- C: Neufahrzeug - Garantie
- D: Bauteile- und Zubehörg
- Neufahrzeug-Garantiedec
- Neuwagenbestellung bis A
- Hinweis: Die Garantie für t
- Jahre (Unbegrenzte Kilom
- Produktes.

Ich wurde über die Garantie-/Gew  
(nicht bei EV) / Wartungsintervalle

DATUM

tt - mm - jjj



# GARANTIEBESCHEINIGUNG

## Europaweite NISSAN-Garantie

### GARANTIEDECKUNG

Jahre in Gebrauch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X82	A											
	B											
	C											
	D											

A: Garantie gegen Durchrostung - 12 Jahre (Unbegrenzte Kilometerzahl)

B: Lackgarantie - 5 Jahre (Unbegrenzte Kilometerzahl)

C: Neufahrzeug - Garantie - 5 Jahre / 160,000 km

D: Bauteile- und Zubehörgarantie - Bauteilgarantie bis zum Ablauf der Neufahrzeug-Garantiedeckung, Zubehörgarantie, wenn Bestandteil der Neuwagenbestellung bis Ablauf der Neufahrzeug-Garantiedeckung.  
Hinweis: Die Garantie für Bauteile und Zubehörteile läuft ein oder zwei Jahre (Unbegrenzte Kilometerzahl), abhängig von der Art des Produktes.

### FAHRZEUG-INFORMATION

Ihr Fahrzeug ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet (Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung):

Ihr Fahrzeug ist mit den folgenden Zubehörtteilen ausgestattet:

Schlüsselcode (optional)      Radiocode (optional)

### WARTUNGSPROGRAMM

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Auszug des Wartungsprogramms Ihres Fahrzeugs. Bezüglich der detaillierten Wartungsinhalte sprechen Sie bitte Ihren NISSAN Partner an.

### NISSAN ASSISTANCE

Rufnummer im Inland:      **0 800 58 94 987**

Rufnummer aus dem Ausland:      **+49 2232 57 2079**

Ich wurde über die Garantie-/Gewährleistungen und die vorgeschriebenen Ölwechsel- (nicht bei EV) / Wartungsintervalle informiert.

DATUM

-  -   
tt      mm      jjjj

UNTERSCHRIFT DES EIGENTÜMERS

\_\_\_\_\_

Batterie-Auslieferungs-Status

-  -   
tt      mm      jjjj

Batterieprüfer-Code

Batteriestatus

le operazioni eseguite durante il periodo di garanzia, in un'officina autorizzata NISSAN, nel rispetto delle norme NISSAN (ivi intesi, per esempio: processi di verniciamenti di cura e manutenzione).

la prestazione di garanzia da parte di NISSAN decade, in uno dei casi seguenti.

in un modo speciale causati da incidenti, danni recati da

in un modo particolare causati da temporali, fulmini, grandine, agenti chimici, nella fattispecie: piogge acide, precipitazioni di altri carburanti.

soprattutto: cura errata o negligente del bene, utilizzo e trattamento improprio.

o la corrosione del medesimo non eliminati subito dopo in maniera errata o, ancora, non specifica.

o al di là dei limiti consentiti (p. es. superamento del limite).

per competizioni sportive.

lavori di riparazione eseguiti in maniera errata.

o un lavoro variato nella struttura in maniera non conforme alle

norme, provocando un danno economico pari al suo valore totale.

o se il bene si sia palesato fuori dai confini europei\*.

o se il bene è stato in una parte annessa alla carrozzeria. Esempi: danni ai vetri, parti del telaio, parti annesse.

La garanzia non riconosce all'acquirente alcun diritto nei confronti di ulteriori rivendicazioni, ivi inteso, in un modo speciale, il diritto di acquisto, quello al risarcimento totale o parziale di cui sopra indicata non va ad incidere in alcun modo nei confronti del venditore dall'obbligo di prestazione nei confronti di vizi o difetti del bene acquistato.

La garanzia scade alla scadenza del periodo di garanzia. Per i difetti ritenuti non eliminati, la garanzia vale fino all'eliminazione del difetto, ma non oltre i mesi dalla scadenza della garanzia stessa. È esclusa la garanzia per qualsiasi altro motivo.

Le norme nell'attuale gamma di modelli NISSAN possono valere come riferimento per rivolgerci al vostro partner NISSAN.

la pagina 40

**Wartungsnachweise  
Quittances d'entretien  
Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

5W30 DPF

verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühlfüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni


Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

**Huber**   
"Das ist mein..." Autohaus  
Autohaus MKM Huber GmbH  
Eiselfinger Str. 4 • 83512 Wasserburg  
Telefon: (08071) 9197-0 • Fax: - 16  
www.zumhuber.de • www.zumhuber.de

Datum/Date/Data 18.10.2018

Km 12966

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,

Il prossimo servizio di manutenzione sarà:

Datum/Date/Data: 10.10

Km 52000

**Wartungsnachweise  
Quittances d'entretien  
Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore

5W30 DPF

verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühlfüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni


Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

  
Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data 13/10/20

Km 36754

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,

Il prossimo servizio di manutenzione sarà:


Datum/Date/Data: 03/22

Km: 76754

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

- Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
5W30- DPF  
verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)
- Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
- Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
- Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
- Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
- Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni
- Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
- Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
- Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
- Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
- Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

  
„Das ist was“ Autohaus  
**Autohaus MKN Huber GmbH**  
Eisenhofer Straße 4 | 83512 Wasserburg  
 Tel: 08071 9197-0 | Fax: (08071) 9197-16  
 www.zum-huber.de | info@zum-huber.de



1003.22  
Datum/Date/Data

---

Km 57160

Stempel, Cachet, Timbro

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: 03124 Km: 97160

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

- Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
5W-30 DPF  
verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)
- Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
- Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
- Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
- Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
- Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni
- Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
- Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
- Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
- Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
- Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

  
„Das ist was“ Autohaus  
**Autohaus MKN Huber GmbH**  
Eisenhofer Straße 4 | 83512 Wasserburg  
 Tel: 08071 9197-0 | Fax: 08071 9197-16  
 info@zum-huber.de | www.zum-huber.de



07.12.2024  
Datum/Date/Data

---

Km 79320

Stempel, Cachet, Timbro

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: 07.12.2024 Km: 119320

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
 verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)  
30 DPF

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambio delle candele d'accensione

Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

**Huber**  
 Das ist das Autohaus  
 Autohaus Huber GmbH  
 83512 Wasserburg  
 Telefon: 08071 9197-0 Fax: 08071 9197-1  
 www.zum-huber.de info@zum-huber.de  
 Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data: 07.12.2023  
 Km: 79320

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: 21.12.2024  
 Km: 119320

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
 verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)  
5W30 DPF

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

**Huber**  
 Das ist das Autohaus  
 Autohaus Huber GmbH  
 Eiselringstraße 4 • 83512 Wasserburg  
 Telefon: 08071 9197-0 Fax: 08071 9197-1  
 www.zum-huber.de info@zum-huber.de  
 Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data: 17.04.24  
 Km: 87862

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: 04/26  
 Km: 127.000

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
 verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)  
5W30

Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria

Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore

Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione

Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante

Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni

Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale

Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata

Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria

Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline

Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

**Baubetriebshof Stadt Rosenheim**  
 Mädisstraße 27  
 83024 Rosenheim  
 Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data: 23.10.24  
 Km: 102.000

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: 10/26  
 Km: 132.000

**Wartungsnachweise** *DPF - Regeneration*  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione** *Ölwechsel*

- Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**
- Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
*5W30 CS*  
verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)
  - Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
  - Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
  - Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
  - Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
  - Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freini
  - Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
  - Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
  - Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
  - Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
  - Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Stempel, Cachet, Timbro

*17.09.25*

Datum/Date/Data

---

Km *122922*

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: *09/12/25* Km: *162922*

**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

- Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**
- Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
  
verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)
  - Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
  - Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
  - Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
  - Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
  - Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freini
  - Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
  - Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
  - Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
  - Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
  - Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Stempel, Cachet, Timbro

Datum/Date/Data

---

Km

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: Km:



**Wartungsnachweise**  
**Quittances d'entretien**  
**Conferma della manutenzione**

**Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite**

- Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore  
  
verwendetes Öl (Viskosität), Huile utilisée (viscosité), Olio usato (viscosità)
- Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
- Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
- Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
- Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
- Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freini
- Keilriemen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
- Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
- Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
- Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
- Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante

Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera,  
 Il prossimo servizio di manutenzione sarà:  
 Datum/Date/Data: Km:

LACK-/KAROSSERIE-KONTROLLE  
 CONTRÔLE PEINTURE / CARROSSERIE  
 CONTROLLO VERNICE/CARROZZERIA



SCHÄDEN MIT DEN FOLGENDENSYMBOLN KENNZEICHNEN  
 INDIQUER LES DOMMAGES PAR LES SYMBOLES SUIVANTS  
 CONTRASSEGNARE I DANNI CON I SEGUENTI SIMBOLI

- ▼ Steinschlag, Projection de pierres, Caduta massi
- Delle/Beule, Bosses/ bosselures, Ammaccature
- + Kratzer, Rayures, Graffi
- Sonstiger Schaden, Autres dommages, Altri danni
- ↑ Rostschutz-Nachbehandlung erforderlich
- ↑ Traitement anticorrosion à nouveau nécessaire
- ↑ Necessario trattamento protezione antiruggine

Kontrolle nach 3 Jahren  
 Contrôle après 3 années  
 Controllo dopo 3 anni

DATUM DER KONTROLLE  
 DATE DU CONTRÔLE  
 DATA DEL CONTROLLO

1 8 1 0 1 8

KILOMETERSTAND  
 KILOMÉTRAGE  
 CHILOMETRAGGIO

1 2 9 6 6 km

SCHADEN FESTGESTELLT: ja  nein

DOMMAGES CONSTATÉS: oui  non

DANNI CONSTATATI: si  no

KONTROLLE DURCHGEFÜHRT VON,  
 CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR, CONTROLLO ESEGUITO DA

BEMERKUNGEN, REMARQUES, NOTE

SCHADEN INSTANDGESETZT: ja  nein

DOMMAGES RÉPARÉS: oui  non

DANNO RIPARATO: si  no

DATUM DER INSTANDSETZUNG  
 DATE DE LA REMISE EN ÉTAT  
 DATA DI RIPARAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--

BEMERKUNGEN, REMARQUES, NOTE

NISSAN Händlerstempel  
 Cachet concessionaire NISSAN  
 Timbro del concessionario NISSAN



**Huber** 

„Das ist was!“ Autohaus  
 Autohaus MKM Huber GmbH  
 Eiselfinger Str. 4 • 83512 Wasserburg  
 Telefon: (0 8 0 7 1) 94 97 - 0 • Fax: + 4 6  
 www.zumhuber.de • info@zumhuber.de  
 Unterschrift, Signature, Firma

NISSAN Händlerstempel  
 Cachet concessionaire NISSAN  
 Timbro del concessionario NISSAN

Unterschrift, Signature, Firma



LACK-/KA  
 CONTRÔL  
 CONTROLLO



SCHÄDEN MIT DEN  
 INDIQUER LES DOM  
 CONTRASSEGNARE

- ▼ Steinschlag, Proj
- Delle/Beule, Bo
- + Kratzer, Rayur
- Sonstiger Sch
- ↑ Rostschutz-N
- ↑ Traitement an
- ↑ Necessario tra

LACK-/KAROSSERIE-KONTROLLE  
 CONTRÔLE PEINTURE / CARROSSERIE  
 CONTROLLO VERNICE/CARROZZERIA



SCHÄDEN MIT DEN FOLGENDENSYMBOLN KENNZEICHNEN  
 INDIQUER LES DOMMAGES PAR LES SYMBOLES SUIVANTS  
 CONTRASSEGNARE I DANNI CON I SEGUENTI SIMBOLI

- ▼ Steinschlag, Projection de pierres, Caduta massi
- Delle/Beule, Bosses/ bosselures, Ammaccature
- + Kratzer, Rayures, Graffi
- Sonstiger Schaden, Autres dommages, Altri danni
- ↑ Rostschutz-Nachbehandlung erforderlich
- ↑ Traitement anticorrosion à nouveau nécessaire
- ↑ Necessario trattamento protezione antiruggine

Kontrolle nach 5 Jahren  
 Contrôle après 5 années  
 Controllo dopo 5 anni

DATUM DER KONTROLLE  
 DATE DU CONTRÔLE  
 DATA DEL CONTROLLO

10 | 03 | 22

KILOMETERSTAND  
 KILOMÉTRAGE  
 CHILOMETRAGGIO

157 | 160 km

SCHADEN FESTGESTELLT: ja  nein   
 DOMMAGES CONSTATÉS: oui  non   
 DANNI CONSTATATI: si  no

KONTROLLE DURCHFÜHRT VON,  
 CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR, CONTROLLO ESEGUITO DA

BEMERKUNGEN, REMARQUES, NOTE

SCHADEN INSTANDGESETZT: ja  nein   
 DOMMAGES RÉPARÉS: oui  non   
 DANNO RIPARATO: si  no

DATUM DER INSTANDSETZUNG  
 DATE DE LA REMISE EN ÉTAT  
 DATA DI RIPARAZIONE

--	--	--	--	--	--	--	--

BEMERKUNGEN, REMARQUES, NOTE

NISSAN Händlerstempel  
 Cachet concessionnaire NISSAN  
 Timbro del concessionario NISSAN

**Huber**  
 Autohaus




Autohaus Michl Huber GmbH  
 Eisenstr. 31, 83512 Wasserburg  
 Telefon: 0 89 199 12 0 - Fax: 0 89 71 91 97 16  
 www.zum-huber.de info@zum-huber.de

Unterschrift, Signature, Firma

NISSAN Händlerstempel  
 Cachet concessionnaire NISSAN  
 Timbro del concessionario NISSAN

Unterschrift, Signature, Firma

LACK-/KA  
 CONTRÔLE  
 CONTROL



SCHÄDEN MIT DEN FOLGENDENSYMBOLN KENNZEICHNEN  
 INDIQUER LES DOMMAGES PAR LES SYMBOLES SUIVANTS  
 CONTRASSEGNARE I DANNI CON I SEGUENTI SIMBOLI

- ▼ Steinschlag, Projection de pierres, Caduta massi
- Delle/Beule, Bosses/ bosselures, Ammaccature
- + Kratzer, Rayures, Graffi
- Sonstiger Schaden, Autres dommages, Altri danni
- ↑ Rostschutz-Nachbehandlung erforderlich
- ↑ Traitement anticorrosion à nouveau nécessaire
- ↑ Necessario trattamento protezione antiruggine

Betreuende Niederlassung:  
Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim  
Tel.: 08031/2178-0 Fax: 08031/2178-99



463919339

(1) FIN [redacted]  
(2) Kennz. [redacted]  
(3) Prüfort 83024 Rosenheim  
Möslstr. 27, 23.02.2026  
(4) km-St. 129229  
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.  
Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug  
Herst. 1329 NISSAN (CH)  
Typ AKH J4  
Var. 00024 JR9M  
Vers. MH1000642B00  
EMI-Kl. 36W0\*\*  
zGM 2975 kg  
EZ 22.02.2017  
Dat.letzt.HU 12/2023  
Prüf-Nr. 0213958104

M Hörl  
83543 Rott

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
Berichts-Nr. P073185015811  
vom 23.02.2026, 08:06  
HU-Prüfziff. Grve3Izr 2015 D Stuttgart  
Seite 1 von 2

Ergebnis:  
ohne festgestellte Mängel

D [redacted]  
nächste HU fällig Februar 2028

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hinweise:

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.  
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.  
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Februar 2028.

-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht

\*\*\*\*\*

- (9) DEKRA  
Ihr Prüferingenieur  
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Zillmer  
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte

Bremsanlage	BBA					FBA			
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.	
Achse	daN	daN		daN	%	%	daN	daN	
1	223	198	28,0	272	73,9	54,0			
2	109	119	43,0	125	26,1	16,0	194	221	

Abbremsung z = 13.9%

Systemdaten Stand: 4.28.10-6

Quittung Nr. 7318500000016653 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 030830  
Leistungsdatum 23.02.2026

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart USt-IdNr. DE811297970	1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit Abgasmessung 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO Gesamtbeitrag ohne MwSt MwSt. 19% Gesamtbeitrag inkl. MwSt	163,81 EUR 1,19 EUR 138,66 EUR 26,34 EUR 165,00 EUR
---	--	---



Betreuende Niederlassung:  
 Am Oberfeld 27, 83026 Rosenheim  
 Tel.: 08031/2178-0 Fax: 08031/2178-99



- (1) FIN [REDACTED]
- (2) Kennz. [REDACTED]
- (3) Prüfort 83024 Rosenheim  
Möslstr. 27, 23.02.2026
- (4) km-St. 129229
- (5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
- Aufbau AF Mehrzweckfahrzeug
- Herst. 1329 NISSAN (CH)
- Typ AKH J4
- Var. 00024 JR9M
- Vers. MH1000642B00
- EMI-Kl. 36W0\*\*
- zGM 2975 kg
- EZ 22.02.2017
- Dat.letzt.HU 12/2023
- Prüfort-Nr. 0213958104

M Hörl  
 83543 Rott

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO  
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU  
 Berichts-Nr. P073185015811  
 vom 23.02.2026, 08:06  
 HU-Prüfziff. Grve3Izr 2015 D Stuttgart  
 Seite 2 von 2

Ergebnis:  
 ohne festgestellte Mängel  
 D [REDACTED]  
 nächste HU fällig Februar 2028

Motormanagement/Abgasreinigungssystem Diesel und OBD

Messprogramm: Diesel und OBD Kraftstoff: Diesel Messzeit: 23.02.2026 08:04

Funktionsprüfung Abgas		Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten	
<u>Konditionierung</u>	[x]/[rpm]	3/3000		1/4510	
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60		60	i.O.
entsprechend AU-Richtlinie					
<u>Abgasmessung</u>					
Leerlauf	[1/min]	min: 800	max: 900	850	i.O.
Drehzahlanhebung	[1/min]	min: 1830		2380	i.O.
Beruhigung	[1/min]	min: 800	max: 900	850	i.O.
Messung I	[1/min]	min: 800	max: 900	850	600 [cm <sup>-3</sup> ] i.O.
arithm. Mittelwert Partikelanzahl	[cm <sup>-3</sup> ]		max: 250000	600	i.O.

Funktionsprüfung OBD		Prüfbereitschaft	
<u>Prüfbereitschaft</u>		unterstützt	11011100010
		gesetzt	00000000000 Alle Systemtests durchgeführt
<u>Fehlerspeicher</u>		Anzahl abgasrelevanter Fehler	0 i.O.
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose:</u>		Sichtprüfung	i.O. #
		Status	i.O.
		Ansteuerung	i.O. #

**Ergebnis:** **Funktionsprüfung OBD:** **i.O.**  
**Funktionsprüfung Abgas:** **i.O.**  
**GESAMTERGEBNIS:** **BESTANDEN**

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V6.20 LF6 06/2025	GL:6
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.9 06/2020	SN: VIE8PP
Partikelzähler:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Counter Mobile	Vers.: V3.5 11/2023	SN: 34683
AU-Daten:			III/2024	