

## Mercedes-Benz GLE 350

Généré le 24/02/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet



Plaque d'immatriculation:

Carburant: Diesel

Type de transmission: Automatique

## Dommage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule.

## Émissions

⚠ Attention

Émission de CO<sub>2</sub> élevée : 194 g/km.

## Vérification d'usage commercial

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Kilométrage

✅ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré :  
114 007 km.

## Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.



+36

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



## Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi ✅ Aucun enregistrement trouvé



Transport ✅ Aucun enregistrement trouvé



Location ✅ Aucun enregistrement trouvé



Police ✅ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule de démonstration ✅ Aucun enregistrement trouvé



Véhicule d'auto-école ✅ Aucun enregistrement trouvé

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



## Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



## Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans 7 pays : +1

## Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ? ✅ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ? ✅ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.


## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



### Résumé

- Dernier kilométrage connu : 114 007 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 197 588 km



### Relevés du compteur kilométrique

01/2015	5 501 km
01/2017	26 514 km
01/2019	49 486 km
01/2021	76 078 km
01/2023	93 096 km

### Relevés du compteur kilométrique

01/2025	109 543 km
02/2026	114 005 km

### Habitudes de conduite

04/2014 - 02/2025	<input checked="" type="checkbox"/> Utilisation normale	842 km/mois
02/2025 - 02/2026	<input type="checkbox"/> Utilisation limitée	302 km/mois

**Avertissement :** ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

## Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé

## Domage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



### Attention

Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule



Dommages à l'avant:

Avant droit / Pare-chocs

01/2017

France

### Dommages

Côtés touchés

Avant

Estimation du coût des réparations passées

0 € – 500 €

Cause possible

Circulation

Description

Dommages ou incidents survenus dans la circulation



07/2020

France

### Dommages

Estimation du coût des réparations passées

501 € – 1500 €

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

### Glossaire des dommages

#### Dommages

Un dommage désigne toute altération physique subie par un véhicule, comme des rayures, des bosses ou des pièces cassées. Il peut résulter d'un accident, des intempéries, d'un vol ou d'un autre incident, et peut affecter l'apparence ou les performances du véhicule.

#### Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

- Bonne nouvelle**  
La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

## Émissions

Nous avons analysé combien de CO<sub>2</sub> ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.

- Avis de carVertical**  
Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

## Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de CO<sub>2</sub> g/km

Émissions CO<sub>2</sub> de ton véhicule **194 g/km** Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



### Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.





## Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

- Résumé**  
Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

### Identification et spécifications techniques

 Marque <b>Mercedes-Benz</b>	 Modèle <b>GLE 350</b>	 Description <b>ml 350 bluetec 4matic</b>
 Type de carrosserie <b>SUV</b>	 Année du modèle <b>2014</b>	 Cylindrée moteur <b>3l</b>
 Puissance moteur <b>190 kW (255 ch / 258 PS)</b>	 Type de carburant <b>Diesel</b>	 Type de transmission <b>Automatique</b>
 Nombre de portes <b>5</b>	 Position du volant <b>Volant à gauche</b>	 Nombre de cylindres <b>6</b>
 Nombre de vitesses <b>7</b>	 Nombre de sièges <b>5</b>	 Code du moteur <b>OM642</b>

# Équipement

D'origine, sortie d'usine

**054** YOM X3/2

✦ année modèle X3/2

**200A** LEATHER

✦ L'intérieur est en cuir

**207B** OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-FRENCH

✦ Manuel d'utilisation et d'entretien en français

**249** AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦ Rétroviseur et rétroviseurs latéraux à gradation automatique

**258** COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

✦ Système d'alerte collision avec freinage actif

**280** LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER

✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir

**301** ASHTRAY PACKAGE

✦ Paquet comprenant le cendrier

**347** MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM, TELEAID EMERGENCY CALL SYSTEM (D2B)

✦ Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz inclus

**427** 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Boîte de vitesses automatique à 7 rapports

**477** TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

**500** ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

**502** MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Mises à jour gratuites des cartes pendant plusieurs années

**518** UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

✦ Interface de communication universelle

**531L** FRANCE

✦ Véhicule configuré pour la France

**560** ELECTRICALLY ADJUSTABLE FRONT SEATS

✦ Sièges avant à réglage électrique pour un confort personnalisable

**1U7** CONTROL CODE FOR BATTERY UPDATE (BEV/PHEV)

✦ Code de contrôle pour la mise à jour de la batterie d'un véhicule électrique ou hybride

**201A** LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

✦ Sellerie en cuir noir et anthracite

**235** ACTIVE PARKING ASSIST

✦ Système actif d'aide au stationnement

**255B** MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

✦ Service mobile de réparation et de dépannage

**261B** AIRBAG SIGN - FRENCH/ENGLISH

✦ Panneau Airbag en français et en anglais

**2U1** RADIATOR SHUTTER

✦ Comprend un obturateur de radiateur

**337B** INSTRUMENT CLUSTER/HU LANGUAGE - FRENCH

✦ Langue du combiné d'instruments et de l'unité principale en français

**413** AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦ Toit ouvrant panoramique automatique

**474** DIESEL PARTICULATE FILTER

✦ Filtre à particules diesel inclus

**4U5** FRONT PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TRAVEL LIMITATION

✦ Siège du passager avant avec limitation de la course de réglage pour la sécurité et le confort

**501** 360° CAMERA

✦ Système de caméra à 360 degrés

**513** ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Système de reconnaissance des panneaux routiers

**527** COMAND APS WITH SINGLE DVD DRIVE (WITH NAVIGATION), HIGH-LINE RADIO

✦ Système de navigation avec lecteur DVD unique et radio de haute qualité

**541** TWIN ROLLER BLINDS FOR LOAD COMPARTMENT COVER

✦ Deux stores à enroulement sont disponibles pour le couvercle du compartiment de chargement afin de renforcer l'intimité et la protection.

**580** AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Système de climatisation équipé

**58U HEADLINER, GRAY FABRIC**

✦ Garniture de tête en tissu gris

**600 HEADLAMP WASHING SYSTEM**

✦ Installation d'un système de lavage des phares

**668 PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS**

✦ Protégé par des crochets d'arrimage lors de l'emballage des marchandises

**739 TRIM ELEMENTS - ALUMINIUM**

✦ Éléments décoratifs en aluminium

**772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS**

✦ Style AMG avec spoiler avant et jupes latérales

**804 YOM X3/1**

✦ Année de production X3/1

**846 RUNNING BOARD IN ALUMINIUM LOOK WITH RUBBER NAPS**

✦ Marchepieds en aluminium avec languettes en caoutchouc

**889 KEYLESS-GO**

✦ Système Keyless-go pour l'accès et le démarrage

**915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2**

✦ Réservoir de carburant de plus grande capacité

**968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦ Document COC pour la technologie Euro 6 sans certificat d'immatriculation du véhicule

**B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH**

✦ Compresseur frigorifique avec embrayage magnétique

**B54 COM MODULE (AVAILABLE AS OF PRODUCTION 10/2012), LIVE TRAFFIC INFORMATION**

✦ Module COM pour les informations routières en direct

**FW SEDAN**

✦ Type de carrosserie : Berline

**HA REAR AXLE**

✦ Configuration de l'essieu arrière

**K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM**

✦ Code de contrôle de l'intervalle d'entretien 25000 KM

**M014 ENGINE UPRATED**

✦ Spécifications améliorées du moteur

**M020 BLUETEC**

✦ Comprend la technologie BlueTEC

**5XXL EUROPE**

✦ Véhicule de type européen

**622 HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦ Phares adaptatifs avec système d'éclairage intelligent pour la circulation à droite

**690 EMERGENCY SPARE WHEEL (MINISPARE)**

✦ Roue de secours (minispare)

**758 MB AUDIO 5 RADIO**

✦ Ce véhicule est équipé de la radio MB Audio 5 qui offre des options de divertissement sur la route.

**792U PALLADIUM SILVER - METALLIC FINISH**

✦ Finition métallique argent palladium pour un look élégant et moderne

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

✦ Vitres teintées foncées

**876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE**

✦ Kit d'éclairage intérieur inclus

**890 AUTOMATIC REAR-END DOOR**

✦ Porte arrière automatique

**927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY**

✦ Système d'échappement conforme à la technologie Euro 6

**B03 DIRECT STARTING / ECO START/STOP FUNCTION**

✦ Démarrage direct et fonction éco start/stop

**B12 TYRE-CHANGE TOOL KIT**

✦ Kit d'outils de changement de pneus inclus pour les cas d'urgence

**F166 MODEL SERIES 166**

✦ La série de modèles 166 indique le modèle spécifique du véhicule.

**GA AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦ Équipé d'une transmission automatique

**K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING**

✦ Feu de freinage adaptatif avec fonction clignotante

**L LEFT-HAND DRIVE**

✦ Configuration de la conduite à gauche

**M019 OUTPUT REPOSITIONED**

✦ Sortie repositionnée

**M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER**

✦ Le moteur a une cylindrée de 3,0 litres.

**M642 V6 DIESEL ENGINE OM642**

✦ Équipé d'un moteur diesel V6 OM642

**P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE**

✦ Extérieur AMG Line/Extérieur AMG Sport Package

**P49 MIRROR PACKAGE**

✦ Spécification de l'ensemble des miroirs

**U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**

✦ Indicateur de l'état des ceintures de sécurité arrière

**U42 BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 1**

✦ Utilise la technologie diesel BLUETEC SCR pour l'épuration des gaz d'échappement (génération 1)

**U72 DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN**

✦ Lecteur DVD avec code régional 2 pour les régions sélectionnées

**VL LEFT FRONT AXLE HALF**

✦ Assemblage de l'essieu avant gauche

**O6A OIL OFFSET AMOUNT +600 ML OIL**

✦ Déport d'huile supplémentaire de 600 ml

**A05 TRANSMISSION ALL-WHEEL CAPABLE**

✦ Transmission intégrale

**A21 SHIFT BY WIRE**

✦ Technologie Shift by wire

**A66 FE CONVERTER 19 MM**

✦ Taille du convertisseur 19 mm

**A98 TRANSMISSION SOFTWARE RETROFIT**

✦ Mise à jour du logiciel de transmission

**J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT**

✦ Tapis amortisseur supplémentaire inclus

**J5A DSM: STAR1 FBS4 UPDATE**

✦ Mise à jour DSM Star1 FBS4 intégrée

**O12 IDENTIFICATION AND GOODWILL FOR DIESEL UPDATE**

✦ Identification et fonds de commerce pour l'entretien de la mise à jour des moteurs diesel

**P44 PARKING PACKAGE**

✦ Pack d'aide au stationnement

**R01 SUMMER TYRES**

✦ Pneus d'été équipés

**U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT**

✦ Le réglage du soutien lombaire avant permet de personnaliser le soutien lombaire des sièges avant pour plus de confort pendant la conduite.

**U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD**

✦ Système de capotage actif pour la protection des piétons

**V46 FLOOR MATS FOR PASSENGER COMPARTMENT**

✦ Comprend des tapis de sol pour l'habitacle afin de protéger l'intérieur du véhicule

**VR RIGHT FRONT AXLE HALF**

✦ Ensemble de l'essieu avant droit

**35A VGS D4-0, D3 PATTERN**

✦ Transmission avec VGS D4-0, modèle D3

**A20 DIRECT START**

✦ Système de démarrage direct

**A62 FE TORQUE CONVERTER HOUSING 19**

✦ Taille du boîtier du convertisseur de couple 19

**A89 REDUCED-FRICTION**

✦ Composants à friction réduite

**G903 TRANSMISSION CODE VERSION 03**

✦ Transmission code version 03

**J58 RIGHT BRACKET**

✦ Accessoire pour le support droit

## Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 04/2014  France

### Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

01/2017  France

### Dommages détectés

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que ce véhicule a subi des dommages. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

10/2017  France

### Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

07/2020  France

### Dommages détectés

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que ce véhicule a subi des dommages. Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



+36

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40** pays



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

- Vérifie l'historique du véhicule**  
Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :
- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
  - Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

- Fais inspecter la voiture par un professionnel**  
Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :
- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
  - Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
  - Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

- Vérifie le kilométrage**  
Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **114 007 km**. Voici ce qu'il faut faire :
- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
  - Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
  - Pose des questions si les chiffres ne collent pas

- Demande les carnets d'entretien**  
Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :
- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
  - Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
  - Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

- Fais un vrai essai routier**  
Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :
- Conduis sur autoroute
  - Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
  - Conduis aussi en ville
  - Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
  - Sois attentif au confort et à la tenue de route

- Compare avec d'autres voitures similaires**  
Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :
- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
  - Compare les prix demandés
  - Regarde l'état général et les équipements de la voiture
  - Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur