IDENTIFIZIERUNG DES FAHRZEUGS

Tragen Sie hier die für die Garantie erforderlichen Angaben ein bzw. kleben Sie den vorgefertigten Coupon mit den entspre

Modell: Espace

Typ: Grand Globetrotter 2.0 T Gi

Fabrikationsnummer: ....

Lackbezeichnung / Lack-Nr.: Eclipse Grau

Fahrgestell-N

Radio-Code: 2994

Motornumme

Auslieferungsdatum: 30.09.09

Motortyp: .....

Stempel des RENAULT Vertragspartners

DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG
A-6063 Innsbruck/Neu Rum • Serlesstraße 1
Tel. +43 (0) 512/26 11 30 • Fax +43 (0) 512/26 57 21

Sonstige Angaben:

BESITZER DES FAHRZEUGS

Informationen zum 1. Besitzer

Amtl. Kennzeichen .....

Name .....

Adresse .....

.....

Kundenberater .....

Stempel
der
RENAULT Vertragswerkstatt

Informationen zum 2. Besitzer

Amtl. Kennzeichen .....

Name .....

Adresse .....

.....

Kundenberater .....

Stempel
der
RENAULT Vertragswerkstatt

Informationen zum 3. Besitzer

Amtl. Kennzeichen .....

Name .....

Adresse .....

.....

Kundenberater .....

Stempel
der
RENAULT Vertragswerkstatt

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	□ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	□ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	□ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 14.09.10 Km-Stand: 16649 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK □ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

RENAULT
DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG
A-6063 Innsbruck/Neu Rum • Serlesstraße 1
Tel. +43 (0) 512/26 11 30 • Fax +43 (0) 512/26 57 21

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 29.03.10 Km-Stand: 35050 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	□ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK □ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

RENAULT
DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG
A-6063 Innsbruck/Neu Rum • Serlesstraße 1
Tel. +43 (0) 512/26 11 30 • Fax +43 (0) 512/26 57 21

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 27.09.12 Km-Stand: 49553 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK □ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

RENAULT
DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG
A-6063 Innsbruck/Neu Rum • Serlesstraße 1
Tel. +43 (0) 512/26 11 30 • Fax +43 (0) 512/26 57 21

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 10.10.13 Km-Stand: 64 482 Rechnungs-Nr.: RENAULT DOSENBERGER A-6063 Innsbruck (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) Ges.m.b.H. & Co.KG Neu Rum · Serlesstraße 1 Tel. +43 (0) 512/26 11 30 · Fax -43 (0) 512/26 57 21	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 26.9.14 Km-Stand: 79652 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG A-6063 Innsbruck/Neu Rum · Serlesstraße 1 Tel. +43 (0) 512/26 11 30 · Fax +43 (0) 512/26 57 21	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 29.9.15 Km-Stand: 93 [illegible] Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite) RENAULT DOSENBERGER Ges.m.b.H. & Co.KG A-6063 Innsbruck/Neu Rum · Serlesstraße 1 Tel. +43 (0) 512/26 11 30 · Fax -43 (0) 512/26 57 21	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 13.10.16 Km-Stand: 105 220 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☑ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☑ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 13.10.17 Km-Stand: 115953 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☑ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☑ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 15.10.18 Km-Stand: 125143 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☑ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☑ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

RENAULT
DOSENBERGER GmbH & Co KG
A-6063 Rinn/Innsbruck/Neu Rum - Serlesstraße 1
Tel.: +43 (0) 512/26 11 30 - office@dosenberger.com

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: 15.10.2023 Km-Stand: 173236 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 13.10.2023 Km-Stand: 173236 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☒ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 31.10.24 Km-Stand: 184[illegible] Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Jährliche Zwischeninspektion/Andere Maßnahmen	
Datum: Km-Stand: Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☐ Jährliche Zwischeninspektion Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

Renault Wartung/Andere Maßnahmen		
Datum: 15.10.25 Km-Stand: 19285 Rechnungs-Nr.: (Stempel)	☒ Renault Wartung Kontrolle gegen Durchrostung: ☐ OK ☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Andere durchgeführte Maßnahmen/Anmerkungen:

RENAULT
DOSENBERGER GmbH & Co KG
A-6063 Innsbruck/Neu Rum - Gerlesstraße 1
Tel.: +43 (0) 512/26 11 30 - office@dosenberger.com

Autohaus Hans Dosenberger GmbH & Co. KG
Adresse: Serlesstraße 1
6063 Rum
E-Mail: office@dosenberger.com
Tel.: +43 50 2611
Fax:

(9) Bgst. Nr. T02.011

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 70056100

Letzte Begutachtung: **Gutachten-Nr.** 63411358 **Datum** 31.10.2024 **KM-Stand** 184043

(2) **Kennzeichen**	IL 78	**Marke**	RENAULT	**Hubraum**	1995 ccm
(1) **Fahrgestell-Nr.**	VF1JI	**Type**	K	(4) **KM-Stand**	192857
(5) **Fahrzeugklasse**	M1	**Er**	009		

Zulassungsbesitzer Marg **gewicht** 2015 kg **Techn. zul. Gesamtmasse** 2665 kg

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mänge

1.1 Mechanischer Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Bre — **leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - Bremstrommel oder Bremsscheibe trägt nur auf v läche
vo eingelaufen

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 3,50 R 3,60	2	L 2,60 R 2,70	BBA	62,73
				HBA ein Kreis der BBA	31,37

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,90 R 2,10			FBA	20,24

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H_2O			180 °C

3.2 Scheibenzustand — **leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - Windschutzscheibe außerhalb des Hauptsichtbereiches des Lenkers beschädigt oder gesprungen
WSS Steinschläge

4.7 Beleuchtung für das hintere Kennzeichen / 4.7.1 Zustand und Funktion — **schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - fehlt oder ohne Funktion (behoben)
Lampe re erneuert

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper — **leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - angerissen oder Korrosion
VA/HA angerostet

5.3 Aufhängung / 5.3.1 Federn und Stabilisatoren — **schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - Federbauteil beschädigt oder gebrochen (behoben)
Feder hi li erneuert

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.10 Kotflügel, Schmutzfänger, Spritzschutz — **leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - fehlen, sind locker oder schwer korrodiert
hi li und re rostig

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

(7) **Das Fahrzeug e** **en der Umwelt,** **leichte Mängel**
der Verkehrs- u

Das Fahrzeug erhä **splakette:** **Farbe: weiß** **Nr.: TEL3971**

(8) **Nächste Begutachtu**

(3) **Prüfort**

(3) **Druckdatum/Zeit** 15.10.2025 16:29

(9) **Prüfstelle** Autohaus Hans Dosenberger GmbH & Co. KG

(9) **Erstellt durch** Harald Leopold

Begutachtungsstelle-Nr. T 02.01
Fa. Dosenberger GesmbH & Co KG
A-6063 RUM/Neu Rum, Carlesstraße 1

(9) **Unterschrift des Prüfers**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

RENAULT
für Renault und Dacia mit altem Wartungsprogramm + Twingo III

Ihr RENAULT Partner verspricht Ihnen

RENAULT steht Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung:

E-Mail: kundenversprechen@renault.at

Telefon: 0800 080 800

	Reparatur Eingang / Ausgang - Check	Renault Wartungsdiagnose	Dacia plus Service-Inspektion / Dacia Wartung-Diagnose

Kundenname [redacted] **Auftrag** 337694 **Datum** 15-10-25

Kennzeichen [redacted] 09-25 **KM - Stand (abgelesen)** 192857

Tel. Nr. [redacted] **Modell** Espace **Bearbeitungsschlüssel:** ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☑ in Ordnung

Durchzuführ[redacted]diagnose (zutreffendes bitte ankreuzen)

Dialogannahme - Fahrzeug (bei Expressannahme Werkstatt)	Rückfrage[redacted]erer Auffälligkeiten/Wünsche (MCS – konsultieren)		☒	
	Fahrzeug[redacted]h Ausgaben - Technische) OTS Kuni		✓	
	Wechselli[redacted]en (Wartungsprogramm ICM und Wartungsheft beachten)		✓	
	Zahn- bzw. Aggregate-Rillenriemenwechsel prüfen. **Fällig bei:** _____ **km / Datum** _____			
	Verbandskasten verwendbar bis (Monat / Jahr) 1.30		✓	
	Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten		✓	
	Zustand der Scheibenwischblätter vorn und hinten (je nach Ausrüstung) prüfen		✓	
	Zustand (Beschädigung / Laufbild / Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)		✓	
	Fahrzeug mit Bremsbacken > Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen: **Ja / Nein**		✓	
Dialogannahme - Hebebühne (sonst Bereich Werkstatt)	Sichtkontrolle Karosserie und Korrosionsschutzprüfung: Bestätigung im Garantieheft bei Wartung		✓	
	Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf Prüfstand kontrollieren - Protokoll beifügen		✓	
	Dichtigkeit der Stoßdämpfer prüfen (Sichtkontrolle)		✓	
	Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle)		✓	
	Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit / Aufhängung / Beschädigung)		✓	
	Zustand der Bremsbeläge / Bremsscheiben / Bremsschläuche kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage)		✓	
	Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs- / Lenkmanschetten prüfen		✓	
Werkstatt	Funktionsprüfung und Einstellung des Kupplungsspiels (nicht bei automatischer Nachstellung)		✓	
	Scheibenwaschanlage vorn / hinten (Funktion und Einstellung)		✓	
	Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen)		✓	
	Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen inkl. Kontrollleuchten und Innenbeleuchtung		⊗	
	Füllstandskontrolle (ggf. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und Dichtigkeit der Systeme (✓ ausgeführt) :		✓	
	___ Scheibenwaschanlage vorn / hinten / ___ Kupplungs–/ Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt: _____			
	___ Kühlmittel - 41 °C / ___ Motor / ___ Getriebe / ___ Servolenkung			
	Ladezustand der Batterie mit Tester kontrollieren / magisches Auge (ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren)		✓	
	Zustand und Spannung der Antriebsriemen prüfen (ohne Zahnriemen der Motorsteuerung)		✓	
	Kraftstofffilter Diesel entwässern ___ (falls Austauschintervall nicht erreicht) / erneuern ___		✓	
	Zustandskontrolle der Bremsbacken / Radzylinder sowie Bremssäuberung und Gangbarkeit Bremselemente		✓	
	Prüfen des Fahrzeugunterbodens (auf festen Sitz aller Leitungen achten)		✓	
	Ölwechsel: Motor inklusive Ölfilterwechsel – verwendete Renault Oelnorm RN 17		✓	
	Anzugsdrehmoment der Radbolzen / -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment Nm 130		✓	
	Reifenprofiltiefe **mm**: 3 vorn LI / 3 vorn RE / 3 hinten LI / 3 hinten RE / ___ Reserverad		✓	
	Reifendruck messen **bar** ggf. richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen:		✓	
	2.5 vorn / 2.3 hinten / 3.0 Reserverad / Reifenreparatur-Set vorhanden - verwendbar bis ___			
	Austauschen von*: (✓ ausgeführt)		✓	
	__ Luft-/ __ Reinluft-/ __ Kraftstofffilter/ __ Zündkerzen / __ Kühl-/ __ Bremsflüssigkeit/ __ Kältemittel/ __ Desinfektion			
	Schließvorrichtung der Türen, Hauben, Klappen kontrollieren (Funktion, Leichtgängigkeit, Schmierung)		✓	
	Reinigung des Abweisers und der beweglichen Teile des Schiebe- / Panorama- / Faltdaches		✓	
	Test aller Fahrzeugsteuergeräte mit Diagnosegerät (Protokoll ausdrucken)		✓	
	Bordcomputer: Zähler für Ölwechselzyklus zurückstellen (je nach Ausrüstung)		✓	
	Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und Motorraum überprüfen		✓	
	Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und ~~B-Säule~~) d. Anzeige		✓	
	*wird gesondert in Rechnung gestellt			
Abnahme Probefahrt	Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeugs / Arbeitsspuren		✓	
	Laufgeräuschen (Radlager/Reifen) / Geradeauslauf / Bremsstabilität / Anormale Geräusche / Vibration		✓	
	Funktionskontrolle: Heizung / Klimaanlage / Kontrollinstrumente		✓	
	Ausfüllen des Wartungsheftes		✓	

KONTROLLZERTIFIKAT

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Arbeiten richten:

sofort / dringend	sobald wie möglich	demnächst vorzusehen

ausgeführt von:

Annahme Leopold **Werkstatt** [redacted] **Abnahme** Leopold

Artikelnummer REH1008779 Bestellbar über renault.activities.at 08/17

Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & Co. KG
Adresse: Serlesstraße 1
6063 Rum
E-Mail: office@dosenberger.com
Tel.: 0512 / 261130
Fax: 0512 / 265721

(9) Bgst. Nr. T02.011

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 63411358

Letzte Begutachtung: **Gutachten-Nr** 56150572 **Datum** 13.10.2023 **KM-Stand** 173236

(2) **Kennzeichen**	IL 78:	**Marke**	RENAULT	**Hubraum**	1995 ccm
(1) **Fahrgestell-Nr.**	VF1J	**Ty**		(4) **KM-Stand**	184043
(5) **Fahrzeugklasse**	M1	**Er**	009		

Zulassungsbesitzer Marg **gewicht** 2015 kg **Techn. zul. Gesamtmasse** 2665 kg

(6) An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mänge

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkur		Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 3,90	R 4,00	2	L 2,40	R 2,50	BBA	64,75
						HBA ein Kreis der BBA	32,38

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 2,00	R 2,10			FBA	20,74

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H_2O			190 °C

3.4 Scheibenwischer — schwerer Mangel (behoben)

(10) **Bemerkung:** SM - fehlt, funktionslos, unbrauchbar oder schadhaft (behoben)
Wischerblatt hi erneuert

5.3 Aufhängung / 5.3.4 Aufhängungsgelenke — schwerer Mangel (behoben)

(10) **Bemerkung:** SM - Achsschenkelbolzen und/oder -buchsen oder Aufhängungs-/ oder Traggelenke stark oder übermäßig abgenutzt, übermäßiges Spiel (behoben)
Traggelenk li erneuert

6.2 Führerhaus, Karosserie und Aufbauten / 6.2.1 Zustand — leichter Mangel

(10) **Bemerkung:** LM - Korrosionsschäden an tragenden Teilen
Radlauf li und re rostig

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit: **leichte Mängel**

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette: **Farbe: weiß** **Nr.: TBN5091**

(8) **Nächste Begutachtung** 09.2025
(3) **Prüfort** Rum
(3) **Druckdatum/Zeit** 31.10.2024 12:13
(9) **Prüfstelle** Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & Co. KG

(9) **Erstellt durch** Harald Leopold

Begutachtungsstelle-Nr. T 02.011
Fa. Dosenberger GesmbH & Co KG
A-6063 IBK/Neu-Rum, Serlesstraße 1

(9) **Unterschrift des Prüfers**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

RENAULT
für Renault und Dacia mit altem Wartungsprogramm + Twingo III

Ihr RENAULT Partner verspricht Ihnen

RENAULT steht Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung:

E-Mail: kundenversprechen@renault.at

Telefon: 0800 080 800

Reparatur Eingang / Ausgang - Check | Renault Wartungsdiagnose | Dacia Wartung- Diagnose plus Dacia Service-Inspektion

Kundenname M... | Auftrag 317687 | Datum 31-10-24

Kennzeichen IL ... 09-24 | KM - Stand (abgelesen) 189043

Tel. Nr. ... | Modell Espace | Bearbeitungsschlüssel: ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☑ in Ordnung

Durchzuführ... diagnose (zutreffendes bitte ankreuzen)

Dialogannahme - Fahrzeug (bei Expressannahme Werkstatt)

Rückfrage...	erer Auffälligkeiten/Wünsche (MCS – konsultieren)		☑
Fahrzeug...	h Ausgaben - Technische) OTS Kein		☑
Wechselin...	en (Wartungsprogramm JGM und Wartungsheft beachten)		☑
Zahn- bzw. Aggregate-Rillenriemenwechsel prüfen. **Fällig bei** 240000 **km / Datum** 10-28		☐	☑
Verbandskasten verwendbar bis (Monat / Jahr)		☐	☑
Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten		☐	☑
Zustand der Scheibenwischblätter vorn und hinten (je nach Ausrüstung) prüfen		☐	☑
Zustand (Beschädigung / Laufbild / Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)		☐	☑
Fahrzeug mit Bremsbacken > Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen: **Ja / Nein**			☑

Dialogannahme - Hebebühne (sonst Bereich Werkstatt)

Sichtkontrolle Karosserie und Korrosionsschutzprüfung: Bestätigung im Garantieheft bei Wartung		☐	☑
Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf Prüfstand kontrollieren - Protokoll beifügen		☐	☑
Dichtigkeit der Stoßdämpfer prüfen (Sichtkontrolle)		☐	☑
Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle)		☐	☑
Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit / Aufhängung / Beschädigung)		☐	☑
Zustand der Bremsbeläge / Bremsscheiben / Bremsschläuche kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage)		☐	☑
Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs- / Lenkmanschetten prüfen		☐	⊘

Werkstatt

Funktionsprüfung und Einstellung des Kupplungsspiels (nicht bei automatischer Nachstellung)			☑
Scheibenwaschanlage vorn / hinten (Funktion und Einstellung)			⊘
Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen)			⊘
Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen inkl. Kontrollleuchten und Innenbeleuchtung		☐	☑
Füllstandskontrolle (ggf. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und Dichtigkeit der Systeme (✓ ausgeführt) :		☐	☑
___ Scheibenwaschanlage vorn / hinten / ___ Kupplungs–/ Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt: 230			
___ Kühlmittel - 24 °C / ___ Motor / ___ Getriebe / ___ Servolenkung			
Ladezustand der Batterie mit Tester kontrollieren / magisches Auge (ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren)			☑
Zustand und Spannung der Antriebsriemen prüfen (ohne Zahnriemen der Motorsteuerung)			☑
Kraftstofffilter Diesel entwässern _____(falls Austauschintervall nicht erreicht) / erneuern _____			☑
Zustandskontrolle der Bremsbacken / Radzylinder sowie Bremssäuberung und Gangbarkeit Bremselemente			☑
Prüfen des Fahrzeugunterbodens (auf festen Sitz aller Leitungen achten)			☑
Ölwechsel: Motor inklusive Ölfilterwechsel – verwendete Renault Oelnorm 7,4			☑
Anzugsdrehmoment der Radbolzen / -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment Nm 130			☑
Reifenprofiltiefe **mm**: 7 vorn LI / 7 vorn RE / 6 hinten LI / 6 hinten RE / _____ Reserverad DTS		☐	☑
Reifendruck messen **bar** ggf. richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen:			☑
2,6 vorn / 2,4 hinten / 3 Reserverad / Reifenreparatur-Set vorhanden - verwendbar bis /			
Austauschen von*: (✓ ausgeführt)			☑
✗ Luft-/ ✗ Reinluft-/ ✗ Kraftstofffilter/ __ Zündkerzen /__ Kühl-/ __ Bremsflüssigkeit/ __ Kältemittel/ __ Desinfektion			
Schließvorrichtung der Türen, Hauben, Klappen kontrollieren (Funktion, Leichtgängigkeit, Schmierung)			☑
Reinigung des Abweisers und der beweglichen Teile des Schiebe- / Panorama- / Faltdaches			☑
Test aller Fahrzeugsteuergeräte mit Diagnosegerät (Protokoll ausdrucken)		☐	☑
Bordcomputer: Zähler für Ölwechselzyklus zurückstellen (je nach Ausrüstung)			☑
Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und Motorraum überprüfen			☑
Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und ~~B-Säule~~) M Kniezig			☑

*wird gesondert in Rechnung gestellt

Abnahme Probefahrt

Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeugs / Arbeitsspuren		☐	☑
Laufgeräuschen (Radlager/Reifen) / Geradeauslauf / Bremsstabilität / Anormale Geräusche / Vibration			☑
Funktionskontrolle: Heizung / Klimaanlage / Kontrollinstrumente		☐	☑
Ausfüllen des Wartungsheftes			☑

KONTROLLZERTIFIKAT

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Arbeiten richten:

sofort / dringend	sobald wie möglich	demnächst vorzusehen

ausgeführt von:

Annahme	Werkstatt	Abnahme
Liepold	Rdi	Liepold

Artikelnummer REH1008779 Bestellbar über renault.activities.at 08/17

Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & Co. KG
Adresse: Serlesstraße 1
6063 Rum
E-Mail: office@dosenberger.com
Tel.: 0512 / 261130
Fax: 0512 / 265721

(9) Bgst. Nr. T02.011

Gutachten gemäß § 57a Abs 4 KFG 1967

Gutachten-Nr. 56150572

Letzte Begutachtung: Gutachten-Nr. 49626751 **Datum** 21.10.2022 **KM-Stand** 162206

(2) **Kennzeichen**	IL 78	**Marke**	RENAULT	**Hubraum**	1995 ccm
(1) **Fahrgestell-Nr.**	VF1	**T**		(4) **KM-Stand**	173236
(5) **Fahrzeugklasse**	M1	**E**	2009		
Zulassungsbesitzer	Marc		**gewicht** 2015 kg	**Techn. zul. Gesamtmasse**	2665 kg

(6) **An ihrem Fahrzeug wurden folgende Daten und Mäng**

1.2 Betriebsbremse Wirkung und Wirksamkeit

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirku		Eigengewicht	Wirkung (%)
1	L 3,90	R 3,90	2	L 2,80	R 2,80	BBA	67,79
						HBA ein Kreis der BBA	33,89

1.4 Feststellbremse

Achse	Wirkung (kN)		Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
2	L 1,90	R 2,00			FBA	19,73

1.8 Bremsflüssigkeit

Wasseranteil:	Aktuell	SiedeTemp.:	Aktuell
H_2O			250 °C

2.1 Mechanischer Zustand / 2.1.3 Zustand des Lenkgestänges/der Lenkgelenke — **schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - übermäßiger Verschleiß an den Verbindungsstellen (behoben)

3.2 Scheibenzustand — **leichter Mangel**

(10) **Bemerkung:** LM - Windschutzscheibe außerhalb des Hauptsichtbereiches des Lenkers beschädigt
Kratzer

4.1 Scheinwerfer / 4.1.2 Einstellung — **schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - Scheinwerfer zu hoch oder zu niedrig (behoben)

5.1 Achsen / 5.1.1 Achsen / Achskörper — **schwerer Mangel (behoben)**

(10) **Bemerkung:** SM - angerissen oder Korrosion (behoben)
hintere achsstrebe

(10) **Bemerkung:** Die Messung der Abgase ist entfallen. Ergebnis der durchgeführten OBD-Auslese: Bestanden.

Prüfumfang gemäß PBStV Anlage 6

(7) **Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt, der Verkehrs- und Betriebssicherheit:** **leichte Mängel**

Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette: **Farbe: weiß** **Nr.: CWF5850**

(8) **Nächste Begutachtung** 09.2024
(3) **Prüfort** Rum
(3) **Druckdatum/Zeit** 13.10.2023 10:59
(9) **Prüfstelle** Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & Co. KG

(9) **Erstellt durch** Harald Leopold

Begutachtungsstelle-Nr. T 02.011
Fa. Dosenberger GesmbH & Co. KG
A-6063 Rum, Serlesstraße 1

(9) **Unterschrift des Prüfers**

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

RENAULT
für Renault und Dacia mit altem Wartungsprogramm + Twingo III

Ihr RENAULT Partner verspricht Ihnen
RENAULT steht Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung:
E-Mail: kundenversprechen@renault.at
Telefon: 0800 080 800

Reparatur Eingang / Ausgang - Check | Renault Wartungsdiagnose | Dacia plus Dacia Service- Wartung- Inspektion Diagnose

Kundenname M. Müller | Auftrag 295390 | Datum 28-9-23
Kennzeichen [redacted] 09/23 | KM - Stand (abgelesen) 173237
Tel. Nr. [redacted] ell Espace | Bearbeitungsschlüssel: ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☑ in Ordnung

	Durchzufül	diagnose (zutreffendes bitte ankreuzen)			
Dialogannahme - Fahrzeug (bei Expressannahme Werkstatt)	Rückfrage	erer Auffälligkeiten/Wünsche (MCS – konsultieren)			
	Fahrzeug	h Ausgaben - Technische) OTS Kunt			
	Wechselin	en (Wartungsprogramm ICM und Wartungsheft beachten)			
	Zahn- bzw. Aggregate-Rillenriemenwechsel prüfen. **Fällig bei :** ~~7~~ km / **Datum**				
	Verbandskasten verwendbar bis (Monat / Jahr) 7-19				
	Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten				
	Zustand der Scheibenwischblätter vorn und hinten (je nach Ausrüstung) prüfen				
	Zustand (Beschädigung / Laufbild / Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)				
	Fahrzeug mit Bremsbacken > Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen: **Ja / Nein**				
Dialogannahme - Hebebühne (sonst Bereich Werkstatt)	Sichtkontrolle Karosserie und Korrosionsschutzprüfung: Bestätigung im Garantieheft bei Wartung				
	Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf Prüfstand kontrollieren - Protokoll beifügen				
	Dichtigkeit der Stoßdämpfer prüfen (Sichtkontrolle)				
	Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle)				
	Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit / Aufhängung / Beschädigung)				
	Zustand der Bremsbeläge / Bremsscheiben / Bremsschläuche kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage)				
	Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs- / Lenkmanschetten prüfen				
Werkstatt	Funktionsprüfung und Einstellung des Kupplungsspiels (nicht bei automatischer Nachstellung)				
	Scheibenwaschanlage vorn / hinten (Funktion und Einstellung)				
	Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen)				
	Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen inkl. Kontrollleuchten und Innenbeleuchtung				
	Füllstandskontrolle (ggf. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und Dichtigkeit der Systeme (✓ ausgeführt) : ___ Scheibenwaschanlage vorn / hinten / ___ Kupplungs–/ Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt: 150 ___ Kühlmittel - 24 °C / ___ Motor / ___ Getriebe / ___ Servolenkung				
	Ladezustand der Batterie mit Tester kontrollieren / magisches Auge (ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren)				
	Zustand und Spannung der Antriebsriemen prüfen (ohne Zahnriemen der Motorsteuerung)				
	Kraftstofffilter Diesel entwässern ____(falls Austauschintervall nicht erreicht) / erneuern ____				
	Zustandskontrolle der Bremsbacken / Radzylinder sowie Bremssäuberung und Gangbarkeit Bremselemente				
	Prüfen des Fahrzeugunterbodens (auf festen Sitz aller Leitungen achten)				
	Ölwechsel: Motor inklusive Ölfilterwechsel – verwendete Renault Oelnorm 7,4				
	Anzugsdrehmoment der Radbolzen / -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment Nm ↗130				
	Reifenprofiltiefe **mm**: 4 vorn LI / 4 vorn RE / 4 hinten LI / 5 hinten RE / ___ Reserverad				
	Reifendruck messen **bar** ggf. richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen: 2,6 vorn / 2,4 hinten / 3 Reserverad / Reifenreparatur-Set vorhanden - verwendbar bis ____				
	Austauschen von*: (✓ ausgeführt) ✓ Luft-/ ✓ Reinluft-/ __ Kraftstofffilter/ __ Zündkerzen / __ Kühl-/ ✓ Bremsflüssigkeit/ __ Kältemittel/ __ Desinfektion				
	Schließvorrichtung der Türen, Hauben, Klappen kontrollieren (Funktion, Leichtgängigkeit, Schmierung)				
	Reinigung des Abweisers und der beweglichen Teile des Schiebe- / Panorama- / Faltdaches				
	Test aller Fahrzeugsteuergeräte mit Diagnosegerät (Protokoll ausdrucken)				
	Bordcomputer: Zähler für Ölwechselzyklus zurückstellen (je nach Ausrüstung)				
	Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und Motorraum überprüfen				
	Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und B-Säule) ok Bezirgi				
	*wird gesondert in Rechnung gestellt				
Abnahme Probefahrt	Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeugs / Arbeitsspuren				
	Laufgeräuschen (Radlager/Reifen) / Geradeauslauf / Bremsstabilität / Anormale Geräusche / Vibration				
	Funktionskontrolle: Heizung / Klimaanlage / Kontrollinstrumente				
	Ausfüllen des Wartungsheftes				

KONTROLLZERTIFIKAT

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Arbeiten richten:

sofort / dringend	sobald wie möglich	demnächst vorzusehen

ausgeführt von:

Annahme	Werkstatt	Abnahme
Leopold		Leopold

Artikelnummer REH1008779 Bestellbar über renault.activities.at 01/18

Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & CoKG
T02.011
Serlesstraße 1
6063 Neu-Rum
E-Mail: office@dosenberger.com

Tel.: 0512 / 261130
Fax: 0512 / 265721

näß § 57a Abs. 4 KFG 1967

(2) Kennzeichen		ıraum	1995	Gutachten-Nr. 36623993
Marke		KM-Stand	140943	
Type		assungsbesitzer	Müller	**Letzte Begutachtung**
(1) Fahrgestell-Nr.	VF1JK03DC41891520		Margareth	Gutachten-Nr.30797043
(5) Fahrzeugklasse	M1			Datum: 18.11.2019
Erstzulassung	30.09.2009			KM-Stand: 133219

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben *(10) Bemerkung: 1.1.14.10: LM - vo eingelaufen*	Leichter Mangel	**5.3.1** Federn und Stabilisatoren *(10) Bemerkung: 5.3.1.14: SM - Feder vo re ern. 5.3.1.14: SM - (behoben)*	Schwerer Mangel(behoben)
3.2 Scheibenzustand *(10) Bemerkung: 3.2.8: LM - WSS leichter Steinschlag*	Leichter Mangel	**5.3.2** Stoßdämpfer *(10) Bemerkung: 5.3.2.5: LM - angerostet*	Leichter Mangel
5.1.1 Achsen / Achskörper *(10) Bemerkung: 5.1.1.8: LM - angerostet*	Leichter Mangel	**6.1.2** Auspuffrohre und Schalldämpfer *(10) Bemerkung: 6.1.2.6: LM - angerostet*	Leichter Mangel
5.1.2 Achsschenkel *(10) Bemerkung: 5.1.2.6: LM - angerostet*	Leichter Mangel		

Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6

Abgaswerte

Absorptionsbeiwert (1/m)	0	Grenzwert lt. Hersteller	0,51
Abregeldrehzahl / Prüfdrehzahl (U/Min)	3600		

Gewichte/Bremswerte	Betriebsbremse Wirkung(kN)		Feststellbremse Wirkung(kN)		Abbremsung	%
Achse	L	R	L	R		
1	3,20	3,10			BBA	57,17
2	2,50	2,50	2,20	2,30	FBA	22,77
					HBA	28,33
					HBA=ein Kreis der BBA mit Eigengewicht	

Prüfgewicht (kg)	2015
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	2665
	Bremsfl. Siedetemp. (°C) 200

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit
Leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr.: CHU6537.

(8) Nächste Begutachtung	9/2021
(3) Prüfort	Neu-Rum
(3) Druckdatum/Zeit	15.10.2020 14:36
(9) Erstellt durch	Helmut Vojak
(9) Prüfstelle	Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & CoKG

(9) Unterschrift Prüfer

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.

RENAULT
für Renault und Dacia mit altem Wartungsprogramm + Twingo III

Ihr RENAULT Partner verspricht Ihnen
RENAULT steht Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung:
E-Mail: kundenversprechen@renault.at
Telefon: 0800 080 800

Reparatur Eingang / Ausgang - Check | Renault Wartungsdiagnose | plus Dacia Service-Inspektion | Dacia Wartung-Diagnose

Kundenname [redacted] | Auftrag 216966 | Datum 18.11.

Kennzeichen [redacted] 09/19 | KM - Stand (abgelesen) 133222

Tel. Nr. [redacted] | Modell Espace | Bearbeitungsschlüssel: ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☑ in Ordnung

Durchzuführ... diagnose (zutreffendes bitte ankreuzen)

Dialogannahme - Fahrzeug (bei Expressannahme Werkstatt)

- Rückfrage ...erer Auffälligkeiten/Wünsche (MCS – konsultieren) ☑
- Fahrzeugp... ...n Ausgaben - Technische) OTS keine ☑
- Wechselin... ...en (Wartungsprogramm ICM und Wartungsheft beachten) ☑
- ~~Zahn- bzw.~~ Aggregate-Rillenriemenwechsel prüfen. **Fällig bei :** ~~180000~~ **km / Datum** 09/2015 ☑
- Verbandskasten verwendbar bis (Monat / Jahr) 7-19 ☑
- Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten ☑
- Zustand der Scheibenwischblätter vorn und hinten (je nach Ausrüstung) prüfen ☑
- Zustand (Beschädigung / Laufbild / Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle) ☑
- Fahrzeug mit Bremsbacken > Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen: **Ja / Nein** ☑

Dialogannahme - Hebebühne (sonst Bereich Werkstatt)

- Sichtkontrolle Karosserie und Korrosionsschutzprüfung: Bestätigung im Garantieheft bei Wartung ☑
- Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf Prüfstand kontrollieren - Protokoll beifügen ☑
- Dichtigkeit der Stoßdämpfer prüfen (Sichtkontrolle) ☑
- Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle) ☑
- Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit / Aufhängung / Beschädigung) ☑
- Zustand der Bremsbeläge / Bremsscheiben / Bremsschläuche kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage) ☑
- Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs- / Lenkmanschetten prüfen ☑

Werkstatt

- Funktionsprüfung und Einstellung des Kupplungsspiels (nicht bei automatischer Nachstellung) ☑
- Scheibenwaschanlage vorn / hinten (Funktion und Einstellung) ☑
- Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen) ☑
- Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen inkl. Kontrollleuchten und Innenbeleuchtung ☑
- Füllstandskontrolle (ggf. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und Dichtigkeit der Systeme (✓ ausgeführt) : ☑
  ___ Scheibenwaschanlage vorn / hinten / ___ Kupplungs–/ Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt: 210
  ___ Kühlmittel - 97 °C / ___ Motor / ___ Getriebe / ___ Servolenkung
- Ladezustand der Batterie mit Tester kontrollieren / magisches Auge (ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren) ☑
- Zustand und Spannung der Antriebsriemen prüfen (ohne Zahnriemen der Motorsteuerung) ☑
- Kraftstofffilter Diesel entwässern / (falls Austauschintervall nicht erreicht) / erneuern ____ ☑
- Zustandskontrolle der Bremsbacken / Radzylinder sowie Bremssäuberung und Gangbarkeit Bremselemente ☑
- Prüfen des Fahrzeugunterbodens (auf festen Sitz aller Leitungen achten) ☑
- Ölwechsel: Motor inklusive Ölfilterwechsel – verwendete Renault Oelnorm 5W30 / 150 ☑
- Anzugsdrehmoment der Radbolzen / -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment Nm ☑
- Reifenprofiltiefe **mm**: 2 vorn LI / 2 vorn RE / 2 hinten LI / 2 hinten RE / ____ Reserverad ☑
- Reifendruck messen **bar** ggf. richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen: ☑
  2,5 vorn / 2,2 hinten / 2,8 Reserverad / Reifenreparatur-Set vorhanden - verwendbar bis ____
- Austauschen von*: (✓ ausgeführt) ☑
  __ Luft-/ __ Reinluft-/ __ Kraftstofffilter/ __ Zündkerzen / __ Kühl-/ __ Bremsflüssigkeit/ __ Kältemittel/ __ Desinfektion
- Schließvorrichtung der Türen, Hauben, Klappen kontrollieren (Funktion, Leichtgängigkeit, Schmierung) ☑
- Reinigung des Abweisers und der beweglichen Teile des Schiebe- / Panorama- / Faltdaches ☑
- Test aller Fahrzeugsteuergeräte mit Diagnosegerät (Protokoll ausdrucken) ☑
- Bordcomputer: Zähler für Ölwechselzyklus zurückstellen (je nach Ausrüstung) ☑
- Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und Motorraum überprüfen ☑
- Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und B-Säule) ☑ Anzeige

*wird gesondert in Rechnung gestellt

Abnahme Probefahrt

- Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeugs / Arbeitsspuren ☑
- Laufgeräuschen (Radlager/Reifen) / Geradeauslauf / Bremsstabilität / Anormale Geräusche / Vibration ☑
- Funktionskontrolle: Heizung / Klimaanlage / Kontrollinstrumente ☑
- Ausfüllen des Wartungsheftes ☑

KONTROLLZERTIFIKAT

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Arbeiten richten:

sofort / dringend	sobald wie möglich	demnächst vorzusehen
	neues Verbandspaket	Flachriemensatz

ausgeführt von:

Annahme	Werkstatt	Abnahme
Leopold	[signature]	Leopold

Artikelnummer REH1008779 Bestellbar über renault.activities.at 01/18

RENAULT
für Renault und Dacia mit altem Wartungsprogramm + Twingo III

Ihr RENAULT Partner verspricht Ihnen

RENAULT steht Ihnen für Ihre Anliegen zur Verfügung:

E-Mail: kundenversprechen@renault.at

Telefon: 0800 080 800

Reparatur Eingang / Ausgang - Check	Renault Wartungsdiagnose	plus Dacia Service-Inspektion
		Dacia Wartung-Diagnose

Kundenname [redacted] **Auftrag** 231250 **Datum** 15.10.2020

Kennzeichen IL [redacted] 09.2020 **KM - Stand (abgelesen)** 140 943

Tel. Nr. K [redacted] ell Espace **Bearbeitungsschlüssel:** ☐ nicht in Ordnung ☒ behoben ☑ in Ordnung

Durchzufül [redacted] **diagnose (zutreffendes bitte ankreuzen)**

Dialogannahme - Fahrzeug (bei Expressannahme Werkstatt)

- Rückfrage [redacted] erer Auffälligkeiten/Wünsche (MCS – konsultieren)
- Fahrzeug [redacted] h Ausgaben - Technische) OTS KEINE
- Wechselin [redacted] en (Wartungsprogramm ICM und Wartungsheft beachten)
- Zahn- bzw. Aggregate-Rillenriemenwechsel prüfen. **Fällig bei :** ___ **km / Datum** ___
- Verbandskasten verwendbar bis (Monat / Jahr) 07/2019
- Prüfen des Zustands (Beschädigung) der Windschutzscheibe, Rückspiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten
- Zustand der Scheibenwischblätter vorn und hinten (je nach Ausrüstung) prüfen
- Zustand (Beschädigung / Laufbild / Alter) und Profiltiefe der Räder prüfen (Sichtkontrolle)
- Fahrzeug mit Bremsbacken > Rep.-Freigabe des Kunden ohne Demontage von Teilen: **Ja / Nein**

Dialogannahme - Hebebühne (sonst Bereich Werkstatt)

- Sichtkontrolle Karosserie und Korrosionsschutzprüfung: Bestätigung im Garantieheft bei Wartung
- Bremswirkung inklusive Feststellbremse auf Prüfstand kontrollieren - Protokoll beifügen
- Dichtigkeit der Stoßdämpfer prüfen (Sichtkontrolle)
- Dichtigkeit von Motor / Getriebe und Kühlsystem prüfen (Sichtkontrolle)
- Zustand der Abgasanlage prüfen (Dichtigkeit / Aufhängung / Beschädigung)
- Zustand der Bremsbeläge / Bremsscheiben / Bremsschläuche kontrollieren (Sichtkontrolle ohne Demontage)
- Spiel der Kugelköpfe und Silentblöcke sowie Zustand der Achs- / Lenkmanschetten prüfen

Werkstatt

- Funktionsprüfung und Einstellung des Kupplungsspiels (nicht bei automatischer Nachstellung)
- Scheibenwaschanlage vorn / hinten (Funktion und Einstellung)
- Scheinwerfer einstellen (Höhenverstellung kontrollieren und auf 0 stellen)
- Funktionskontrolle der Beleuchtungsanlage / Warneinrichtungen inkl. Kontrollleuchten und Innenbeleuchtung
- Füllstandskontrolle (ggf. auffüllen *), Kontrolle des Zustands und Dichtigkeit der Systeme (✓ ausgeführt) :
  ✓ Scheibenwaschanlage vorn / hinten / ✓ Kupplungs–/ Bremsflüssigkeit °C Siedepunkt: 200°
  ✓ Kühlmittel - 26 °C / ✓ Motor / ✓ Getriebe / ✓ Servolenkung
- Ladezustand der Batterie mit Tester kontrollieren / magisches Auge (ggf. Flüssigkeitsstand korrigieren)
- Zustand und Spannung der Antriebsriemen prüfen (ohne Zahnriemen der Motorsteuerung)
- Kraftstofffilter Diesel entwässern _____(falls Austauschintervall nicht erreicht) / erneuern _____
- Zustandskontrolle der Bremsbacken / Radzylinder sowie Bremssäuberung und Gangbarkeit Bremselemente
- Prüfen des Fahrzeugunterbodens (auf festen Sitz aller Leitungen achten)
- Ölwechsel: Motor inklusive Ölfilterwechsel – verwendete Renault Oelnorm 5W30 C4
- Anzugsdrehmoment der Radbolzen / -schrauben kontrollieren. Angewand. Drehmoment Nm 120
- Reifenprofiltiefe **mm**: 7 vorn LI / 7 vorn RE / 7 hinten LI / 7 hinten RE / 7 Reserverad
- Reifendruck messen **bar** ggf. richtigstellen und Vorhandensein der Ventilkappen prüfen:
  2,5 vorn / 2,3 hinten / 3,0 Reserverad / Reifenreparatur-Set vorhanden - verwendbar bis ✓
- Austauschen von*: (✓ ausgeführt)
  __ Luft-/ ✓ Reinluft-/ __ Kraftstofffilter/ __ Zündkerzen / __ Kühl-/ __ Bremsflüssigkeit/ __ Kältemittel/ __ Desinfektion
- Schließvorrichtung der Türen, Hauben, Klappen kontrollieren (Funktion, Leichtgängigkeit, Schmierung)
- Reinigung des Abweisers und der beweglichen Teile des Schiebe- / Panorama- / Faltdaches
- Test aller Fahrzeugsteuergeräte mit Diagnosegerät (Protokoll ausdrucken)
- Bordcomputer: Zähler für Ölwechselzyklus zurückstellen (je nach Ausrüstung)
- Vorhandensein der Aufkleber für die Airbags und Motorraum überprüfen
- Anbringen des Erinnerungsaufklebers für nächste Wartung (Motorraum und B-Säule)

***wird gesondert in Rechnung gestellt**

Abnahme Probefahrt

- Allgemeine Sauberkeit des Fahrzeugs / Arbeitsspuren
- Laufgeräuschen (Radlager/Reifen) / Geradeauslauf / Bremsstabilität / Anormale Geräusche / Vibration
- Funktionskontrolle: Heizung / Klimaanlage / Kontrollinstrumente
- Ausfüllen des Wartungsheftes

KONTROLLZERTIFIKAT

Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf folgende Arbeiten richten:

sofort / dringend	sobald wie möglich	demnächst vorzusehen
	Verbandspaket abgelaufen!	

ausgeführt von:

Annahme **Werkstatt** **Abnahme**

Artikelnummer REH1008779 Bestellbar über renault.activities.at 01/18

Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & CoKG
T02.011
Serlesstraße 1
Tel.: 0512 / 261130
Fax: 0512 / 265721
ger.com

näß § 57a Abs. 4 KFG 1967

(2) Kennzeichen		ıraum	1995	Gutachten-Nr. 30797043
Marke		KM-Stand	133219	
Type	K	Zulassungsbesitzer	Müller	**Letzte Begutachtung**
(1) Fahrgestell-Nr.	VF1JK03DC41891520		Margareth	Gutachten-Nr.23958284
(5) Fahrzeugklasse	M1			Datum: 23.10.2018
Erstzulassung	30.09.2009			KM-Stand: 124464

(6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.13 Bremsbeläge und Bremsklötze *(10) Bemerkung: 1.1.13.6: SM - vo fertig 1.1.13.6: SM - (behoben)*	Schwerer Mangel(behoben)	**5.3.1** Federn und Stabilisatoren *(10) Bemerkung: 5.3.1.14: SM - hi re gebrochen 5.3.1.14: SM - (behoben)*	Schwerer Mangel(behoben)
1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben *(10) Bemerkung: 1.1.14.10: LM - vo + hi eingelaufen*	Leichter Mangel	**6.1.2** Auspuffrohre und Schalldämpfer *(10) Bemerkung: 6.1.2.6: LM - angerostet*	Leichter Mangel
5.1.1 Achsen / Achskörper *(10) Bemerkung: 5.1.1.8: LM - VA/HA angerostet*	Leichter Mangel		

Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6

Abgaswerte

Absorptionsbeiwert (1/m)	0	Grenzwert lt. Hersteller	0,51
Abregeldrehzahl / Prüfdrehzahl (U/Min)	4150		

Gewichte/Bremswerte	Betriebsbremse		Feststellbremse		Abbremsung	%
Achse	Wirkung(kN)		Wirkung(kN)			
	L	R	L	R		
1	3,20	3,00			BBA	53,12
2	2,10	2,20	1,90	2,10	FBA	20,24
					HBA	25,80
					HBA=ein Kreis der BBA mit Eigengewicht	

Prüfgewicht (kg)	2015
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)	2665
	Bremsfl. Siedetemp. (°C) 210

(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit
Leichte Mängel

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr.: CEK4363.

Befugt gemäß § 57a KFG 1967
Begutachtungsstelle-Nr. T 02.011
Fa. Dosenberger GesmbH & Co KG
A-6063 RUM/Neu-Rum, Serlesstraße 1

(8) Nächste Begutachtung	9/2020
(3) Prüfort	Neu-Rum
(3) Druckdatum/Zeit	18.11.2019 14:20
(9) Erstellt durch	Harald Leopold
(9) Prüfstelle	Autohaus Hans Dosenberger GesmbH & CoKG

Leopold

(9) Unterschrift Prüfer

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluss- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes nach Anhang II dieser Richtlinie.