

INTERNATIONALE SERVICE-URKUNDE ⁶² 4563

Modell: VIVARO COMBI 1.6 BITURBO CDT

Fz.-Ident.-Nt.: 0VCO6

Motor-Nr.: RYM MH - C217855

Farbe: CASABLANCA WEIß

Polster: TRICESS BLAU

Erstzulassung: Datum der Lieferung an den Ersterwerber oder Zulassung und Beginn der Garantie

DIESER BESITZER UNTER-
HAELT EIN LIEFER- ODER
RAHMENABKOMMEN MIT UNS
BZW. DER ADAM OPEL GMBH

Liefernder ERNST DELLO GMBH & CO. KG
Vertragshändler: 22529 HAMBURG
Ort: HAMBURG

Unterschrift: I.A. *[Signature]*
Ort, Datum

2. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amtliches Kennzeichen

3. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amtliches Kennzeichen

4. Besitzer

Kundenname / -nummer

Amtliches Kennzeichen

Opel 232401

4 Kraftfahrzeugdaten / Ablieferungsdurchsicht

Kraftfahrzeug-
daten / Abliefe-
rungsdurchsicht

Ablieferungsdurchsicht und
Fahrzeugübergabe

Vor Übergabe des Fahrzeuges
haben wir eine Ablieferungsdurch-
sicht durchgeführt, um sicherzu-
stellen, dass sich Ihr Opel in einem
einwandfreien Zustand befindet.

Sie erhalten mit diesem Service- und
Garantieheft Informationen über die
Serviceintervalle, Motorölwechsel,
Prüfung der erforderlichen Füllstände
sowie die Checkliste der Abliefe-
rungsdurchsicht.

Kraftfahrzeugdaten

Modell

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Motor-Typ, Nummer

Getriebe

Farbe, Code

Polster, Code

Schlüsselnummer

Datum der Erstzulassung

Ablieferungsdurchsicht

Ausliefernder Opel Partner

Opel Händlernummer

Ort

Datum

Stempel und Unterschrift des
liefernden Opel Partners

i. A. J. A. - C. P.

Ernst Delo GmbH & Co. KG

Nedderfeld 91

22529 Hamburg

TEL (040) 47 12 - 1

Ablieferungsdurchsicht

Ausliefernder Opel Partner

Opel Händlernummer

Ort

Datum

Stempel und Unterschrift des
liefernden Opel Partners

i. H. J. A. - C. O.
Ernst Dello GmbH & Co. KG
Nedderfeld 91
22529 Hamburg
Tel. (040) 47 12 - 1

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motoröleigenschaften und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis

Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Servicebestätigung 5

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 27.6.18 km 25456

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfähigkeit 30 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☐ Zündkerzen
- ☐ Kühlmittel

Autoservicepartner

V. Van der Dordrecht B.V.

Milweg 31

6316 BE Dordrecht

Telefoon 078 6132155

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 2.19 km 4781

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit 5 °C

Ja Nein

- ☐ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☐ Innenraumluftfilter
- ☐ Luftfiltereinsatz
- ☐ Keilrippenriemen
- ☐ Zahnriemen
- ☐ Kraftstofffilter
- ☐ Gasfilter
- ☐ Getriebeöl
- ☐ Bremsflüssigkeit
- ☐ Reifenreparaturset
- ☐ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☐ Zündkerzen

Van Mui Dordrecht B.V.
Mijweg 3
3316 BE Dordrecht
Telefoon 078 321 333

Autorisierter Service Partner
Stellen Sie hier Ihre Unterschrift

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 25.08.20 km 70075

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit -25 °C

Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Stellen Sie hier Ihre Unterschrift
J. Duijst
Direktkäufer
De Vries
Hauptkäufer 1M

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 28.6.22 km 91350

Motoröl

Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: W- 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit 5 °C


Ja Nein

- ☒ Batterie (Funkfernbedienung)
- ☒ Innenraumluftfilter
- ☒ Luftfiltereinsatz
- ☒ Keilrippenriemen
- ☒ Zahnriemen
- ☒ Kraftstofffilter
- ☒ Gasfilter
- ☒ Getriebeöl
- ☒ Bremsflüssigkeit
- ☒ Reifenreparaturset
- ☒ Bremsbeläge vorn / hinten
- ☒ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Stellen Sie hier Ihre Unterschrift
Wolffmann
GmbH & Co. KG

Martinsheidt 22, 20757 Bremen
Tel. 0421/66 009-0, Fax 66 009-321

Die Grafik gilt für alle Modelle.



L0010783

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Steinschlag
- Delle / Beule
- + Kratzer
- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▲ Unterbodenschutz beschädigt

1. Inspektion

Fahrzeug OK

Ja ☒ Nein ☐

Fahrzeug repariert

Ja ☐ Nein ☒

Unfall- / Karosserieschaden gemäß

Opel Richtlinien repariert

Ja ☐ Nein ☐

Bemerkungen

geen

Datum

27.6.18

km

25456

Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Van Mill Dordrecht B.V.


Milweg 31

3316 BE Dordrecht

Telefoon 078 6132155

16 Korrosionsschutz-Service

Die Grafik gilt für alle Modelle.



L0010783

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Steinschlag
- Delle / Beule
- + Kratzer
- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▲ Unterbodenschutz beschädigt

2. Inspektion

Fahrzeug OK

Ja ☒ Nein ☐

Fahrzeug repariert

Ja ☐ Nein ☒

Unfall- / Karosserieschaden gemäß

Opel Richtlinien repariert

Ja ☐ Nein ☐

Bemerkungen

see

Datum

02.19

km

17781

Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift


Van Milt Dordrecht

Milwey

3316 BE DG

Telefon 078-6 123456

Die Grafik gilt für alle Modelle.



L0010783

Prüfergebnis durch das entsprechende Symbol kennzeichnen:

- Steinschlag
- Delle / Beule
- + Kratzer
- Karosserie-Beschädigungen
- # Lackschäden
- ▲ Unterbodenschutz beschädigt

3. Inspektion
Fahrzeug OK
Ja ☒ Nein ☐
Fahrzeug repariert
Ja ☐ Nein ☒
Unfall- / Karosserieschaden gemäß
Opel Richtlinien repariert
Ja ☐ Nein ☐
Bemerkungen

Datum 28/6/22
km 91350

Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Wolffmann
GmbH & Co. KG

Martinsheide 22, 28757 Bremen
Tel. 0421/66 009-0, Fax 66 009-321