

BMW X1 X1 F48

Scannez pour obtenir le rapport complet



Généré le 30/01/2026

VIN:

Carburant: Diesel

Année: 2016


Type de transmission: Automatique

Dommage




Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule.

Vérification d'usage commercial



Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage



Dernier kilométrage enregistré : 128 300 km.

Vérification de la situation juridique




Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Vol



Aucune trace de vol trouvée.

Exposition à une catastrophe naturelle



Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays




Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi



Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport




Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location



Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police




Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police




Véhicule de démonstration



Aucun enregistrement trouvé



Véhicule d'auto-école



Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :      +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?  Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?  Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**


 Danemark  Tchéquie  Slovénie  Roumanie  Hongrie  Italie  Slovaquie  Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

Résumé

- Dernier kilométrage connu : 128 300 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 133 058 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2017	3 372 km
01/2019	41 726 km
01/2021	66 730 km
01/2023	91 769 km
01/2025	116 843 km

Relevés du compteur kilométrique

12/2025	128 300 km
---------	-------------------

Habitudes de conduite

11/2016 - 12/2025  **Utilisation normale** **1160 km/mois**

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

✓= A-t-il passé son contrôle technique (CT) ? ✓ Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé
○=

⟳⟲ Épave ✓ Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?




Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule



Résumé

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.



Dommages au côté droit:
Droite / Porte avant

10/2018

🇩🇪 Allemagne

Expertise

Côtés touchés

Côté droit

Estimation du coût des réparations passées

501 € – 1500 €

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de

noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Prix du marché


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.



Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 17 990 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Year	Prix du marché	↓ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2023	22 785 €	17 900 €	27 490 €
● 2024	21 490 €	16 490 €	26 611 €
● 2025	17 990 €	13 200 €	22 900 €
● 2026	17 990 €	13 200 €	22 800 €
● 2027	15 000 €	11 006 €	19 011 €
● 2028	12 695 €	9 315 €	16 089 €
● 2029	11 570 €	8 489 €	14 663 €
● 2030	10 990 €	8 064 €	13 928 €
● 2031	9 700 €	7 117 €	12 293 €
● 2032	9 000 €	6 604 €	11 406 €
● 2033	8 990 €	6 596 €	11 394 €

Analyse du prix du marché

Prévision de l'évolution du prix



Ce véhicule devrait perdre -50 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Variante		Type de carrosserie		Année de fabrication
	Cylindrée moteur		Puissance moteur		2016
	Type de carburant		Type de transmission		Couple
	Nombre de portes		Position du volant		Type de conduite
	5		Volant à gauche		4WD
					Nombre de cylindres
					4

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

11/2016 Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

11/2016 Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 10/2018  Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consulte la section « Dommages » pour plus de détails.

● 12/2025  Allemagne

Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.



Sources de données
+36 Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires
Ce rapport se base sur