



Opel Vivaro

Généré le 16/06/2026

VIN:

Type de carrosserie: Van

Cylindrée moteur: 1,6l

Puissance moteur: 107 kW (143 ch / 145 PS)

Scanne pour obtenir le rapport complet



Domage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule.

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 120 774 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**




Les partenaires

Ce rapport se base sur

Photos

Nous avons trouvé **7 photos** de ce véhicule. Scanne le code QR du rapport pour les voir.

06/2026



Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme taxi.



Transport

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de transport.



Location

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de location.



Police

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé par la police.



Véhicule de démonstration

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'exposition.



Véhicule d'auto-école

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'auto-école.

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.



A-t-il été volé par le passé ?

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :

Tchéquie Slovénie Roumanie Hongrie Slovaquie Italie Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 120 774 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 145 994 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2018	15 344 km
01/2020	39 222 km
01/2022	62 468 km
01/2024	86 638 km
01/2026	114 482 km

Relevés du compteur kilométrique

06/2026	120 829 km
---------	------------

Habitudes de conduite

04/2017 - 04/2018	Utilisation intense	1679 km/mois
04/2018 - 06/2026	Utilisation normale	1013 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.



Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Attention

Nous avons trouvé 3 entrées pour ce véhicule

Registre des dommages

02/2020

Allemagne



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été **inspecté ou entretenu** par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées


Dommages signalés, pièces non listées

Estimation du coût des réparations passées

3 501 € – 4 000 €

Niveau des coûts de réparation

Faible 12 % de la valeur du véhicule à cette date



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été **inspecté ou entretenu** par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Avant / Pare-chocs

Toit / Structure

Estimation du coût des réparations passées

3 001 € – 3 500 €

Niveau des coûts de réparation

Faible 15 % de la valeur du véhicule à cette date



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été **inspecté ou entretenu** par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Gauche / Porte avant

Arrière gauche / Pare-chocs

Estimation du coût des réparations passées

1 501 € – 2 000 €

Niveau des coûts de réparation

Très faible 9 % de la valeur du véhicule à cette date

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas

nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :
Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.
L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

Niveau des coûts de réparation

Cela t'aide à comprendre la gravité des dommages passés en comparant les coûts de réparation à la valeur du véhicule. Lorsque les coûts de réparation atteignent ou dépassent une part importante de la valeur du véhicule, cela peut indiquer une perte totale potentielle.

Très faible	<10 % de la valeur du véhicule à cette date
Faible	10 à 24 % de la valeur du véhicule à cette date
Modéré	25 à 49 % de la valeur du véhicule à cette date
Élevé	50 à 74 % de la valeur du véhicule à ce moment-là
Très élevé	>75 % de la valeur du véhicule à cette date

Valeur marchande


Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- i


Résumé

 - Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 16 690 €
 - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Critères d'évaluation du prix du marché :

- Marque: Opel
- Modèle: Vivaro
- Année: 2017
- Marché: France



Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2023	20 199 €	14 995 €	25 650 €
● 2024	18 490 €	10 900 €	25 990 €
● 2025	16 980 €	10 285 €	23 990 €
● 2026	16 690 €	9 990 €	23 980 €
● 2027	16 324 €	9 771 €	23 454 €
● 2028	15 233 €	9 118 €	21 886 €
● 2029	12 055 €	7 216 €	17 321 €
● 2030	12 012 €	7 190 €	17 258 €
● 2031	11 968 €	7 164 €	17 196 €
● 2032	10 607 €	6 349 €	15 240 €
● 2033	10 157 €	6 080 €	14 594 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix
Ce véhicule devrait perdre -39 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Baisse de prix et fenêtre d'achat

La plus forte baisse de valeur marchande est attendue autour de 2029, lorsque le véhicule atteindra 12 ans. Acheter à cette période peut offrir un meilleur rapport qualité-prix.



Moment optimal pour vendre

Vendre avant la plus forte baisse de prix — attendue autour de 2028 ou lorsque le véhicule atteindra 11 ans — peut aider à conserver davantage de sa valeur.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés. Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque Opel	 Modèle Vivaro	 Description Vivaro
 Type de carrosserie Van	 Année du modèle 2017	 Cylindrée moteur 1,6l
 Puissance moteur 107 kW (143 ch / 145 PS)	 Type de conduite Traction	 Couleur Blanc
 Nombre de portes 4	 Position du volant Volant à gauche	 Nombre de cylindres 4
 Description du moteur ENG-4 CYL 1.6L L4 TWINTURBO DO (LWY)	 Code du moteur R9M MG -C173810	

Équipement

D'origine, sortie d'usine

0

GLACIER WHITE

❖❖ Couleur : Blanc glacier

1

RADIO AM/FM/USB/BT/NAV

❖❖ Système radio avec AM/FM, USB, Bluetooth et fonctions de navigation

10 SEAT RR 3 PASSENGERS

✦✦ Sièges arrière pour 3 passagers

12 SEAT FRT BKT W/ARMREST H&LADJ

✦✦ Sièges baquets à l'avant avec accoudoir et réglage en hauteur

14 WINDOW ALL PRIVACY (FRT DRNOT

✦✦ Fenêtres d'intimité pour portes d'entrée

16 REAR SEAT CENTRAL ARMREST

✦✦ Accoudoir central pour les passagers arrière

18 TRIM CLOTH JAVA NATE

✦✦ Garniture en tissu Java Nate

2 MAP CODES WESTERN EUROPE

✦✦ Codes de cartographie pour l'Europe occidentale

21 AIRBAGS FRT DR&CO SIDE & ROOF

✦✦ Airbags frontaux pour le conducteur, le passager, les côtés et le toit

23 RUBBER FLOOR MAT

✦✦ Tapis de sol en caoutchouc pour le véhicule

25 DOOR RR LH SLIDE SLIDE WINDOW

✦✦ La porte arrière gauche est une porte coulissante avec une fenêtre qui peut être ouverte et fermée en la faisant glisser horizontalement.

27 ADD REAR HEAT EXCHANGER

✦✦ Échangeur de chaleur supplémentaire à l'arrière

29 GVW RATING 5.950 LBS/2.700KG

✦✦ Poids total autorisé en charge : 5 950 lbs / 2 700 kg

30 AIR CONDITION FRT&RR MAN.CTRL.

✦✦ Climatisation manuelle à l'avant et à l'arrière

32 LUGGAGE SHADE

✦✦ Abat-jour pour bagages

11 PARTITION DELETION

✦✦ Enlèvement de la cloison à l'intérieur du véhicule

13 BREAK POINT - 2017.5 MID YEAR

✦✦ Point d'arrêt pour le milieu de l'année 2017.5

15 BENCH 3RD ROW

✦✦ Banquette de troisième rangée

17 REMOTE ENTRY KEY 3 BUTTON SDO

✦✦ Système d'entrée sans clé avec télécommande à 3 boutons

19 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH

✦✦ Lève-vitre électrique à commande unique

20 VEHICLE TYPE MULTI-PURPOSE PAS

✦✦ Type de véhicule de tourisme polyvalent

22 HALF-HEIGHT PLASTIC SIDE PANEL

✦✦ Panneaux latéraux en plastique mi-hauteur

24 DOOR RR RH SLIDE SLIDE WINDOW

✦✦ Porte arrière droite coulissante avec fenêtre

26 WASHER + WIPER BACK WINDOW

✦✦ Lave-glace et essuie-glace arrière

28 GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

✦✦ Porte arrière avec lave-glace et élément chauffant

3 NAVIGATION SYSTEM TOUCH SCREEN

✦✦ Système de navigation à écran tactile dans le véhicule

31 GERMANY-MANDATORY

✦✦ Véhicule conçu pour les réglementations allemandes

33 POWER MIRRORS

✦✦ Rétroviseurs électriques

34 SMOKER PACK

✦✦ Paquet du fumeur

36 BODY EQUIPMENT NONE

✦✦ Aucun équipement de carrosserie supplémentaire n'est inclus

38 ENGINEERING YEAR 2017

✦✦ Modèle de véhicule de l'année d'ingénierie 2017.

4 SIGHT & LIGHT PACK

✦✦ Ensemble comprenant des caractéristiques de visibilité et d'éclairage améliorées

41 ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM

✦✦ Type de système de freinage antiblocage

43 CRUISE CONTROL

✦✦ Système de régulation de la vitesse

45 HEATED FRONT SEATS

✦✦ Sièges avant chauffants

47 REFRIGERANT LOW GWP

✦✦ Réfrigérant à faible potentiel de réchauffement planétaire

49 LEFT HAND DRIVE

✦✦ Configuration des véhicules à conduite à gauche

50 ENG-4 CYL 1.6L L4 TWINTURBO DO

✦✦ Moteur 4 cylindres 1.6L biturbo

52 EXHAUST SELECT CATALYTIC REDUC

✦✦ Système d'échappement à réduction catalytique sélective

54 EMISSION SYSTEM EEC6 ()

✦✦ Système d'émission EEC6

56 CARRIER SPARE WHEEL WITH LOCK

✦✦ Porte-roue de secours avec verrouillage

58 COVER WHEEL DELETE

✦✦ Démontage de l'enjoliveur

35 EQ ADD CTY 09 (DE/AT/BE/NL/CH)

✦✦ Équipements supplémentaires spécifiques aux villes de DE/AT/BE/NL/CH

37 CHASSIS FRONT WHEEL DRIVE-FWD

✦✦ Châssis à traction avant

39 PLANT CODE ISUZU/BEDFORD(IBC)

✦✦ Fabriqué à l'usine Isuzu/Bedford (IBC)

40 DOOR RR TAILGATE WITH WINDOW

✦✦ Porte arrière droite avec fenêtre

42 HEATER AUXILIARY FUEL FIRED

✦✦ Chauffage auxiliaire à combustible

44 NO ADDITIONAL KEY

✦✦ Aucune clé supplémentaire n'est fournie

46 START/STOP ENGINE CONTROL

✦✦ Commandes de démarrage et d'arrêt du moteur

48 GEN VAR OUTPUT-W/ENERGY SMART

✦✦ Rendement électrique variable avec efficacité énergétique

5 EXTERIOR APPEARANCE PACKAGE

✦✦ Paquet améliorant l'aspect extérieur du véhicule

51 TRANS-MAN 6 SPO/DR

✦✦ Transmission manuelle à 6 vitesses

53 STEERING WHEEL

✦✦ Volant

55 TRACTION CONTROL - ELECTRONIC

✦✦ Système électronique de contrôle de la traction

57 FULL SIZE SPARE WHEEL

✦✦ Roue de secours de taille normale

59 TYRE TREAD ALL SUMMER

✦✦ Pneus d'été

6 BLACK-INTERIOR

✦✦ Couleur intérieure : Noir

61 TYRE ALL 215/60R17C-109/107T

✦✦ Pneus tout-terrain 215/60R17C-109/107T

63 SALES REGION EUROPE

✦✦ Véhicule destiné à la vente dans la région européenne

65 WHEELBASE SHORT

✦✦ Configuration à empattement court

67 LAMP SYS DAY RUNNING LIGH LED

✦✦ Système d'éclairage diurne à LED

69 GOVERNOR SPEED CONTROL NONE

✦✦ Le système de contrôle de la vitesse du gouverneur n'est pas installé

70 IDENTIFICATION EMISSION

✦✦ Identification des émissions

72 SPEEDOM. KM

✦✦ Affichage du compteur de vitesse en kilomètres

74 MOBILE SMART PHONE APPLICATION

✦✦ Comprend une application mobile pour téléphone intelligent pour plus de commodité

76 TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

✦✦ Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

78 THEFT DETER. EL UNAUTH. ENTRY

✦✦ Système de dissuasion contre le vol en cas d'entrée non autorisée

8 WINDOW FIXED RR SIDE

✦✦ Fenêtre latérale arrière droite fixe

81 GEARING CODE

✦✦ Code d'engrenage pour le groupe motopropulseur

83 INTERIOR PACK SATIN CHROME

✦✦ Pack intérieur avec accents chromés satinés

60 POWER LEVEL PERFORMANCE INCR.1

✦✦ Amélioration du niveau de puissance

62 ROOF HEIGHT STANDARD

✦✦ Hauteur de toit standard

64 WHEEL 17X6.0 J ALU DESIGN 1

✦✦ Jantes en aluminium 17×6.0 avec Design 1

66 LAMP FRT FOG ECE

✦✦ Le feu antibrouillard avant est conforme à la norme ECE

68 TRIM CLOTH CONNECT BLACK

✦✦ Garniture intérieure en tissu noir

7 TRIM COLOUR-BLACK

✦✦ Couleur de la garniture : Noir

71 PARTS PKG/ROAD COND. LEVEL 1

✦✦ État des routes, éléments du paquet, niveau 1

73 DISPLAY LANGUAGE GERMAN

✦✦ Affichage de la langue allemande

75 REAR PARK.ASSIST W. VIDEO DISP

✦✦ Système d'aide au stationnement arrière avec affichage vidéo

77 RECEIVER NAVI AND TRAFFIC INFO

✦✦ Récepteur fournissant des informations sur la navigation et le trafic

79 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

✦✦ Le véhicule répond aux normes de l'organisation ECE

80 HANDBOOK-GERMAN

✦✦ Manuel de langue allemande

82 VIN MODEL YEAR 2017

✦✦ Le numéro d'identification du véhicule correspond à l'année modèle 2017.

84 COMFORT&CRUISE PACK

✦✦ Pack confort et croisière

85 SWB PAYL: B H1

Empattement court avec toit surélevé (B H1)

87 COMPON. PACK COMPUTOR SEL SUSP

Pack de composants avec suspension sélectionnée par ordinateur

9 SEAT FRT BKT W/ARMREST W/HEIGH

Sièges baquets à l'avant avec accoudoir et réglage en hauteur

86 MARKET BRAND OPEL

Marque du marché : Opel

88 COVER.SLID.DOOR RAIL BODY COL.

Rail de porte coulissante couleur carrosserie

Chronologie

5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

04/2017  Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

02/2020  Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

05/2023  Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

06/2024  Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.

06/2026  Allemagne

Mis en vente

Un petite annonce a été trouvée indiquant que ce véhicule a été mis en vente. Parfois, le pays indiqué dans l'annonce peut différer de la localisation réelle du véhicule.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

☐

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

☐

Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé

☐

Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique

☐

Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

☐

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

☐

Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien

☐

Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement

☐

Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

☐

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **120 774 km**. Voici ce qu'il faut faire :

☐

Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport

☐

Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)

☐

Pose des questions si les chiffres ne collent pas

☐

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

☐

Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.

☐

Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations

☐

Sois attentif au confort et à la tenue de route

☐

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

☐

Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)

☐

Compare les prix demandés

☐

Regarde l'état général et les équipements de la voiture

☐

Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur