

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|
| – CC | – Golf Variant | – Sharan |
| – Eos | – Jetta | – The Beetle |
| – Golf | – Passat | – The Beetle Cabriolet |
| – Golf Cabriolet | – Passat GTE | – Tiguan |
| – Golf GTD | – Passat Variant | – Touareg |
| – Golf GTE | – Passat Variant GTE | – Touran |
| – Golf GTI | – Polo | – up! |
| – Golf Sportsvan | – Scirocco | |

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten Abb. 1** ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.

- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.

- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNING

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- **Service-Arbeiten** beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- **Betriebsanleitung** beachten.

HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölart, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.



 Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

[illegible]

a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Volkswagen Zentrum
 Düsseldorf
 133/31968
 Höhenweg 85
 40233 Düsseldorf

Stempel des Fachbetriebs

Dokumentation der Karosserieprüfung

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <u>10/11/18</u> oder bei (km-Stand): <u>44.543</u>	am (Datum): <u>10/11/18</u> oder bei (km-Stand):

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	Beule/Delle	Korrosion	Steinschlag
✕ Kratzer			

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

26.06.2014
 133/31968
 Höhenweg 85
 40233 Düsseldorf

Volkswagen Zentrum
 Düsseldorf

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SC

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschaltventil	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturrempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 13.09.18		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 22114		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 165469		☒ ☒	
Service-Intervall-Anzeige		LongLife-Mobilitätsgarantie	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Fachbetriebs	

Ihre nächsten Service-Termine		Zusatzarbeiten	
Service-Ereignis		TVC	
nach Service-Intervall-Anzeige		am (Datum): 09.19	
oder		oder	
am (Datum): 09.19		bei (km-Stand): 60000	
oder		oder	
bei (km-Stand): 52114		bei (km-Stand): 60000	




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		



Dokumentation der Karosserieprüfung

3G0012701SC

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag
--	--

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbleiterschaltung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 22.9.2020	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 40404	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 148838	☐
Service durchgeführt von:	LogLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Düsseldorf 133/31968
Stempel des Fachbetriebs Höherweg 85 Düsseldorf	Stempel Höherweg 85 Partners 40233 Düsseldorf
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 9.10.21 oder bei (km-Stand): 57287	 am (Datum): oder bei (km-Stand):




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

	☐ Kratzer	☐ Beule/Delle	☐ Korrosion	☐ Δ Steinschlag
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service		☒ AdBlue®	
☒ Inspektion		☒ Bremsflüssigkeit	
☒ mit Motorölwechsel		☒ Dieselmotorschwächler	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☒ Haldekupplung: Öl	
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage		☒ Keilrippenriemen	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ Luftfiltereinsatz	
☒ Reparaturempfehlung		☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am: 17.2.2021		☒ Zahnriemen	
bei km-Stand: 43491		☒ Zündkerzen	
Rechnungsnummer: 165177		☒	
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Düsseldorf		LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Düsseldorf	
133/31968		133/31968	
Höherweg 85 40233 Düsseldorf		Höherweg 85 40233 Düsseldorf	
Stempel des Fachbetriebs		Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine			
Service-Ereignis		Zusatzarbeiten	
nach Service-Intervall-Anzeige			
am (Datum): 9.2021		am (Datum):	
oder		oder	
bei (km-Stand): 40404		bei (km-Stand):	




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseriefornen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachbetriebs		

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: ☒ Ölwechsel-Service ☒ Inspektion ☒ mit Motorölwechsel ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☒ LongLife Motoröl verwendet ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage ☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung ☒ Reparaturempfehlung ☒ Kundenwunsch ☒ (auch auf dem Auftrag vermerken)	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von: ☒ AdBlue® ☒ Bremsflüssigkeit ☒ DieselmotorschuttfILTER ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF ☒ Haldekupplung: Öl ☒ Keilrippenriemen ☒ Luftfiltereinsatz ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel) ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz ☒ Zahnriemen ☒ Zündkerzen ☐ ☐
Service durchgeführt am: 20/03/21 bei km-Stand: 30535 Rechnungsnummer: 07962 Service durchgeführt von: Düsseldorf 133/31968 Höhenweg 85 40233 Düsseldorf Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Düsseldorf 133/31968 Höhenweg 85 Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis ☒ Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 09/22 oder bei (km-Stand):	Zusatzarbeiten am (Datum): oder bei (km-Stand):

RTT-0449

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer	○ Beule/Delle	□ Korrosion	△ Steinschlag
-----------	---------------	-------------	---------------

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselkraftstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Hal dexkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.08.22	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 62.513	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 142382	☐
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Düsseldorf	LongLife-Mobilitätsgarantie Volkswagen Zentrum Düsseldorf
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	Pollenfilter, Zündkerzen
am (Datum): 08/23	am (Datum): 09/23
oder	oder
bei (km-Stand): 92513	bei (km-Stand):




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	



Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschwefel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 16.10.2013	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 78671	☐
Rechnungsnummer: 178780	☐
Service durchgeführt von:	Service durchgeführt von:
 Volkswagen Zentrum Düsseldorf 133/31968 Höherweg 85 40233 Düsseldorf	 Volkswagen Zentrum Düsseldorf 133/31968 Höherweg 85 40233 Düsseldorf
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis ☒ Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/24 oder bei (km-Stand): 108671	Bremsfl-Service am (Datum): 08/24 oder bei (km-Stand): ✓

3G0012701SC

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the front view (left), the left side profile (middle), and the top-down view (right). The bottom row shows the rear view (left), the right side profile (middle), and the bottom-up view (right). The car is a four-door sedan with a boxy, angular design characteristic of the 1970s. The drawings are simple line art with no shading or color.

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer

☐ Beule/Delle

☐ Korrosion

Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?		Ja: ☐ Nein: ☐	
Beschreibung der Mängel:			

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortroffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.03.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 86151	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 118376	☐
Service durchgeführt von: [Logo] 133/31968 Volkswagen Zentrum Düsseldorf Höherweg 85 40233 Düsseldorf	LongLife Mobilitätsgarantie: [Logo] 133/31968 Volkswagen Zentrum Düsseldorf Höherweg 85 40233 Düsseldorf Partners
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
	Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotortofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldekkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.08.24	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 92955	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 131528	☐
Service durchgeführt von: [Signature]	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Düsseldorf
Stempel des Fachbetriebs: [Stamp]	Stempel des Volkswagen Partners: [Stamp]

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	[Signature]
oder	
am (Datum): 08/25	am (Datum): 08/25
oder	oder
bei (km-Stand): 122955	bei (km-Stand): 122955




Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer o Beule/Delle □ Korrosion Δ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: ☒ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ / ☒ Ölwechsel-Service	☐ / ☒ AdBlue®
☒ / ☐ Inspektion	☐ / ☒ Bremsflüssigkeit
☒ / ☐ mit Motorölwechsel	☐ / ☒ Dieselmotorschaltventil
☐ / ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / ☒ Haldekupplung: Öl
☐ / ☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ / ☒ Keilrippenriemen
☒ / ☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ / ☒ Luftfiltereinsatz
☐ / ☒ Reparaturempfehlung	☐ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ / ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 19.08.25	☐ / ☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 106897	☒ / ☐ Zündkerzen
	☐ / ☐
Rechnungsnr.: 109307	
Service durchgeführt von: 	LongLife Mobilservicegarantie: 
133/31968 Volkswagen Zentrum Düsseldorf Höherweg 85 40233 Düsseldorf	133/31968 Volkswagen Zentrum Düsseldorf Höherweg 85 40233 Düsseldorf
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):




Abb. 14 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Fachbetriebs	

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum:	13.10.17	km-Stand:	17.837
Bemerkungen:	Aktion 4667		
			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	16.09.19	km-Stand:	27287
Bemerkungen:	Aktion 9178		
			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	


Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Eintragungen der Werkstatt

Auf den folgenden Eintragungsfeldern kann Ihr Fachbetrieb Arbeiten an Ihrem Fahrzeug dokumentieren, die nicht zu den festgelegten Service-Umfängen gehören (beispielsweise den Austausch eines Airbag-Moduls, Arbeiten an der Klimaanlage, Umcodierung des flexiblen Service auf den festen Service).

Datum:	13.10.17	km-Stand:	17.837
Bemerkungen:	Aktion 4667		
			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:	16.09.19	km-Stand:	27287
Bemerkungen:	Aktion 9178		
			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

Datum:		km-Stand:	
Bemerkungen:			
		Stempel des Fachbetriebs	

3G0012701SC

Volkswagen Economy Service

Volkswagen Zentrum Düsseldorf



Volkswagen Economy Service Volkswagen Zentrum Düsseldorf
Postfach 10 47 52 · 40038 Düsseldorf

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG NR. 1352500165367

HERR
RALF PRALLE
BREITSCHIEDER STR. 8
40625 DÜSSELDORF

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Kunden-Nr. 726290	Auftrags-Nr. 66026	Beleg-Nr. 1352500165367
Kunden-Steuer-Nr.	Abn.-Gr./Auftr.-Art 80030 N	Belegdatum 1 19.08.2025
Kunden-USt.ID-Nr.	Betriebs-Nr. 13331968	Seite 1/2

Amtl. Kennzeichen D-RP 1201	Marke V	Typ/Modell 5G19UX	Fahrzeug-Ident.Nr. WVWZZZAUZGW128548	Zulassungstag 15.10.2015	Annahmetag 19.08.2025	km-Stand 106898	Serviceberater DH
--------------------------------	------------	----------------------	---	-----------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

DATUM DER LIEFERUNG / LEISTUNGSERBRINGUNG 19.08.2025

EURO (*)

WIR BEDANKEN UNS FÜR IHREN AUFTRAG.

FÜR RÜCKFRAGEN STEHT IHNEN HERR DENNIS HAMMELSTEIN GERN ZUR VERFÜGUNG.

TELEFON: +49 211 7378-207

E-MAIL: DENNIS.HAMMELSTEIN@VOLKSWAGEN-ZENTRUM-DUESSELDORF.DE

DIESE RECHNUNG WURDE ERSTELLT DURCH FRAU PADUN.

8701KL	KLIMAAANLAGE INKL. POLLENFILTERUMFELD			1
87602999	REINIGUNG KLIMAAANLAGEN-VERDAMPFER	42	67,14	
85182999	POLLENFILTERUMFELD GEREINIGT	42	0,00	(1)
ZZZ 994	1 REINIGER	33,10	33,01	
ZZZ 998	1 POLL REINI	25,13	25,06	

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 149,00 EURO.

88075	ZUSATZARBEIT: POLLENFILTER ERSETZEN 60.0			
85181950	STAUB-U.POLLENFILTER AUS- U.EINBAUEN	42	14,96	(1)
5Q0 819 669	1 GER.FILTER	61,13 15,00	51,96	(1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 79,63 EURO.

67287	INSPEKTION MIT ÖLWECHSEL (FLEXIBEL)			
01090014	INSPEKTION MIT ÖLWECHSEL (FLEXIBEL) .	42	134,64	(1)
06L 103 801	1 SCHRAUBE	7,07 15,00	6,01	(1)
06L 115 562 B	1 FILTEREINS	26,92 15,00	22,88	(1)
WHT 000 729 A	3 SCHRAUBE	2,29 15,00	5,84	(1)
G 052 195 MO	5,70 OW30OEL	31,51 15,00	152,67	(1)

DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 383,23 EURO.

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.	Gesamtbetrag
Summe			Zwischensumme:	514,17	EURO	

Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug fällig

Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Höhenweg 85
40233 Düsseldorf

Telefon: +49 211 73 78-0
Telefax: +49 211 73 78-108
Internet: www.gottfried-schultz.de
eMail: info_35@gottfried-schultz.de

Gottfried Schultz Automobilhandels SE,
Europäische Aktiengesellschaft, Sitz Düsseldorf,
Registergericht Düsseldorf, HRB 72843
USt-Id Nr. DE 298 952 823

Vorstand: Nicholas J. Dunning (Vors.),
Harald Fahr, Klaus Hungerland, Jan Laubrunn
Aufsichtsrat: Hans-Georg Frey (Vors.)

Commerzbank AG
IBAN DE58 3004 0000 0121 7421 35
BIC COBADEFFXXX

GOTTFRIED SCHULTZ

Volkswagen Economy Service Volkswagen Zentrum Düsseldorf



Volkswagen Economy Service Volkswagen Zentrum Düsseldorf
Postfach 10 47 52 · 40038 Düsseldorf

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG/RECHNUNG NR. 1352500165367

HERR
RALF PRALLE
BREITSCHIEDER STR. 8
40625 DÜSSELDORF

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben.

Kunden-Nr. 726290	Auftrags-Nr. 66026	Beleg-Nr. 1352500165367
----------------------	-----------------------	----------------------------

Kunden-Steuer-Nr.	Abn.-Gr./Auftr.-Art 80030 N	Belegdatum 1 19.08.2025
-------------------	--------------------------------	----------------------------

Kunden-USt.ID-Nr.	Betriebs-Nr. 13331968	Seite 2/2
-------------------	--------------------------	--------------

Amtl. Kennzeichen D-RP 1201	Marke V	Typ/Modell 5G19UX	Fahrzeug-Ident.Nr. WVWZZZAUZGW128548	Zulassungstag 15.10.2015	Annahmetag 19.08.2025	km-Stand 106898	Serviceberater DH
--------------------------------	------------	----------------------	---	-----------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

Übertrag: 514,17 EURO

D0F30 ZUSATZARBEIT: WASSERABLAUFSCHLÄUCHE SCHI
60480260 4 WASSERABLÄUFE PRÜFEN 42 29,92 (1)
DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 35,60 EURO.

67297 ZUSATZARBEIT: ZÜNDKERZEN ERSETZEN 60.000
28705670 4 ZÜNDKERZEN ERSETZEN 42 74,80 (1)
06K 905 601 B 4 ZUENDKERZE 33,34 15,00 113,36 (1)
DER GESAMTPREIS FÜR DAS PAKET BELÄUFT SICH INKL. MWST AUF 223,91 EURO.

11229999 AUF SERVICEMAßNAHMEN GEPRÜFT 0,00 (1)
01220000 DIALOGANNAHME DURCHGEFÜHRT . 0,00 (1)
94151662 2 SCHEINWERFER EINSTELLEN 42 14,96 (1)
27061900 BATTERIE AUS- U.EINBAUEN 42 59,84 (1)
01500010 GFS/GEFÜHRTE FUNKTION . 42 29,92 (1)

000 915 089 AC 1 BATTERIE 330,67 15,00 281,07 (1)

DIESE RECHNUNG BEINHÄLTET 187,08 EURO NACHLASS.

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN.

WIR HOFFEN, DASS SIE MIT IHREM WERKSTATT-AUFENTHALT ZUFRIEDEN WAREN.
ÜBER IHRE 5 STERNE BEWERTUNG WÜRDEN WIR UNS SEHR FREUEN.

(*) UST-CODE: 1 - 19,00 % Ust.-Basis: 1.118,04 Ust.-Betrag: 212,43

Arbeitspreis	Material/Fahrzeug	Umsatzsteuer	Austausch-Altwert	USt. auf Altwert	Agenturware lt. Rg.	Gesamtbetrag
EURO 426,18	691,86	212,43	0,00	0,00	0,00	1.330,47
Summe	Arbeitspreis + Material/FZ:			1.118,04		

Die Lieferung von Original Teilen erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen.

Der Rechnungsbetrag ist, sofern nicht anders vereinbart, sofort ohne Abzug fällig

Gottfried Schultz
Automobilhandels SE
Hoherweg 85
40233 Düsseldorf
Telefon: +49 211 73 78-0
Telefax: +49 211 73 78-108
Internet: www.gottfried-schultz.de
eMail: info_35@gottfried-schultz.de

Gottfried Schultz Automobilhandels SE,
Europäische Aktiengesellschaft, Sitz Düsseldorf,
Registergericht Düsseldorf, HRB 72843
USt-Id Nr. DE 298 952 823
Vorstand: Nicholas J. Dunning (Vors.),
Harald Fahr, Klaus Hungerland, Jan Laubrunn
Aufsichtsrat: Hans-Georg Frey (Vors.)

Bitte geben Sie bei Bezahlung Rechnungs- und
Kundennummer an, oder scannen Sie den
GiroCode mit Ihrer BankingAPP.

Commerzbank AG
IBAN DE58 3004 0000 0121 7421 35
BIC COBADE33XXX

GOTTFRIED SCHULTZ



Wartungsliste



Auftrags-Nr. 66026	Verkaufstyp 5G19UX	Kennzeichen D-RP 1201	Zulassung 2015-10-15
Fahrgestellnummer WVWZZZAUZGW128548	MKB CHHA	Kilometerstand 106897	Serviceberater
Verkaufstyp Golf 2,0 GTIBM 169TSI M6F	GKB PNP	Modelljahr 2016	Datum 19.08.2025

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen	☒	☐	☐
Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, Spritzdüseneinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endablage prüfen.	☒	☐	☐
Schiebedachabläufe vorn: Auf Durchfluss prüfen	☒	☐	☐
Panoramaschiebedach: Funktionsprüfung mit Geräuschprobe durchführen sowie Windabweiser reinigen	☒	☐	☐
Schiebedachabläufe hinten: Auf Durchfluss prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Motoröl: Ablassen oder absaugen, Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Motor und Bauteile im Motorraum (von unten): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Dicke der Bremsbeläge und Zustand der Bremsscheiben vorn und hinten prüfen	☒	☐	☐

Bremsanlage und Stoßdämpfer: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
--	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Bereifung	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen 1	☒	☐	☐
Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen 2,5 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☒	☐	☐
Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen 2,5 ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	☒	☐	☐
Reifenfülldruck am Reserverad: Prüfen 4,2	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand, Fülldruck und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand, Fülldruck und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 7	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand, Fülldruck und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand, Fülldruck und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen 6	☒	☐	☐
Bereifung Reserverad: Zustand, Reifendruck und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen Notrad	☒	☐	☐

Motorraum	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Motoröl: Auffüllen (ACHTUNG! nur bei 80°C Öltemperatur ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 504 00 Füllmenge 5,7 Liter	☒	☐	☐
Batterie: mit Batterietester prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	☐	☒	☒
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Bremsflüssigkeitsstand (abhängig vom Belagverschleiß) prüfen	☒	☐	☐
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert mindestens -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: 25	☒	☐	☐
Scheibenwisch- / Waschanlage: Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	☒	☐	☐
Geruchs- und Allergenfilter mit Aktivkohleschicht: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	☒	☐	☐
Zündkerzen ersetzen	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
------------------------	--------------------	--------	---------

Service-Intervall-Anzeige: Ölwechsel-Service (flexibel) zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	☒	☐	☐
Xenon-Scheinwerfereinstellung: Prüfen; immer mit einem Neigungsmaß von 1,0%; eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung.	☐	☒	☒
Nebel-Scheinwerfereinstellung: Prüfen; bei einem Tankinhalt <50% mit Neigungsmaß von 2,2% oder bei einem Tankinhalt >50% mit Neigungsmaß von 2,0%; eine Korrektur der Einstellung erfolgt gegen gesonderte Berechnung.	☐	☒	☒
Reifenkontrollanzeige: Reifendrucke speichern	☒	☐	☐
Probefahrt durchführen	☐	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⦿ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

19.8.25 
Datum/Unterschrift (Ausführender)

19.8.25 
Datum/Unterschrift (Endkontrolle)