



Opel Vivaro

Généré le 09/09/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet

VIN:

Type de carrosserie: Van

Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 17 325 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.



+44

Sources de données
Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



Les partenaires
Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

Aucun problème détecté
Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme taxi.



Transport

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de transport.



Location

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de location.



Police

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé par la police.



Véhicule de démonstration

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'exposition.



Véhicule d'auto-école

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'auto-école.

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s’il l’a été par le passé, et s’il a été retrouvé.

- ✓

Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :

- Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n’indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.

A-t-il été volé par le passé ?

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.
- Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :
- Slovénie Slovaquie Hongrie Roumanie Canada Italie Tchéquie
- # Kilométrage
- Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s’il a pu être manipulé.
- i

Résumé

Dernier kilométrage connu : 17 325 km

Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 222 483 km
- | Année | Kilométrage (km) | Kilométrage typique (km) |
|---------|------------------|--------------------------|
| 2008 | 104 | ~100 |
| 2009 | 1,8 k | ~25 k |
| 2010 | 4,6 k | ~45 k |
| 2011 | 8,9 k | ~65 k |
| 2012 | 15 k | ~85 k |
| 05/2012 | 17 k | ~95 k |
- CARVERTICAL

VIN: | Généré le 09/09/2026 | Expire le 09/10/2026

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

Relevés du compteur kilométrique	
01/2008	104 km
01/2009	1759 km
01/2010	4 558 km
01/2011	8 888 km
01/2012	14 996 km

Relevés du compteur kilométrique	
05/2012	17 350 km

Habitudes de conduite		
12/2007 - 12/2009	Utilisation limitée	176 km/mois
12/2009 - 05/2012	Utilisation normale	444 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s’il a été déclaré comme perte totale.

- Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique

- A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.
- Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d’usage.

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

- Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d’expertise trouvée

Aucun dommage trouvé

Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.



Valeur marchande



Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.



Critères d'évaluation du prix du marché :

- Marque: Opel
- Modèle: Vivaro
- Année: 2007
- Marché: France



Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2025	8 990 €	4 490 €	12 990 €
● 2026	6 999 €	3 990 €	11 990 €
● 2027	6 111 €	3 484 €	10 469 €
● 2028	5 336 €	3 042 €	9 141 €
● 2029	4 659 €	2 656 €	7 981 €
● 2030	4 068 €	2 319 €	6 969 €
● 2031	3 551 €	2 024 €	6 083 €
● 2032	3 101 €	1 768 €	5 312 €
● 2033	2 707 €	1 543 €	4 637 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -61 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Temps de vente

Les véhicules similaires se vendent généralement en 5 jours, selon les données récentes du marché.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications

Les principales spécifications techniques et mécaniques du véhicule.



Résumé

Vérifie que les spécifications du véhicule correspondent à ce que t'a indiqué le vendeur.

Caractéristiques du véhicule



Aperçu

Marque	Modèle	Année du modèle
Opel	Vivaro	2008
Désignation constructeur		
Vivaro		



Performance et efficacité

Type de conduite	Nombre de cylindres	Code du moteur
Traction	4	M9R E7 -C175073
Description du moteur		
ENG-4 CYL 2.0 TD LO (LDM)		



Carrosserie et dimensions

Type de carrosserie	Position du volant	Nombre de portes
Van	Volant à gauche	4

Équipement

Les équipements, options et technologies installés
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Résumé

Vérifie que les équipements du véhicule correspondent à ce que te dit le vendeur.

Liste des équipements

D'origine, sortie d'usine

0 GLACIER WHITE ❖❖ Couleur : Blanc glacier	1 TRIM COLOUR-CARBON ❖❖ Couleur de la garniture en carbone
10 AIRBAG DRIVER + PASSENGER ❖❖ Airbags conducteur et passager	11 BENCH 3RD ROW ❖❖ Banquette de troisième rangée
12 UPPER LOAD MESH ❖❖ Filet de chargement supérieur pour fixer les objets	13 ELECTRIC WINDOW - ONE TOUCH ❖❖ Lève-vitre électrique à commande unique
14 ELECTRIC PACK ❖❖ Caractéristiques du pack électrique	15 HALF-HEIGHT PLASTIC SIDE PANEL ❖❖ Panneaux latéraux en plastique mi-hauteur
16 RUBBER LOAD FLOOR COVER ❖❖ Couvre-plancher de chargement en caoutchouc	17 DOOR RR RH SLIDE FIXED WINDOW ❖❖ Porte arrière droite coulissante avec fenêtre fixe
18 PANEL SIDE L FRT FIXED WINDOW ❖❖ Fenêtre fixe sur le panneau latéral avant gauche	19 WASHER + WIPER BACK WINDOW ❖❖ Lave-glace et essuie-glace arrière
2 DELETE SPARE WHEEL AND TYRE ❖❖ Dépose de la roue de secours et du pneu	20 ADD REAR HEAT EXCHANGER ❖❖ Échangeur de chaleur supplémentaire à l'arrière
21 GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT ❖❖ Porte arrière avec lave-glace et élément chauffant	22 AIR CONDITIONING ❖❖ Système de climatisation pour le confort
23 INCREASED GVW TO 2900KG ❖❖ Augmentation du poids brut du véhicule à 2900 kg	24 LOCK REMOTE SIDE&RR 3 FUNCT ❖❖ Verrouillage à distance avec trois fonctions pour les côtés et l'arrière
25 GERMANY-MANDATORY ❖❖ Véhicule conçu pour les réglementations allemandes	26 INTERIOR REAR VIEW MIRROR ❖❖ Rétroviseur intérieur pour une meilleure visibilité
27 POWER MIRRORS ❖❖ Rétroviseurs électriques	28 SMOKER PACK ❖❖ Paquet du fumeur
29 IDENT.EFF.POINTCNTR - HARNESS ❖❖ Centre d'efficacité identifiable - harnais	3 GREY-INTERIOR TRIM ❖❖ Garniture intérieure : Gris
30 TRIM CLOTH LINES/ELBA ❖❖ Garniture en tissu d'Elbe	31 COMPON. PACK COMPUTOR SEL SUSP ❖❖ Pack de composants avec suspension sélectionnée par ordinateur

32 DOOR RR TAILGATE WITH WINDOW Porte arrière droite avec fenêtre	33 ANTI-LOCK TYPE BRAKE SYSTEM Type de système de freinage antiblocage
34 HEATER AUXILIARY FUEL FIRED Chauffage auxiliaire à combustible	35 ENVIRONMENTAL COND - EUROPE Conditions environnementales : Europe
36 ENG-4 CYL 2.0 TD LO Moteur 4 cylindres 2.0L turbocompressé	37 LEFT HAND DRIVE Configuration des véhicules à conduite à gauche
38 CONVERSION ZEEBRUGGE PT OF ENT Une partie de la conversion de véhicules qui a eu lieu à Zeebrugge	39 TRANS-MAN 6 SPO/DR Transmission manuelle à 6 vitesses
4 WINDOW FIXED RR SIDE Fenêtre latérale arrière droite fixe	40 EU-EQUIPMENT Équipement spécifique à l'UE
41 STEERING WHEEL Volant	42 EMISSION-SYSTEM EEC 05 EEC 05 système d'émission
43 WHEEL 6 JX16 5 HOLE Roues à 5 trous de 16 pouces	44 COVER WHEEL CENTER Enjoliveur de roue
45 TYRES 205/65 R 16-BW Pneus : 205/65 R16 Blackwall	46 LAMP FRT TURN SIGNAL WHITE Feux clignotants avant blancs
47 SPEEDOM. KM Affichage du compteur de vitesse en kilomètres	48 RADIO AM/FM-ST SEEK AUTOREVCAS Radio AM/FM avec recherche automatique et cassette de marche arrière
49 4 LOUDSPEAKERS CUSTOM Ensemble de 4 haut-parleurs sur mesure	5 HEAT REFLECTIVE WINDSCREEN Pare-brise réfléchissant la chaleur
50 HANDBOOK-GERMAN Manuel de langue allemande	51 KIT - TIRE REPAIR Kit de réparation de pneus
52 INDEPENDENT CAR HEATING WATER Le véhicule est équipé d'un système de chauffage autonome de l'eau.	53 TIMER ADDITIONAL HEATING La voiture est équipée d'un système de chauffage supplémentaire avec minuterie.
54 VIVARO MY2007 GERMANY Modèle allemand du Vivaro à partir de 2007	55 POLLEN FILTER Filtre à pollen équipé
56 LINES/ELBA CLOTH Sellerie en tissu avec lignes Elba	57 GERMANY EQUIPMENT ADDITIONAL Équipements supplémentaires spécifiques à l'Allemagne

58

MARKET BRAND OPEL

Marque du marché : Opel

7

LOCK ENTRY REM. W/O ANTI THEFT

Télédéverrouillage sans antivol

9

SEAT PASSENGER FRONT BENCH

Le siège avant du passager est une banquette

6

SEAT FRONT BENCH WITH H/REST

Banquette avant avec appui-tête

8

SEAT RR 3 PASSENGERS

Sièges arrière pour 3 passagers

Chronologie

1 enregistrement trouvé

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

- 12/2007  Allemagne

Première immatriculation

Un événement d’immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

 +44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t’aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Effectue ces vérifications avant d’acheter une voiture :

- ☐ **Fais inspecter la voiture par un professionnel**
Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu’il faut faire :
 - ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
 - ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
 - ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

- ☐ **Demande les carnets d'entretien**
Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :
 - ☐ Demande au vendeur le carnet d’entretien ou les factures d’entretien
 - ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
 - ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

- ☐ **Vérifie le kilométrage**
Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu’il faut faire :
 - ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
 - ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
 - ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

- ☐ **Fais un vrai essai routier**
Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d’un tour de parking. Voici ce qu’il faut faire :
 - ☐ Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
 - ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
 - ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

- ☐ **Compare avec d’autres voitures similaires**
Comparer d’autres annonces t’aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu’il faut faire :
 - ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
 - ☐ Compare les prix demandés
 - ☐ Regarde l’état général et les équipements de la voiture
 - ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur