

Mercedes-Benz B 200

Généré le 01/07/2026

Scanne pour obtenir le rapport complet

VIN:

Type de carrosserie: Véhicule multi-usages

Carburant: Diesel

Type de transmission: Automatique

Cylindrée moteur: 1,8l

Dommage

Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule.

Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 113 569 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans 48 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme taxi.



Transport

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de transport.



Location

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule de location.



Police

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé par la police.



Véhicule de démonstration

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'exposition.



Véhicule d'auto-école

Aucune indication que ce véhicule ait été utilisé comme véhicule d'auto-école.

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

Aucun enregistrement n'indique que ce véhicule est actuellement signalé comme volé ou recherché.



A-t-il été volé par le passé ?

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :



Hongrie



Slovénie



Tchéquie



Slovaquie



Italie



Roumanie



Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 113 569 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 159 684 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2014	11 381 km
01/2016	31 858 km
01/2018	48 402 km
01/2020	58 487 km
01/2022	69 794 km

Relevés du compteur kilométrique

01/2024	87 710 km
01/2026	110 032 km
05/2026	113 652 km

Habitudes de conduite

02/2013 - 09/2017	Utilisation normale	836 km/mois
09/2017 - 08/2021	Utilisation limitée	417 km/mois
08/2021 - 05/2026	Utilisation normale	814 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

Aucun contrôle technique enregistré pour ce véhicule.



Épave

Aucune trace indiquant que ce véhicule a été déclaré hors d'usage.

Planning d'entretien recommandé

Pour consulter l'historique complet d'entretien et les révisions à venir, ouvre le rapport numérique.



Résumé

- La dernière révision était prévue il y a 13 569 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- Selon le kilométrage enregistré, le prochain entretien recommandé est prévu dans 11 431 km

Prochain entretien recommandé à 125 000 km

Ce qui devra être entretenu :



Durée de la révision 42 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

Essai d'efficacité des freins (Effectuer)

+17 éléments d'entretien

Entretien précédent recommandé à 100 000 km

Ce qui aurait dû être entretenu :



Durée de la révision 78 min

Filtre à huile moteur (Remplacer)

Roues (Interchanger)

Filtre d'habitacle (s'il y a lieu) (Remplacer)

Piles de commande à distance alarme/verrouillage centralisée (Remplacer)

Essai d'efficacité des freins (Effectuer)

+46 éléments d'entretien

 **Durée de la révision 12 min**

Rails de guidage de toit ouvrant (Nettoyer/graisser)

 **Durée de la révision 6 min**

Crochet d'attelage (Vérifier/signaler)

Crochet d'attelage (Graisser)

 **Durée de la révision 78 min**

Huile de transmission à double embrayage (Vidanger/remplir)

Filtre(s) à huile de transmission à double embrayage (Remplacer)

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?

Attention

Nous avons trouvé 1 entrée pour ce véhicule

Registre des dommages

05/2021

 Allemagne



Expertise

Cette entrée indique que le véhicule a été **inspecté ou entretenu** par un professionnel, par exemple pour des réparations, un diagnostic ou une intervention sous garantie. Cela ne signifie pas nécessairement que le véhicule a été impliqué dans un accident.

Pièces affectées

Dommages signalés, pièces non listées

Estimation du coût des réparations passées

1501 € – 2000 €

Niveau des coûts de réparation

Très faible 9 % de la valeur du véhicule à cette date

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi : Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées. L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

Niveau des coûts de réparation

Cela t'aide à comprendre la gravité des dommages passés en comparant les coûts de réparation à la valeur du véhicule. Lorsque les coûts de réparation atteignent ou dépassent une part importante de la valeur du véhicule, cela peut indiquer une perte totale potentielle.

Très faible <10 % de la valeur du véhicule à cette date

Faible 10 à 24 % de la valeur du véhicule à cette date

Modéré 25 à 49 % de la valeur du véhicule à cette date

Élevé 50 à 74 % de la valeur du véhicule à ce moment-là

Très élevé >75 % de la valeur du véhicule à cette date

Valeur marchande

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.



Résumé

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 11900 €
- Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.


Prix le plus haut 16 080 €

Prix moyen 11 900 €

Prix le plus bas 7900 €

Critères d'évaluation du prix du marché :

Marque: Mercedes-Benz
 Modèle: B 200
 Type de carburant: Diesel
 Type de transmission: Automatique
 Année: 2013
 Marché: France



Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
2024	13 490 €	11 880 €	14 990 €
2025	11 200 €	7 500 €	15 089 €
2026	11 900 €	7 900 €	16 080 €
2027	11 490 €	7 628 €	15 526 €
2028	10 341 €	6 865 €	13 973 €
2029	9 307 €	6 179 €	12 576 €
2030	8 376 €	5 561 €	11 318 €
2031	7 539 €	5 005 €	10 187 €
2032	6 785 €	4 504 €	9 168 €

Année	Valeur marchande	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2033	6 106 €	4 054 €	8 251 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -49 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.



Temps de vente

Les véhicules similaires se vendent généralement en 9 jours, selon les données récentes du marché.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés. Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque Mercedes-Benz		Modèle B 200		Description B 200
	Type de carrosserie Véhicule multi-usages		Année du modèle 2013		Cylindrée moteur 1,8l
	Type motopropulseur Combustion interne		Type de carburant Diesel		Type de transmission Automatique
	Nombre de portes 5		Position du volant Volant à gauche		Nombre de cylindres 4
	Nombre de sièges 5		Norme d'émissions euro 5		

Équipement

D'origine, sortie d'usine

010A Fabric ✦✦ Tissu d'ameublement	011A Fabric - black/anthracite ✦✦ Revêtement en tissu noir/anthracite
03O NACHRUESTUNG DIESEL (ZPD) ✦✦ Modernisation des moteurs diesel	053 YoM X2/2 ✦✦ L'année de fabrication est X2/2
202B Operating instructions and maintenance booklet- German ✦✦ Mode d'emploi et livret d'entretien en allemand	229L Germany ✦✦ Véhicule fabriqué pour l'Allemagne
22P Lane package ✦✦ Paquet de voies	234 Blind Spot Monitoring ✦✦ Surveillance des angles morts
235 Active Parking Assist ✦✦ Système actif d'aide au stationnement	249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors ✦✦ Rétroviseur et rétroviseurs latéraux à gradation automatique
252 Dimming inside rearview mirror ✦✦ Rétroviseur intérieur à gradation	255B Mb-Mobilo with DSB and GGD ✦✦ Service mobile de réparation et de dépannage
257 Lumbar support adjustment with backrest massage ✦✦ Soutien lombaire réglable avec fonction de massage du dossier	260 Model badge on trunk lid - Omission ✦✦ L'emblème du modèle sur le couvercle du coffre a été supprimé.
260B Airbag sign - German/English ✦✦ Panneau Airbag en allemand et en anglais	280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever ✦✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir
290 Windowbag ✦✦ Windowbag pour plus de sécurité	294 Kneebag ✦✦ Protection des genoux incluse
2U8 Alternative refrigerant ✦✦ Utilise un réfrigérant alternatif	2XXL Federal Republic of Germany ✦✦ Fabriqué en République fédérale d'Allemagne
302B Invalid head unit language - German ✦✦ Langue de l'unité principale réglée sur allemand	332B Language of instrument cluster/HU - German ✦✦ Langue du combiné d'instruments en allemand

345 rain sensor

✦✦ Technologie des capteurs de pluie

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

✦✦ Transmission automatique à double embrayage à 7 vitesses incluse

442 Multifunction steering wheel (12 buttons)

✦✦ Volant multifonctions avec 12 boutons pour diverses commandes

476 Autom. Lane recognition

✦✦ Reconnaissance automatique des voies de circulation

485 Comfort suspension

✦✦ Suspension confort incluse

508 Navigation box preinstallation

✦✦ Préinstallation du boîtier de navigation

538 Mono driver camera

✦✦ Caméra mono conducteur - Il s'agit d'une seule caméra orientée vers le conducteur à des fins de surveillance et d'enregistrement.

550 Trailer coupling

✦✦ Dispositif d'attelage de la remorque

580 Air-conditioning system

✦✦ Système de climatisation équipé

723 Load compartment cover

✦✦ Couvercle du compartiment de chargement

803 YoM X2/1

✦✦ Année de fabrication X2/1

875 Heated windscreen washer system

✦✦ Système de lave-glace chauffant

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel

gearshift paddles - painted

✦✦ Volant avec boutons/palettes de changement de vitesse peints

440 Cruise control

✦✦ Fonctionnalité du régulateur de vitesse disponible

474 Diesel particulate filter

✦✦ Filtre à particules diesel inclus

477 Tire pressure loss warner

✦✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

523 Audio 20 CD

✦✦ Audio 20 Lecteur CD

543 Sun visor with additional function

✦✦ Pare-soleil avec fonction supplémentaire inclus

55R Light-alloy wheel 10-spoke design 40.6 cm (16") Light-alloy wheel 10-spoke design 40.6 cm (16")

✦✦ Ce véhicule est équipé d'un jeu de jantes en alliage léger de 16 pouces au design élégant, à 10 rayons.

58U Headliner, gray fabric

✦✦ Garniture de tête en tissu gris

761U Polar silver - metallic finish

✦✦ Finition argent polaire métallisé

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦✦ Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

900 Exterior Chrome Package

✦✦ Pack chrome extérieur

928 Exhaust gas cleaning with Euro 5 technology

✦ Épuration des gaz d'échappement avec la technologie Euro 5

967 Euro 5 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Document COC sur la technologie Euro 5 avec le certificat d'immatriculation du véhicule à moteur

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Compresseur frigorifique avec embrayage magnétique

F246 Model series 246

✦ Série de modèles de véhicules 246

G003 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 3

✦ Transmission code version 3

H88 Trim elements - Black structured plastic

✦ Éléments décoratifs intérieurs en plastique structuré noir

J81 RELEASE JUNI

✦ Sortie en juin

JP1 Plant control code

✦ Le code de contrôle de l'usine fait référence au code spécifique utilisé pour contrôler les processus de fabrication dans l'usine de production où le véhicule a été construit.

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Code de contrôle de l'intervalle d'entretien 25000 KM

M18 Displacement 1.8 liter

✦ Cylindrée 1,8 litre

O12 IDENTIFIKATION UND KULANZ FUER DIESEL-UPDATE

✦ Identification et geste de bonne volonté pour la mise à jour du diesel

R01 Summer tyres

✦ Pneus d'été équipés

942 Load compartment/trunk package

✦ Paquet pour le compartiment de charge/le coffre inclus

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦ Démarrage direct et fonction éco start/stop

B51 TIREFIT

✦ Équipé du système Tirefit

FT S-Tourer

✦ Niveau de finition S-Tourer

GA Automatic transmission

✦ Équipé d'une transmission automatique

HA Rear axle

✦ Configuration de l'essieu arrière

JM6 Plant control code

✦ Code de contrôle spécifique à l'usine de fabrication

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Feu de freinage adaptatif avec fonction clignotante

L Left-hand drive

✦ Configuration de la conduite à gauche

M651 Inline 4-cylinder diesel engine M651

✦ Moteur diesel en ligne à 4 cylindres, modèle M651

P49 Mirror package

✦ Spécification de l'ensemble des miroirs

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Indicateur de l'état des ceintures de sécurité arrière

U12 Velour floor mats

✦✦ Tapis de sol en velours inclus

U35 12 V socket in load compartment

✦✦ Prise 12V dans le compartiment de charge

U62 Exterior light and sight package

✦✦ Livré avec un ensemble d'éclairage extérieur et de viseurs

VL Left front axle half

✦✦ Assemblage de l'essieu avant gauche

U18 Lumbar support adjustment with backrest massage in rear passenger compartment

✦✦ Soutien lombaire réglable avec fonction de massage pour les passagers arrière

U59 Seat comfort package

✦✦ Comprend un ensemble de sièges confortables

V21 Speed- + Load Index 91H

✦✦ Indice de vitesse et de charge 91H

VR Right front axle half

✦✦ Ensemble de l'essieu avant droit

Chronologie

2 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 02/2013  Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 05/2021  Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

☐ Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

☐ Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

☐ Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Ton dernier kilométrage connu est **113 569 km**. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

☐ Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

☐ Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur