

Mercedes-Benz Vito

Scanne pour obtenir le rapport complet



Généré le 27/01/2026

VIN:

Carburant: Diesel

Type de transmission: Manuel

Vérification d'usage commercial

Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 136 879 km.

Vérification de la situation juridique

Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Exposition à une catastrophe naturelle

Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."



Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



Location

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



Police

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



Véhicule de démonstration

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



Véhicule d'auto-école

Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Est-il actuellement recherché pour vol ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



A-t-il été volé par le passé ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :

 Slovénie  Tchéquie  Roumanie  Hongrie  Italie  Slovaquie  Danemark  Canada


Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



Résumé

- Dernier kilométrage connu : 136 879 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 121 752 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2019	9 475 km
01/2020	37 779 km
01/2021	62 458 km
01/2022	86 725 km
01/2023	110 507 km

Relevés du compteur kilométrique

01/2024 129 127 km

i Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 176 305 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

09/2018 - 06/2024 Utilisation normale 1955 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Bonne nouvelle

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Bonne nouvelle

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.



Bonne nouvelle


La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Prix du marché

Nous avons vérifié comment la valeur marchande de ce véhicule a évolué dans le temps, sur la base des données historiques disponibles et des estimations de prix.

La chronologie affichée couvre une période limitée et ne reflète pas l'ensemble des prix du véhicule sur toute sa durée de vie.

- i* **Résumé**
- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 18 900 €
 - Méfie-toi d'éventuels problèmes cachés si le véhicule est mis en vente à un prix nettement inférieur au prix actuel.



Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2023	21 500 €	13 900 €	30 499 €
● 2024	19 875 €	12 490 €	29 990 €
● 2025	19 024 €	11 908 €	28 089 €
● 2026	18 900 €	11 769 €	27 090 €
● 2027	16 765 €	10 440 €	24 030 €
● 2028	15 880 €	9 888 €	22 761 €
● 2029	14 994 €	9 337 €	21 491 €
● 2030	12 850 €	8 002 €	18 418 €
● 2031	12 490 €	7 778 €	17 902 €

Year	Prix du marché	↘ Valeur marchande la plus basse	↗ Valeur marchande la plus élevée
● 2032	12 314 €	7 668 €	17 650 €
● 2033	10 500 €	6 538 €	15 050 €

Analyse du prix du marché



Prévision de l'évolution du prix

Ce véhicule devrait perdre -44 % de sa valeur marchande au cours des 7 prochaines années.

Attention : les prévisions sont basées sur les tendances actuelles du marché et sur les données historiques. La valeur réelle à la revente peut varier en raison de l'évolution du marché, de l'état du véhicule, de sa localisation ou d'autres facteurs.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.
Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

	Marque Mercedes-Benz		Modèle Vito		Description 109/110/111/114 cdi/bluetec, marco polo
	Type de carrosserie Break		Année du modèle 2018		Puissance moteur 84 kW (113 ch / 114 PS)
	Type de carburant Diesel		Type de transmission Manuel		Nombre de portes 4
	Position du volant Volant à gauche		Nombre de cylindres 4		Nombre de vitesses 6
	Marché du modèle EU		Code du moteur OM622		Génération 447

Équipement

D'origine, sortie d'usine

219L HAMBURG

✦✦ Hambourg

CF9 BASIC SUSPENSION PLUS

✦✦ Suspension de base plus

CL2 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED
SHIFT LEVER

✦✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir

CM2 BUMPERS AND DETACHABLE PARTS PAINTED IN
VEHICLE COLOUR

✦✦ Pare-chocs et pièces détachables peints dans la couleur
du véhicule

E1N BECKER® MAP PILOT

✦✦ Pilote de carte Becker

EN7 AUDIO 15

✦✦ Système audio 15

F66 LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT

✦✦ Boîte à gants : Verrouillable

FK2 CHROME-PLATED RADIATOR GRILLE

✦✦ Une élégante calandre chromée

FR8 REAR VIEW CAMERA

✦✦ Comprend une caméra de recul pour l'aide au
stationnement

H00 HOT/COOL AIR DUCT TO PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Conduit d'air chaud/refroidissant vers l'habitacle

H11 CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)

✦✦ Zone climatique : Froid/confort

IB6 MODEL SERIES C447 VITO/V-CLASS

✦✦ Série de modèles : VITO/V-CLASS C447

IK0 COMPLETE VEHICLE

✦✦ Véhicule : Complet

9197 OBSIDIAN BLACK METALLIC PAINT MB 9197

✦✦ Peinture noir obsidien métallisé

CL1 HEIGHT AND RAKE ADJUSTABLE STEERING WHEEL

✦✦ Volant : réglable en hauteur et en inclinaison

CL4 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP
COMPUTER

✦✦ Volant multifonction avec ordinateur de bord installé

E07 HILL-START ASSIST

✦✦ Fonctionnalité : Assistance au démarrage en côte

EL8 TWO-WAY LOUDSPEAKER IN FRONT

✦✦ Haut-parleurs avant : Deux voies

F61 REAR MIRROR INSIDE

✦✦ Rétroviseur intérieur

F68 EXTERIOR MIRROR HEATED AND ELECTR. ADJUSTABLE

✦✦ Rétroviseur extérieur : Chauffant et réglable électriquement

FKB CREWBUS

✦✦ Crewbus

GC9 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION FSG 350

✦✦ Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports modèle FSG 350

H20 HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND

✦✦ Le verre : Isolation thermique totale

HZ0 ELECTRICAL AUXILIARY HEATING

✦✦ Chauffage d'appoint : Électrique

IG5 BASIC

✦✦ De base

IL1 DOMESTIC (GERMANY)

✦✦ Localisation : Allemagne

IL4 EU/EFTA REGION

✦ Région : UE/AELE

IL6 METALLIC - PAINT

✦ Peinture métallisée

J55 SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER

SEAT

✦ Siège du passager avant : Système d'alerte pour la ceinture de sécurité

JK3 INSTRUMENT CLUSTER WITH PIXEL MATRIX DISPLAY

✦ Combiné d'instruments : Écran à matrice de pixels

JX2 MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM

✦ Intervalle de maintenance : 40 000 km

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configuration de la conduite à gauche

LD9 INTERIOR LAMP(S) IN REAR

✦ Lampes intérieures à l'arrière

LX5 EUROPE

✦ Conçu pour le marché européen

MB6 EMISSIONS CLASS EURO 6B M/N1 GR. II

✦ Classe d'émissions Euro 6B M/N1 Gr. II

MX2 ENGINE OM622 DE 16 LA 84 KW (114 HP)

✦ Modèle de moteur OM622 DE 16 LA de 84 kW (114 CV)

Q22 TRAILER COUPLING, RIGID COUPLING HEAD

✦ Équipé d'un attelage de remorque rigide

RF1 MAKE OF TYRES CONTINENTAL (10)

✦ Pneus de marque Continental (10 unités)

RK8 LIGHT-ALLOY WHEELS 7 J X 17, 20-SPOKE DESIGN

✦ Jantes en alliage léger 7 J x 17, à 20 branches

IL5 LEFT-HAND DRIVE

✦ Côté conduite : Conduite à gauche

IN2 WHEELBASE 3200 MM, LONG OVERHANG

✦ Empattement long de 3200 mm avec un long porte-à-faux

JA1 WARNING LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL

✦ Niveau du liquide d'essuyage : Voyant d'avertissement

JW8 ATTENTION ASSIST

✦ Fonctionnalité : Assistance à l'attention

KB5 MAIN TANK 70 LITRES

✦ Capacité du réservoir principal : 70 litres

L16 FOG LAMPS HALOGEN

✦ Feux antibrouillard : Halogène

LE1 ADAPTIVE BRAKE LIGHTS

✦ Feux de freinage adaptatifs

M44 ALTERNATOR 14 V/185 A

✦ Alternateur de 14 volts et 185 ampères

MS1 CRUISE CONTROL

✦ Système de régulation de vitesse intégré

OD4 DIESEL CONTROL CODE SERVICE MEASURE 4

✦ Code de la mesure de service pour les véhicules diesel, mesure 4

R21 WHEEL SIZE GROUP 1

✦ Groupe de taille de roue : 1

RG7 225/55 R17 TYRES

✦ Pneus 225/55 R17

RM1 M + S TIRE

✦ Type de pneu : M + S

RR6 SPARE TIRE WITH JACK

✦✦ Roue de secours avec cric

RY2 TIRE PRESSURE LOSS WARNING SYSTEM ON FRONT AND REAR AXLE, WIRELESS

✦✦ Système d'alerte de perte de pression des pneus : Sans fil

SA6 AIRBAG, CO-DRIVER

✦✦ Coussin gonflable du copilote

T14 ACTIVE RETAINER FOR LOAD COMPARTMENT SLIDING DOOR

✦✦ Dispositif de retenue active pour la porte coulissante du compartiment de chargement

UR3 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT FASTENING WITH QUICK FASTENER

✦✦ Fixation du siège de l'habitacle arrière par attache rapide

V36 PANELLING UNDER ROOF

✦✦ Panneaux présents sous le toit

V85 PACKAGE SMOKER

✦✦ Paquet fumeur

VV9 FASTENING POINTS IN ROOF FRAME

✦✦ Châssis de toit : Points de fixation

W16 WINDOW FRONT LEFT, FIXED, IN SIDEWALL/SLIDING DOOR

✦✦ Fenêtre avant gauche fixe dans un mur latéral/une porte coulissante

W29 WINDOW FIXED BEHIND

✦✦ La lunette arrière est fixée en place

W70 TINTED WINDOWS IN REAR PASSENGER COMPARTMENT, BLACK GLASS

✦✦ L'habitacle arrière est équipé de vitres teintées en verre noir.

X30 MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE PART 2

✦✦ Certificat d'immatriculation du véhicule partie 2

RX4 WHEEL MAKE, SUPERIOR

✦✦ Fabrication de roues de haute qualité

S04 ADJUSTABLE CO-DRIVER'S SEAT

✦✦ Siège du copilote : Réglable

SB1 COMFORT DRIVER SEAT

✦✦ Siège conducteur : Confort

T70 CHILDPROOF LOCKS ON DOORS IN PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Serrures de sécurité pour enfants sur les portes de l'habitacle

V23 INTERIOR TRIM, PREMIUM VERSION

✦✦ Garniture intérieure haut de gamme

V41 PLASTIC FLOORING, TPO, IN PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Plancher en plastique dans le compartiment passagers

VH1 GRAB HANDLES IN REAR

✦✦ Poignées de maintien installées à l'arrière

VY2 BLACK TUNJA FABRIC

✦✦ Type de revêtement en tissu noir : Tunja

W17 WINDOW FRONT RIGHT, FIXED, IN SIDEW./SLIDING DOOR

✦✦ Fenêtre avant droite fixe dans un mur latéral/une porte coulissante

W65 TAILGATE

✦✦ Porte arrière

W78 WINDOW IN LIFTGATE/REAR-END DOOR WITH WIPER/WASHER SYSTEM

✦✦ Lunette arrière avec système d'essuie-glace et de lave-glace

XA8 WEIGHT VARIANT 3.100 KG

✦✦ Variante de poids de 3 100 kg

XC9 COC PAPERS	XI8 MODIFICATION YEAR U8-I
Les documents du COC comprennent	Année de modification U8-I
XO9 MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND GGD	XU1 SIGNS/PRINTED DOCUMENTS GERMAN
Mercedes-Benz Mobilovan avec DSB et GGD	Documents imprimés : Allemand
XZ0 MODEL GENERATION 0, CHANGE YEAR 2010	Y10 FIRST AID KIT
Génération du modèle : 0, année de changement 2010	Trousse de premiers secours
Y44 WARNING TRIANGLE	Z42 REGISTRATION AS PASSENGER CAR
Triangle d'avertissement	Immatriculée en tant que voiture de tourisme
ZC5 SALES CODE 0	ZH9 TOURER BASE
Code de vente : 0	Modèle de base adapté au tourisme
ZK5 CREWBUS	ZM4 CREWBUS
Modèle de véhicule configuré comme bus d'équipage	Crewbus

Chronologie

1 enregistrement trouvé

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

●

09/2018

 Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

 +36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

☒ **Vérifie l'historique du véhicule**

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.

☐ **Fais inspecter la voiture par un professionnel**

Un mécanico expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- ☐ Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- ☐ Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

☐ **Vérifie le kilométrage**

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- ☐ Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- ☐ Pose des questions si les chiffres ne collent pas

☐ **Demande les carnets d'entretien**

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- ☐ Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- ☐ Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

☐ **Fais un vrai essai routier**

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Conduis sur autoroute
- ☐ Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- ☐ Conduis aussi en ville
- ☐ Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- ☐ Sois attentif au confort et à la tenue de route

☐ **Compare avec d'autres voitures similaires**

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- ☐ Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- ☐ Compare les prix demandés
- ☐ Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- ☐ Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur