

## Mercedes-Benz Viano

Scanne pour obtenir le rapport complet



Généré le 21/01/2026

VIN:

Carburant: Diesel

Type de transmission: Manuel

## Dommage



Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule.

## Sécurité



1 rappel(s) de sécurité en cours ou passé(s) pour ce véhicule.

## Emissions



Émission de CO<sub>2</sub> élevée : 193 g/km.

## Vérification d'usage commercial



Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

## Kilométrage




Dernier kilométrage enregistré : 154 129 km.

## Vérification de la situation juridique




Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

## Vol



Aucune trace de vol trouvée.

## Exposition à une catastrophe naturelle



Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+36

## Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans 40 pays



## Les partenaires

Ce rapport se base sur

## Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

## Bonne nouvelle

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

## Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de transport



**Location** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de location



**Police** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de police



**Véhicule de démonstration** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule de démonstration.



**Véhicule d'auto-école** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons détecté aucune trace d'utilisation comme véhicule école

## Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.



### Bonne nouvelle

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



### Résumé

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectuée dans **8 pays** :  +2

### Voici ce que nous avons vérifié :



**Est-il actuellement recherché pour vol ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé



**A-t-il été volé par le passé ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

### Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :

 Roumanie  Tchéquie  Slovénie  Slovaquie  Hongrie  Italie  Danemark  Canada


## Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.



### Résumé

- Dernier kilométrage connu : 154 129 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 247 238 km



#### Relevés du compteur kilométrique

01/2014	<b>15 064 km</b>
01/2016	<b>49 250 km</b>
01/2018	<b>75 819 km</b>
01/2020	<b>100 370 km</b>
01/2022	<b>124 965 km</b>

#### Relevés du compteur kilométrique

01/2024	<b>151 416 km</b>
---------	-------------------

##### ⓘ Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 180 663 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

#### Habitudes de conduite

03/2013 - 03/2024    ⓘ Utilisation normale    1152 km/mois

**Avertissement :** ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

## Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



### Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

## Juridique

A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?  Aucun enregistrement trouvé Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé  
 Épave  Aucun enregistrement trouvé Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave  
 Importé  Enregistrement trouvé Information découverte le 06/2019 Importé en  France

## Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



### Attention

Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule



### Résumé

Les dommages légers n'ont normalement pas d'incidence sur la sécurité du véhicule et ne posent pas de problèmes structurels.



Dommages au côté droit:

Arrière / Pare-chocs

Arrière gauche / Pare-chocs

09/2015

 Belgique

### Expertise

Côtés touchés

Arrière

Estimation du coût des réparations passées

**3 001 € – 5 000 €**

Cause possible

### Accord sur l'expertise

Description

**Valeur des dommages évaluée par toutes les parties.**



Dommages au côté droit:

Arrière droite / Pare-chocs

03/2024

France

## Dommages

Côtés touchés

Arrière

Estimation du coût des réparations passées

**501 € – 1500 €**

Cause possible

**Parking**

Description

**Dommages survenus dans les aires de stationnement, y compris les collisions**

**Avertissement :** la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

### Glossaire des dommages

#### Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

#### Dommages

Un dommage désigne toute altération physique subie par un véhicule, comme des rayures, des bosses ou des pièces cassées. Il peut résulter d'un accident, des intempéries, d'un vol ou d'un autre incident, et peut affecter l'apparence ou les performances du véhicule.

#### Estimation du coût des réparations passées

Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

## Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

#### Bonne nouvelle

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

# Émissions

Nous avons analysé combien de CO<sub>2</sub> ce modèle de voiture émet généralement, ainsi que les taxes ou frais susceptibles de s'appliquer en conséquence.



## Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

# Émissions de CO<sub>2</sub>

Émission de Co<sub>2</sub> g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **193 g/km** Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

# Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

## Résumé

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

# Identification et spécifications techniques

	Marque		Modèle		Description
	Type de carrosserie		Cylindrée moteur		Puissance moteur
	Van		<b>2,1l</b>		<b>120 kW (161 ch / 163 PS)</b>
	Type de carburant		Type de transmission		Nombre de portes
	<b>Diesel</b>		<b>Manuel</b>		<b>4</b>
	Position du volant		Nombre de cylindres		Nombre de vitesses
	<b>Volant à gauche</b>		<b>4</b>		<b>6</b>
	Marché du modèle		Génération		Catégorie
	<b>EU</b>		<b>639</b>		<b>M1</b>

# Équipement

D'origine, sortie d'usine

513L BELGIUM

⊕ Note du groupe de pays pour la Belgique

AC1 FINAL DRIVE RATIO I = 3.455

⊕ Le rapport de transmission final est de 3,455

CF7 COMFORT SUSPENSION

⊕ Suspension confort

CL4 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER

⊕ Volant multifonction avec ordinateur de bord installé

CM2 BUMPERS AND DETACHABLE PARTS PAINTED IN VEHICLE COLOUR

⊕ Pare-chocs et pièces détachables peints dans la couleur du véhicule

D24 ELECTRIC TILTING/SLIDING GLASS SUNROOF IN PASSENGER COMPARTMENT

⊕ Toit ouvrant électrique dans l'habitacle, inclinable ou coulissant

E33 BATTERY MANAGEMENT

⊕ Système de gestion de la batterie inclus

ED4 AGM BATTERY 12 V 92 AH

⊕ Batterie AGM de 12 V et d'une capacité de 92 Ah

EL9 2-WAY LOUDSPEAKERS, FRONT AND REAR

⊕ Haut-parleurs à 2 voies, avant et arrière

ES6 AUX SOCKET

⊕ Prise auxiliaire pour la connexion d'appareils externes

F61 REAR MIRROR INSIDE

⊕ Rétroviseur intérieur

9197 OBSIDIAN BLACK METALLIC PAINT MB 9197

⊕ Peinture noir obsidien métallisé

BB3 ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP®)

⊕ Programme électronique de stabilité (ESP)

CL2 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER

⊕ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir

CL9 ECO POWER STEERING PUMP

⊕ Pompe de direction assistée écologique

D12 ROOF RAILING/LUGGAGE CARRIER

⊕ Barrières de toit / Porte-bagages

D27 ELECTRIC GLASS TILTING/SLIDING SUNROOF

⊕ Toit ouvrant électrique avec vitres inclinables et coulissantes

EC7 SOCKET FOR REPEATER LAMP FOR REAR BICYCLE RACK

⊕ Prise pour lampe répétitrice arrière pour la fixation d'un porte-bicyclette arrière

EJ2 AUDIO 20

⊕ Système audio avec le système d'infodivertissement Audio 20

ES1 SOCKET 12V, PASSENGER COMPARTMENT

⊕ Prise 12V dans l'habitacle

EZ8 PARKTRONIC

⊕ Fonction d'aide au stationnement incluse

F65 AUTOMATICALLY FOLDING OUTSIDE MIRRORS

⊕ Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

**F66 LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT**

Boîte à gants : Verrouillable

**FF1 CENTRE CONSOLE WITH STOWAGE COMPARTMENT**

Console : Centrale avec compartiment de rangement

**FS5 ILLUMINATED VANITY MIRRORS FOR SUN VISORS**

Les vanités sont équipées de miroirs éclairés sur les pare-soleil.

**GD8 ECO GEAR 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION**

Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports avec rapport ECO

**H13 ADDITIONAL HEAT EXCHANGER**

Échangeur de chaleur supplémentaire

**HF2 POLLEN FILTER**

Filtre à pollen

**HI2 CLIMATE ZONE 2 (MODERATE)**

Zone climatique 2 (modérée)

**IL2 EXPORT CODE**

Export code designation

**IL6 METALLIC - PAINT**

Peinture métallisée

**J56 SEAT BELT WARNING FOR DRIVER AND CO-DRIVER****SEATS**

Système d'alerte pour les ceintures de sécurité du conducteur et du co-conducteur

**JA1 WARNING LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL**

Niveau du liquide d'essuyage : Voyant d'avertissement

**JC2 SOFT-TOUCH COCKPIT**

Matériaux doux au toucher utilisés dans le cockpit

**F69 ELECTRICALLY ADJUSTABLE AND HEATED OUTSIDE MIRRORS WITH INTEGRATED TURN SIGNAL LIGHT**

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants

**FLK LUXURY MPV**

Classé dans la catégorie des monospaces de luxe

**FZ8 CONVENIENCE OPENING AND CLOSING WITH IR REMOTE CONTROL**

Ouverture et fermeture aisées grâce à la télécommande IR

**H00 HOT/COOL AIR DUCT TO PASSENGER COMPARTMENT**

Conduit d'air chaud/refroidissant vers l'habitacle

**H21 HEAT-INSULATING GLAZING ALL-ROUND WITH BAND FILTER ON WINDSHIELD**

Vitrage thermo-isolant sur tout le pourtour avec filtre sur le pare-brise

**HH9 TEMPOMATIC SEMI-AUTOMATIC AIR CONDITIONING SYSTEM**

Système de climatisation : Tempmatic semi-automatique

**HZ0 ELECTRICAL AUXILIARY HEATING**

Chauffage d'appoint : Électrique

**IL4 EU/EFTA REGION**

Région : UE/AELE

**IN2 WHEELBASE 3200 MM, LONG OVERHANG**

Empattement long de 3200 mm avec un long porte-à-faux

**J65 OUTSIDE TEMPERATURE DISPLAY**

Affichage de la température extérieure pour plus de commodité

**JA5 LIGHT AND RAIN SENSOR**

Capteur de lumière et de pluie

**JG0 SHIFT POINT INDICATOR**

L'indicateur de point de changement de vitesse est installé

**JK3 INSTRUMENT CLUSTER WITH PIXEL MATRIX DISPLAY**

Combiné d'instruments : Écran à matrice de pixels

**KL5 FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR**

Filtre à carburant équipé d'un séparateur d'eau

**L LEFT-HAND DRIVE**

Configuration de la conduite à gauche

**LB9 EXIT LIGHTS**

Lumières : Lumières de sortie

**LD5 ADD. INTERIOR LIGHT IN PASSENGER COMPARTMENT**

Éclairage intérieur supplémentaire dans l'habitacle

**M49 ALTERNATOR 14 V/180 A**

Alternateur : 14V/180A

**MG3 ENGINE OM651 DE 22 LA 120 KW (163 HP)**

Moteur : OM651 DE 22 LA 120 kW (163 CV)

**MJ7 ECO START/STOP FUNCTION**

Fonction Eco Start/Stop

**MZ0 BLUEEFFICIENCY**

BlueEfficiency

**OD4 DIESEL CONTROL CODE SERVICE MEASURE 4**

Code de la mesure de service pour les véhicules diesel, mesure 4

**RG7 225/55 R17 TYRES**

Pneus 225/55 R17

**RM4 COMFORT TYRES**

Pneus confort inclus pour une conduite en douceur

**RR6 SPARE TIRE WITH JACK**

Roue de secours avec cric

**KA1 PARTICULATE TRAP**

Piège à particules

**KP1 FUEL PUMP, ELECTRICALLY CONTROLLED**

Pompe à carburant à commande électrique

**L04 AUTOMATIC DIM-DIP LIGHT**

Éclairage automatique à intensité réduite (Dim-Dip)

**LD0 OVERHEAD CONTROL PANEL WITH 2 READING LAMPS**

Panneau de commande monté sur le toit avec deux lampes de lecture

**LE1 ADAPTIVE BRAKE LIGHTS**

Feux de freinage adaptatifs

**MA5 EMISSIONS CLASS EURO 5 N1 GR.III/N2**

Classe d'émissions Euro 5 pour un fonctionnement respectueux de l'environnement

**MG9 GENERATOR MANAGEMENT**

Gestion des générateurs

**MS1 CRUISE CONTROL**

Système de régulation de vitesse intégré

**OA3 DIESEL CONTROL CODE SERVICE MEASURE 1**

Code de la mesure de service pour les véhicules diesel, mesure 1

**RF1 MAKE OF TYRES CONTINENTAL (10)**

Pneus de marque Continental (10 unités)

**RL8 LIGHT-ALLOY WHEELS, 7 J X 17**

Jantes en alliage léger 7J X 17

**RR0 TYRES, RESISTANCE-OPTIMISED**

Pneus à résistance optimisée pour l'efficacité

**SA6 AIRBAG, CO-DRIVER**

Coussin gonflable du copilote

**SB1 COMFORT DRIVER SEAT**

Siège conducteur : Confort

**T19 SLIDING DOOR LEFT**

Porte coulissante sur le côté gauche du véhicule

**U73 ARMRESTS FOR SEATS IN PASSENGER COMPARTMENT**

Accoudoirs disponibles pour les sièges de l'habitacle

**US4 3-PASSENGER COMFORT BENCH SEAT, 1ST ROW, FOLDING OUTER SEAT**

Banquette confort 3 places, 1ère rangée, siège extérieur rabattable

**V33 CARPET IN THE REAR**

Tapis à l'arrière

**V44 CARPET IN INTERIOR AT FRONT**

Moquette à l'intérieur à l'avant

**VP1 TREND EQUIPMENT LINE**

Ce véhicule est équipé de la ligne d'équipement Trend, qui offre des caractéristiques modernes et élégantes.

**W16 WINDOW FRONT LEFT, FIXED, IN SIDEWALL/SLIDING DOOR**

Fenêtre avant gauche fixe dans un mur latéral/une porte coulissante

**W32 ELECTRIC VENT WINDOWS IN PASSENGER COMPARTMENT REAR**

Vitres d'aération électriques dans l'habitacle arrière

**W70 TINTED WINDOWS IN REAR PASSENGER COMPARTMENT, BLACK GLASS**

L'habitacle arrière est équipé de vitres teintées en verre noir.

**X49 SIGNS/PRINTED DOCUMENTS DUTCH**

Comprend des documents imprimés et des panneaux en néerlandais

**SB2 LUXURY CO-DRIVER'S SEAT**

Siège du copilote de haute qualité avec caractéristiques de luxe

**T70 CHILDPROOF LOCKS ON DOORS IN PASSENGER COMPARTMENT**

Serrures de sécurité pour enfants sur les portes de l'habitacle

**UR1 SEAT RAIL SYSTEM WITH QUICK-RELEASE ATTACHMENT SYSTEM**

Système de rail d'assise avec système de fixation rapide

**US5 COMFORT 3-PASSENGER BENCH SEAT IN 2ND ROW WITH FOLDING OUTSIDE SEAT**

Banquette 3 places en 2ème rangée avec siège extérieur rabattable

**V36 PANELLING UNDER ROOF**

Panneaux présents sous le toit

**VH1 GRAB HANDLES IN REAR**

Poignées de maintien installées à l'arrière

**VX3 LUGANO ANTHRACITE LEATHER**

Sellerie luxueuse en cuir Lugano Anthracite

**W17 WINDOW FRONT RIGHT, FIXED, IN SIDEW./SLIDING DOOR**

Fenêtre avant droite fixe dans un mur latéral/une porte coulissante

**W65 TAILGATE**

Porte arrière

**W78 WINDOW IN LIFTGATE/REAR-END DOOR WITH WIPER/WASHER SYSTEM**

Lunette arrière avec système d'essuie-glace et de lave-glace

**XA6 WEIGHT VARIANT 3.05 T**

Le poids du véhicule est de 3,05 tonnes

**XC9 COC PAPERS**

Les documents du COC comprennent

**XO7 MERCEDES-BENZ MOBilo WITH DSB AND GGD**

Inclut Mercedes-Benz Mobilo avec DSB et GGD

**Y10 FIRST AID KIT**

Trousse de premiers secours

**YF7 FIRE EXTINGUISHER 1 KG**

1kg Extincteur

**ZC6 SALES CODE 1**

Sales code 1 for management

**181 FUEL FILTER WITH WATER SEPARATOR**

Filtre à carburant avec séparateur d'eau

**F639 SERIES 639 NCV2**

Series 639 NCV2

**XMO FACELIFT**

Présence d'éléments de design Facelift

**XZ1 MODEL GENERATION 1**

Désignation de la génération du modèle comme 1

**Y44 WARNING TRIANGLE**

Triangle d'avertissement

**Z42 REGISTRATION AS PASSENGER CAR**

Immatriculée en tant que voiture de tourisme

**ZP5 ACTIVITY PACKAGE**

Paquet comprenant des caractéristiques supplémentaires pour une activité renforcée

**581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL**

Dispositif de climatisation automatique

## Sécurité

Nous avons vérifié si ce véhicule fait l'objet de rappels constructeur et quelle est sa note de sécurité.

 **Attention**

1 rappel trouvé



**Avis de carVertical**

Ce véhicule a déjà fait l'objet d'un rappel, mais le problème a été résolu. Aucune autre action n'est nécessaire. Un entretien régulier permettra à ce véhicule de rouler en toute sécurité sur la route.

## Rappels

Statut du rappel : **Résolu**

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

**Titre RECALL**

**Niveau de risque du rappel** **Élevé**

## Chronologie

**CARVERTICAL**

Ce rapport PDF contient uniquement les informations les plus essentielles sur l'historique du véhicule. Pour accéder aux données les plus complètes et à jour, nous te recommandons de toujours consulter le rapport carVertical numérique disponible sur notre site. Bien que nous apportions un soin particulier à la l'exactitude et à la fiabilité des données au moment de sa création, note que nous ne pouvons garantir que ce fichier PDF n'a pas été modifié ou altéré après sa création.

VIN: WDF63981313801361

Généré le 21/01/2026

Expire le 20/02/2026

## 5 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

- 03/2013 Pays inconnu

### Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

- 09/2015 Belgique

### Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consulte la section « Dommages » pour plus de détails.

- 06/2019 France

### Importé

Ce véhicule a été signalé comme importé. L'enregistrement indique qu'il a quitté le pays mentionné dans le rapport.

- 06/2019 France

### Immatriculé

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

- 03/2024 France

### Dommages détectés

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que ce véhicule a subi des dommages. Consulte la section « Dommages » pour plus de détails.



+36

#### Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



#### Les partenaires

Ce rapport se base sur

# Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



## Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



## Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



## Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas



## Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



## Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis sur autoroute
- Roule sur des routes abîmées ou irrégulières
- Conduis aussi en ville
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route



## Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur