



Škoda Octavia RS

Généré le 21/05/2026

VIN: [REDACTED]

Type de carrosserie: **Break**

Carburant: **Essence**

Année: **2016**

Type de transmission: **Manuel**

Cylindrée moteur: **2l**

Puissance moteur: **162 kW (217 ch / 220 PS)**

Domage

⚠ Attention

Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule.

Vérification d'usage commercial

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✓ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 69 501 km.

Vérification de la situation juridique

✓ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Vol

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Exposition à une catastrophe naturelle

✓ Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

"Nous avons vérifié si ce véhicule a été utilisé à des fins commerciales : comme taxi, location ou véhicule de service. Ces véhicules sont souvent soumis à un usage intensif. Il faut donc être attentif aux signes d'usure."

✓ Aucun problème détecté


Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :




Taxi


✓ Aucun enregistrement trouvé

 **Transport** ✓ Aucun enregistrement trouvé

 **Location** ✓ Aucun enregistrement trouvé


 **Police** ✓ Aucun enregistrement trouvé



 **Véhicule de démonstration** ✓ Aucun enregistrement trouvé

 **Véhicule d'auto-école** ✓ Aucun enregistrement trouvé

Vol

Nous avons vérifié si le véhicule est actuellement signalé comme volé, s'il l'a été par le passé, et s'il a été retrouvé.

 **Aucun problème détecté**
Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.

 **Résumé**
Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **7 pays** :  +1

Voici ce que nous avons vérifié :

 **Est-il actuellement recherché pour vol ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé


 **A-t-il été volé par le passé ?** ✓ Aucun enregistrement trouvé Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en** :


 Slovénie  Roumanie  Tchéquie  Italie  Hongrie  Slovaquie  Canada

Kilométrage

Nous avons vérifié si le kilométrage semble cohérent ou s'il a pu être manipulé.

 **Résumé**

- Dernier kilométrage connu : 69 501 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 137 572 km



Relevés du compteur kilométrique

01/2017	7 457 km
01/2019	28 968 km
01/2021	42 419 km
01/2023	55 094 km
01/2025	67 076 km

Relevés du compteur kilométrique

i Kilométrage présent attendu

D'après les habitudes de conduite récentes, le kilométrage actuel pourrait être **d'environ 76 746 km**. Le kilométrage réel peut varier, vérifie le compteur du véhicule pour confirmation.

Habitudes de conduite

02/2016 - 06/2025 ■ Utilisation normale 614 km/mois

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Nous avons vérifié si le véhicule a passé les contrôles techniques et s'il a été déclaré comme perte totale.



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



A-t-il passé son contrôle technique (CT) ?

✓ Aucun enregistrement trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Dommage

Ce véhicule a-t-il subi des dommages par le passé ? Quelle était la valeur des dommages ?



Attention

Nous avons trouvé 2 entrées pour ce véhicule



03/2017

Allemagne

Expertise

Estimation du coût des réparations passées

0 € – 500 €



Dommmages au côté droit:

Arrière / Pare-chocs

Arrière gauche / Pare-chocs

Arrière droite / Pare-chocs

Nous avons regroupé ces dossiers d'évaluation des dommages dans ce rapport PDF - ils semblent décrire le même événement, car ils partagent des dates, des lieux et des détails similaires.

Pour consulter tous les détails disponibles et t'assurer d'obtenir les informations les plus détaillées et les plus récentes, réfère-toi au rapport numérique sur notre site web.

1 entrée similaire

08/2018

 Allemagne

Expertise

Côtés touchés

Arrière

Estimation du coût des réparations passées

1501 € – 3 000 €

Groupes de dommages

Pièces de carrosserie extérieures

Éclairage extérieur

Avertissement : la plupart des dommages sont liés à des accidents de la route, mais pas exclusivement. Certaines entrées peuvent figurer dans le rapport pour d'autres raisons, telles que des expertises de dommages, des ventes aux enchères, des contrôles techniques, des réparations ou d'autres événements ou circonstances similaires. Ces informations peuvent indiquer, par exemple, que le véhicule a été inspecté et expertisé dans un centre agréé, ou qu'il a fait l'objet d'une réparation, d'un service sous garantie, d'un diagnostic ou d'un entretien technique. Ces inspections ou évaluations de véhicule peuvent être effectuées suite à un accident, mais aussi à d'autres raisons, comme des obligations et/ou procédures légales, des données publiées par le constructeur, des réparations sous ou hors garantie, la correction de réparations mal effectuées, ou des dommages sans lien avec un accident (vol, casse mécanique, etc.). Il est important de noter que ces entrées ne signifient pas nécessairement qu'un accident a eu lieu : elles peuvent aussi être liées à l'utilisation ou l'entretien du véhicule conformément aux exigences et aux obligations fixées par le constructeur ou des tiers.

Glossaire des dommages

Expertise

L'expertise est le processus d'évaluation de l'étendue des dommages subis par un véhicule. Il s'agit d'inspecter le véhicule pour déterminer les réparations nécessaires, d'estimer les coûts et de décider si le véhicule peut être réparé ou s'il est considéré comme économiquement irréparable.

Estimation du coût des réparations passées


Si le véhicule présente des dommages signalés, le coût des réparations passées est estimé en fonction du lieu d'évaluation, et affiché dans la devise du pays concerné. Ce montant peut donc différer de ce que tu pourrais attendre localement. Voici pourquoi :

Les prix des réparations varient selon les pays, en raison des différences de coûts de main-d'œuvre et de pièces détachées.

L'estimation se base sur des réparations effectuées dans des centres agréés, souvent plus chers que les garages indépendants.

Exposition à une catastrophe naturelle

Nous avons vérifié si le véhicule se trouvait dans une zone touchée par une catastrophe naturelle au moment où celle-ci s'est produite.

 **Aucun problème détecté**

La localisation de ce véhicule n'a pas été enregistrée dans une zone touchée par une catastrophe naturelle.

Spécifications et équipement











Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.

 **Résumé**

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques

 Marque Škoda	 Modèle Octavia RS	 Description Octavia RS
 Type de carrosserie Break	 Année de fabrication 2016	 Année du modèle 2016
 Cylindrée moteur 2l	 Puissance moteur 162 kW (217 ch / 220 PS)	 Couple 350 Nm
 Type de carburant Essence	 Type de transmission Manuel	 Type de conduite Traction
 Couleur Gris	 Nombre de portes 5	 Position du volant Volant à gauche

Équipement

D'origine, sortie d'usine


0A2 4 doors

 4 portes équipées

0B3 Wheelbase

 Spécification de l'empattement

0EN Installation differentiation for transmission MQ 350 --
vehicle components --

 Différenciation de l'installation pour la transmission MQ 350

0AE Front stabilizer bar

 Équipé d'une barre stabilisatrice avant

0BN Rear stabilizer bar

 Barre stabilisatrice arrière pour une stabilité accrue

0FA Standard manufacturing sequence

 Séquence de fabrication conforme à la norme

OK0 Without alternative drive system

✦✦ Aucun système d'entraînement alternatif n'est installé

ON4 4-link rear suspension

✦✦ Suspension arrière à 4 bras

OTD Textile floor mats

✦✦ Tapis de sol en tissu fournis

OY1 Standard climatic zones

✦✦ Zones climatiques standard configurées

1A5 Fuel system for fuel-injected SI engine

✦✦ Système d'alimentation en carburant pour moteurs à injection

1D2 Trailer hitch, removable and lockable

✦✦ Attelage de remorque amovible et verrouillable

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦✦ Étiquette d'identification spéciale pour la CE pour les véhicules particuliers M1

1JE Rear shock absorption, sports version

✦✦ Amortisseur arrière en version sport

1LG Disc brakes in front

✦✦ Freins à disque à l'avant

1NL Trims for alloy wheels

✦✦ Jantes en alliage incluses

1Q0 Without mass damper for steering wheel

✦✦ Amortisseur sans masse pour le volant

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Protection supplémentaire du dessous de caisse avant non incluse

OKA Without decals and emblems

✦✦ Sans autocollants ni emblèmes

OP4 Exhaust tailpipe, double-flow

✦✦ Tuyau d'échappement à double flux

OVC Information kit in German

✦✦ Kit d'information en langue allemande

OYE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Gamme de poids 5 avec contrôle de l'installation uniquement

1AZ ESC

✦✦ Contrôle électronique de stabilité (ESC)

1E1 Activated carbon canister

✦✦ Réservoir de charbon actif

1G8 Breakdown kit

✦✦ Kit de dépannage inclus

1KT Disc brakes in rear (Geomet D)

✦✦ Les freins arrière sont des freins à disque (Geomet D) qui garantissent une puissance de freinage efficace

1N7 Dynamic steering

✦✦ Système de direction dynamique inclus

1PF Standard wheel bolts

✦✦ Boulons de roue standard utilisés

1S3 Tool kit

✦✦ Kit d'outils fourni

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦✦ Pas de table pliante sur le dossier du siège avant

1W2 Glove compartment cooling system

✦✦ Système de refroidissement de la boîte à gants

1Y3 XDS+

✦✦ XDS+ (blocage électronique différentiel étendu) inclus

20A Without electric motor (hybrid)

✦✦ Pas de moteur électrique (système hybride) inclus

2B0 Without additional exterior noise suppression

✦✦ Pas de suppression supplémentaire du bruit extérieur

2H0 Without "drive select"

✦✦ Sans "Drive Select"

2KW Labels in German, French and Dutch

✦✦ Étiquettes fournies en allemand, français et néerlandais

2W6 Fuel filler cap

✦✦ Bouchon de remplissage de carburant inclus

2ZQ 3 spoke multi-function leather steering wheel with airbab - Supersport

✦✦ Volant multifonction en cuir à trois branches avec airbag, appelé Supersport

3CX Net partition

✦✦ Cloison de séparation de l'aire de chargement incluse

3FA Without roof insert (standard roof)

✦✦ Pas d'insert de toit fourni

3GN Variable luggage/load compartment floor

✦✦ Plancher modulable du coffre

3J4 Head restraints for front seats

✦✦ Appuie-tête pour les sièges avant

3LE Door and side trim panel

✦✦ Panneaux latéraux et de porte luxueux pour une sensation haut de gamme.

1X0 Front-wheel drive

✦✦ Configuration à traction avant

1Z0 Initial standard fuel filling

✦✦ Standard Remplissage initial de carburant

2A0 Without delivery equipment

✦✦ Aucun équipement de livraison supplémentaire n'est inclus

2G7 Filler neck module 1 with insert

✦✦ Module de remplissage du col 1 avec insert

2JK Sports bumpers

✦✦ Pare-chocs sport

2V5 Fresh air intake system with combinationfilter

✦✦ Système d'admission d'air frais avec filtre combiné

2WA Without additional tires

✦✦ Aucun pneu supplémentaire n'est fourni

3B4 Child seat anchors for child seat system ISOFIX

✦✦ Fixations pour sièges enfants compatibles avec le système ISOFIX

3D7 Center console

✦✦ Présence d'un élément de la console centrale

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦✦ Pas d'ancrages ISOFIX pour siège enfant à l'avant

3H0 Without backrest release for front seats

✦✦ Pas de déverrouillage du dossier pour les sièges avant

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦✦ Réglage manuel de la hauteur des sièges avant

3N0 Without storage compartments in trunk

✦✦ Pas de compartiments de rangement dans le coffre

3NU Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest

✦✦ La banquette arrière est rabattable et divisible, avec un accoudoir central

3S5 Black roof rails

✦✦ Rails de toit noirs pour une meilleure esthétique

3U7 Luggage compartment cover

✦✦ Cache-bagages

3X0 Without load-through hatch

✦✦ Pas de trappe de chargement incluse

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

✦✦ Chauffage des sièges avant à commande séparée

4GF Windscreen, heat-absorbing glass

✦✦ Pare-brise en verre thermo-absorbant

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

✦✦ Vitres latérales teintées foncées à isolation thermique

4LC Controls for radio and telephone

✦✦ Commandes du système de radio et de téléphone

4R4 El. windows front and rear

✦✦ Vitres électriques à l'avant et à l'arrière

4X4 Side airbag in front and rear with curtain airbag

✦✦ Airbags latéraux à l'avant et à l'arrière avec airbag rideau pour la sécurité

5C0 Without special body measures

✦✦ Aucune mesure corporelle particulière n'est appliquée

3QC 3-point seat belts, front

✦✦ Les sièges avant sont équipés de ceintures de sécurité à trois points pour plus de sécurité

3T2 Three rear head restraints

✦✦ Appuie-tête arrière - trois inclus

3W7 Acoustics package "Extra"

✦✦ Pack acoustique amélioré

3Y0 Without roll-up sunshade

✦✦ Sans pare-soleil enroulable

4E2 Tailgate/trunk lid releaseckel hinten (electrically)

✦✦ Déverrouillage électrique du hayon

4I2 Remote central locking with 2 foldable keys (without SAFE system)

✦✦ Verrouillage centralisé à distance avec 2 clés pliables fournies (sans système SAFE)

4L6 Inside rear view mirror automatically dimming

✦✦ Rétroviseur intérieur à atténuation automatique

4P3 Rear floor panel module, type 4

✦✦ Module de panneau de plancher arrière de type 4

4UP Airbag on driver and front passenger side, knee airbag on driver/front pass. side, with front pass. airbag deactivated.

✦✦ Airbags conducteur et passager avant, avec airbag genoux pour le conducteur et le passager avant, et possibilité de désactiver l'airbag passager avant

4ZD Black decorative trims

✦✦ Bordures décoratives noires

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦✦ Fréquence porteuse 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with

additional transport protection measures

- ✦✦ Film de protection pour le transport avec mesures supplémentaires

5RQ Right exterior mirror, convex

- ✦✦ Rétroviseur extérieur droit, convexe

5XB Sun visors with mirror and airbag label on front

passenger side

- ✦✦ Pare-soleil avec miroir et étiquette d'airbag pour le côté passager avant

6FM Components with special surface appearance

- ✦✦ Composants à l'aspect de surface particulier

6M0 Without tie down straps/net/pocket

- ✦✦ Pas de sangles d'arrimage, de filet ou de poche inclus

6PC Hand brake lever handle in leather

- ✦✦ Poignée de frein à main en cuir

6R1 Gearshift boot in leatherette

- ✦✦ Le soufflet de levier de vitesses en similicuir apporte une touche de luxe à l'habitacle

6T2 Interior light in footwell in front and rear

- ✦✦ Éclairage intérieur au niveau des pieds à l'avant et à l'arrière

7AA Electronic immobilizer

- ✦✦ Immobilisateur électronique

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

- ✦✦ Sans accumulateur de chaleur/chauffage auxiliaire

7K1 Tire pressure monitoring system

- ✦✦ Système de contrôle de la pression des pneus

5ML Decorative inserts

- ✦✦ Inserts décoratifs

5SJ Left exterior mirror, convex

- ✦✦ Rétroviseur extérieur gauche, convexe

6E3 Front armrest "JUMBO BOX"

- ✦✦ Accoudoir avant « JUMBO BOX » inclus

6K0 Without forward collision warning/ autonomous emergency braking

- ✦✦ N'inclut pas l'alerte de collision avant ni le freinage d'urgence autonome

6N0 Without mud flap

- ✦✦ Pas de bavettes incluses

6Q2 Gearshift knob/handle in leather

- ✦✦ Le pommeau de levier de vitesses est recouvert de cuir pour un toucher haut de gamme

6SE Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven

- ✦✦ Revêtement du plancher du compartiment à bagages en non-tissé plat aiguilleté

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

- ✦✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, à atténuation automatique et chauffants

7B2 12-volt socket in luggage boot

- ✦✦ Prise 12 volts dans le coffre à bagages

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

- ✦✦ Pas de préparation au système de suivi des véhicules

7L6 Green tec

- ✦✦ Technologies vertes utilisées (Green tec)

7LM Vehicle class differentiation -5E0-

✦✦ Différenciation des classes de véhicules

7MM Emission standard EU6

✦✦ Conformité à la norme d'émissions Euro 6

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

✦✦ Soutien lombaire à réglage manuel pour les sièges avant

7UF Navigation system - Standard

✦✦ Système de navigation standard

7X2 "PARK DISTANCE CONTROL" PDC front and back (for

Radio Bolero andnavi with direction detection)

✦✦ Système d'aide au stationnement avant et arrière (compatible avec la radio Bolero et le système de navigation avec détection de direction)

8G0 Without light control

✦✦ Sans contrôle de la lumière

8IP Bi-Xenon headlights +AFS+LED "DAY LIGHT"

✦✦ Phares bi-xénon avec AFS et feux de jour à LED

8M1 Rear window wiper "AERO"

✦✦ Essuie-glace arrière AERO installé

8Q5 Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)

✦✦ Réglage dynamique de la portée des phares avec AFS 1

8RM 8 speakers (passive)

✦✦ 8 haut-parleurs (passifs)

8SK LED rear lights

✦✦ Équipé de feux arrière à LED

7M3 Scuff plates in door apertures

✦✦ Plaques de protection dans les ouvertures des portes

7N2 Glasses storage

✦✦ Compartiment de rangement pour lunettes

7RE Maps - Europe

✦✦ Cartes de l'Europe incluses

7W1 "CREW PROTECT ASSIST" - proactive protection for driver and passenger on front seat

✦✦ Système de protection proactive pour le conducteur et le passager avant

7Y0 Without lane change assist

✦✦ Sans assistance au changement de voie

8GU Alternator 140 A

✦✦ Installation d'un alternateur de 140 A

8K3 Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature

✦✦ Feux de jour distincts avec commande automatique des phares et fonction « Coming and Leaving Home » à commande manuelle

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦✦ Commande d'essuie-glace avec capteur de lumière/pluie

8QL Key for locking system with remote control

✦✦ Clé du système de verrouillage avec télécommande

8S6 2 reading lights in front

✦✦ Lampes de lecture à l'avant

8T2 "CRUISE CONTROL"

✦✦ Fonction « régulateur de vitesse » disponible

8TB Rear fog lamp

❖ Feu de brouillard arrière

8WH Front fog lights with "CORNER" functionality

❖ Phares antibrouillard avant intégrant la fonction « CORNER »

8Y1 Two-tone horn

❖ Klaxon à deux tons inclus

8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"

❖ Antenne pour la réception AM/FM

9D0 Without preparation for two-way radio installation

❖ Pas de préparation pour l'installation d'une radio bidirectionnelle

9HA Without additional malfunction display

❖ Pas d'affichage supplémentaire des dysfonctionnements

9JA Non-smoker's package

❖ Forfait non-fumeur

9P5 Passenger seat-belt warning light (for all passengers)

❖ Témoin lumineux de ceinture de sécurité pour tous les passagers

9T1 Heated winscreen washer nozzles

❖ Buses de lave-glace chauffantes pour le pare-brise, garantissant un nettoyage efficace par temps froid

9U1 Brake pad wear indicator

❖ Indicateur d'usure des plaquettes de frein

9Z0 Operating voltage 12 V

❖ Tension de fonctionnement standard 12 V

A64 Category 4

❖ Catégorie 4

8W1 Washer fluid level indicator

❖ Indicateur de niveau de liquide lave-glace

8X1 Telescopic front headlight washers

❖ Lave-phares avant télescopiques

8Z5 Not hot country

❖ Non configuré pour des conditions climatiques chaudes

9AK Dual-zone air conditioning "CLIMATRONIC" with electronic regulation

❖ Système de climatisation à deux zones « CLIMATRONIC » avec régulation électronique

9E3 Luggage compartment lighting

❖ Éclairage du compartiment à bagages

9J0 Without supertone system and tone sequence control

❖ Pas de système de supertonalité ni de contrôle de la séquence des tonalités

9M9 Parking heater with radio remote control

❖ Chauffage d'appoint avec télécommande

9S6 Colour "MAXI DOT"

❖ Écran couleur Maxi Dot

9TG Additional warning lights (door area) in front

❖ Voyants supplémentaires dans la zone de la porte à l'avant

9WT Function "SMART LINK"

❖ Fonction SMART LINK pour une intégration parfaite avec les smartphones

9ZE Comfort telephone system

❖ Installation d'un système téléphonique de confort

A8F Sports equipment

❖ Équipements sportifs

AV1 Driving on the right

✦✦ Conçu pour conduire du bon côté de la route

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Ensemble de pièces détachées sans règles de construction spécifiques à un pays

C0T Alloy wheels "PICTORIS" 7,5 × 18" 4 pcs.

✦✦ Un autre jeu de quatre jantes en alliage baptisé « PICTORIS », également de dimensions 7,5 × 18 pouces chacune.

E0A No special edition

✦✦ Édition standard, pas de version spéciale

ELO Without online service

✦✦ Pas de service en ligne

ER1 Regional code (Europe)

✦✦ Code régional défini pour l'Europe

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Équipement standard, pas de véhicule à usage spécial

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Variante d'équipement de base

G0K 6-speed manual transmission

✦✦ Transmission manuelle à 6 vitesses

HM4 Tires 225/40 R18 92Y xl

✦✦ La voiture est équipée de pneus 225/40 R18 92Y XL.

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦✦ Batterie 380 A (68 AH)

KA1 "REAR VIEW CAMERA"

✦✦ Caméra de recul installée

B01 Type approval country Germany

✦✦ Homologation pour l'Allemagne

C00 Operating permit, initial registration

✦✦ Permis d'exploitation pour l'enregistrement initial

D60 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6/T9R

✦✦ Moteur 4 cylindres turbo FSI de 2,0 litres développant une puissance de 162 kW

EF0 Without ECO function

✦✦ Sans fonction ECO

EM0 Without driver alert system

✦✦ Sans système d'alerte au conducteur

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Pas d'entrée de véhicule incluse

FB0 Standard paint coating

✦✦ Peinture standard Revêtement

G07 Shock absorption in front

✦✦ Absorption des chocs à l'avant

GM1 Standard electronic engine sound

✦✦ Système électronique de sonorisation du moteur de série

I8E Standard radio (Gen2)

✦✦ Radio standard (génération 2)

K8D Wagon/Avant

✦✦ Wagon/Avant Body Type

KK1 Refrigerant R134a

✦✦ Utilise le réfrigérant R134A

L0L Left-hand drive

❖ Configuration de la conduite à gauche

LF7Y/ Quartz Grey Metallic/Quartz Grey Metallic

❖ Carrosserie de couleur Gris Quartz Métallisé.

ND1 Adapter

❖ Adaptateur inclus

PG2 Roof rails, black bright

❖ Barres de toit de couleur noir brillant

PK1 Tow bar, removable with adaptor

❖ Équipé d'un crochet d'attelage amovible et fourni avec un adaptateur pour plus de commodité

PKG "SIMPLY CLEVER" for variable boot floor (for comfort telephony)

❖ Fonction « SIMPLY CLEVER » pour un plancher de coffre modulable, également compatible avec la téléphonie confort

PLK Black design package

❖ Ensemble de design avec des éléments noirs pour un look épuré et élégant

Q4H Sports comfort seats in front

❖ Sièges confort sport à l'avant pour plus de confort

QG1 LongLife Service Regime

❖ Utilise un régime de service à longue durée de vie

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

❖ Indicateur de service réglé sur 30 000 KM ou 2 ans

QK0 Without multifunction camera

❖ Sans caméra multifonction

QR8 Without dynamic road sign display

❖ Panneau routier dynamique non inclus

L15 Suspension range 15 installation control only, no requirement forecast

❖ Contrôle de l'installation du système de suspension pour la gamme 15, sans exigences spécifiques en matière de prévisions

N1Q Seat trim covers in leather/fabric

❖ Housses de siège en cuir et en tissu

PE4 Curtain airbags and side airbags front and rear

❖ Système d'airbags comprenant des airbags rideaux et latéraux pour les passagers avant et arrière

PHC Independent heating with remote control

❖ Système de chauffage autonome pouvant être commandé à distance

PK3 Variable boot floor

❖ Plancher de coffre à hauteur réglable pour plus de commodité

PL3 Multifunction pocket

❖ Poche de rangement multifonctionnelle

PW2 Front fog lights with "CORNER" functionality

❖ Phares antibrouillard avant avec fonction « CORNER »

QE4 Storage compartment package 2

❖ Comprend un ensemble de compartiments de rangement

QH1 Voice control

❖ Système de commande vocale inclus

QJ9 Chrome package

❖ Paquet chrome

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

❖ Sans éclairage supplémentaire (éclairage intérieur)

QV3 DAB - Digital radio reception

❖ Système de réception radio numérique

S11 Price support

✦✦ Soutien des prix

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦✦ Combiné d'instruments avec compteur de vitesse Km/h

UH0 Parking brake

✦✦ Frein de stationnement

UK3 Remote folding of rear backrest from luggage compartment

✦✦ Rabattement à distance du dossier arrière depuis le coffre

VF1 Stainless in Aludesign

✦✦ Détails design en aluminium au fini inox

WDN Business Amundsen

✦✦ Système de navigation Amundsen pour les entreprises

EA0 Without follow-on warranty

✦✦ Aucune garantie subséquente n'est incluse

TP6 4-cylinder SI engine 2.0 I unit 06K.A

✦✦ Moteur 4 cylindres de 2,0 litres

UG1 Hill hold control

✦✦ Fonction d'aide au démarrage en côte

UI4 Apple connectivity

✦✦ Compatibilité Apple disponible

V1P Tire suppliers for EU countries

✦✦ Les fournisseurs de pneus approuvés pour les pays de l'UE

VL0 Standard pedestrian protection measures

✦✦ Mesures standard de protection des piétons

X0A Equipment options subset for Germany

✦✦ Sous-ensemble d'options d'équipement adaptées à l'Allemagne

Chronologie

4 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule

● 02/2016 🌐 Pays inconnu

Fabrication

La date de fabrication de ce véhicule a été enregistrée. Le pays indiqué peut correspondre au lieu de production ou d'immatriculation.

● 03/2016 🇩🇪 Allemagne

Première immatriculation

Un événement d'immatriculation a été ajouté pour ce véhicule. Cela peut correspondre à une première immatriculation, à un changement de propriétaire ou à un autre document officiel.

● 03/2017 🇩🇪 Allemagne

Expertise détectée ⚠️

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



08/2018



Allemagne

Expertise détectée

Nous avons trouvé un enregistrement indiquant que l'état de ce véhicule a été expertisé dans ce pays (ou cet État). Consultez la section « Dommages » pour plus de détails.



+44

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 1000 sources de données dans **48 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.

Effectue ces vérifications avant d'acheter une voiture :

Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :

- Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé
- Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique
- Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts

Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :

- Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien
- Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement
- Note les travaux d'entretien manquants ou en retard

Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :

- Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport
- Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)
- Pose des questions si les chiffres ne collent pas

Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :

- Conduis la voiture sur différents types de routes : autoroute, circulation en ville et sur chaussée dégradée.
- Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations
- Sois attentif au confort et à la tenue de route

Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :

- Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)
- Compare les prix demandés
- Regarde l'état général et les équipements de la voiture
- Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur