



MERCEDES-BENZ GLK 350

Diesel



Généré le 17/10/2025

Scanne pour obtenir le rapport complet

Sécurité

⚠ Attention

1 rappel(s) de sécurité en cours ou passé(s) pour ce véhicule.

Émissions

⚠ Attention

Émission de CO₂ élevée : 220 g/km.

Vérification d'usage commercial

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'utilisation commerciale trouvée.

Kilométrage

✅ Aucun problème détecté

Dernier kilométrage enregistré : 145 089 km.

Vérification de la situation juridique

✅ Aucun problème détecté

Aucun antécédent financier ou juridique enregistré.

Dommage

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de dommages ou d'expertise trouvée.

Vol

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace de vol trouvée.

Exposition à une catastrophe naturelle

✅ Aucun problème détecté

Aucune trace d'exposition à une catastrophe naturelle trouvée.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vérification d'usage commercial

Le véhicule a-t-il été utilisé comme taxi, voiture de location, ou autre véhicule de service ? Remarque : ces véhicules peuvent être en moins bon état que la normale !



Aucun problème détecté

Aucune preuve d'utilisation de manière irrégulière

Voici ce que nous avons vérifié :



Taxi

✅ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme taxi



Transport

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de transport



Location

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule de location



Police

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation par la police



Exposition

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'exposition



Véhicule d'auto-école

✓ Aucun enregistrement trouvé

Aucune preuve d'utilisation comme véhicule d'auto-école

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **8 pays** :  +2

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – **vérification effectuée en :**



Danemark



Slovaquie



Hongrie



Roumanie



Tchéquie



Slovénie



Italie



Canada


Kilométrage

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

- Dernier kilométrage connu : 145 089 km
- Kilométrage moyen pour des modèles similaires : 186 281 km



Relevés du compteur kilométrique

04/2011	12 km
03/2012	8 836 km
03/2013	22 356 km
03/2014	35 589 km
03/2015	51 089 km

Relevés du compteur kilométrique

03/2016	59 638 km
03/2017	72 100 km
03/2024	145 089 km

Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Vérification de la situation juridique

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Avis de carVertical

Ce véhicule a été importé d'un autre pays. Cela signifie qu'il peut avoir été vendu en raison de dommages, avoir des caractéristiques différentes ou un historique qui n'est pas documenté localement. Vérifier son passé dans le pays d'origine peut te donner une meilleure idée de la situation.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave



Importé



Enregistrement trouvé

Information découverte le 04/2021

Importé en



France

Calendrier d'entretien

Quels sont les travaux d'entretien à venir pour ce véhicule (sur la base du kilométrage enregistré) ?



Note

- La dernière révision était prévue il y a 20 089 km : vérifie quels travaux d'entretien ont pu être effectués
- La prochaine visite d'entretien doit être effectuée à 4 911 km

Prochaine révision à 150 000 km



Durée de la révision 18 min

Filtre à air (Remplacer)



Durée de la révision 12 min

Rails de guidage de toit ouvrant (Nettoyer/graisser)



Durée de la révision 42 min

Filtre à carburant (Remplacer)

Joint de la conduite d'admission d'air du turbocompresseur (Remplacer)

Révision effectuée à 125 000 km



Durée de la révision 72 min

Liquide de transmission automatique (Vidanger/remplir)

Filtre liquide de transmission automatique (Remplacer)

Dommage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).



Aucun problème détecté



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Exposition à une catastrophe naturelle

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?



Aucun problème détecté

Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Valeur sur le marché

À quel prix le véhicule a-t-il été vendu par le passé ? Quel est le prix des véhicules de cette année et de ce modèle en moyenne ?



Note

- Prix moyen sur le marché pour un tel véhicule : 12 990 €
- Méfie-toi des problèmes cachés si le véhicule est en vente pour bien moins cher que ce qu'il vaut vraiment !

Valeur d'une MERCEDES-BENZ GLK 350 sur le marché aujourd'hui

La valeur marchande est déterminée en examinant le prix d'un modèle de voiture particulier (fabriqué la même année) dans le pays où le rapport a été généré. Nous analysons les données des 6 derniers mois.

Prix le plus bas

11 691 €

Prix moyen

12 990 €

Prix le plus haut

14 289 €

Émissions

Combien d'émissions de CO2 les véhicules de ce modèle/année produisent-ils ?



Avis de carVertical

Ce véhicule est très polluant. Cela peut se traduire par des taxes sur les émissions plus élevées. Vérifie les réglementations locales pour éviter des surprises.

Émissions de CO₂

Émission de CO₂ g/km

Émissions CO2 de ton véhicule **220 g/km** Classe **F**

Jusqu'à 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +



Vignette Crit'Air

La vignette Crit'Air est un certificat français de qualité de l'air qui doit être affiché sur le pare-brise des véhicules circulant en zone à faibles émissions. Elle détermine où et quand une voiture peut circuler dans de nombreuses villes françaises. Son objectif : réguler le trafic en fonction des émissions de chaque véhicule, notamment lors des pics de pollution.

Spécifications et équipement

Spécifications techniques et équipement d'origine du véhicule enregistrés.

Cette section comprend des descriptions simplifiées générées par l'IA pour t'aider à mieux comprendre chaque caractéristique du véhicule.



Note

Assure-toi que les caractéristiques et l'équipement du véhicule correspondent à ce que le vendeur t'a dit.

Identification et spécifications techniques



Marque

MERCEDES-BENZ



Modèle

GLK 350



Description

GLK 350



Type de carrosserie

SUV



Année du modèle

2011



Cylindrée moteur

3l



Puissance moteur

170 kW (228 hp)



Type de carburant

Diesel



Type de transmission

Automatique



Type de conduite
AWD



Nombre de portes
5



Position du volant
Volant à gauche



Nombre de cylindres
6



Nombre de vitesses
7



Marché du modèle
EU

Équipement

D'origine, sortie d'usine

03O NACHRUESTUNG DIESEL (ZPD)

Modernisation des moteurs diesel

1U2 SC-TECHNICAL FURTHER DEVELOPMENT OF ENGINE/EVO

Progrès technique du moteur

201A LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

Sellerie en cuir noir et anthracite

213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

Direction assistée asservie à la vitesse ou vario-direction

220 REAR PARKING ASSIST

Aide au stationnement arrière

236 ADAPTIVE REAR PASSENGER COMPARTMENT INTERIOR LIGHTING

Éclairage réglable dans l'espace passager arrière

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Rétroviseur et rétroviseurs latéraux à gradation automatique

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

L'emblème du modèle sur le couvercle du coffre a été supprimé.

051 YOM X0/2

YOM X0/2

200A LEATHER

L'intérieur est en cuir

202B OPERATING INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE BOOKLET-GERMAN

Mode d'emploi et livret d'entretien en allemand

218 REAR VIEW CAMERA

Caméra de recul incluse pour une meilleure visibilité

229L GERMANY

Véhicule fabriqué pour l'Allemagne

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

Siège conducteur à réglage électrique avec fonction mémoire

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

Service mobile de réparation et de dépannage

260B AIRBAG SIGN - GERMAN/ENGLISH

Panneau Airbag en allemand et en anglais

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

✦✦ Pack mémoire pour le siège du conducteur, la colonne de direction et les rétroviseurs

291 AIRBAG FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER, PELVIS AIRBAG

✦✦ Airbags pour le conducteur et le passager avant

294 KNEEBAG

✦✦ Protection des genoux incluse

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦✦ Fabriqué en République fédérale d'Allemagne

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦✦ Langue du combiné d'instruments en allemand

386 UNIVERSAL TELEPHONY PACKAGE

✦✦ Paquet de téléphonie à usage universel

440 CRUISE CONTROL

✦✦ Fonctionnalité du régulateur de vitesse disponible

474 DIESEL PARTICULATE FILTER

✦✦ Filtre à particules diesel inclus

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦✦ Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

544U MANUFAKTUR CARNEOL RED - METALLIC FINISH

✦✦ Peinture personnalisée rouge Carneol avec finition métallisée

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦✦ Système d'alarme antivol de série

584 ILLUMINATED LOGO IN SEAT

✦✦ Logo sur le siège qui s'illumine

280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER - COVERED SHIFT LEVER

✦✦ Volant en cuir et levier de vitesses gainé de cuir

293 SIDEBAGS IN REAR

✦✦ Équipé d'airbags latéraux à l'arrière

299 PRE-SAFE®

✦✦ Système de sécurité Pre-Safe

302B INVALID HEAD UNIT LANGUAGE - GERMAN

✦✦ Langue de l'unité principale réglée sur allemand

345 RAIN SENSOR

✦✦ Technologie des capteurs de pluie

427 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Boîte de vitesses automatique à 7 rapports

442 MULTIFUNCTION STEERING WHEEL (12 BUTTONS)

✦✦ Volant multifonctions avec 12 boutons pour diverses commandes

477 TIRE PRESSURE LOSS WARNER

✦✦ Système d'avertissement de perte de pression des pneus

512 AZERBAIJAN, COMAND APS WITH DVD CHANGER

✦✦ Système de navigation pour l'Azerbaïdjan avec changeur DVD

550 TRAILER COUPLING

✦✦ Dispositif d'attelage de la remorque

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦✦ Système de climatisation équipé

600 HEADLAMP WASHING SYSTEM

✦✦ Installation d'un système de lavage des phares

619 CORNERING LIGHT FUNCTION

✦ Des feux supplémentaires qui éclairent la zone lors des virages serrés

70V SPEED/LOAD INDEX 100W XL + 101W XL

✦ Indice de vitesse/charge de 100W XL et 101W XL

723 LOAD COMPARTMENT COVER

✦ Couvercle du compartiment de chargement

801 YOM X0/1

✦ YOM X0/1

813 VOICE CONTROL SYSTEM GERMAN, VOICE CONTROL SYSTEM (VCS)

✦ Système de commande vocale en allemand

846 RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS

✦ Marchepieds en aluminium avec languettes en caoutchouc

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Système de lave-glace chauffant

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦ Système de sécurité avec capteur et sirène

900 EXTERIOR CHROME PACKAGE

✦ Pack chrome extérieur

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

✦ Réservoir de carburant de plus grande capacité

932 CONTAINER ON DRIVER/FRONT PASSENGER SEAT

✦ Conteneur de rangement situé sur les sièges du conducteur et du passager avant

A36 WANDLERGEHAEUSE AGA

✦ Boîtier de transmission AGA

622 HEADLAMPS WITH ILS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Phares adaptatifs avec système d'éclairage intelligent pour la circulation à droite

720 ROOF RAILING

✦ Garde-corps de toit

731 WOOD FINISH, BURR WALNUT TRIM

✦ Garniture en ronce de noyer

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

✦ Installation d'un système audio haut de gamme

81P COMAND WITH NAVIGATION UPDATE

✦ Mise à jour de la navigation pour le système COMAND

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦ Kit d'éclairage intérieur inclus

890 AUTOMATIC REAR-END DOOR

✦ Porte arrière automatique

909 GENERATOR MANAGEMENT

✦ Système de gestion des générateurs

928 EXHAUST GAS CLEANING WITH EURO 5 TECHNOLOGY

✦ Épuration des gaz d'échappement avec la technologie Euro 5

967 EURO 5 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Document COC sur la technologie Euro 5 avec le certificat d'immatriculation du véhicule à moteur

A49 WANDLER MIT 3 REIBLAMELLEN

✦ Transmission avec 3 garnitures de friction

A52 R- SCHALTPLATTE MIT VGS 3

✦✦ Plaque d'engrenage avec VGS 3

F204 MODEL SERIES 204

✦✦ Appartient à la série de modèles 204

G962 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 62

✦✦ Code de transmission pour la version 62

HA REAR AXLE

✦✦ Configuration de l'essieu arrière

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦✦ Feu de freinage adaptatif avec fonction clignotante

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configuration de la conduite à gauche

M019 OUTPUT REPOSITIONED

✦✦ Sortie repositionnée

M642 V6 DIESEL ENGINE OM642

✦✦ Équipé d'un moteur diesel V6 OM642

ND8 PLANT CONTROL CODE

✦✦ Code de contrôle des plantes

P26 DRIVING ASSISTANT PACKAGE HIGH

✦✦ Aide à la conduite de haut niveau pour plus de sécurité

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

✦✦ Paquet de protection antivol

P75 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – BASIC – INTERIOR

✦✦ Ensemble de base pour l'intérieur du véhicule

R51 LIGHT-ALLOY WHEEL 10-DOUBLE-SPOKE DESIGN 20"**"MIXED TIRES"**

✦✦ Jantes en alliage léger de 20 pouces à 10 doubles branches et pneus mixtes

A89 REIBUNGSREDUZIERT

✦✦ Composants à friction réduite

FX SPECIAL VERSION

✦✦ Version spéciale

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Équipé d'une transmission automatique

J52 ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE

✦✦ Code additionnel pour Tapis d'insonorisation

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦✦ Code de contrôle de l'intervalle d'entretien 25000 KM

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

✦✦ Véhicule équipé de la transmission intégrale 4Matic

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

✦✦ Le moteur a une cylindrée de 3,0 litres.

NB6 PLANT CONTROL CODE

✦✦ Code de contrôle d'usine

NI3 PLANT CONTROL CODE

✦✦ Code de contrôle spécial pour les opérations de l'usine de véhicules

P49 MIRROR PACKAGE

✦✦ Spécification de l'ensemble des miroirs

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

✦✦ Kit de mémoire frontale inclus

R01 SUMMER TYRES

✦✦ Pneus d'été équipés

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦✦ Indicateur de l'état des ceintures de sécurité arrière

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

Le réglage du soutien lombaire avant permet de personnaliser le soutien lombaire des sièges avant pour plus de confort pendant la conduite.

U40 CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

Contient un filet de chargement derrière les sièges du conducteur

U72 DVD PLAYER WITH REGION CODE 2 EUROPE, JAPAN

Lecteur DVD avec code régional 2 pour les régions sélectionnées

U89 OFFROAD APPEARANCE PACKAGE

Kit d'apparence tout-terrain

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Assemblage de l'essieu avant gauche

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ensemble de l'essieu avant droit

Sécurité

Le véhicule fait-il l'objet de rappels de sécurité de la part du constructeur ? Quelle est sa note de sécurité ?



Attention

1 rappel trouvé

Rappels

Statut du rappel : **Actif**

Nous avons trouvé une annonce de rappel. Le constructeur a émis un rappel pour ce véhicule.

Titre Replace driver and front passenger airbags

Niveau de risque du rappel Élevé



Avis de carVertical

Ce véhicule fait l'objet d'un rappel de sécurité actif qui peut présenter un risque de blessure. Pour plus de détails et les dernières mises à jour, consultez le site officiel du constructeur.

Chronologie

3 enregistrements trouvés

La chronologie des enregistrements pour ce véhicule



04/2011 Pays inconnu

Première immatriculation

Cet enregistrement représente le fait d'un événement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.

● 04/2021  France

A été importé

Ce véhicule a été importé dans le pays indiqué

● 04/2021  France

A été immatriculé

Cet enregistrement représente le fait d'un évènement administratif. Il pourrait s'agir d'un changement de propriétaire, de documents, etc.



+36

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **40 pays**



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Conseils utiles après avoir lu ton rapport

Chaque conseil que tu coches t'aide à éviter les mauvaises surprises plus tard. Plus tu vérifies, plus ton achat auto est sécurisé.



Vérifie l'historique du véhicule

Tu as déjà fait ça, et c'est un excellent début ! Voici ce que tu dois faire ensuite :

- Utilise les conseils ci-dessous quand tu iras voir la voiture en personne.
- Coche-les au fur et à mesure pour ne rien oublier d'important.



Fais inspecter la voiture par un professionnel

Un mécano expérimenté verra peut-être des problèmes que tu ne remarqueras pas. Voici ce qu'il faut faire :



Prends rendez-vous dans un garage indépendant ou agréé



Demande-leur de vérifier les éléments clés : moteur, freins, suspension, électronique



Demande un retour écrit ou un rapport sur les problèmes découverts



Vérifie le kilométrage

Assure-toi que le kilométrage affiché sur le compteur de la voiture correspond à celui du rapport. Voici ce qu'il faut faire :



Compare le compteur avec les données de kilométrage du rapport



Cherche des signes d'altération (pédales usées, réparations suspectes sur le tableau de bord...)



Pose des questions si les chiffres ne collent pas



Demande les carnets d'entretien

Les carnets d'entretien montrent comment la voiture a été entretenue. Voici ce qu'il faut faire :



Demande au vendeur le carnet d'entretien ou les factures d'entretien



Vérifie si les vidanges ont été faites, et les filtres et courroies changés régulièrement



Note les travaux d'entretien manquants ou en retard



Fais un vrai essai routier

Un essai complet permet de détecter des soucis de performance, de tenue de route ou de confort. Tu remarqueras plus de choses sur la route, ne te contente pas d'un tour de parking. Voici ce qu'il faut faire :



Conduis sur autoroute



Roule sur des routes abîmées ou irrégulières



Conduis aussi en ville



Prête attention aux bruits suspects ou aux vibrations



Sois attentif au confort et à la tenue de route



Compare avec d'autres voitures similaires

Comparer d'autres annonces t'aide à savoir si le prix demandé est juste ou s'il faut négocier. Voici ce qu'il faut faire :



Cherche des véhicules similaires en ligne (même marque, modèle, année, kilométrage)



Compare les prix demandés



Regarde l'état général et les équipements de la voiture



Utilise ces infos pour négocier avec le vendeur