

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2025001602	Verkaufstyp 8RB0HY	Kennzeichen 	Zulassung 2011-05-18
Fahrgestellnummer 	MKB CCWA	Kilometerstand 122703	Serviceberater
Verkaufstyp Q5 quat. TDI3.0 V6176 A7S	GKB NHC	Modelljahr 2011	Datum 01.04.2025

- Nur Zusatzarbeiten -

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Kraftstofffilter: ersetzen	☒	☐	☐
Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen, Gehäuse reinigen	☒	☐	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behaben
Doppelkupplungsgetriebe S tronic: ATF-Öl und ATF-Wechselfilter ersetzen Füllmenge 6 Liter	☒	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⦿ Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behaben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

1.4.25 W.A.

Datum/Unterschrift (Ausführender)

01.04.25 [Signature]

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2023006373	Verkaufstyp 8RBOHY	Kennzeichen 	Zulassung 2011-05-18
Fahrgestellnummer 	MKB CCWA	Kilometerstand 110753	Serviceberater
Verkaufstyp Q5 quat. TDI3.0 V6176 A7S	GKB NHC	Modelljahr 2011	Datum 13.11.2023

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

Änderungshistorie IGG: abrufen



Fahrzeug vor der Hebebühne

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Bremsleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen



Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen



Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen



Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen



Staub- und Pollenfilter: ersetzen



Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen



Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03.2021 (MM/JJJJ)



Fanghaken Frontklappe: schmieren



Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren



Dacheinsatz Panoramaschiebedach: prüfen, reinigen und schmieren



Wasserabläufe Panorama-Schiebedach: prüfen



Fahrzeug auf der Hebebühne

i.O./ durchgeführt n.i.O. behoben

Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen



Motoröl: Ölfilter ersetzen



Bereifung Vorderachse: Reifendrücke prüfen und bei Bedarf einstellen



Bereifung Hinterachse: Reifendrücke prüfen und bei Bedarf einstellen



Motoröl: ablassen	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand, Reifenlaufrichtung und -bild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☐	☒	☒
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☒	☐	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00 Füllmenge 6,9 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beobachtet
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am 06/2024 (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei 121111 km zurücksetzen	☒	☐	☐
Probefahrt: durchführen	☒	☐	☐

● Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

👁 Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten beobachtet = Der Fehler wurde beobachtet

Wartungsnotiz

13.11.23 M. Schuler

Datum/Unterschrift (Ausführender)

13.11.23 

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)

Wartungsliste



Auftrags-Nr. 41676	Verkaufstyp 8RB0HY	Kennzeichen 	Zulassung 2011-05-18
Fahrgestellnummer 	MKB CCWA	Kilometerstand 79078	Serviceberater
Verkaufstyp Q5 quat. TDI3.0 V6176 A7S	GKB NHC	Modelljahr 2011	Datum 2019-9-9

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Unbedingt "Instandhaltung genau genommen" in der aktuellen Fassung beachten!		i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Änderungshistorie IGG: abrufen		☒	☐

Fahrzeug vor der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐
Innen- und Lesebeleuchtung: Funktion prüfen	☐	☒
Fahr- und Rückfahrbeleuchtung, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Blink- und Warnblinkanlage: Funktion prüfen	☒	☐
Scheibenwaschanlage: Spritzbild prüfen und bei Bedarf einstellen	☐	☒
Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen	☒	☐
Scheibenwischerblätter: auf Beschädigungen prüfen	☒	☐
Staub- und Pollenfilter: ersetzen	☒	☐
Karosserie: Fahrzeuglack bei geöffneten Klappen und Türen und Fahrzeug von unten auf Beschädigungen und Korrosion prüfen	☒	☐
Reifenreparatur-Set: Vollständigkeit prüfen, Ablaufdatum prüfen und eintragen 03.2021 (MM/JJJJ)	☒	☐
Kofferraumbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐
Fanghaken Frontklappe: schmieren	☒	☐
Türscharniere mit separatem Feststeller: reinigen und schmieren	☒	☐
Dacheinsatz Panoramaschiebedach: prüfen, reinigen und schmieren	☒	☐
Wasserabläufe Panorama-Schiebedach: prüfen	☒	☐

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Wasserkasten und Wasserabläufe: auf Verschmutzung prüfen	☐	☒
Hydraulik: Ölstand prüfen	☒	☐
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen und bei Bedarf korrigieren (Frostschutz: Sollwert -25 °C / Messwert -30 °C)	☒	☐
Motoröl: Ölfilter ersetzen	☒	☐
Motoröl: absaugen	☒	☐
Bereifung Vorderachse: Reifendrücke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐

Bereifung Hinterachse: Reifendrucke prüfen und bei Bedarf einstellen	☒	☐	☐
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe prüfen und eintragen 5,0 mm	☒	☐	☐
Bremsbeläge: Dicke prüfen	☒	☐	☐
Motor, Getriebe, Achsantrieb und Lenkung: auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	☐	☒	☐
Bauteile der Vorder- und Hinterachse: Spiel, Befestigung, Dichtungsbälge und auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Bremsanlage: Zustand der Bremsschläuche prüfen, Vorhandensein der Schutzkappen der Entlüftungsschrauben prüfen	☒	☐	☐
Unterboden: Verkleidungen, Radhausschalen, Unterholme und Leitungen auf Beschädigungen und korrekte Befestigung prüfen	☐	☒	☐
Motoröl: auffüllen - Ölnorm VW 507 00 Füllmenge 6,9 Liter	☒	☐	☐

Abschließende Arbeiten	i.O./ durchgeführt	n.i.O. behoben
Reifendruck-Kontrollanzeige: geänderte Reifendruckwerte abspeichern	☒	☐
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) zurücksetzen	☒	☐
Laufleistungskanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion bei 109000 km zurücksetzen	☒	☐
Zeitkanal: auf nächste fällige Zusatzarbeit oder Inspektion am 05.2020 (MM/JJJJ) zurücksetzen	☒	☐
Probefahrt: durchführen	☒	☐

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⦿ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

9.9.19 W.H.

Datum/Unterschrift (Ausführender)

09.09.19 Utsch

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

Gewährleistungsnachweis

Allgemeines	2
Übergabe-Service	2
Informationen zum Audi Service	2
Audi LongLife Service	5
Audi Inspektions Service	5
Service-Umfänge	7
Zusatzarbeiten	9
Zusätzliche Service-Angebote	13
Gewährleistung	14
Audi Garantie	14
Audi Mobilitätsgarantie	16
Audi Anschlussgarantie	19
Nachweise	20
Service-Nachweise	20
Eintragungen der Werkstatt	36
Instandsetzung von Strukturschäden ..	41

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	BRB OHY 1721620-3	
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	Q5 quat. TDI3.0 V6 176 kW A7S 04 / 11	
Motor- und Getriebekennbuchstaben	CCWA LAW NHC	
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	LZ9V/LZ9Y N4X/QX	
Mehrausstattungs-Nr.	EOA 7D5 4UE 6XE 5SL 6TS 1KE JOZ 1LJ 1AT 1BA 3FU 5TG 7X0 FOA 8GR OG7 OYE OJH T41 SKA 8BP U2A XOA 1N3 1XW 8Q5 9Q8 8Z5 D50 7T6 F14 7K6 4X3 2K7 3L5 4KC 3Y0 4F2 5D7 1SA 7MG Q1D 4GF	
Verbrauchswerte ¹⁾	9.2	6.6 7.5 19.9

¹⁾ Innerorts, außerorts, kombiniert (l/100km). CO₂-Emission kombiniert (g/km). Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Die Angaben beziehen sich **nicht** auf ein einzelnes Fahrzeug, sondern dienen allen Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Insbesondere je nach Sonderausstattungen, Zuladung, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich im alltäglichen Fahrbetrieb abweichende Verbrauchswerte ergeben.

Datum der Auslieferung:
18 Mai 2011

AUDI AG
D-74148 Neckarsulm
Fahrzeugvorbereitung
2347/N/PN-49

Stempel des ausliefernden Audi Betriebes

Nachweise
Service-Nachweise

Vorbemerkung

Auf den folgenden Nachweisfeldern bestätigt Ihnen Ihr Audi Service-Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen (Ja / Nein), wann welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde.

Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermeidet Missverständnisse.

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

- Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

- Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

- Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Hallex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 20651

Rechnungsnummer: 20957

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service



19.5.13

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

- Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

- Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion


Zusatzarbeiten:

- Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Hallex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 27977

Rechnungsnummer:

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service



02.05.2014

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 38530

Rechnungsnummer: 032745

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service
136/20459
Hahn Automobile
GmbH + Co. KG
Schwieberdinger Str. 140
71636 Ludwigsburg

28.05.15

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 51207

Rechnungsnummer: # 15020

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service
184/71536
Tschirner u. Fuchs
71642 Ludwigsburg

24.5.16

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 61106

Rechnungsnummer: 14502

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service
184/71536
Tschirner u. Fuchs
71642 Ludwigsburg

20.7.2015

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 69601

Rechnungsnummer: 31625

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service
184/71536
Tschirner u. Fuchs
71642 Ludwigsburg

15.05.2018

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 79028

Rechnungsnummer: 41676

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service

184/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

09.09.2019

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 98661

Rechnungsnummer: 46502

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service

184/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

11.05.2020

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 91258

Rechnungsnummer: 52176

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service

184/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

14.10.22

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:

Ja / Nein

☒ Ölwechsel

☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:

Ja / Nein

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Zündkerzen

☒ Staub- und Pollenfilter

☒ Multitronic: Öl

☒ Zahnriemen

☒ Luftfilter

☒ Kraftstofffilter

☒ Haldex: Öl

☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 110753

Rechnungsnummer: 6375

Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service

Audi-Service

184/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

09.11.23

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Audi Inspektions Service:
Ja / Nein
☒ Ölwechsel
☒ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Zündkerzen
☒ Staub- und Pollenfilter
☒ Multitronic: Öl
☒ Zahnriemen
☒ Luftfilter
☒ Kraftstofffilter
☒ Hallex: Öl
☒ S tronic: Öl und Filter

Km Stand: 122703	Rechnungsnummer: 1602
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	
	
Datum, Stempel des Audi Betriebs 01.05.25	

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multitronic: Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Haldex: Öl
☐ S tronic: Öl und Filter

Km Stand:	Rechnungsnummer:
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	
Datum, Stempel des Audi Betriebs	

Service-Nachweise

Audi LongLife Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Audi Inspektions Service:
Ja / Nein
☐ Ölwechsel
☐ Inspektion

Zusatzarbeiten:
Ja / Nein
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Zündkerzen
☐ Staub- und Pollenfilter
☐ Multitronic: Öl
☐ Zahnriemen
☐ Luftfilter
☐ Kraftstofffilter
☐ Haldex: Öl
☐ S tronic: Öl und Filter

Km Stand:	Rechnungsnummer:
Mobilitätsgarantie bis: Anzeige Service	
Datum, Stempel des Audi Betriebs	

Eintragungen der Werkstatt

Eintragung der Werkstatt

Aktion
91I4-8R

Km Stand: 7021

Eintragung bestätigt:

VW Audi-Service

136/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

28.2.2019

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Eintragung der Werkstatt

Aktion 099A
Aktion 8288

Km Stand: 59888

Eintragung bestätigt:

136/20459

Hahn Automobile

GmbH + Co. KG

Schwiebedinger Str. 140

71636 Ludwigsburg

16/6/17

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Eintragung der Werkstatt

Aktion
80C5
Heiz-
element

Km Stand: 69.604

Eintragung bestätigt:

Audi-Service

184/71536

Tschirner u. Fuchs

71642 Ludwigsburg

15.05.2018

Datum, Stempel des Audi Betriebs

Km Stand:

Eintragung bestätigt:

Datum, Stempel des Audi Betriebs