

# Fahrzeugdatenträger

# Der Volkswagen Service

## Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

1


2

EOS	2.0	TSI	
155	KW	TSIDOF	
3	CCZ	LBAR	

4

1D0	A8F	81M	USA	1N3	3L5	4A3	EN3
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC
- Eos
- Golf
- Golf Cabriolet
- Golf GTD
- Golf GTE
- Golf GTI
- up!
- Sharan
- Golf Sportsvan
- Golf Variant
- Jetta
- Passat
- Passat Variant
- Polo
- Scirocco
- The Beetle
- The Beetle Cabriolet
- Tiguan
- Touareg
- Touran

## Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten **Fahrzeugdaten** in Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder **das Auslieferungsdatum, die Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Abb. 1: 1: Fahrzeug-Identifizierungsnr.; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Getriebekennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattung, PR-Nummern.

**Übergabe-Inspektion wurde durchgeführt am:** 14.05.2015

**Datum der Auslieferung/Erstzulassung:<sup>a)</sup>**



Stempel des Volkswagen Partners

Stempel des Volkswagen Partners

## ⚠️ WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

## ⓘ HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Öl norm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Weiterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrsicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabelle durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SB


3G0012701SB

<sup>a)</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt.

## Service-Nachweis 1

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Brennstoffflüssigkeit	
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselschlammfilter	
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeservice: DSG®, ATF	
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl	
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtigkeitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen	
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz	
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> Zahnrämen	
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> Zündkerzen	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> .....  <b>28.06.16</b>	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> .....  <b>1644</b>	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> .....  <b>136/72125</b>	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> .....  <b>89173 Urspring</b>	
Service durchgeführt am:	<input type="checkbox"/> .....  <b>136/72125</b>	
bei km-Stand:	<input type="checkbox"/> .....  <b>89173 Urspring</b>	
Stempel des Volkswagen Partners		
Stempel des Fachbetriebs		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis		
Sofort nach Service-Intervall-Anzeige		
oder		
am (Datum): ..... oder		
bei (km-Stand): ..... oder		



BT7-0449

Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinenschlag

<b>Mängel festgestellt?</b>	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein:
-----------------------------	-----------------------------	---

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
Sofort nach Service-Intervall-Anzeige	1. Top Politur
oder	am (Datum): 05-2017
am (Datum): ..... oder	bei (km-Stand): 30000
bei (km-Stand): ..... oder	Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

## Service-Nachweis 2

### Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AdBlue®
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölewechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröle verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Service durchgeführt am: 09.05.12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 20732	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:

△

3G0012701SB





Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrosion  
 Beschreibung der Mängel: △ Steinschlag

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<b>Reparaturbedarf</b>
<input checked="" type="checkbox"/> oder	am (Datum): 05.07.12
am (Datum): 05.07.12	oder
oder	bei (km-Stand): 60000
bei (km-Stand): 52432	Stempel des Fachbetriebs

△

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) 		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kelirrippenriemen <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt am:		06/11/17
bei km-Stand:		28286
Rechnungsnummer:		
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:
 <b>Autohaus Schliogl GmbH</b> Salzgässle 6 88197 Veldenstetten    Tel. 07340 66600		
Stempel des Fachbetriebs		
Ihre nächsten Service-Termine		
Service-Ereignis		
<input type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>05/2018</b> oder bei (km-Stand): <b>57.000</b>		
Zusatzarbeiten		
 am (Datum): <b>06/2018</b> oder bei (km-Stand): .....		

3G0012701SB

The image displays six technical line drawings of a car's body structure, arranged in two rows of three. The top row shows the car from a top-down perspective, a front-left three-quarter view, and a front-right three-quarter view. The bottom row shows a rear-left three-quarter view, a rear-right three-quarter view, and a detailed front-left view that includes internal components like the engine and transmission. The drawings illustrate the basic principle of a car's body structure, which is identical for all vehicle types and body styles.

## Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dieselskraftstofffilter
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reifentüflflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen	
bei km-Stand: 33700	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt am: 19.04.18	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
Rechnungsnummer: Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .....
LongLife Mobilitätsgarantie:	

△

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrasion       Steinschlag


<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	
am (Datum): 15.19	
oder	
bei (km-Stand): 60000	
Stempel des Fachbetriebs	
Autohaus Schlögl GmbH	SKODA
Salzgässle 6	
Stempel des Fachbetriebs	
<b>SEATT</b>	<b>TE. 07340/96600</b>
Stempel des Volkswagen Partners	

Service-Nachweis 5

# Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service <input checked="" type="checkbox"/> Inspektion <input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel <input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang <input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet <input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgassanlage <input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung <input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung <input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) <input checked="" type="checkbox"/> Service durchgeführt am: 22.01.15 <input checked="" type="checkbox"/> bei km-Stand: 42775 <input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsnummer: <input checked="" type="checkbox"/> Service durchgeführt von: <input checked="" type="checkbox"/> Service-Ereignis <input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Interval-Anzeige <input checked="" type="checkbox"/> am (Datum): ..... <input checked="" type="checkbox"/> oder <input checked="" type="checkbox"/> bei (km-Stand): .....		<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue® <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit <input checked="" type="checkbox"/> Dieselschlammfilter <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeööl: DSG®, ATF <input checked="" type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl <input checked="" type="checkbox"/> Kelirrippenriemen <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel) <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen <input checked="" type="checkbox"/> .....
 <p>Autohaus Schlägl GmbH          Salzgasse 6          80107 Würzburg          Tel. 0931 70 07 77          Stempel des Volkswagen Partners</p>		

3G0012701SB



**Abb. 7** Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole

## **x Kratze**

O Beule/Dell

## Korrosion

## △ Steinschlag

110

111

111

111

<b>Mängel festgestellt?</b>	<b>Ja:</b> <input type="checkbox"/> <b>Nein:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Beschreibung der Mängel:</b>	
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
Stempel des Fachbetriebs	

## Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldekkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> gasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Lufiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>010414</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahriemen
bei km-Stand: <b>45294</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Autohaus Schlögl GmbH</b> Salzgässle 6 89197 Weidenstetten Tel. 07340 / 9 66 00	 Stempel des Fachbetriebs

△

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer

○ Beule/Delle

□ Korrosion

△ Steinschlag

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): .....	
oder	
bei (km-Stand): .....	

**Mängel festgestellt?** Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

## Service-Nachweis 7

## Dokumentation der Karosserieprüfung

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Dieselskraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.07.2010	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 5161	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Autohaus Schlägl GmbH</b>  Salzgässle 6 8823 Waidhofen an der Ybbs Tel. 02624-795500	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

△

3G0012701SB

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	.....
oder	.....
am (Datum): .....	.....
oder	.....
oder	.....
bei (km-Stand): .....	.....
Stempel des Fachbetriebs	


**Mängel festgestellt?** Ja:  Nein:

Beschreibung der Mängel:

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

**✗** Kratzer   **○** Beule/Delle   **□** Korrosion   **△** Steinschlag

**BT-0440**



## Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Öwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselskraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl; DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>21.04.27</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: <b>65765</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input checked="" type="checkbox"/> ....
Service durchgeführt von:	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Autohaus Schlägl GmbH</b> Salzgässle 6 89197 Weidenstetten Tel. 07340/96600	 Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
 Kratzer       Beule/Delle       Korrosion  
 Mängel festgestellt?      Ja:  Nein:  BTI0449

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): <b>11.05.</b> oder bei (km-Stand): <b>1.2018</b>	

Autohaus Schlägl GmbH Salzgässle 6 89197 Weidenstetten Tel. 07340/96600	 Stempel des Fachbetriebs
Stempel des Volkswagen Partners	

## Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Diesekraftstofffilter
<input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.03.22	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: 76361	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 140322	<input type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: EURON	<input type="checkbox"/> .....
Autohaus Schlögl GmbH	LongLife Mobilitätsgarantie:
Salzgässle 6	
89197 Weidenstetten	
Telefon 07340 / 96600	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

△

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✗ Kratzer

○ Beule/Delle

□ Korrosion

△ Steinschlag

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	.....
oder	
oder	
bei (km-Stand):	.....
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

△

## Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorenfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Kelirippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <b>12.04.23</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnrämen
bei km-Stand: <b>13222</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: <b>SEAT CUPRA Service</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Service durchgeführt von: <b>Autohaus Schlögl GmbH</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
bei km-Stand: <b>13222</b>	<input checked="" type="checkbox"/> .....
Stempel des Volkswagen Partners	<input checked="" type="checkbox"/> .....

△

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:  
**✗** Kratzer      **○** Beule/Delle      **□** Korrosion      **△** Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
<b>Autohaus Schlögl GmbH</b> Salzgässle 6 80197 Weidenstetten Telefon 0 73 40 / 9 66 00	<b>SEAT CUPRA Service</b>	Stempel des Volkswagen Partners
Stempel des Fachbetriebs		









△


## Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Öwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselkraftstofffilter
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Longlife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Kelirrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 09.04.24	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 88846	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 123456	<input checked="" type="checkbox"/> ..... .....
Service durchgeführt von:  Volkswagen	<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Mobilitätsgarantie:
<b>Autohaus Schlögl GmbH</b> Salzgässle 6 89197 Weidenstetten Telefon 0 73 40 / 9 66 00	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

3G0012701SB

## Dokumentation der Karosserieprüfung

<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	
	
<input checked="" type="checkbox"/> bei (km-Stand): .....	
<b>Ihre nächsten Service-Termine</b>	<b>Zusatzarbeiten</b>
<b>Service-Ereignis</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): ..... oder bei (km-Stand): .....	
	
<input checked="" type="checkbox"/> bei (km-Stand): .....	
<b>Mängel festgestellt?</b>	<b>Ja: <input type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/></b>
Beschreibung der Mängel:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Stempel des Fachbetriebs





**Bericht-Nr.: 0DE0LGu0VR1001888**

Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht  
iKFZ-Prüfz.: d%qT1rbS  
Org.Code: 1011  
DUBSuchID: WUH0PKLAH28U

**GJH BESITZ GMBH**  
89177 Ballendorf

**(1) Fz-Id.Nr.: WVWZZZ1FZFV004399****(2) Amtl. Kennz.: (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 21.01.2026 16:01 Uhr Seite 1 von 2  
Prüfstand: Langenau 16303  
(4) km-Stand: 96010 km  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Kabrio-Limousine AE  
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0603  
Typ: 1F ARC00066  
Var./Ver./Ausf.: CCZBAE / FD6FD62E0157MJVIVR0  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: EURO5;J;PI/CI; M, N1 I 35J0  
zGM: 2020 kg EZ: 28.05.2015  
Letzte HU: 04.2024 FSD.HU/Mangel: 4.28.8.4/2.0.21  
Kundenkennzeichen:

**Hauptuntersuchung § 29 StVZO**

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU  
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

**(7) Ergebnis:**  
**geringe Mängel****(8) Nächste HU**  
**Januar 2028****Prüfplakette**  
**nicht zugeteilt**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
es bestehen - mit Ausnahme folgender Mängel - keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeugs:

**(6) Festgestellte Mängel:**

D1.1.21b Radbremse 2. Achse rechts Freigängigkeit geringfügig eingeschränkt

GM

Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.  
Das Fahrzeug ist im Januar 2028 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.

(9) Verantwortlich für die Prüfung Herr Steck  
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

**Messwerte:**

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts	Gesamt	Referenzwert	Druck [bar]	Anteil ist [%]	Anteil MIN [%]
Betriebsbremse 1. Achse	241	235	476	372	33,97	73,7	55
Betriebsbremse 2. Achse	149	152	301	283	60,22	26,3	19
Feststellbremse 2. Achse	131	102	233			FBA blockiert:	Ja

**(10) Hinweise:**

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Untersuchung mit Winterbereifung ausgerüstet.
- Bereifung: bitte Zustand beachten.

**TÜV Gebühr**

Hauptuntersuchung § 29 StVZO Leistungsdatum entspricht Belegdatum Brutto

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben 63,30 €

nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem 99,70 €

HU + AU Kombination

USt-IdNr.: DE177565595 Leistungsdatum: 21.01.2026 Gesamt: 163,00 €

Dies ist keine Rechnung und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug

**Bericht-Nr.: 0DE0LGU0VRI001888**

Ihr QR-Code zum digitalen Prüfbericht  
iKFZ-Prüfz.: d%qT1rbS  
Org.Code: 1011  
DUBSuchID: WUH0PKLAH28U

**GJH BESITZ GMBH**  
89177 Ballendorf

**(1) Fz-Id.Nr.: WWZZZ1FZFV004399****(2) Amtl. Kennz.: (D)**

(3) Ausstellungsdatum: 21.01.2026 16:01 Uhr Seite 2 von 2  
Prüfort: Langenau 16303  
(4) km-Stand: 96010 km  
(5) Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. M1  
Aufbau: Kabrio-Limousine AE  
Hersteller: VOLKSWAGEN-VW 0603  
Typ: 1F ARC00066  
Var./Ver./Ausf.: CCZBAE / FD6FD62E0157MJV/VR0  
Antriebsart: Benzin 0001  
Emissionsschl: EURO5;J;PI/CI; M, N1 I 35J0  
zGM: 2020 kg EZ: 28.05.2015  
Letzte HU: 04.2024 FSD.HU/Mangel: 4.28.8.4/2.0.21  
Kundenkennzeichen:

**Angaben gem. 5.1 Erl.8 §29 StVZO**

Prüfungsart: Otto mit geregeltem KAT und OBD  
Software: BEA-PC DE V6.0 - 6.0.1871.2401  
01.2024

Kraftstoffart: Benzin  
Abgas: BEA060 BEA060 V1.14 6E795EEC /  
AMM B6 F54B

Fahrzeugdaten: V 3.69 07.11.2025 (CC) [IV/2025]  
AU-Geräteleitfaden: 6

Gerätenummer: 0870590331  
OBD bzw. n/T: KTS515 KTS515 V3.20  
Gerätenummer: 0541042131

FIN gem. Fz.-Dokumente: WWZZZ1FZFV004399

MIL Status Sichtprüfung:	bei Motor aus:	i.O.#
	bei Motor an:	i.O.#
MIL Status ausgelesen:	bei Motor an:	i.O.
<b>Funktionsprüfung OBD:</b>		i.O.
Prüfbereitschaft	unterstützt:	011111100101
	gesetzt:	000000000000

	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	120		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	2500		---	
Öl- bzw. Motortemperatur:	(°C)	60#		61.0	i.O.
Drehzahl b.L.:	(1/min)	660	860	749	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2500	3200#	2998	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.20	-0.001	i.O.
Lambdawert e.L.:		0.97	1.03	1.004	i.O.

Regelsondenprüfung:	Min.	Max.	Ergebnis
Drehzahl:	660	860	

Prüfung der Gaswerte bestanden i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

**Gesamtergebnis der Untersuchung** i.O.

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO



Hinweise zu unseren Untersuchungen und Begutachtungen, sowie Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.tuvsud.com/impressum](http://www.tuvsud.com/impressum).

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Dipl. BW (FH) Simon Kellerer (Vors.), Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. André Krauß.

Autohaus Schlägl GmbH

Salzgässle 6  
89197 Weidenstetten  
Telefon-Nr. +497340966019 • Fax-Nr. +497340966033  
E-Mail m.bartel@autohaus-schloegl.de

### Kundendaten

Häge Industriegravuren GmbH

Name  
Kirchplatz 6  
Strasse  
89177 Börlingen  
Postleitzahl Ort  
Land  
UL IH 309 22937  
Kennzeichen Kilometerstand  
WWZZZ1FZFV004399  
VIN

## **Inspektionsdaten**

**Volkswagen Eos**

**Baujahr 2009-2015 • 1984 ccm • 155 kW**

<https://www.hgs-data.com/index.php/inspection/index/vehicleId/41219>

### **Inhaltsverzeichnis**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | Aufgaben    |
| 2 | Ergänzungen |

- |   |
|---|
| 2 |
| 4 |

☞ Inspektionsplan gemäß Vorgaben des Fahrzeugherstellers

## 1 Aufgaben

### Variable service interval

Ausgewählte Intervalle:

- Inspektion (max. 30.000 km / 2 Jahre)

✓ = i.O.

✗ = n.i.O.

☒ = korrig.

#### Bevor Fahrzeug angehoben wird

		✓	✗	☒
1	Prüfen / einstellen: Scheinwerfer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prüfen: Außenbeleuchtung und Lampen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Prüfen: Automatik-Leuchten und Kurvenscheinwerfer.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Reset: Service-Anzeige.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Prüfen: Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Prüfen / einstellen: Scheibenwischer. (Verschleiß und Zustand prüfen.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Prüfen: Windschutzscheibe. (Sichtprüfung)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Prüfen: Reifen-Reparatursatz. (Hinweis zum Ablaufdatum der Reifenreparaturdichtmasse hinterlassen.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Prüfen: Batterie.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Nachfüllen: Wascherflüssigkeit. (Nur wenn mit Kunde vereinbart)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Prüfen/ auffüllen: Kühlflüssigkeit. (Gefrierpunkt eintragen.) -32°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Sichtprüfung von: Motor und Bauteile im Motorraum. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Ersetzen: Öffilter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach oben

		✓	✗	☒
14	Prüfen: Reifen. (Reifenprofiltiefe eintragen.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Prüfen / einstellen: Reifendruck. (Reifendruck eintragen.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Prüfen: Bremsklötze und Bremsscheiben. (Verschleiß und Zustand prüfen.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Fahrzeug auf Hebebühne ganz angehoben

		✓	✗	☒
17	Ablassen: Motoröl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Ersetzen: Öl für Haldex-Kupplung. (Allradantrieb) Alle 3 Jahre wechseln.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19	Prüfen: Bremsanlage. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Sichtprüfung von: Motor, Getriebe und Differential. (Auf Leckagen und beschädigte Teile prüfen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fahrzeug auf mittlere Höhe Hebebühne nach unten**  

21	Ersetzen: Bremsflüssigkeit. Zunächst bei 3 Jahren, dann alle 2 Jahre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Fahrzeug wieder am Boden**  


22	Nachfüllen: Motoröl.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Prüfen: Bremsflüssigkeit. (Flüssigkeitsstand)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Ersetzen: Innenraumfilter. (Alle 60,000 km / 2 Jahre wechseln)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Kalibrieren: Reifendruckkontrollsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Durchführen: Serviceheft abstempeln. (Inspektionsaufkleber anbringen.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Probefahrt nach Reparatur**  

27	Durchführen: Probefahrt. (Alle Fahrzeugsysteme und -funktionen testen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## 2 Ergänzungen

### Profiltiefe und Reifendruck



Hauptuntersuchung

05/18

Verbandskasten

fehlt

Bemerkung

-- keine Bemerkung --

9.5.17 *Pouder*

Datum, Unterschrift Mechaniker

Datum, Unterschrift Prüfer

