



Mercedes-Benz

VIN: [REDACTED]

Généré le 09/05/2025 10:47



Scanne pour obtenir le rapport complet



Compteur kilométrique

✓ Tout a l'air bien



Statut légal

✓ Tout a l'air bien



Dommage

✓ Tout a l'air bien



+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur

Vol

Le véhicule est-il actuellement signalé comme volé ? A-t-il été volé par le passé ? A-t-il été retrouvé ?



Aucun problème détecté

Nous n'avons trouvé aucune indication démontrant que le véhicule ait été volé.



Note

Bases de données policières. Vérification des véhicules volés effectué dans **11 pays** : +5

Voici ce que nous avons vérifié :



Actuellement déclaré volé

✓ Aucun enregistrement trouvé



Volé par le passé

✓ Aucun enregistrement trouvé

Nous n'avons pas trouvé d'historique de vol pour ce véhicule.

Base de données de la police sur les véhicules volés – vérification effectuée en :



Lituanie



États-Unis



Slovaquie



Slovénie



Roumanie



Tchéquie



Hongrie



Italie



Suède



Danemark



Canada


Compteur kilométrique

Y a-t-il des signes de compteur kilométrique trafiqué ou des différences ?



Note

Dernier kilométrage connu : 146 823 km



Avertissement : ce graphique représente une tendance estimée du kilométrage. Bien qu'il soit basé sur les relevés de kilométrage réels disponibles pour ce véhicule, il y a des manques car toutes les entrées de kilométrage ne sont pas enregistrées de manière uniforme. Pour tenir compte de ces points de données manquants, nous appliquons un modèle d'analyse de données exclusif qui prédit l'évolution probable du kilométrage entre les entrées enregistrées. Cela permet d'obtenir une image plus complète de l'utilisation du véhicule au fil du temps.

Statut légal

Le véhicule a-t-il passé le contrôle technique ? A-t-il été marqué comme mis à la casse ?



Aucun problème détecté

Aucune information sur le statut juridique de ce véhicule n'a été trouvée.

Juridique



Contrôle technique

✓ Aucun enregistrement trouvé

Pas d'enregistrement de contrôle technique trouvé



Épave

✓ Aucun enregistrement trouvé

Rien n'indique que le véhicule a été déclaré comme épave

Dompage

Cette section t'aide à comprendre si le véhicule a été endommagé ou s'il a été expertisé suite à des dommages, ainsi que les estimations de coûts enregistrées (si disponibles).

✓ **Aucun problème détecté**

Registre des dommages



Des inexactitudes peuvent parfois se produire, surtout lorsqu'on vérifie des véhicules plus anciens. Les ateliers de réparation clandestins peuvent déguiser illégalement les défauts et dommages d'un véhicule. Parfois, même les plaques VIN d'un véhicule peuvent être remplacées. Nous avons diverses méthodes pour détecter ces infractions, mais il est impossible de fournir une garantie à 100%.

Catastrophes naturelles

Le véhicule a-t-il été localisé dans la zone d'une catastrophe naturelle ?

✓ **Aucun problème détecté**
Le véhicule ne s'est pas trouvé dans la zone d'une catastrophe naturelle

Spécifications et équipement

Quels sont les spécifications et l'équipement connus pour ce véhicule ?

Note
Vérifie que les spécifications et l'équipement de ce véhicule correspondent aux déclarations du vendeur.

Identification et spécifications techniques



Marque

Mercedes-Benz



Description

109/110/111/114 cdi/bluetec, 114/116 cdi/blu



Type de carrosserie

Van



Année du modèle

2020



Puissance moteur

100 kW (134 hp)



Position du volant

Volant à gauche

Équipement

D'origine, sortie d'usine

204L

BIELEFELD

A1N

NEAPCO REAR AXLE SHAFT MAKE

C70

PEDESTRIAN PROTECTION

CL1

HEIGHT AND RAKE ADJUSTABLE STEERING WHEEL

D50

FULL-LENGTH PARTITION

E1D

DIGITAL RADIO (DAB)

E34

BUFFER STARTER BATTERY

ED4

AGM BATTERY 12 V 92 AH

EL8

TWO-WAY LOUDSPEAKER IN FRONT

EY2

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

EY6

BREAKDOWN MANAGEMENT

9744

BRILLIANT SILVER METALLIC PAINT MB 9744

BH1

HOLD FUNCTION

CFO

BASIC SUSPENSION

CL4

MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER

E07

HILL-START ASSIST

E2R

RADIO GENERATION 2

EA4

AUDIO 40

EK1

TERMINAL STRIP FOR ELECTRICAL CONNECTION

EW6

PRE-INSTALLATION FOR REMOTE SERVICES PLUS

EY5

MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM

EZ7

ACTIVE PARKING ASSIST

F66

LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT

FKA

PANEL VAN

G43

9G-TRONIC

H16

SEAT HEATER FOR DRIVER

HH9

TEMPMATIC SEMI-AUTOMATIC AIR CONDITIONING SYSTEM

HZ0

ELECTRICAL AUXILIARY HEATING

IB6

MODEL SERIES C447 VITO/V-CLASS

IK0

COMPLETE VEHICLE

IL4

EU/EFTA REGION

IL6

METALLIC - PAINT

J55

SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER SEAT

JH3

COMMUNICATION MODULE (LTE) FOR DIGITAL SERVICES

JW8

ATTENTION ASSIST

KB5

MAIN TANK 70 LITRES

L

LEFT-HAND DRIVE

LA2

HEADLAMP ASSIST

LE1

ADAPTIVE BRAKE LIGHTS

M40

F68

EXTERIOR MIRROR HEATED AND ELECTR. ADJUSTABLE

FY7

MULTI-BUTTON RADIO REMOTE CONTROL

H12

AUXILIARY HOT-WATER HEATER

H20

HEAT-INSULATING GLASS ALL ROUND

HI1

CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)

I52

HU MAP DATA COUNTRY SET 3

IG5

BASIC

IL1

DOMESTIC (GERMANY)

IL5

LEFT-HAND DRIVE

IN2

WHEELBASE 3200 MM, LONG OVERHANG

JF1

RAIN SENSOR

JK3

INSTRUMENT CLUSTER WITH PIXEL MATRIX DISPLAY

JX2

MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM

KP6

SCR GENERATION 3 EXHAUST GAS CLEANING

L16

FOG LAMPS HALOGEN

LC4

COMFORT OVERHEAD CONTROL PANEL

LX5

EUROPE

MG9

ALTERNATOR 14 V/200 A

MJ8

ECO START/STOP FUNCTION

MT2

EMISSIONS CLASS EURO 6D-TEMP N1 GR.III/N2

MX0

BLUEEFFICIENCY PACKAGE

RF1

MAKE OF TYRES CONTINENTAL (10)

RM1

M + S TIRE

RY2

TIRE PRESSURE LOSS WARNING SYSTEM ON FRONT AND REAR AXLE, WIRELESS

SA6

AIRBAG, CO-DRIVER

SE5

LUMBAR SUPPORT FOR DRIVER'S SEAT

V30

SIDEWALL INTERIOR TRIM IN LOAD COMPARTMENT/PASSENGER COMPARTMENT

VV0

WELD NUTS, SIDEWALL FOR CONVERSIONS

W50

REAR-END DOOR, DOUBLE-WING, 180 DEGREES WITHOUT WINDOW

X30

MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE PART 2

XA6

WEIGHT VARIANT 3.05 T

XM0

FACELIFT

XN0

MODIFICATION YEAR G0-II

XU1

SIGNS/PRINTED DOCUMENTS GERMAN

XZ1

MODEL GENERATION 1

Y44

GENERATOR MANAGEMENT

MS1

CRUISE CONTROL

MU2

ENGINE OM654 DE 20 LA 100 KW (136 HP)

R21

WHEEL SIZE GROUP 1

RG1

TYRES 205/65 R16

RS3

STEEL RIMS 6.5 J X 16

S04

ADJUSTABLE CO-DRIVER'S SEAT

SB1

COMFORT DRIVER SEAT

T19

SLIDING DOOR LEFT

VF4

FABRIC CALUMA BLACK

VV9

FASTENING POINTS IN ROOF FRAME

WM0

FACELIFT CONTROL CODE

X99

MERCEDES-BENZ AG MANUFACTURER

XC9

COC PAPERS

XM8

DEVELOPMENT CONTROL CODE

XO9

MERCEDES-BENZ MOBILOVAN WITH DSB AND GGD

XW9

STEUERCODE UMSTELLUNG WLTP

Y10

FIRST AID KIT

Z2K

WARNING TRIANGLE

Z3R

PREMIUM TIRE PROTECTION (3 YEARS)

ZC5

SALES CODE 0

BASE

Z41

REGISTRATION AS TRUCK

ZM0

PANEL VAN



+31

Sources de données

Nous avons vérifié plus de 900 sources de données dans **35** pays



Les partenaires

Ce rapport se base sur